

# MS245D C-886 Parallelkinematik-Controller

#### Benutzerhandbuch

Version: 1.0.0 Datum: 22.11.2017



# Dieses Dokument beschreibt die folgenden Produkte:

#### C-886.1

Controller für parallelkinematische Positionierer, 6 Achsen, für DC-Motoren, TCP/IP, USB, 2 optionale Einzelachsen

#### C-886.2

Controller für parallelkinematische Positionierer, 6 Achsen, für 2-Phasen-Schrittmotoren, TCP/IP, USB, 2 optionale Einzelachsen

#### C-886.31

Controller für parallelkinematische Positionierer, 6 Achsen, für Q-Motion® Piezoträgheitsantriebe, TCP/IP, USB, 2 optionale Einzelachsen

Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, Auf der Römerstr. 1, 76228 Karlsruhe, Deutschland Tel. +49 721 4846-0, Fax +49 721 4846-1019, E-Mail info@pi.de, www.pi.de

### PT

Die folgenden aufgeführten Firmennamen oder Marken sind eingetragene Warenzeichen der Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG:

PI®, NanoCube®, PICMA®, PIFOC®, PILine®, NEXLINE®, PiezoWalk®, PicoCube®, PiezoMove®, PIMikroMove®, NEXACT®, Picoactuator®, PInano®, NEXSHIFT®, PITOUCH®, PIMag®, PIHera, Q-Motion®

Hinweise zu Markennamen und Warenzeichen Dritter:

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bei den nachfolgend aufgeführten Bezeichnungen handelt es sich um geschützte Firmennamen, Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen fremder Inhaber: Linux, LabVIEW, MATLAB, National Instruments, MathWorks, EtherCAT

Die von PI gehaltenen Patente finden Sie in unserer Patentliste (http://www.physikinstrumente.de/de/ueber-pi/patente).

Von PI zur Verfügung gestellte Softwareprodukte unterliegen den Allgemeinen Softwarelizenzbestimmungen der Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG und können Drittanbieter-Softwarekomponenten beinhalten und/oder verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Allgemeinen Softwarelizenzbestimmungen http://www.physikinstrumente.com/download/EULA\_PhysikInstrumenteGmbH\_Co\_KG.pdf und in den Drittanbieter-Softwarehinweisen

http://www.physikinstrumente.com/download/TPSWNote\_PhysikInstrumenteGmbH\_Co\_KG.pdf auf unserer Webseite.

© 2017 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, Karlsruhe, Deutschland. Die Texte, Bilder und Zeichnungen dieses Handbuchs sind urheberrechtlich geschützt. Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG behält insoweit sämtliche Rechte vor. Die Verwendung dieser Texte, Bilder und Zeichnungen ist nur auszugsweise und nur unter Angabe der Quelle erlaubt.

Originalbetriebsanleitung Erstdruck: 22.11.2017

Dokumentnummer: MS245D, BRo, Version 1.0.0

Änderungen vorbehalten. Dieses Handbuch verliert seine Gültigkeit mit Erscheinen einer neuen Revision. Die jeweils aktuelle Revision ist auf unserer Webseite (http://www.pi.ws) zum Herunterladen verfügbar.



# Inhalt

| 1 | Uber                            | dieses Dokument   | 1              |
|---|---------------------------------|---|----------------|
|   | 1.1<br>1.2<br>1.3<br>1.4<br>1.5 | Ziel und Zielgruppe dieses Benutzerhandbuchs Symbole und Kennzeichnungen Begriffserklärung Mitgeltende Dokumente Handbücher herunterladen | 1<br>3<br>6    |
| 2 | Siche                           | erheit  | 9              |
|   | 2.1<br>2.2                      | Bestimmungsgemäße Verwendung  |                |
|   |                                 | <ul><li>2.2.3 Maßnahmen bei Inbetriebnahme und Betrieb</li><li>2.2.4 Maßnahmen bei der Wartung</li></ul>                                  |                |
| 3 | Prod                            | uktbeschreibung   | 15             |
|   | 3.1                             | Merkmale und Anwendungsbereich  | 15             |
|   | 3.2<br>3.3                      | Modellübersicht   | 18             |
|   | 3.4<br>3.5<br>3.6<br>3.7        | Typenschild   | 23<br>24<br>25 |
|   | 3.8<br>3.9                      | Wichtige Komponenten der Firmware   |                |
|   | 3.10<br>3.11                    | Kommunikationsschnittstellen<br>PC-Softwareübersicht  |                |

| 4 | Aus          | packen   | 41  |
|---|--------------|--|-----|
| 5 | Installation |  |     |
|   | 5.1          | PC-Software installieren   | 43  |
|   |              | 5.1.1 Erstinstallation ausführen   |     |
|   |              | 5.1.2 Updates installieren   | 44  |
|   | 5.2          | Belüftung sicherstellen  | 46  |
|   | 5.3          | C-886 an Schutzleiter anschließen  |     |
|   | 5.4          | Slave-Module im C-886 installieren   |     |
|   | 5.5          | Netzteil an C-886 anschließen  |     |
|   | 5.6          | Antriebe anschließen   |     |
|   | 5.7          | PC anschließen   |     |
|   |              | 5.7.1 C-886 über die TCP/IP-Schnittstelle anschließen  |     |
|   |              | 5.7.2 C-886 über die USB-Schnittstelle anschließen   | 51  |
| 6 | Inbe         | triebnahme   | 53  |
|   | 6.1          | Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme   | 53  |
|   | 6.2          | C-886 einschalten  | 56  |
|   | 6.3          | Kommunikation über TCP/IP-Schnittstelle herstellen   |     |
|   |              | 6.3.1 PC und C-886 für Verwendung statischer IP-Adressen vorbereiten   | 58  |
|   |              | 6.3.2 Kommunikation über TCP/IP in der PC-Software herstellen  |     |
|   | 6.4          | Kommunikation über USB-Schnittstelle herstellen  |     |
|   | 6.5          | Slave-Module für Einzelachsen konfigurieren  |     |
|   | 6.6          | Bewegungen starten   | 70  |
| 7 | Betr         | ieb  | 75  |
|   | 7.1          | Allgemeine Hinweise zum Betrieb  | 75  |
|   | 7.2          | Datenrekorder  |     |
|   |              | 7.2.1 Eigenschaften des Datenrekorders   | 76  |
|   |              | 7.2.2 Datenrekorder einrichten   |     |
|   |              | 7.2.3 Aufzeichnung starten   |     |
|   |              | 7.2.4 Aufgezeichnete Daten auslesen  | /8  |
|   | 7.3          | Funktionsgenerator   | 79  |
|   |              | 7.3.1 Funktionsweise des Funktionsgenerators   |     |
|   |              | 7.3.2 Befehle und Parameter für den Funktionsgenerator   |     |
|   |              | 7.3.3 Kurvenform definieren  |     |
|   |              | 7.3.4 Funktionsgenerator konfigurieren   |     |
|   |              | <ul><li>7.3.5 Ausgabe starten und stoppen</li><li>7.3.6 Anwendungstipps: Kundenspezifische Daten laden</li></ul> | 94  |
|   |              | 7.3.7 Anwendungstipps: Natros für Funktionsgenerator verwenden   |     |
|   | 7.4          | Controllermakros   |     |
|   |              | 7.4.1 Übersicht: Makrofunktionalitäten und Beispielmakros  |     |
|   |              | 7.4.2 Befehle und Parameter für Makros   |     |
|   |              | 7.4.3 Mit Makros arheiten  | 105 |

|    |       | 7.4.4 Variablen                                   | 112 |
|----|-------|---|-----|
| 8  | GCS-I | Befehle   | 115 |
|    | 8.1   | Schreibweise                                      | 115 |
|    | 8.2   | GCS-Syntax für Syntaxversion 2.0                  | 115 |
|    | 8.3   | Befehlsübersicht                                  |     |
|    | 8.4   | Befehlsbeschreibungen für GCS 2.0                 |     |
|    | 8.5   | Fehlercodes                                       | 230 |
| 9  | Anpa  | ssen von Einstellungen                            | 247 |
|    | 9.1   | Überblick über die Einstellungen des C-886        | 247 |
|    | 9.2   | Parameterwerte des C-886-Master-Moduls ändern     |     |
|    | 9.3   | Parameterwerte in Textdatei sichern               |     |
|    | 9.4   | Parameterübersicht                                | 250 |
| 10 | Wart  | ung   | 257 |
|    | 10.1  | C-886 reinigen                                    | 257 |
|    |       | Firmware aktualisieren                            |     |
| 11 | Störu | ingsbehebung                                      | 263 |
| 12 | Kund  | endienst  | 267 |
| 13 | Techi | nische Daten                                      | 269 |
|    | 13.1  | Spezifikationen                                   |     |
|    |       | 13.1.1 Datentabelle                               | 269 |
|    |       | 13.1.2 Bemessungsdaten                            |     |
|    |       | 13.1.3 Umgebungsbedingungen und Klassifizierungen |     |
|    | 13.2  | 273   |     |
|    | 13.3  | Abmessungen                                       |     |
|    | 13.4  | Pinbelegung                                       |     |
|    |       | 13.4.1 Axis 1, Axis 2 (nur C-886.1)               |     |
|    |       | 13.4.2 Motor (nur C-886.2)                        |     |
|    |       | 13.4.3 Motor & Sensor (nur C-886.31)              | 277 |
| 14 | Altge | rät entsorgen                                     | 279 |
| 15 | EU-K  | onformitätserklärung                              | 281 |



### 1 Über dieses Dokument

### In diesem Kapitel

| Ziel und Zielgruppe dieses Benutzerhandbuchs | 1 |
|--|---|
| Symbole und Kennzeichnungen                  |   |
| Begriffserklärung                            |   |
| Mitgeltende Dokumente                        |   |
| Handbücher herunterladen                     |   |

### 1.1 Ziel und Zielgruppe dieses Benutzerhandbuchs

Dieses Benutzerhandbuch enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemäße Verwendung des C-886.

Grundsätzliches Wissen zu geregelten Systemen, zu Konzepten der Bewegungssteuerung und zu geeigneten Sicherheitsmaßnahmen wird vorausgesetzt.

Die aktuellen Versionen der Benutzerhandbücher stehen auf unserer Website zum Herunterladen (S. 7) bereit.

### 1.2 Symbole und Kennzeichnungen

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole und Kennzeichnungen verwendet:

#### **VORSICHT**



#### **Gefährliche Situation**

Bei Nichtbeachtung drohen leichte Verletzungen.



Maßnahmen, um die Gefahr zu vermeiden.

#### **HINWEIS**



#### **Gefährliche Situation**

Bei Nichtbeachtung drohen Sachschäden.

Maßnahmen, um die Gefahr zu vermeiden.

2



### INFORMATION

Informationen zur leichteren Handhabung, Tricks, Tipps, etc.

| Symbol/<br>Kennzeichnung | Bedeutung   |
|--------------------------|---|
| 1.<br>2.                 | Handlung mit mehreren Schritten, deren Reihenfolge eingehalten werden muss  |
| >                        | Handlung mit einem Schritt oder mehreren Schritten, deren<br>Reihenfolge nicht relevant ist   |
|                          | Aufzählung  |
| S. 5                     | Querverweis auf Seite 5   |
| RS-232                   | Bedienelement-Beschriftung auf dem Produkt (Beispiel: Buchse der RS-232 Schnittstelle)  |
| $\triangle$              | Auf dem Produkt angebrachte Warnzeichen, die auf ausführliche Informationen in diesem Handbuch verweisen.   |
| Start > Einstellungen    | Menüpfad in der PC-Software (Beispiel: Zum Aufrufen des Menüs<br>muss nacheinander auf die Menüeinträge <i>Start</i> und<br><i>Einstellungen</i> geklickt werden) |
| POS?                     | Befehlszeile oder Befehl aus dem universellen Befehlssatz GCS<br>von PI (Beispiel: Befehl zum Abfragen der aktuellen<br>Achsenposition)                           |
| Device S/N               | Parameterbezeichnung (Beispiel: Parameter, in dem die Seriennummer gespeichert ist)   |
| 5                        | Wert, der über die PC-Software eingegeben bzw. ausgewählt werden muss   |



### 1.3 Begriffserklärung

Absolut messender Positionssensor Sensor (Encoder) zur Erfassung von Lageänderungen oder Winkeländerungen. Die Signale des absolut messenden

Positionssensors werden für die Rückmeldung der Achsenposition verwendet. Nach dem Einschalten des Controllers können sofort absolute Zielpositionen kommandiert und erreicht werden. Eine

Referenzwertbestimmung ist nicht erforderlich.

Achse Auch als "logische Achse" bezeichnet. Logische Achsen bilden die

Translationen und Rotationen der bewegten Plattform des Positionierers und die Bewegungen der optional verwendbaren Versteller in der Firmware des C-886 ab. Jede Bewegungsrichtung entspricht einer logischen Achse. Weitere Informationen zu Translationen und Rotationen finden Sie im Handbuch des

Positionierers.

Alle Bewegungsbefehle des C-886 beziehen sich auf logische Achsen.

Achsorientierungs-Koordinatensystem Mit dem Achsorientierungs-Koordinatensystem kann die Richtung der Translationsachsen X und/oder Y und/oder Z dauerhaft geändert werden (z. B. wenn Z immer in die Richtung der werkseitigen X-Achse

zeigen soll). In der Werkseinstellung ist das

Achsorientierungs-Koordinatensystem PI\_Base aktiv.

**Arbeitsraum**Die Gesamtheit aller Kombinationen von Translationen und Rotationen, die der Positionierer von der aktuellen Position aus

anfahren kann, wird als Arbeitsraum bezeichnet.

Der Arbeitsraum kann durch folgende externe Faktoren eingeschränkt

werden:

Vorhandener Einbauraum

Abmessungen und Position der Last

Betriebs-Koordinatensystem

Mit dem Betriebs-Koordinatensystem werden die Positionsanzeige, die Bewegungsrichtung und der Drehpunkt für die Bewegungsplattform des Positionierers an die Anwendung angepasst. Es ist auch möglich, --> Work-und Tool-Koordinatensysteme zu verwenden. In der Werkseinstellung ist das Betriebs-Koordinatensystem ZERO aktiv.

**Drehpunkt**Der Drehpunkt beschreibt das Rotationszentrum (Schnittpunkt der

Rotationsachsen U, V und W).

Der Drehpunkt bewegt sich immer zusammen mit der Plattform. In Abhängigkeit vom aktiven --> Betriebs-Koordinatensystem kann der

Drehpunkt mit dem Befehl SPI aus dem Ursprung des

Koordinatensystems heraus in X- und/oder Y- und/oder Z-Richtung

Version: 1.0.0

verschoben werden. Der mit dem Befehl SPI verschiebbare

Drehpunkt wird auch als "Pivotpunkt" bezeichnet.



**Dynamikprofil** Umfasst die für jeden Zeitpunkt der Bewegung berechnete Zielposition,

Geschwindigkeit und Beschleunigung der Achse. Die errechneten Werte werden "kommandierte Werte" genannt. Das Dynamikprofil

kann vom Profilgenerator des C-886 oder von den

Funktionsgeneratoren erzeugt werden, oder es kann extern erzeugt und durch zyklische Übertragung von Zielpositionen an den C-886

übergeben werden.

**Firmware** Software, die auf dem Controller installiert ist.

Flüchtiger Speicher RAM-Baustein, in dem bei eingeschaltetem Controller die Parameter

gespeichert sind (Arbeitsspeicher). Die Parameterwerte im flüchtigen

Speicher bestimmen das aktuelle Verhalten des Systems.

In der PC-Software von PI werden die Parameterwerte im flüchtigen

Speicher auch als "Active Values" bezeichnet.

GCS PI General Command Set; Befehlssatz für Controller von PI.

Piezosteuerungen und Servocontroller können dank GCS mit minimalem Programmieraufwand gemeinsam betrieben werden.

Positionierer-System Die Kombination aus Positionierer, Controller, Kabelsatz und

Netzteil(en) wird in diesem Handbuch als "Positionierer-System"

bezeichnet.

Inkrementeller Sensor (Encoder) zur Erfassung von Lageänderungen oder Positionssensor Winkeländerungen. Die Signale des inkrementellen Positions

Winkeländerungen. Die Signale des inkrementellen Positionssensors werden für die Rückmeldung der Achsenposition verwendet. Nach dem Einschalten des Controllers muss eine Referenzwertbestimmung

durchgeführt werden, bevor absolute Zielpositionen kommandiert und

erreicht werden können.

**Koordinatensystem** Positionsanzeige, Bewegungsrichtung und Drehpunkt für die

Bewegungsplattform des Positionierers werden durch miteinander verkettete Koordinatensysteme bestimmt. Die Kette ist grundsätzlich

wie folgt aufgebaut (Ausgangspunkt > Endpunkt): -->

Koordinatensystem HEXAPOD, --> Korrektur-Koordinatensystem, -->

Achsorientierungs-Koordinatensystem, -->

Betriebs-Koordinatensystem.

Die Koordinatensysteme sind immer rechtshändige Systeme.

Das Koordinatensystem HEXAPOD bestimmt die grundsätzlichen Eigenschaften aller anderen Koordinatensysteme. HEXAPOD basiert auf der Konfigurationsdatei mit den Geometriedaten des Positionierers. Die Maßzeichnung im Handbuch des Positionierers zeigt jeweils die

Lage des Koordinatensystems HEXAPOD.

Mit dem Controller können eigene Koordinatensysteme definiert und

anstelle der werkseitig voreingestellten Koordinatensysteme

verwendet werden.

Achsorientierungs- und Korrektur-Koordinatensystem passen, basierend auf HEXAPOD, grundlegende Eigenschaften des aktiven Betriebs-Koordinatensystems an und müssen in den meisten Anwendungen gar nicht oder nur einmalig anwenderspezifisch

definiert und aktiviert werden.



Korrektur-Koordinatensystem

Mit dem Korrektur-Koordinatensystem können Fehler in der Ausrichtung des Positionierers dauerhaft korrigiert werden (z. B.

Einbaufehler). In der Werkseinstellung ist das Korrektur-Koordinatensystem PI\_Levelling aktiv.

Master-Modul

Das Master-Modul des C-886 führt zentrale Aufgaben aus:

- Parallelkinematische Ansteuerung: Umrechnung zwischen den kartesischen Koordinaten der Bewegungsplattform und den Positionen der einzelnen Antriebe
- Schnittstelle zur Kommunikation mit dem PC
- Interne Kommunikation mit den Slave-Modulen zur Ansteuerung der Antriebe des parallelkinematischen Positionierers und der optionalen Einzelachsen
- Bereitstellung von Datenrekorder. Funktionsgeneratoren und Makrofunktionalität
- Bereitstellung anwenderdefinierter Koordinatensysteme für den parallelkinematischen Positionierer

# **Positionierer**

Parallelkinematischer Der C-886 ist für den Betrieb eines parallelkinematischen Positionierers vorgesehen, der in diesem Handbuch auch kurz als "Positionierer" bezeichnet wird.

> Ein parallelkinematischer Positionierer kann ein Hexapod sein oder ein Aufbau, der mit passiven Beinen ausgestattet ist, die ieweils durch eine Kombination aus zwei Linearantrieben bewegt werden. Für die Bewegung einer logischen Achse der Plattform des Positionierers ist die

Bewegung mehrerer Linearantriebe notwendig.

Der C-886 berechnet aus den vorgegebenen Zielpositionen für die Translations- und Rotationsachsen des Positionierers die Zielpositionen

für die einzelnen Linearantriebe. Die Geschwindigkeiten und

Beschleunigungen der Linearantriebe werden so berechnet, dass alle

Antriebe zur selben Zeit starten und stoppen.

**PC-Software** Software, die auf dem PC installiert wird.

Permanenter **Speicher** 

EEPROM-Speicherchip (Festspeicher), von dem beim Start des Controllers die Standardwerte der Parameter in den flüchtigen

Speicher geladen werden.

In der PC-Software von PI werden die Parameterwerte im permanenten Speicher auch als "Startup Values" bezeichnet.

**Pivotpunkt** 

In Abhängigkeit vom aktiven --> Betriebs-Koordinatensystem kann der

Version: 1.0.0

Drehpunkt mit dem Befehl SPI aus dem Ursprung des

Koordinatensystems heraus in X- und/oder Y- und/oder Z-Richtung verschoben werden. Der mit dem Befehl SPI verschiebbare

Drehpunkt wird auch als "Pivotpunkt" bezeichnet.



#### Slave-Modul

Die Slave-Module des C-886 (auch "Antriebsmodule") sind die Schnittstellen zu den Antrieben des parallelkinematischen Positionierers und der optionalen Einzelachsen. Die Slave-Module erhalten vom Master-Modul die Ansteuerbefehle für die einzelnen Antriebe.

- Slave-Module für den parallelkinematischen Positionierer: Bei Auslieferung des C-886 sind die Module für den verwendeten Positionierer konfiguriert. Der Austausch der Module und direkte Zugriff auf die Einstellungen der Module darf nur nach Rücksprache mit PI erfolgen.
- Slave-Module für die zwei optionalen Einzelachsen:
   Die Module sind als optionales Zubehör erhältlich. Der Einbau und die Konfiguration der Module können vom Anwender vorgenommen werden.

Work- und Tool-Koordinatensysteme Für die Arbeit mit anwenderdefinierten Koordinatensystemen kann das Work-und-Tool-Konzept eingesetzt werden.

Das Work-und-Tool-Konzept verwendet eine Kombination aus zwei aktiven --> Betriebs-Koordinatensystemen ("Work-Koordinatensystem" und "Tool-Koordinatensystem"). Die Achsen X, Y, Z des Tool-Koordinatensystems sind immer fest mit der bewegten Plattform des Positionierers verbunden, d.h. das Tool-Koordinatensystem bewegt

sich zusammen mit der Plattform. Die Achsen X, Y, Z des Work-Koordinatensystems sind immer raumfest, d.h. das Work-Koordinatensystem bewegt sich **nicht** mit, wenn sich die Plattform des Positionierers bewegt.

Die aktuelle Position der bewegten Plattform des Positionierers ist als Position des Tool-Koordinatensystems im Work-Koordinatensystem zu verstehen.

Der Drehpunkt für Rotationen liegt immer im Ursprung des Tool-Koordinatensystems und bewegt sich deshalb genau wie das Tool-Koordinatensystem zusammen mit der Plattform.

### 1.4 Mitgeltende Dokumente

6

Alle in dieser Dokumentation erwähnten Geräte und Programme von PI sind in separaten Handbüchern beschrieben.

Dokumentation für den C-886 und die mitgelieferte PC-Software:

| Beschreibung  | Dokument                 |
|---|--------------------------|
| Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter                             | Technical Note C887T0007 |
| Bewegungen des Hexapods<br>Position und Orientierung im Raum, Drehpunkt | Technical Note C887T0021 |
| GCS LabVIEW-Treiberbibliothek für C-886                                 | MS246E Software Manual   |



| Beschreibung  | Dokument                 |
|---|--------------------------|
| LabVIEW Merge Tool  | SM154E Software Manual   |
| PI GCS 2.0 DLL  | SM151E Software Manual   |
| PI MATLAB-Treiber GCS 2.0   | SM155D Software Manual   |
| PIPython  | SM157D Benutzerhandbuch  |
| GCS Array<br>Datenformatbeschreibung  | SM146E Software Manual   |
| PIMikroMove®  | SM148E Software Manual   |
| PI Frequency Generator Tool In PIMikroMove® verfügbar für Controller mit Funktionsgenerator | Technical Note A000T0057 |
| PIStages3Editor   | SM156D Benutzerhandbuch  |
| PI Update Finder: Updates suchen und herunterladen  | A000T0028 Technical Note |
| PI Update Finder: PC ohne Internetverbindung aktualisieren                                  | A000T0032 Technical Note |

Benutzerhandbuch des parallelkinematischen Positionierers Benutzerhandbücher der optionalen Einzelachsen

Wenn Slave-Module für optionale Einzelachsen verwendet werden:

| Beschreibung                 | Dokument  |
|------------------------------|---|
| C-663.12C885 Controllermodul | C663T0004 User Manual,<br>MS241D Benutzerhandbuch |
| C-863.20C885 Controllermodul | C863T0005 User Manual,<br>MS205D Benutzerhandbuch |
| E-873.10C885 Controllermodul | E873T0002 User Manual,<br>PZ273D Benutzerhandbuch |

### 1.5 Handbücher herunterladen

#### **INFORMATION**

Wenn ein Handbuch fehlt oder Probleme beim Herunterladen auftreten:

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst (S. 267).



#### **INFORMATION**

Für Produkte, die mit Software ausgeliefert werden (CD im Lieferumfang), ist der Zugang zu den Handbüchern durch ein Kennwort geschützt. Geschützte Handbücher werden auf der Website erst nach Eingabe des Kennworts angezeigt.

Das Kennwort ist auf der CD des Produkts enthalten.

#### Für Produkte mit CD: Kennwort identifizieren

- 1. Legen Sie die CD des Produkts in das PC-Laufwerk ein.
- 2. Wechseln Sie auf der CD in das Verzeichnis Manuals.
- 3. Öffnen Sie im Verzeichnis Manuals die Release News (Datei mit dem Namensbestandteil *Releasenews*).
- 4. Entnehmen Sie dem Abschnitt "User login for software download" in den Release News den Benutzernamen (user name) und das Kennwort (password).

#### Handbücher herunterladen

- Öffnen Sie die Website www.pi.de.
- 2. Wenn der Zugang zu den Handbüchern durch ein Kennwort geschützt ist:
  - a) Klicken Sie auf Login.
  - b) Melden Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Kennwort an.
- 3. Klicken Sie auf Suche.
- 4. Geben Sie die Produktnummer bis zum Punkt (z. B. P-882) oder die Produktfamilie (z. B. PICMA® Bender) in das Suchfeld ein.
- 5. Klicken Sie auf **Suche starten** oder drücken Sie die **Enter**-Taste.
- 6. Öffnen Sie über die Liste der Suchergebnisse die entsprechende Produktdetailseite:
  - a) Wenn notwendig: Scrollen Sie in der Liste nach unten.
  - b) Wenn notwendig: Klicken Sie am Ende der Liste auf Weitere Suchergebnisse laden.
  - c) Klicken Sie in der Liste auf das entsprechende Produkt.
- 7. Scrollen Sie auf der Produktdetailseite nach unten zum Bereich **Downloads**.
  - Die Handbücher werden unter **Dokumentation** angezeigt.
- 8. Klicken Sie auf das gewünschte Handbuch und speichern Sie es auf der Festplatte Ihres PC oder auf einem Datenträger.



### 2 Sicherheit

### In diesem Kapitel

| Bestimmungsgemäße Verwendung   | . 9 |
|--------------------------------|-----|
| Allgemeine Sicherheitshinweise | . 9 |

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der C-886 ist ein Laborgerät im Sinne der DIN EN 61010-1. Er ist für die Verwendung in Innenräumen und in einer Umgebung vorgesehen, die frei von Schmutz, Öl und Schmiermitteln ist.

Entsprechend seiner Bauform ist der C-886 vorgesehen für den geregelten Betrieb eines parallelkinematischen Positionierers von Pl. An den C-886 dürfen nur Positionierer mit passendem Antriebstyp gemäß der Spezifikationen (S. 269) angeschlossen werden.

Der C-886 darf nicht für andere als die in diesem Benutzerhandbuch genannten Zwecke verwendet werden.

Der C-886 darf nur unter Einhaltung der technischen Spezifikationen und Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch verwendet werden. Für die Prozessvalidierung ist der Betreiber verantwortlich.

### 2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Der C-886 ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Bei unsachgemäßer Verwendung des C-886 können Benutzer gefährdet werden und/oder Schäden am C-886 entstehen.

- ➤ Benutzen Sie den C-886 nur bestimmungsgemäß und in technisch einwandfreiem Zustand.
- Lesen Sie das Benutzerhandbuch.
- > Beseitigen Sie Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend.

Der Betreiber ist für den korrekten Einbau und Betrieb des C-886 verantwortlich.

- Installieren Sie den C-886 in der Nähe der Stromversorgung, damit der Netzstecker schnell und einfach vom Netz getrennt werden kann.
- Verwenden Sie zum Anschließen des C-886 an die Stromversorgung die mitgelieferten Komponenten (Netzteil, Adapter, Netzkabel (S. 24)).



Wenn eine der mitgelieferten Komponenten für das Anschließen an die Stromversorgung ersetzt werden muss, verwenden Sie eine ausreichend bemessene Komponente.

### 2.2.1 Organisatorische Maßnahmen

#### Benutzerhandbuch

- ➤ Halten Sie dieses Benutzerhandbuch ständig am C-886 verfügbar. Die aktuellen Versionen der Benutzerhandbücher stehen auf unserer Website zum Herunterladen (S. 7) bereit.
- Fügen Sie alle vom Hersteller bereitgestellten Informationen, z. B. Ergänzungen und Technical Notes, zum Benutzerhandbuch hinzu.
- Wenn Sie den C-886 an Andere weitergeben, fügen Sie dieses Handbuch und alle sonstigen vom Hersteller bereitgestellten Informationen bei.
- Führen Sie Arbeiten grundsätzlich anhand des vollständigen Benutzerhandbuchs durch. Fehlende Informationen aufgrund eines unvollständigen Benutzerhandbuchs können zu leichten Verletzungen und zu Sachschäden führen.
- Installieren und bedienen Sie den C-886 nur, nachdem Sie dieses Benutzerhandbuch gelesen und verstanden haben.

#### Personalqualifikation

Nur autorisiertes und entsprechend qualifiziertes Personal darf den C-886 installieren, in Betrieb nehmen, bedienen, warten und reinigen.

#### 2.2.2 Maßnahmen bei der Installation

Version: 1.0.0

Unzulässige mechanische Belastung und Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung können den Positionierer beschädigen.

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen im Handbuch des Positionierers.
- Überschreiten Sie nicht die Kräfte und Drehmomente, die für den Positionierer spezifiziert sind, siehe Handbuch des Positionierers.

Das Anschließen eines ungeeigneten Antriebstyps kann zu Schäden am Antrieb oder C-886 führen.

> Schließen Sie an die Slave-Module des C-886 nur einen geeigneten Antriebstyp an.



#### 2.2.3 Maßnahmen bei Inbetriebnahme und Betrieb

Bei fehlendem oder nicht ordnungsgemäß angeschlossenem Schutzleiter können im Falle eines Fehlers oder Defekts gefährliche Berührungsspannungen am C-886 entstehen. Wenn Berührungsspannungen vorhanden sind, kann das Berühren des C-886 zu leichten Verletzungen durch Stromschlag führen.

- > Schließen Sie den C-886 vor Inbetriebnahme an einen Schutzleiter an (S. 46).
- > Entfernen Sie den Schutzleiter **nicht** während des Betriebs.
- Wenn der Schutzleiter vorübergehend entfernt werden muss (z. B. bei Umbauten), schließen Sie den C-886 vor erneuter Inbetriebnahme wieder an den Schutzleiter an.

Zwischen den bewegten Teilen des Positionierers und einem feststehenden Teil oder Hindernis besteht die Gefahr von leichten Verletzungen durch Quetschung.

➤ Halten Sie Ihre Finger von Bereichen fern, in denen sie von bewegten Teilen erfasst werden können.

Wenn die Kommunikation zwischen C-886 und PC über TCP/IP hergestellt wird, bietet die PC-Software alle im selben Netzwerk vorhandenen Controller zur Auswahl an. Nach Auswahl eines C-886 für die Verbindung werden alle Befehle an diesen Controller geschickt. Bei Auswahl eines falschen Controllers besteht für das Bedien- und Wartungspersonal des angeschlossenen Positionierers die Gefahr von leichten Verletzungen durch Quetschung aufgrund von unerwartet kommandierten Bewegungen.

Wenn in der PC-Software mehrere C-886 angezeigt werden, vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen C-886 auswählen.

Die Konfiguration des C-886 muss auf den Positionierer abgestimmt sein. Bei Verwendung einer falschen Konfiguration kann der Positionierer durch unkontrollierte Bewegungen oder Kollisionen beschädigt werden. Bei Auslieferung ist der C-886 für den verwendeten Positionierer konfiguriert.

- ➤ Prüfen Sie die Konfiguration: Nachdem Sie die Kommunikation über TCP/IP (S. 57) oder USB (S. 64) hergestellt haben, senden Sie den Befehl CST?. Die Antwort zeigt an, auf welchen Positionierer der C-886 abgestimmt ist.
- ➤ Betreiben Sie den Positionierer nur mit einem C-886, dessen Konfigurationsdaten auf den Positionierer abgestimmt sind.
- Ändern Sie die Einstellungen der Slave-Module für die Antriebe des Positionierers nur nach Rücksprache mit PI.

Kollisionen können den Positionierer, die zu bewegende Last und die Umgebung beschädigen. Generelle Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen:

Stellen Sie sicher, dass im Arbeitsraum des Positionierers keine Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung möglich sind.



- Platzieren Sie keine Gegenstände in Bereichen, in denen sie von bewegten Teilen erfasst werden können.
- ➤ Halten Sie bei einer Fehlfunktion des Controllers die Bewegung sofort an.
- Beachten Sie, dass sich der Positionierer während einer Referenzfahrt auf unvorhersehbare Weise bewegt.

In Abhängigkeit von der Quelle des Bewegungsprofils kann sich die Plattform des Positionierers unter bestimmten Bedingungen auf einer undefinierten Bahn bewegen. Dadurch sind Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung möglich.

Wenn das Bewegungsprofil durch den Profilgenerator des C-886 festgelegt wird (Standard):

- Vermeiden Sie das Senden neuer Zielpositionen, wenn sich der Positionierer (Achsen X, Y, Z, U, V, W) noch bewegt.
- Wenn neue Zielpositionen gesendet werden müssen, während sich der Positionierer noch bewegt (Achsen X, Y, Z, U, V, W): Setzen Sie mit Bewegungsbefehlen nur Zielpositionen, die von der aktuellen Position maximal um den Wert des Parameters Path Control Step Size (ID 0x19001504) abweichen.

Wenn das Bewegungsprofil durch aufeinander folgende MOV-Befehle festgelegt wird:

Setzen Sie mit den aufeinanderfolgenden MOV-Befehlen nur Zielpositionen, deren Abstand zueinander maximal so groß wie der Wert des Parameters *Path Control Step Size* (ID 0x19001504) ist.

Wenn die tatsächliche Belastung der Bewegungsplattform des Positionierers die auf der Selbsthemmung der Linearantriebe basierende maximale Haltekraft überschreitet, kann das Ausschalten des Servomodus ungewollte Positionsänderungen des Positionierers verursachen. Dadurch sind Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung möglich.

- > Stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Belastung der Bewegungsplattform des Positionierers die auf der Selbsthemmung der Linearantriebe basierende maximale Haltekraft nicht überschreitet, bevor Sie den Servomodus ausschalten, den C-886 neu starten oder ausschalten.
- Sorgen Sie für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, um eine ungewollte Deaktivierung des Positionierer-Systems und daraus resultierende ungewollte Positionsänderungen des Positionierers zu vermeiden.

Unpassende Parametereinstellungen können zu unsachgemäßem Betrieb oder zur Beschädigung der angeschlossenen Mechanik führen.

Ändern Sie Parameter nur nach sorgfältiger Überlegung.



### 2.2.4 Maßnahmen bei der Wartung

Der C-886 enthält elektrostatisch gefährdete Bauteile, die bei Kurzsschlüssen oder Überschlägen beschädigt werden können.

> Trennen Sie vor dem Reinigen des Gehäuses den C-886 von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.



## 3 Produktbeschreibung

### In diesem Kapitel

| Merkmale und Anwendungsbereich    |    |
|-----------------------------------|----|
| Modellübersicht                   |    |
| Produktansicht                    |    |
| Typenschild                       |    |
| Lieferumfang                      |    |
| Optionales Zubehör                |    |
| Kommandierbare Elemente           |    |
| Wichtige Komponenten der Firmware |    |
| Bewegungen des Positionierers     |    |
| Kommunikationsschnittstellen      |    |
| PC-Softwareübersicht              | 38 |

### 3.1 Merkmale und Anwendungsbereich

#### 3.1.1 Funktionen im Überblick

Der C-886 Controller ist für die Ansteuerung eines parallelkinematischen Positionierers in sechs Freiheitsgraden vorgesehen. Die Bewegungsbefehle verwenden kartesische Koordinaten. Der C-886 rechnet diese um in die jeweiligen Positionen und Geschwindigkeiten der einzelnen Antriebe, bevor sich die Plattform in die gewünschte Position bewegt.

- TCP/IP- und USB-Schnittstelle für die Kommunikation
- Wenn die entsprechenden Slave-Module im C-886 installiert sind: Anschlüsse für bis zu zwei optionale Einzelachsen mit frei wählbarem Antriebstyp
- Anwenderdefinierte Koordinatensysteme möglich, inklusive Work- und Tool-Koordinatensysteme
- Nichtflüchtiger Makrospeicher
- Datenrekorder
- Funktionsgenerator
- Umfangreiches Softwarepaket verfügbar



#### 3.1.2 Master- und Slave-Module

Um die breite Palette der von PI angebotenen Antriebskonzepte zu unterstützen, ist der C-886 modular aufgebaut. Jeder C-886 besteht aus einem Master-Modul und mehreren Slave-Modulen.




Abbildung 1: Beispiel: C-886.31 mit Modul C-863.20C885 für optionale Einzelachsen

SO Slave-Modul für optionale Einzelachsen

SPP Slave-Module für den parallelkinematischen Positionierer

M Master-Modul

Das Master-Modul des C-886 führt zentrale Aufgaben aus:

- Parallelkinematik-Berechnung: Umrechnung zwischen den kartesischen Koordinaten der Bewegungsplattform und den Positionen der einzelnen Antriebe
- Schnittstelle zur Kommunikation mit dem PC
- Interne Kommunikation mit den Slave-Modulen zur Ansteuerung der Antriebe des parallelkinematischen Positionierers und der optionalen Einzelachsen
- Bereitstellung von Datenrekorder, Funktionsgeneratoren und Makrofunktionalität
- Bereitstellung anwenderdefinierter Koordinatensysteme für den parallelkinematischen Positionierer



Die Slave-Module des C-886 (auch "Antriebsmodule") sind die Schnittstellen zu den Antrieben des parallelkinematischen Positionierers und der optionalen Einzelachsen. Die Slave-Module erhalten vom Master-Modul die Befehle für die Ansteuerung der einzelnen Antriebe.

- Slave-Module für den parallelkinematischen Positionierer:
  - Bei Auslieferung des C-886 sind die Module für den verwendeten Positionierer konfiguriert. Der Austausch der Module und Zugriff auf die Einstellungen der Module darf nur nach Rücksprache mit PI erfolgen.
- Slave-Module für die optionalen Einzelachsen:

Die Module sind als optionales Zubehör (S. 24) erhältlich. Der Einbau und die Konfiguration der Module können vom Anwender vorgenommen werden. Für die Konfiguration der Module können die Einträge der Verstellerdatenbank PIStages3 verwendet werden.

#### 3.2 Modellübersicht

Der C-886 Controller ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

| Modell   | Bezeichnung  |
|----------|--|
| C-886.1  | Controller für parallelkinematische Positionierer, 6 Achsen, für DC-Motoren, TCP/IP, USB, 2 optionale Einzelachsen                       |
| C-886.2  | Controller für parallelkinematische Positionierer, 6 Achsen, für 2-Phasen-Schrittmotoren, TCP/IP, USB, 2 optionale Einzelachsen          |
| C-886.31 | Controller für parallelkinematische Positionierer, 6 Achsen, für Q-Motion® Piezoträgheitsantriebe, TCP/IP, USB, 2 optionale Einzelachsen |



### 3.3 Produktansicht

### 3.3.1 Vorderwand




Abbildung 2: C-886.1 Vorderwand, ohne Slave-Module für optionale Einzelachsen




Abbildung 3: C-886.2 Vorderwand, ohne Slave-Module für optionale Einzelachsen

18






Abbildung 4: C-886.31 Vorderwand, ohne Slave-Module für optionale Einzelachsen

#### Master-Modul:

| Beschriftung | Тур      | Funktion  |
|--------------|----------|---|
| Power        | LED      | Power:  |
|              | grün/aus | ■ An: Der C-886 ist bereit für den Normalbetrieb.   |
|              |          | <ul> <li>Aus: Der C-886 bootet. / Der C-886 ist nicht an der<br/>Stromversorgung angeschlossen.</li> </ul>  |
| Master       | LED      | Fehleranzeige für das Master-Modul:   |
|              | rot/aus  | ■ An: Fehler (Fehlercode ≠ 0)   |
|              |          | <ul> <li>Aus: Kein Fehler (Fehlercode = 0). / Der C-886 ist nicht<br/>an der Stromversorgung angeschlossen.</li> </ul>                                  |
|              |          | Der Fehlercode kann mit dem Befehl ERR? abgefragt werden. Durch die Abfrage wird der Fehlercode auf null zurückgesetzt, und die LED wird ausgeschaltet. |



| Beschriftung | Тур               | Funktion  |
|--------------|-------------------|---|
| Network      | LED rot/grün/aus  | <ul> <li>Statusanzeige für Slave-Module:</li> <li>Aus: Es liegt kein Fehler vor (Fehlercode = 0). / Der C-886 bootet. / Der C-886 ist nicht an der Stromversorgung angeschlossen.</li> <li>Grün: Alle Slave-Module sind bereit für den Normalbetrieb.</li> <li>Rot: Fehler in der internen Kommunikation oder in mindestens einem der Slave-Module (Fehlercode ≠ 0). Wenn das betroffene Slave-Modul mit einer LED für die Fehleranzeige ausgestattet ist, zeigt auch diese LED den Fehler an.</li> </ul> |
| Data         | Slot für SD-Karte | Für künftige Verwendung; derzeit keine Funktion.  |
| <u>=</u>     | Buchse RJ45       | Netzwerkverbindung über TCP/IP  |
| •            | Mini-USB Typ B    | Universal Serial Bus für Verbindung zum PC  |

### Nur C-886.1: Slave-Module für den parallelkinematischen Positionierer:

| Beschriftung     | Тур          | Funktion  |
|------------------|--------------|---|
| Axis 1<br>Axis 2 | D-Sub 15 (f) | Anschlüsse für die Antriebe des parallelkinematischen Positionierers. Nur für DC-Motoren! |

### Nur C-886.2: Slave-Module für den parallelkinematischen Positionierer:

| Beschriftung | Тур      | Funktion  |
|--------------|----------|---|
| STA          | LED      | Status des Slave-Moduls:  |
|              | grün/aus | <ul> <li>Dauerhaftes Leuchten: Modul ist bereit für den<br/>Normalbetrieb</li> </ul>  |
|              |          | <ul> <li>Blinken: Modul befindet sich im Firmware-Update-<br/>Modus</li> </ul>        |
|              |          | <ul> <li>Aus: Modul ist nicht an der Versorgungsspannung<br/>angeschlossen</li> </ul> |



| Beschriftung | Тур            | Funktion  |
|--------------|----------------|---|
| ERR          | LED<br>rot/aus | Fehleranzeige für Slave-Modul:  An: Fehler. Der Fehler wird auch durch die LED Network des Master-Moduls angezeigt.  Aus: Kein Fehler |
| Motor        | D-Sub 26 (f)   | Anschluss für einen Antrieb des parallelkinematischen Positionierers. Nur für 2-Phasen-Schrittmotoren!                                |

### Nur C-886.31: Slave-Module für den parallelkinematischen Positionierer:

| Beschriftung                 | Тур          | Funktion  |
|------------------------------|--------------|---|
| Status                       | LED          | Status des Slave-Moduls:  |
|                              | rot/grün/aus | <ul> <li>Rot: Fehler. Der Fehler wird auch durch die LED</li> <li>Network des Master-Moduls angezeigt.</li> </ul> |
|                              |              | <ul> <li>Dauerhaft grün: Modul ist bereit für den<br/>Normalbetrieb</li> </ul>                                    |
|                              |              | <ul> <li>Blinken grün: Modul befindet sich im<br/>Firmware-Update- Modus</li> </ul>                               |
|                              |              | <ul> <li>Aus: Modul ist nicht an der Versorgungsspannung<br/>angeschlossen</li> </ul>                             |
| Motor & Sensor  O V to 100 V | D-Sub 15 (f) | Anschlüsse für die Antriebe des parallelkinematischen Positionierers. Nur für Q-Motion® Piezoträgheitsantriebe!   |



#### 3.3.2 Rückwand




Abbildung 5: C-886 Rückwand

- 1 Schutzleiteranschluss
- 2 Anschluss für die Versorgungsspannung

| Beschriftung | Тур  | Funktion  |
|--------------|--|---|
|              | Gewindebolzen mit<br>Befestigungs-<br>material für<br>Schutzleiter                         | Schutzleiteranschluss (S. 46)  Der Gewindebolzen muss an einen Schutzleiter angeschlossen werden, da der C-886 nicht über den Netzteil-Anschluss geerdet ist. |
| GND +24V     | Durchführungs-<br>klemmen mit<br>Schraubanschluss,<br>Querschnitt<br>0,5 mm² bis<br>16 mm² | Anschluss für die Versorgungsspannung<br>Anschlussbelegung gemäß Beschriftung<br>Maximale Stromaufnahme: 32 A   |



# 3.4 Typenschild

| Beschriftung                  | Funktion   |
|-------------------------------|--|
| <b>20</b>                     | DataMatrix-Code (Beispiel; enthält die Seriennummer)   |
| C-886.31                      | Produktbezeichnung (Beispiel), die Stellen nach dem Punkt kennzeichnen das Modell  |
| PI                            | Herstellerlogo   |
| 117567891                     | Seriennummer (Beispiel), individuell für jeden C-886 Bedeutung der Stellen (Zählung von links): 1 = interne Information, 2 und 3 = Herstellungsjahr, 4 bis 9 = fortlaufende Nummer |
| Country of Origin:<br>Germany | Herkunftsland  |
| $\triangle$                   | Warnzeichen "Handbuch beachten!"   |
| X                             | Altgeräteentsorgung (S. 279)   |
| CE                            | Konformitätszeichen CE   |
| WWW.PI.WS                     | Herstelleradresse (Website)  |

# 3.5 Lieferumfang

| Artikel-<br>nummer | Komponenten  |
|--------------------|--|
| C-886              | Controller gemäß Ihrer Bestellung  |
| 000036360          | USB-Kabel (Typ A auf Mini-B) zur Verbindung mit dem PC   |
| C-885.PS           | Separates 24-V-Weitbereichsnetzteil (85 W / 3,54 A) zur Verwendung bei<br>Netzspannungen von 100 bis 240 V AC und Spannungsfrequenzen von 50 oder<br>60 Hz<br>Anschluss zum C-886: Molex Mini Fit 6-pol. (f) |
| 3763               | Netzkabel  |
| 000058055          | Adapter für den Netzteil-Anschluss; Molex Mini Fit 6-pol. (m) auf Aderendhülsen 4 mm²  |
| C-886.CD           | CD mit PC-Software und Dokumentation   |
| MS245D             | Benutzerhandbuch für den C-886   |



## 3.6 Optionales Zubehör

Folgende Module können als Slave-Module für optionale Einzelachsen im C-886 verwendet werden:

| Bestell-<br>nummer | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| C-863.20C885       | Motion-Controller-Modul für DC-Motoren, 2 Achsen, für PIMotionMaster, PID-Regler   |
| C-663.12C885       | Mercury Step Schrittmotor-Controllermodul, 1 Achse, HD D-Sub 26, für PIMotionMaster, 1 Achse, geregelter und ungeregelter Betrieb, Unterstützung externer Sensoren |
| E-873.10C885       | Q-Motion® Controllermodul für PIMotionMaster, 1 Achse, für Systeme mit piezoelektrischem Trägheitsantrieb  |

Nach dem Einbau von Slave-Modulen für optionale Einzelachsen kann das Abdecken freier Steckplätze erforderlich sein. Verfügbare Abdeckplatten:

| Bestell-<br>nummer | Beschreibung                                 |
|--------------------|--|
| C-885.AP1          | Abdeckplatte für PIMotionMaster, 3 HE, 4 TE  |
| C-885.AP2          | Abdeckplatte für PIMotionMaster, 3 HE, 8 TE  |
| C-885.AP4          | Abdeckplatte für PIMotionMaster, 3 HE, 16 TE |
| C-885.AP8          | Abdeckplatte für PIMotionMaster, 3 HE, 32 TE |

Wenden Sie sich bei Bestellungen an den Kundendienst (S. 267).



### 3.7 Kommandierbare Elemente

### 3.7.1 Kennungen für den Normalbetrieb des C-886

Die folgende Tabelle enthält die mit den Befehlen des GCS (S. 115) kommandier- oder auslesbaren Elemente.

| Element            | An-<br>zahl | Ken-<br>nung        | Beschreibu  | ng   |     |      |       |      |   |   |
|--------------------|-------------|---------------------|---|--|-----|------|-------|------|---|---|
| Logische Achse     | 6           | X, Y, Z,<br>U, V, W | Die logischen Achsen X bis W bilden die<br>Translationen und Rotationen der<br>Bewegungsplattform des parallelkinematischen<br>Positionierers in der Firmware des C-886 ab.<br>Translationsachsen: X, Y und Z<br>Rotationsachsen: U, V und W                              |  |     |      |       |      |   |   |
| Logische Achse     | 2           | S1, S2              | Die logischen Achsen S1 und S2 bilden die<br>Bewegung der optionalen Einzelachsen in der<br>Firmware des C-886 ab.  |  |     |      |       |      |   |   |
| Funktionsgenerator | 8           | 1 bis 8             | Jeder Funktionsgenerator (S. 79) ist einer logischen<br>Achse fest zugeordnet:  |  |     |      |       |      |   |   |
|                    |             |                     | Mechanik  | Mechanik Parallelkinematischer Positionierer |     |      |       |      |   |   |
|                    |             |                     | Achse   | Х  | Υ   | Z    | U     | ٧    | W |   |
|                    |             |                     | Funktions-<br>generator   | 1  | 2   | 3    | 4     | 5    | 6 |   |
|                    |             |                     | Mechanik  |  |     | Einz | elach | isen |   |   |
|                    |             |                     | Achse   | Achse  |     | S1   |       | S2   |   |   |
|                    |             |                     | Funktionsge   | nera   | tor | 7    |       | 8    |   | ] |
| Kurventabelle      | 100         | 1 bis<br>100        | Die Kurventabellen enthalten die gespeicherten Daten (insgesamt 10.000 Punkte) für die Kurvenformen, die durch die Funktionsgeneratoren ausgegeben werden.  Der Wert des Parameters <i>Number Of Waves</i> (ID 0x1300010A) gibt die Anzahl der Kurventabellen (S. 79) an. |  |     |      |       |      |   |   |

26



| Element                        | An-<br>zahl     | Ken-<br>nung   | Beschreibung  |
|--------------------------------|-----------------|--|---|
| Koordinatensystem              | Unbe-<br>grenzt | Name<br>wird<br>beim<br>Definie-<br>ren des<br>Koordi-<br>naten-<br>systems<br>verge-<br>ben | Mit dem Controller können eigene Koordinatensysteme definiert und anstelle der werkseitig voreingestellten Koordinatensysteme verwendet werden. Weitere Informationen siehe "Bewegungen des Positionierers" (S. 29). Konventionen für Namen von Koordinatensystemen: Zulässige Zeichen: 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_ Die Zeichenanzahl ist unbegrenzt. Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen. Reservierte Namen, die nicht zum Definieren, Kopieren oder Löschen verwendet werden dürfen: HEXAPOD, PI_LEVELLING, PI_BASE, ZERO, 0, NULL, XML, KLF, KLF(USER), KLF(PI), KLD, KLD(USER), KLD(PI), KSB, KSB(USER), KSB(PI), KSD, KSF, KST, KSW Jeder Name darf nur einmal vorhanden sein. Ein vorhandenes Koordinatensystem, das nicht verwendet wird, wird beim Anlegen (Definieren, Erzeugen einer Kopie) eines Koordinatensystems mit demselben Namen überschrieben. |
| Daten-<br>rekorder-<br>tabelle | 36              | 1 bis 36   | Die Datenrekordertabellen enthalten die aufgezeichneten Daten. Der C-886 hat 36 Datenrekordertabellen (Abfrage mit TNR? (S. 206)) mit maximal 8192 Datenpunkten pro Tabelle. Die Anzahl der Punkte pro Datenrekordertabelle kann mit dem Parameter <i>Data Recorder Points Per Table</i> (ID 0x16000201) eingestellt werden.  |
| System                         | 1               | 1  | C-886 als Gesamtsystem.   |

### 3.7.2 Kennungen für direkten Zugriff auf Slave-Module

Die Kennungen in der folgenden Tabelle sind nur relevant, wenn der direkte Zugriff auf Slave-Module oder einzelne Antriebe erforderlich ist. Typischer Anwendungsfall: Die Slave-Module für die optionalen Einzelachsen müssen konfiguriert werden, Details siehe "Slave-Module für Einzelachsen konfigurieren" (S. 66).

Die Slave-Module für den parallelkinematischen Positionierer sind bei Auslieferung des C-886 verwendungsfertig konfiguriert. Das Ändern von Einstellungen oder die Kommandierung von Bewegungen über den direkten Zugriff auf diese Slave-Module kann zu Schäden am Positionierer führen.



Greifen Sie nur nach Rücksprache mit PI direkt auf die Slave-Module für die Antriebe des parallelkinematischen Positionierers zu.

Grundsätzlich sind beim direkten Zugriff auf Slave-Module in jeder Befehlszeile die Kennungen des anzusprechenden Slave-Moduls und des anzusprechenden Antriebs erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Slave-Module (S. 6), insbesondere in "Empfänger- und Senderadresse". Anmerkung: Die Bezeichnungen in diesem Handbuch weichen von den Bezeichnungen in der Dokumentation der Slave-Module ab:

- Slave-Modul = anzusprechender Controller (Empfänger)
- Unterstützter Antrieb = Achse

#### **INFORMATION**

Bei direktem Zugriff auf die Slave-Module werden Befehle ohne Modul-Kennung oder mit der Modul-Kennung 1 an das Master-Modul des C-886 gesendet.

Wenn Sie mit der PC-Software PIMikroMove® direkt auf die Slave-Module zugreifen: PIMikroMove® übernimmt die Adressierung der Slave-Module, so dass im Fenster *Command entry* die Modul-Kennungen weggelassen werden müssen.

Die Zählung der Slave-Module beginnt mit dem Modul, das sich im Gehäuse des C-886 direkt neben dem Master-Modul befindet.

| Element  | An-<br>zahl | Ken-<br>nung           | Beschreibung   |  |
|--|-------------|------------------------|--|--|
| Slave-Module für<br>den parallelkinema-<br>tischen | 3/6         | 1 bis 3 /<br>6<br>oder | Die Anzahl der Slave-Module für den parallelkinematischen Positionierer hängt davon ab, wie viele Antriebe pro Modul unterstützt werden: |  |
| Positionierer                                      |             | 2 bis 4 /              | <ul> <li>Drei Slave-Module, wenn pro Modul zwei<br/>Antriebe unterstützt werden</li> </ul>   |  |
|  |             |                        | <ul> <li>Sechs Slave-Module, wenn pro Modul ein<br/>Antrieb unterstützt wird</li> </ul>  |  |
|  |             |                        | Die Zählweise der Kennungen ist unterschiedlich:   |  |
|  |             |                        | ■ 1 bis 3 / 6 in der Antwort auf den Befehl SPA?   |  |
|  |             |                        | 2 bis 4 / 7 in der Antwort auf den Befehl VER?   |  |



| Element                                       | An-<br>zahl  | Ken-<br>nung         | Beschreibung  |
|---|--------------|----------------------|---|
| Slave-Module für<br>optionale<br>Einzelachsen | maximal<br>2 | 5, 6<br>oder<br>8, 9 | Die Kennungen der Slave-Module für optionale<br>Einzelachsen hängen von der Anzahl der<br>Slave-Module für den parallelkinematischen<br>Positionierer ab:                           |
|   |              |                      | <ul> <li>Wenn drei Module für den Positionierer<br/>vorhanden sind: 5, 6</li> </ul>   |
|   |              |                      | <ul> <li>Wenn sechs Module für den Positionierer<br/>vorhanden sind: 8, 9</li> </ul>  |
|   |              |                      | Die maximale Anzahl der Slave-Module für optionale Einzelachsen hängt davon ab, wie viele Antriebe pro Modul unterstützt werden. Optionen:  |
|   |              |                      | ■ Ein Slave-Modul, das zwei Antriebe unterstützt  |
|   |              |                      | <ul> <li>Zwei Slave-Module, die jeweils einen Antrieb<br/>unterstützen</li> </ul>   |
| Antriebe pro<br>Slave-Module                  | maximal<br>2 | 1, 2                 | Die Anzahl der unterstützten Antriebe pro<br>Slave-Modul hängt vom Modul-Typ ab: 1 oder 2.<br>In der Dokumentation der Slave-Module werden<br>die Antriebe als "Achsen" bezeichnet. |

# 3.8 Wichtige Komponenten der Firmware

Die Firmware des C-886 stellt die folgenden funktionalen Einheiten bereit:

| Firmware-<br>Komponente      | Beschreibung  |
|------------------------------|---|
| ASCII-Befehle                | Die Kommunikation mit dem C-886 kann mit den Befehlen des PI General Command Set (GCS; Version 2.0) geführt werden. Der GCS ist von der Hardware (Controller, angeschlossene Versteller) unabhängig.  Beispiele für die Verwendung des GCS:  Bewegungen des Positionierers starten  System- und Bewegungswerte abfragen  Koordinatensystem definieren  Eine Liste der verfügbaren Befehle finden Sie im Abschnitt  "Befehlsübersicht" (S. 118). |
| Konfigurations-<br>Parameter | <ul> <li>Schnittstellenparameter siehe "Kommunikation über<br/>TCP/IP-Schnittstelle herstellen" (S. 57)</li> <li>Weitere Parameter siehe "Anpassen von Einstellungen" (S. 247)</li> </ul>   |



| Firmware-<br>Komponente | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| Befehlsebenen           | Die Verfügbarkeit von Befehlen und das Schreibrecht auf die Parameter werden durch Befehlsebenen festgelegt. Die aktuelle Befehlsebene kann mit dem Befehl CCL geändert werden. Dazu kann die Eingabe eines Kennworts erforderlich sein.  Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Anpassen von Einstellungen" (S. 247).  |
| Datenrekorder           | Der C-886 besitzt einen Echtzeit-Datenrekorder (S. 76) für Positionswerte und Statusregister-Bits.  |
| Funktionsgenerator      | Jede Achse kann von einem Funktionsgenerator gesteuert werden, der Kurvenformen ausgibt. Der Funktionsgenerator eignet sich besonders für dynamische Anwendungen, bei denen periodische Bewegungen der Achse ausgeführt werden (S. 79).   |
| Makros                  | Der C-886 kann Makros speichern. Über die Makrofunktion können Befehlssequenzen festgelegt und dauerhaft gespeichert werden. Ein Startup-Makro kann festgelegt werden, das bei jedem Einschalten oder Neustart des C-886 ausgeführt wird. Dies vereinfacht den Betrieb ohne Verbindung zum PC. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Controllermakros" (S. 103). |

Die Firmware kann mit einem Hilfsprogramm aktualisiert werden (S. 258).

### 3.9 Bewegungen des Positionierers

### 3.9.1 Unterstützte Bewegungsarten

Der C-886 unterstützt die folgenden Bewegungsarten:

| Bewegungsart  | Befehle zum Auslösen der Bewegung  |
|---|--|
| Referenzfahrt (S. 140)                                  | FRF  |
| Punkt-zu-Punkt-<br>Bewegung;<br>Profilgenerator erzeugt | MOV: Bewegung zu absoluter Zielposition Der Parameter <i>Trajectory Source</i> (ID 0x19001900) muss den Wert 0 haben (Standard).   |
| das Dynamikprofil<br>(S. 31)                            | STE, IMP: Sprung oder Impuls starten, mit Datenaufzeichnung MVR: Bewegung zu relativer Zielposition MRT, MRW: Bewegt die angegebene Achse relativ im Tool- bzw. Work-Koordinatensystem. Siehe "Begriffserklärung" (S. 3) für weiterführende Erläuterungen zu Koordinatensystemen |



| Bewegungsart   | Befehle zum Auslösen der Bewegung   |
|--|---|
| Zyklische Übertragung<br>von Zielpositionen<br>(S. 33) | Aufeinander folgende MOV-Befehle Der Parameter <i>Trajectory Source</i> (ID 0x19001900) muss den Wert 1 = "Dynamikprofil wird durch aufeinander folgende MOV-Befehle festgelegt" haben. |
| Funktionsgenerator (S. 79)                             | WGO: Startet/stoppt die Funktionsgeneratorausgabe   |

#### **INFORMATION**

Der C-886 kann Befehlsfolgen als Controllermakros (S. 103) speichern und abarbeiten. Über die Kommunikationsschnittstellen des C-886 können sämtliche Befehle gesendet werden, während auf dem C-886 ein Makro läuft. Der Makroinhalt und Befehle, die über die Kommunikationsschnittstellen empfangen werden, können sich gegenseitig überschreiben.

#### **INFORMATION**

Für Achsen mit inkrementellen Sensoren können Bewegungen erst nach einer erfolgreichen Referenzfahrt kommandiert werden (S. 140) (auch als "Initialisierung" bezeichnet).

Das Verhalten des Positionierers nach der Referenzfahrt wird durch die Parameter *Behaviour After Reference Move* (ID 0x07030401) und *Target For Motion After Reference Move* (ID 0x07030402) festgelegt. Entsprechend der Parameterwerte kann die Plattform z. B. nach der

■ Wert des Parameters 0x07030401 = 0: Bewegungsplattform bleibt nach der Referenzfahrt in der Referenzposition.

Referenzfahrt automatisch zur einer vorgegebenen Position bewegt werden.

 Wert des Parameters 0x07030401 = 1: Bewegungsplattform f\u00e4hrt nach der Referenzfahrt zur absoluten Zielposition, die durch Parameter 0x07030402 vorgegeben ist.

Für Achsen mit absolut messenden Sensoren ist keine Referenzfahrt erforderlich. Die Verwendung des Befehls FRF wird für diese Achsen trotzdem empfohlen. FRF startet für Achsen mit absolut messenden Sensoren **keine** Referenzfahrt, sondern setzt die Zielpositionen auf die aktuellen Positionswerte. Zusätzlich werden die oben beschriebenen Parameterwerte wirksam, so dass die Achsen z. B. zu einer definierten "Ausgangsposition" bewegt werden können.

Die folgenden Einstellungen gelten für alle Bewegungsarten:

| Parameter                          | Beschreibung und mögliche Werte  |
|------------------------------------|--|
| Maximum System                     | Maximale Systemgeschwindigkeit   |
| Velocity (Phys. Unit/s) 0x19001500 | Dieser Parameter ist schreibgeschützt und wird vor Auslieferung auf den zum System gehörenden Positionierer abgeglichen. |
|                                    | Obergrenze der mit VLS (S. 211) einstellbaren Geschwindigkeit für die Bewegungsplattform des Positionierers.             |



| Parameter   | Beschreibung und mögliche Werte  |  |  |
|---|--|--|--|
| Minimum System<br>Velocity (Phys. Unit/s)<br>0x19001501 | Minimale Systemgeschwindigkeit Dieser Parameter ist schreibgeschützt und wird vor Auslieferung auf den zum System gehörenden Positionierer abgeglichen. Hängt ab von der kleinsten Schrittweite des Positionierers. Untergrenze der mit VLS einstellbaren Geschwindigkeit für die Bewegungsplattform des Positionierers. |  |  |
| Maximum System Acceleration (Phys.Unit/s2) 0x19001502   | Maximale Systembeschleunigung Dieser Parameter ist schreibgeschützt und wird vor Auslieferung auf den zum System gehörenden Positionierer abgeglichen.   |  |  |

## 3.9.2 Profilgenerator für Punkt-zu-Punkt-Bewegungen

Für Punkt-zu-Punkt-Bewegungen legt der Profilgenerator des C-886 das Dynamikprofil fest.

## **INFORMATION**

Während einer Punkt-zu-Punkt-Bewegung setzt ein beliebiger neuer Bewegungsbefehl die Zielposition auf einen neuen Wert, und die Bewegungsplattform fährt auf einer undefinierten Bahn sofort die neue Zielposition an.

## Parameter für den Profilgenerator

| Parameter   | Beschreibung und mögliche Werte   |  |
|---|---|--|
| Path Control Step Size (mm) 0x19001504              | Schrittweite für die Berechnung des Dynamikprofils der Plattform<br>Dieser Parameter ist schreibgeschützt und wird vor Auslieferung auf<br>den zum System gehörenden Positionierer abgeglichen. |  |
| Trajectory Velocity<br>(Phys. Unit/s)<br>0x19001510 | Geschwindigkeit für die Bewegungsplattform des Positionierers<br>Das Ändern der Geschwindigkeit mit dem Befehl VLS überschreibt<br>Wert des Parameters im flüchtigen Speicher.                  |  |
| Trajectory Acceleration (Phys. Unit/s2) 0x19001511  | Beschleunigung für die Bewegungsplattform des Positionierers  |  |
| Trajectory Jerk (Phys. Unit/s3) 0x19001512          | Ruck für die Bewegungsplattform des Positionierers  |  |
| <i>Trajectory Source</i> 0x19001900                 | Quelle des Dynamikprofils für MOV-Befehle<br>Für Punkt-zu-Punkt-Bewegungen, die mit dem Befehl MOV ausgelöst<br>werden, muss der Parameter den Wert 0 haben (Standard).                         |  |

32



#### Befehle für den Profilgenerator

| Befehl | Syntax                                | Funktion  |
|--------|---------------------------------------|---|
| VLS    | VLS <systemvelocity></systemvelocity> | Setzt die Geschwindigkeit für die Bewegungsplattform des Positionierers. Wird begrenzt durch die Parameter <i>Maximum System Velocity (Phys. Unit/s)</i> (ID 0x19001500) und <i>Minimum System Velocity (Phys. Unit/s)</i> (ID 0x19001501). |

#### Prüfung des vom Profilgenerator erzeugten Dynamikprofils

Wenn das Dynamikprofil für den Positionierer durch den Profilgenerator festgelegt wird, erfolgt vor dem Start jeder Bewegung eine Prüfung, ob die Bewegungsplattform die Stützstellen des berechneten Profils und die kommandierte Zielposition tatsächlich erreichen kann. Wenn eine Stützstelle oder die Zielposition nicht erreicht werden kann, wird die Bewegung nicht ausgeführt. Geprüft wird dabei Folgendes:

- Liegen die Stützstellen und die Zielposition außerhalb der Stellwegsgrenzen, die mit TMN? (S. 204) und TMX? (S. 205) oder TRA? (S. 206) abgefragt werden können?
- Sind die mit NLM (S. 188) und PLM (S. 190) gesetzten Verfahrbereichsgrenzen mit SSL (S. 199) aktiviert, und wenn ja, liegen die Stützstellen und die Zielposition außerhalb dieser Verfahrbereichsgrenzen?
- Sind die einzelnen Antriebe in der Lage, die Plattform zu den notwendigen Stützstellen und zur vorgegebenen Zielposition zu bewegen?

Der Befehl VMO? (S. 212) fragt ab, ob eine vorgegebene Zielposition erreicht werden kann.



## 3.9.3 Zyklische Übertragung von Zielpositionen

Bei der zyklischen Übertragung von Zielpositionen wird das Dynamikprofil durch aufeinander folgende MOV-Befehle vorgegeben.

#### **HINWEIS**



### Zyklische Übertragung von Zielpositionen!

Beschleunigung / Abbremsung, Geschwindigkeit und Stetigkeit der Bewegung hängen während der zyklischen Übertragung von Zielpositionen von folgenden Faktoren ab:

- Zielpositionswerte
- Einhalten der Zykluszeit

Die Ausführung eines ungeeigneten Dynamikprofils kann den Positionierer verkippen. Verkippen kann den Positionierer und/oder die auf ihm angebrachte Last beschädigen.

- Beachten Sie deshalb bei der zyklischen Übertragung von Zielpositionen durch aufeinander folgende MOV-Befehle:
  - Die Bahn, die durch die Zielpositionen vorgegeben wird, muss mindestens zweimal stetig differenzierbar sein.
  - Bei der Ausführung des Dynamikprofils dürfen die maximal zulässige Geschwindigkeit und Beschleunigung des Positionierers nicht überschritten werden.
  - Für die Erzeugung der Zielpositionen und deren stetige Übergabe an den C-886 während der Bewegung wird die Verwendung eines geeigneten Programms empfohlen.
- ➤ Verwenden Sie den Zwischenspeicher des C-886, um sicherzustellen, dass die Zykluszeit eingehalten wird:
  - Legen Sie das Dynamikprofil vor Ausführung im Zwischenspeicher des C-886 ab. Setzen Sie dazu mit SPA den Parameter *Trajectory Execution* (ID 0x19001901) auf den Wert 1.
  - Für eine sinnvolle Verwendung des Zwischenspeichers erhöhen Sie den Wert des Parameters *Threshold for Trajectory Execution* (0x19001903) mit SPA (Standard = 1).

## Parameter für zyklische Übertragung von Zielpositionen

| Parameter                              | Beschreibung und mögliche Werte  |  |
|--|--|--|
| Path Control Step Size (mm) 0x19001504 | Schrittweite für die Berechnung des Dynamikprofils der Plattform<br>Dieser Parameter ist schreibgeschützt und wird vor Auslieferung auf<br>den zum System gehörenden Positionierer abgeglichen.                |  |
|  | Der Abstand der mit aufeinander folgenden MOV-Befehlen gesetzten Zielpositionen zueinander darf maximal so groß sein wie der Wert des Parameters 0x19001504, um ein Verkippen des Positionierers zu vermeiden. |  |



| Parameter   | Beschreibung und mögliche Werte   |  |  |
|---|---|--|--|
| Trajectory Source<br>0x19001900                                       | Quelle des Dynamikprofils für MOV-Befehle Für die zyklische Übertragung von Zielpositionen durch aufeinander folgende MOV-Befehle muss der Parameter den Wert 1 haben.  |  |  |
| Trajectory Execution<br>0x19001901                                    | Ausführung des Dynamikprofils  Bestimmt, wie das durch aufeinander folgende MOV-Befehle festgelegte Dynamikprofil ausgeführt wird:  0 = Dynamikprofil wird sofort ausgeführt (Standard)  1 = Dynamikprofil wird vor Ausführung in einem Zwischenspeicher abgelegt  Dieser Parameter wird nur ausgewertet, wenn Parameter 0x19001900 den Wert 1 hat. |  |  |
| Maximum Number of<br>Trajectory Points<br>0x19001902                  | Maximale Anzahl der Dynamikprofilpunkte Gibt die maximale Größe des Zwischenspeichers an. Dieser Parameter ist schreibgeschützt und wird nur ausgewertet, wenn die Parameter 0x19001900 und 0x19001901 jeweils den Werhaben.  |  |  |
| Threshold for<br>Trajectory Execution<br>0x19001903                   | Schwellenwert für Ausführung des Dynamikprofils Bestimmt, wie viele Dynamikprofilpunkte im Zwischenspeicher abgelegt sein müssen (durch aufeinander folgende MOV-Befehle), bis die Ausführung des Dynamikprofils beginnt. Dieser Parameter wird nur ausgewertet, wenn die Parameter 0x19001900 und 0x19001901 jeweils den Wert 1 haben.             |  |  |
| Current Number<br>Threshold for<br>Trajectory Execution<br>0x19001904 | Zeigt die aktuelle Anzahl der Dynamikprofilpunkte im Zwischenspeicher an.  Der Parameterwert ist immer 0, wenn das Dynamikprofil durch den Profilgenerator festgelegt wird oder das durch aufeinander folgende MOV-Befehle festgelegte Dynamikprofil sofort ausgeführt wird.  Dieser Parameter ist schreibgeschützt.                                |  |  |

## Befehle für zyklische Übertragung von Zielpositionen

| Befehl | Syntax   | Funktion   |
|--------|--|--|
| MOV    | MOV { <axisid> <position>}</position></axisid> | Aufeinander folgende MOV-Befehle geben die<br>einzelnen Zielpositionen vor.<br>Andere Bewegungsbefehle und das Starten der<br>Funktionsgeneratorausgabe sind nicht zulässig. |



| Befehl | Syntax                                | Funktion   |
|--------|---------------------------------------|--|
| SCT    | SCT "T" <cycletime></cycletime>       | Legt die Zykluszeit für das Ausführen des Dynamikprofils fest. Die Zykluszeit wird verwendet, um während der Bewegung die Geschwindigkeit so zu berechnen, dass die vorgegebenen Punkte des Dynamikprofils jeweils genau am Ende des Zeitintervalls erreicht werden (sofern unter Einhaltung der Grenzwerte für Geschwindigkeit und Beschleunigung möglich). |
| VLS    | VLS <systemvelocity></systemvelocity> | Begrenzt die Geschwindigkeiten der einzelnen Antriebe.   |
| #11    | #11                                   | Fragt den freien Speicherplatz des<br>Zwischenspeichers ab, dessen Inhalt das<br>Dynamikprofil des Positionierers festlegt, wenn<br>die Parameter 0x19001900 und 0x19001901<br>jeweils den Wert 1 haben.   |

## 3.9.4 Koordinatensysteme

Positionsanzeige, Bewegungsrichtung und Drehpunkt für die Bewegungsplattform des Positionierers werden durch miteinander verkettete Koordinatensysteme bestimmt. Die Kette ist grundsätzlich wie folgt aufgebaut (Ausgangspunkt > Endpunkt): --> Koordinatensystem HEXAPOD, --> Korrektur-Koordinatensystem, --> Achsorientierungs-Koordinatensystem, --> Betriebs-Koordinatensystem.

Die Koordinatensysteme sind immer rechtshändige Systeme.

Das Koordinatensystem HEXAPOD bestimmt die grundsätzlichen Eigenschaften aller anderen Koordinatensysteme. HEXAPOD basiert auf der Konfigurationsdatei mit den Geometriedaten des Positionierers. Die Maßzeichnung im Handbuch des Positionierers zeigt jeweils die Lage des Koordinatensystems HEXAPOD.

Mit dem Controller können eigene Koordinatensysteme definiert und anstelle der werkseitig voreingestellten Koordinatensysteme verwendet werden.

Achsorientierungs- und Korrektur-Koordinatensystem passen, basierend auf HEXAPOD, grundlegende Eigenschaften des aktiven Betriebs-Koordinatensystems an und müssen in den meisten Anwendungen gar nicht oder nur einmalig anwenderspezifisch definiert und aktiviert werden.

Mit dem Betriebs-Koordinatensystem werden die Positionsanzeige, die Bewegungsrichtung und der Drehpunkt für die Bewegungsplattform des Positionierers an die Anwendung angepasst. Es ist auch möglich, --> Work-und Tool-Koordinatensysteme zu verwenden. In der Werkseinstellung ist das Betriebs-Koordinatensystem ZERO aktiv.



Die wichtigsten Befehle für die Arbeit mit anwenderdefinierten Koordinatensystemen:

- KSD (S. 169): Betriebskoordinatensystem durch Angabe von Offsetwerten für die Achsen X, Y, Z, U, V und W definieren
- KSF (S. 171): Betriebskoordinatensystem an der aktuellen Position der Bewegungsplattform des Positionierers definieren ("Home-Koordinatensystem")
- KLN (S. 162): Koordinatensysteme miteinander verketten
- KEN (S. 152): Koordinatensysteme aktivieren
- WPA (S. 224): Sichern der aktuell gültigen Einstellungen für Koordinatensysteme
- DPA (S. 133): Einstellungen für Parameter und Koordinatensysteme auf Werkseinstellungen zurücksetzen

#### INFORMATION

In PIMikroMove® können Koordinatensysteme komfortabel definiert, verkettet, aktiviert und gesichert werden.

Im Fenster *Positioner Platform* sind dafür die Schaltflächen *Define Home Coordinate System* (KSF) und *Manage Coordinate Systems* ... verfügbar. Auf der Karte *Positioner 3D View* werden der Positionierer und das aktive Koordinatensystem grafisch abgebildet.

Wenn im Hauptfenster **nicht** das Fenster **Positioner Platform** (standardmäßig angedockt) und die Karte **Positioner 3D View** angezeigt werden:

- ➤ Blenden Sie das Fenster *Positioner Platform* mit dem Menüeintrag *C-886 > Show Positioner Platform Settings* ein.
- ➢ Blenden Sie die Karte Positioner 3D View mit dem Menüeintrag C-886 > Positioner 3D View > Show ein.

Weitere Informationen zu Koordinatensystemen und zum Work-und-Tool-Konzept finden Sie in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007) und in "Begriffserklärung" (S. 3).



#### 3.9.5 Rotationen

Rotationen erfolgen um den Drehpunkt. Eine beliebige Rotation im Raum wird aus den Einzelrotationen in der Reihenfolge U-> V -> W berechnet. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Werte für U, V und W mit dem aktuellen Befehl explizit gegeben wurden oder aus den vorangegangenen Befehlen resultieren.




Abbildung 6: Reihenfolge der Elementardrehungen der Hexapod-Plattform beim Erreichen einer Position (von links nach rechts)

Der Drehpunkt beschreibt das Rotationszentrum (Schnittpunkt der Rotationsachsen U, V und W).

Der Drehpunkt bewegt sich immer zusammen mit der Plattform.

In Abhängigkeit vom aktiven --> Betriebs-Koordinatensystem kann der Drehpunkt mit dem Befehl SPI aus dem Ursprung des Koordinatensystems heraus in X- und/oder Y- und/oder Z-Richtung verschoben werden. Der mit dem Befehl SPI verschiebbare Drehpunkt wird auch als "Pivotpunkt" bezeichnet.

Der mit SPI definierte Pivotpunkt wird für Rotationen nur verwendet und kann nur geändert werden, wenn als Betriebs-Koordinatensystem das Koordinatensystem ZERO oder ein Koordinatensystem vom Typ KSF aktiv ist.

Weitere Informationen zur Berechnung von Translationen und Rotationen durch den C-886 finden Sie in der Technical Note "Bewegungen des Hexapods - Position und Orientierung im Raum, Drehpunkt" (C887T0021).

## 3.10 Kommunikationsschnittstellen

## Verfügbare Kommunikationsschnittstellen

Der C-886 kann über folgende Schnittstellen mit ASCII-Befehlen gesteuert werden:

- TCP/IP
- USB



## 3.11 PC-Softwareübersicht

Die folgende Tabelle zeigt die PC-Software, die sich auf der C-886.CD befindet. Die angegebenen Betriebssysteme stehen für folgende Versionen:

- Windows: Vista Service Pack 1, Windows 7, 8 und 10 (32 Bit, 64 Bit)
- Linux: Kernel 2.6, GTK 2.0, glibc 2.4 (für die Entwicklung der PC-Software verwendete Konfiguration)

| PC-Software                                      | Unterstützendes<br>Betriebssystem | Kurzbeschreibung  | Empfohlene<br>Verwendung  |
|--|-----------------------------------|---|---|
| PIMikroMove®                                     | Windows                           | Grafische Benutzerschnittstelle für<br>Windows, mit der der C-886 und andere<br>Controller von PI bedient werden können:  | Für Anwender, die einfache<br>Automatisierungsaufgaben<br>ausführen oder ihre   |
|  |                                   | <ul> <li>Das System kann ohne</li> <li>Programmieraufwand gestartet</li> <li>werden</li> </ul>  | Ausrüstung vor oder anstelle<br>der Programmierung einer<br>Anwendung testen möchten.<br>Ein Logfenster mit Anzeige der   |
|  |                                   | <ul> <li>Grafische Darstellung der<br/>Bewegungen</li> </ul>  | gesendeten Befehle ermöglicht auch das Erlernen der   |
|  |                                   | <ul> <li>Makrofunktionalität zum         Abspeichern von Befehlsfolgen auf dem PC (Hostmakros)     </li> </ul>  | Befehlsverwendung.  |
|  |                                   | <ul> <li>Komplette Umgebung für die<br/>Befehlseingabe, zum Ausprobieren<br/>von verschiedenen Befehlen</li> </ul>  |   |
|  |                                   | Für die Bedienung von PIMikroMove® sind keine Befehlskenntnisse erforderlich.   |   |
| Dynamische<br>Programm-<br>bibliothek für<br>GCS | Windows, Linux                    | Ermöglicht die Software-Programmierung für den C-886 mit Programmiersprachen wie z. B. C++. Die Funktionen in der dynamischen Programmbibliothek basieren auf dem PI General Command Set (GCS).   | Für Anwender, die für ihre<br>Anwendung eine dynamische<br>Programmbibliothek nutzen<br>möchten.<br>Wird für PIMikroMove®<br>benötigt.<br>Wird für die LabVIEW-Treiber<br>benötigt. |
| PI Hexapod 3D<br>Library                         | Windows                           | Programmbibliothek, die folgende<br>Funktionen für PIMikroMove®<br>bereitstellt:  | Wird für PIMikroMove®<br>benötigt.  |
|  |                                   | <ul> <li>3D-Darstellung der Bewegungen des<br/>parallelkinematischen Positionierers<br/>und des aktiven Koordinatensystems</li> </ul>   |   |
|  |                                   | <ul> <li>Konfiguration und Verwaltung von<br/>anwenderdefinierten<br/>Koordinatensystemen</li> </ul>  |   |
| LabVIEW-<br>Treiber                              | Windows, Linux                    | LabVIEW ist eine Software für die Datenerfassung und Prozesssteuerung (von National Instruments separat zu beziehen). Die C-886-LabVIEW-Software ist eine Sammlung von Virtual-Instrument-Treibern (VI-Treiber) für den C-886-Controller. Die Treiber unterstützen das GCS. | Für Anwender, die LabVIEW<br>zur Programmierung ihrer<br>Anwendung verwenden<br>möchten.  |



| PC-Software             | Unterstützendes<br>Betriebssystem | Kurzbeschreibung  | Empfohlene<br>Verwendung  |
|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
| LabVIEW Merge<br>Tool   | Windows                           | Mit dem LabVIEW Merge Tool können<br>produktspezifische LabVIEW Treiber von<br>PI miteinander kombiniert werden.  | Für Anwender, die mehrere<br>Produkte von PI unter<br>Verwendung von LabVIEW<br>gemeinsam betreiben wollen. |
| MATLAB-Treiber          | Windows                           | MATLAB ist eine Entwicklungsumgebung und Programmiersprache für numerische Berechnungen (von MathWorks separat zu beziehen). Der PI MATLAB-Treiber besteht aus einer MATLAB-Klasse, die in jedes beliebige MATLAB-Skript eingebunden werden kann. Diese Klasse unterstützt das GCS. Der PI MATLAB-Treiber benötigt keine zusätzlichen MATLAB-Toolboxen. | Für Anwender, die MATLAB zur<br>Programmierung ihrer<br>Anwendung verwenden<br>möchten.                     |
| PIPython                | Windows, Linux, OS<br>X           | Python ist eine Programmiersprache, die auch als Skriptsprache genutzt wird (als Open-Source-Software separat zu beziehen). PIPython ist eine Sammlung von Python-Modulen, die das GCS unterstützen. Die PIPython-Module können mit Python 2.7+ und 3.4+ eingesetzt werden. Über Sockets ist auch der Einsatz auf weiteren Betriebssystemen möglich.    | Für Anwender, die Python zur<br>Programmierung von Skripten<br>für ihre Anwendung<br>verwenden möchten.     |
| PITerminal              | Windows                           | Terminalprogramm, das für nahezu alle PI-Controller verwendet werden kann (siehe die Beschreibung des Fensters <i>Command Entry</i> im PIMikroMove®-Benutzerhandbuch).  | Für Anwender, die die Befehle<br>des GCS direkt an den<br>Controller senden möchten.                        |
| PI Update Finder        | Windows                           | Überprüft die auf dem PC installierte<br>Software von PI. Wenn auf dem PI-Server<br>aktuellere Versionen der PC-Software<br>vorhanden sind, wird das Herunterladen<br>angeboten.  | Für Anwender, die die<br>PC-Software aktualisieren<br>möchten.  |
| PI Hexapod<br>DataFiles | Windows                           | Konfigurationsdateien für die grafische<br>Darstellung der parallelkinematischen<br>Positionierer in der PC-Software  | Werden für die PI Hexapod 3D<br>Library benötigt.   |
| PIStages3Editor         | Windows                           | Programm zum Öffnen und Editieren von Verstellerdatenbanken des Formats .db.  | Für Anwender, die optionale<br>Einzelachsen verwenden.  |
| PIFirmware-<br>Manager  | Windows                           | Programm zur Aktualisierung der<br>Firmware des C-886.  | Für Anwender, die die<br>Firmware aktualisieren<br>möchten.   |
| USB-Treiber             | Windows                           | Treiber für die USB-Schnittstelle   | Für Anwender, die den<br>Controller über die<br>USB-Schnittstelle an den PC<br>anschließen möchten.         |



# 4 Auspacken

- 1. Packen Sie den C-886 vorsichtig aus.
- 2. Vergleichen Sie die erhaltene Lieferung mit dem Inhalt laut Vertrag und mit der Packliste.
- 3. Überprüfen Sie den Inhalt auf Anzeichen von Schäden. Bei Anzeichen von Beschädigungen oder fehlenden Teilen wenden Sie sich sofort an PI.
- 4. Bewahren Sie das komplette Verpackungsmaterial auf für den Fall, dass das Produkt zurückgeschickt werden muss.



## 5 Installation

## In diesem Kapitel

| PC-Software installieren           | 43 |
|------------------------------------|----|
| Belüftung sicherstellen            | 46 |
| C-886 an Schutzleiter anschließen  |    |
| Slave-Module im C-886 installieren |    |
| Netzteil an C-886 anschließen      |    |
| Antriebe anschließen               |    |
| PC anschließen                     |    |

## 5.1 PC-Software installieren

Die Kommunikation zwischen dem C-886 und einem PC ist zur Konfiguration des C-886 und zur Bewegungskommandierung mit den Befehlen des GCS notwendig. Dafür stehen verschiedene PC-Software-Anwendungen zur Verfügung.

## 5.1.1 Erstinstallation ausführen

## Zubehör

- PC mit Betriebssystem Windows (7, 8, 10; 32 Bit, 64 Bit) oder Linux und mindestens 30 MB freiem Speicherplatz
- Produkt-CD (im Lieferumfang)

#### **PC-Software auf Windows installieren**

- 1. Starten Sie den Installationsassistenten, indem Sie im Installationsverzeichnis (Hauptverzeichnis der CD) auf die Datei *PI C-886.CD Setup.exe* doppelklicken.
  - Das Fenster *InstallShield Wizard* für die Installation von Programmen und Handbüchern für den C-886 öffnet sich.
- 2. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
  - Sie können zwischen der Standardinstallation (*Complete*) und der benutzerdefinierten Installation (*Custom*) wählen.
  - Bei der Standardinstallation (empfohlen) werden alle Komponenten installiert. Dazu gehören unter anderem:



- LabVIEW-Treiber
  - Ausnahme: Für einige Controller von PI wird die Komponente *Analog LabVIEW drivers* bereitgestellt. Diese Komponente ist nur über die benutzerdefinierte Installation verfügbar.
- Dynamische Programmbibliothek f
  ür GCS
- PIMikroMove®
- PC-Software zum Aktualisieren der Firmware des C-886
- PI Update Finder zum Aktualisieren der PC-Software
- Für Controller, die eine USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem PC haben: USB-Treiber

Bei der benutzerdefinierten Installation haben Sie die Möglichkeit, einzelne Komponenten von der Installation auszuschließen.

#### PC-Software auf Linux installieren

- 1. Entpacken Sie das tar-Archiv aus dem Verzeichnis /linux der Produkt-CD in ein Verzeichnis auf Ihrem PC.
- 2. Öffnen Sie ein Terminal und wechseln Sie in das Verzeichnis, in das Sie das tar-Archiv entpackt haben.
- 3. Melden Sie sich als Superuser (Root-Rechte) an.
- 4. Geben Sie ./INSTALL ein, um die Installation zu starten. Achten Sie bei der Befehlseingabe auf Groß-/Kleinschreibung.
- 5. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Sie können einzelne Komponenten zur Installation auswählen.

## 5.1.2 Updates installieren

Die PC-Software wird von PI ständig verbessert.

Installieren Sie immer die neueste Version der PC-Software und der Verstellerdatenbank.

## Voraussetzungen

- ✓ Aktive Verbindung zum Internet.
- ✓ Wenn Ihr PC ein Windows-Betriebssystem verwendet:
  - Sie haben den PI Update Finder von der Produkt-CD installiert (S. 43).
  - Sie haben die Technical Note A000T0028 f
    ür den PI Update Finder parat. Sie finden das Dokument auf der Produkt-CD.



- Wenn der zu aktualisierende PC nicht direkt mit dem Internet verbunden ist:
   Sie haben die Technical Note A000T0032 für den PI Update Finder parat. Sie finden das Dokument auf der Produkt-CD.
- ✓ Wenn Ihr PC ein Linux-Betriebssystem verwendet:
  - Sie haben Benutzername und Kennwort für den C-886 parat. Beide Angaben finden Sie in der Datei "xxx\_Releasenews.pdf" (x\_x\_x: Versionsnummer der CD) im Ordner \Manuals auf der Produkt-CD.

#### PC-Software auf Windows aktualisieren

- Verwenden Sie den PI Update Finder:
  - Wenn der zu aktualisierende PC direkt mit dem Internet verbunden ist: Folgen Sie den Anweisungen in der Technical Note A000T0028 (TECHNICAL NOTE PI UPDATE FINDER xx.pdf).
  - Wenn der zu aktualisierende PC nicht direkt mit dem Internet verbunden ist: Folgen Sie den Anweisungen in der Technical Note A000T0032.

#### PC-Software auf Linux aktualisieren

- 1. Öffnen Sie die Webseite www.pi.de.
- 2. Klicken Sie auf Login.
- 3. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen (username) und dem Kennwort (password) aus der Datei "xxx\_Releasenews.pdf" von der Produkt-CD an.
- 4. Klicken Sie auf Suche.
- 5. Geben Sie die Produktnummer bis zum Punkt (z. B. C-886) in das Suchfeld ein.
- 6. Klicken Sie auf **Suche starten** oder drücken Sie die **Enter**-Taste.
- 7. Öffnen Sie über die Liste der Suchergebnisse die entsprechende Produktdetailseite:
  - a) Wenn notwendig: Scrollen Sie in der Liste nach unten.
  - b) Wenn notwendig: Klicken Sie am Ende der Liste auf Weitere Suchergebnisse laden.
  - c) Klicken Sie in der Liste auf das entsprechende Produkt.
- 8. Scrollen Sie auf der Produktdetailseite nach unten zum Bereich Downloads.
  - Die Softwaredateien werden unter Software Downloads angezeigt.
- 9. Klicken Sie auf die Archivdatei "CD Mirror" oder auf den zugehörigen Download-Link.
- 10. Wählen Sie in der folgenden Abfrage die Option zum Speichern der Datei auf Ihrem PC. Wenn Sie nichts anderes angeben, wird die Archivdatei "CD Mirror" im Standard-Downloadverzeichnis Ihres PC gespeichert.
- 11. Entpacken Sie die Archivdatei in ein separates Installationsverzeichnis.
- 12. Wechseln Sie im Verzeichnis mit den entpackten Dateien in das Unterverzeichnis linux.



- 13. Entpacken Sie die Archivdatei im Verzeichnis *linux*, indem Sie in der Konsole den Befehl tar -xvpf <Name der Archivdatei> eingeben.
- 14. Lesen Sie die Begleitinformationen zum Software-Update durch (Readme-Datei und/oder Datei "xxx\_Releasenews.pdf" und entscheiden Sie, ob das Update für Ihre Anwendung sinnvoll ist.
  - Wenn nein: Beenden Sie den Update-Vorgang.
  - Wenn ja: Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.
- 15. Melden Sie sich am PC als Superuser (Root-Rechte) an.
- 16. Installieren Sie das Update.

#### **INFORMATION**

Wenn Software im Bereich *Downloads* fehlt oder Probleme beim Herunterladen auftreten:

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst (S. 267).

## 5.2 Belüftung sicherstellen

Hohe Temperaturen können den C-886 überhitzen.

- Installieren Sie den C-886 mit einem Abstand von mindestens 10 cm zur Ober- und Rückseite und mindestens 5 cm zu dessen Seiten. Wenn dies nicht möglich ist, kühlen Sie die Umgebung ausreichend.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung am Aufstellungsort.
- ➤ Halten Sie die Umgebungstemperatur auf einem unkritischen Wert (<50 °C).

## 5.3 C-886 an Schutzleiter anschließen

## **INFORMATION**

Beachten Sie die jeweils geltenden Normen für die Schutzleiterbefestigung.

#### Voraussetzungen

✓ Der C-886 ist ausgeschaltet, d. h. das Netzteil ist **nicht** am C-886 angeschlossen.

## Werkzeug und Zubehör

- Geeigneter Schutzleiter:
  - Kabelquerschnitt ≥0,75 mm²
  - Übergangswiderstand <0,1 Ohm bei 25 A an allen für die Schutzleitermontage relevanten Stellen



- Befestigungsmaterial für den Schutzleiter, sitzt bei Auslieferung des C-886 in folgender Reihenfolge auf dem Schutzleiteranschluss (Gewindebolzen), ausgehend vom Gehäuse:
  - Zahnscheibe
  - Mutter
  - Unterlegscheibe
  - Sicherungsscheibe
  - Mutter
- Geeigneter Schraubenschlüssel

#### C-886 an Schutzleiter anschließen

- 1. Wenn nötig, befestigen Sie einen geeigneten Kabelschuh am Schutzleiter.
- 2. Entfernen Sie die äußere Mutter vom Schutzleiteranschluss auf der Rückwand des C-886 (mit gekennzeichneter Gewindebolzen (S. 18)).
- 3. Schließen Sie den Schutzleiter an:
  - a) Schieben Sie den Kabelschuh des Schutzleiters auf den Gewindebolzen.
  - b) Schrauben Sie die Mutter auf den Gewindebolzen. Der Kabelschuh des Schutzleiters wird auf diese Weise zwischen der Zahnscheibe und der Mutter eingeklemmt.
  - c) Ziehen Sie die Mutter mit mindestens drei Umdrehungen und einem Drehmoment von 1,2 Nm bis 1,5 Nm fest.

## 5.4 Slave-Module im C-886 installieren

## **INFORMATION**

Im C-886 können Slave-Module für bis zu zwei optionale Einzelachsen installiert werden. Wenn Sie die optionalen Einzelachsen mit dem Positionierer-System bestellt haben, konfiguriert PI den C-886 entsprechend Ihrer Bestellung, so dass die entsprechenden Slave-Module bereits installiert sind.

#### Voraussetzung

✓ Der C-886 ist **nicht** über das Netzkabel an der Steckdose angeschlossen.

#### Werkzeug und Zubehör

- Slave-Modul, das als optionales Zubehör (S. 24) bestellt wurde
- Wenn erforderlich: Abdeckplatten für freie Steckplätze, erhältlich als optionales Zubehör (S. 24)
- Kreuzschlitzschraubendreher



#### Slave-Module im C-886 installieren

- 1. Entfernen Sie die Abdeckung des Steckplatzes, der sich im Gehäuse des C-886 direkt neben dem letzten belegten Steckplatz befindet.
- 2. Setzen Sie das Slave-Modul in den C-886 ein:
  - a) Schieben Sie das Slave-Modul in korrekter Orientierung vorsichtig in den Steckplatz.
  - b) Wenn Sie einen Widerstand spüren, schieben Sie das Slave-Modul weiter, bis es in der Anschlussleiste des Gehäuses einrastet.
  - c) Prüfen Sie den korrekten Sitz des Slave-Moduls.
  - d) Befestigen Sie das Slave-Modul mit den Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse des C-886.
- 3. Wenn im C-886 freie Steckplätze ohne Abdeckung vorhanden sind, schließen Sie diese Steckplätze mit einer passenden Abdeckplatte.

## 5.5 Netzteil an C-886 anschließen

#### Voraussetzungen

- ✓ Das Netzkabel ist **nicht** an der Steckdose angeschlossen.
- ✓ Der C-886 ist in der Nähe der Stromversorgung installiert, damit der Netzstecker schnell und einfach vom Netz getrennt werden kann.

## Werkzeug und Zubehör

- Mitgeliefertes 24-V-Weitbereichsnetzteil (für Netzspannungen zwischen 100 und 240 Volt Wechselspannung bei 50 oder 60 Hz)
- Alternativ: ausreichend bemessenes Netzteil
- Mitgelieferter Adapter f
   ür den Netzteil-Anschluss (S. 23); Molex Mini Fit 6-pol. (m) auf Aderendh
   ülsen 4 mm²
- Alternativ: ausreichend bemessener Adapter
- Mitgeliefertes Netzkabel

Version: 1.0.0

Alternativ: ausreichend bemessenes Netzkabel

## Mitgeliefertes Netzteil an den C-886 anschließen

- Verbinden Sie den Adapter mit dem 24-V-Anschluss des C-886:
  - a) Führen Sie die Aderendhülse des schwarzen Kabels in die Durchführungsklemme **GND** ein.
  - Führen Sie die Aderendhülse des roten Kabels in die Durchführungsklemme +24V ein.
  - c) Sichern Sie die Steckverbindungen mit den integrierten Schrauben gegen unbeabsichtigtes Abziehen.



- Verbinden Sie den Molex-Stecker des Adapters mit der Molex-Buchse des Netzteils.
  - Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung der Steckverbindung eingerastet ist.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.

## 5.6 Antriebe anschließen

## HINWEIS



#### Schäden bei Anschluss eines ungeeigneten Antriebstyps!

Das Anschließen eines ungeeigneten Antriebstyps kann zu Schäden am Antrieb oder C-886 führen.

> Schließen Sie an die Slave-Module des C-886 nur einen geeigneten Antriebstyp an.

#### **INFORMATION**

C-886 und Positionierer werden als vorkonfiguriertes System ausgeliefert.

Wenn durch die Beschriftung von C-886 und/oder Positionierer eine Zuordnung der Anschlüsse vorgegeben ist, halten Sie diese Zuordnung beim Anschließen des Positionierers ein.

#### Voraussetzung

- Der C-886 ist ausgeschaltet, d. h. das Netzteil ist nicht über das Netzkabel an der Steckdose angeschlossen.
- ✓ Wenn Sie optionale Einzelachsen anschließen wollen: Die entsprechenden Slave-Module sind im C-886 installiert (S. 47).
- ✓ Sie haben die Benutzerhandbücher aller anzuschließenden Antriebe (parallelkinematischer Positionierer, optionale Einzelachsen) gelesen und verstanden.
- ✓ Sie haben die anzuschließenden Antriebe gemäß den Anweisungen in den entsprechenden Benutzerhandbüchern installiert.

#### Werkzeug und Zubehör

- Parallelkinematischer Positionierer mit geeignetem Antriebstyp
- Wenn Sie optionale Einzelachsen verwenden wollen: Versteller mit geeignetem Antriebstyp

#### Antriebe anschließen

- 1. Schließen Sie die Antriebe an den Buchsen der Slave-Module an.
- 2. Sichern Sie die Steckverbindungen mit den integrierten Schrauben gegen unbeabsichtigtes Abziehen.



## 5.7 PC anschließen

Die Kommunikation zwischen dem C-886 und einem PC ist zur Konfiguration des C-886 und zur Bewegungskommandierung mit den Befehlen des GCS notwendig. Der C-886 verfügt dazu über folgende Schnittstellen:

- TCP/IP-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die entsprechenden Kabelverbindungen zwischen C-886 und PC sowie in einem TCP/IP-Netzwerk herstellen. Alle weiteren Schritte, die für die Herstellung der Kommunikation zwischen C-886 und PC erforderlich sind, sind in den folgenden Abschnitten beschrieben:

- "Kommunikation über TCP/IP-Schnittstelle herstellen" (S. 57)
- "Kommunikation über USB herstellen" (S. 64)

## 5.7.1 C-886 über die TCP/IP-Schnittstelle anschließen

#### Voraussetzungen

- ✓ Wenn der C-886 direkt an den PC angeschlossen werden soll: Der PC verfügt über eine freie RJ45-EthernetAnschlussbuchse.
- ✓ Wenn C-886 und PC gemeinsam in einem Netzwerk betrieben werden sollen: Für den C-886 ist ein freier Zugangspunkt zum Netzwerk vorhanden, gegebenenfalls ist dazu ein geeigneter Hub oder Switch an das Netzwerk angeschlossen.

#### Werkzeug und Zubehör

- Wenn der C-886 direkt an den PC angeschlossen werden soll: Crossover-Netzwerkkabel
- Wenn der C-886 an einen Netzwerk-Zugangspunkt angeschlossen werden soll: Straight-Through-Netzwerkkabel

## C-886 direkt an den PC anschließen

Verbinden Sie die RJ45-Buchse des C-886 über das Crossover-Netzwerkkabel mit der RJ45-Ethernet-Anschlussbuchse des PC.

#### C-886 an das Netzwerk anschließen, in dem sich auch der PC befindet

Verbinden Sie die RJ45-Buchse des C-886 über das Straight-Through-Netzwerkkabel mit dem Netzwerk-Zugangspunkt.

50



## 5.7.2 C-886 über die USB-Schnittstelle anschließen

## Voraussetzungen

✓ Der PC verfügt über eine freie USB-Schnittstelle.

## Werkzeug und Zubehör

USB-Kabel (Typ A auf Mini-B) zur Verbindung mit dem PC (000036360 im Lieferumfang)

## C-886 an den PC anschließen

➤ Verbinden Sie die USB-Buchse des C-886 und die USB-Schnittstelle des PC mit dem USB-Kabel.



## 6 Inbetriebnahme

## In diesem Kapitel

| Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme             | 53 |
|--|----|
| C-886 einschalten                                  |    |
| Kommunikation über TCP/IP-Schnittstelle herstellen |    |
| Kommunikation über USB-Schnittstelle herstellen    |    |
| Slave-Module für Einzelachsen konfigurieren        | 66 |
| Bewegungen starten                                 | 70 |

## 6.1 Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme

## **VORSICHT**



#### Stromschlaggefahr bei fehlendem Schutzleiter!

Bei fehlendem oder nicht ordnungsgemäß angeschlossenem Schutzleiter können im Falle eines Fehlers oder Defekts gefährliche Berührungsspannungen am C-886 entstehen. Wenn Berührungsspannungen vorhanden sind, kann das Berühren des C-886 zu leichten Verletzungen durch Stromschlag führen.

- Schließen Sie den C-886 vor Inbetriebnahme an einen Schutzleiter an (S. 46).
- > Entfernen Sie den Schutzleiter **nicht** während des Betriebs.
- Wenn der Schutzleiter vorübergehend entfernt werden muss (z. B. bei Umbauten), schließen Sie den C-886 vor erneuter Inbetriebnahme wieder an den Schutzleiter an.

#### **VORSICHT**



## Quetschgefahr durch bewegte Teile!

Zwischen den bewegten Teilen des Positionierers und einem feststehenden Teil oder Hindernis besteht die Gefahr von leichten Verletzungen durch Quetschung.

Halten Sie Ihre Finger von Bereichen fern, in denen sie von bewegten Teilen erfasst werden können.



#### **HINWEIS**



## Falsche Konfiguration des C-886!

Die Konfiguration des C-886 muss auf den Positionierer abgestimmt sein. Bei Verwendung einer falschen Konfiguration kann der Positionierer durch unkontrollierte Bewegungen oder Kollisionen beschädigt werden. Bei Auslieferung ist der C-886 für den verwendeten Positionierer konfiguriert.

- Prüfen Sie die Konfiguration: Nachdem Sie die Kommunikation über TCP/IP (S. 57) oder USB (S. 64) hergestellt haben, senden Sie den Befehl CST?. Die Antwort zeigt an, auf welchen Positionierer der C-886 abgestimmt ist.
- > Betreiben Sie den Positionierer nur mit einem C-886, dessen Konfigurationsdaten auf den Positionierer abgestimmt sind.
- Andern Sie die Einstellungen der Slave-Module für die Antriebe des Positionierers nur nach Rücksprache mit PI.

#### **HINWEIS**



### Schäden durch Kollisionen!

Kollisionen können den Positionierer, die zu bewegende Last und die Umgebung beschädigen.

- > Stellen Sie sicher, dass im Arbeitsraum des Positionierers keine Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung möglich sind.
- Platzieren Sie keine Gegenstände in Bereichen, in denen sie von bewegten Teilen erfasst werden können.
- ➤ Halten Sie bei einer Fehlfunktion des Controllers die Bewegung sofort an.

## **HINWEIS**



## Schäden durch ungewollte Positionsänderungen!

Die maximale Haltekraft bei ausgeschaltetem Servomodus basiert auf der Selbsthemmung der Antriebe und kann geringer ausfallen als die maximale Belastbarkeit bei eingeschaltetem Servomodus (siehe Handbuch des Positionierers).

Wenn die tatsächliche Belastung des Positionierers die auf der Selbsthemmung der Antriebe basierende maximale Haltekraft überschreitet, können in folgenden Fällen ungewollte Positionsänderungen des Positionierers auftreten:

- Ausschalten des C-886
- Neustart des C-886
- Ausschalten des Servomodus für die Achsen derBewegungsplattform des Positionierers Dadurch sind Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung möglich. Kollisionen können den Positionierer, die zu bewegende Last oder die Umgebung beschädigen.
- > Stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Belastung der Bewegungsplattform des Positionierers die auf der Selbsthemmung der Antriebe basierende maximale Haltekraft nicht überschreitet, bevor Sie den Servomodus ausschalten, den C-886 neu starten oder ausschalten.

**MS245D** 



#### **HINWEIS**



#### Schäden durch Kollisionen während der Referenzfahrt!

Während einer Referenzfahrt bewegt sich der Positionierer auf unvorhersehbare Weise.

Dadurch sind Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung möglich. Kollisionen können den Positionierer, die zu bewegende Last und die Umgebung beschädigen.

- > Stellen Sie sicher, dass während der Referenzfahrt des Positionierers keine Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung möglich sind.
- Platzieren Sie keine Gegenstände in Bereichen, in denen sie während der Referenzfahrt von bewegten Teilen erfasst werden können.
- Kommandieren Sie nach erfolgreicher Referenzfahrt die entsprechende Zielposition, um von einer beliebigen Position zur Referenzposition (Standard: Nullposition) zurückzukehren. Starten Sie nicht eine erneute Referenzfahrt.

#### **HINWEIS**



#### Schäden durch unkontrollierte Bewegung des Positionierers!

Geschwindigkeit und Beschleunigung der Bewegungsplattform des Positionierers werden in folgenden Fällen **nicht** vom C-886 vorgegeben:

- Zyklische Übertragung von Zielpositionen (der Parameter *Trajectory Source* (ID 0x19001900) hat den Wert 1)
- Der Positionierer (Achsen X, Y, Z, U, V, W) bewegt sich noch, während ein neuer Bewegungsbefehl gesendet wird. Die bisherige Zielposition wird dabei überschrieben, ohne dass Geschwindigkeit und Beschleunigung der Bewegungsplattform des Positionierers neu berechnet werden.

Die Plattform des Positionierers bewegt sich dann auf einer undefinierten Bahn. Auf dieser undefinierten Bahn sind Kollisionen mit der Umgebung des Positionierers möglich. Kollisionen können den Positionierer, die zu bewegende Last und die Umgebung beschädigen.

Wenn Sie Bewegungen durch zyklische Übertragung von Zielpositionen auslösen (S. 33):

Setzen Sie mit den aufeinanderfolgenden MOV-Befehlen nur Zielpositionen, deren Abstand zueinander maximal so groß wie der Wert des Parameters Path Control Step Size (ID 0x19001504) ist.

Wenn Sie Punkt-zu-Punkt-Bewegungen mit Bewegungsbefehlen kommandieren (S. 29):

- Vermeiden Sie das Senden neuer Zielpositionen, wenn sich der Positionierer (Achsen X, Y, Z, U, V, W) noch bewegt.
- Wenn neue Zielpositionen gesendet werden müssen, während sich der Positionierer noch bewegt (Achsen X, Y, Z, U, V, W): Setzen Sie mit Bewegungsbefehlen nur Zielpositionen, die von der aktuellen Position maximal um den Wert des Parameters *Path Control Step Size* (ID 0x19001504) abweichen.



#### **INFORMATION**

Die Kommunikation zwischen dem C-886 und einem PC kann zur Konfiguration des C-886 und zur Bewegungskommandierung mit den Befehlen des GCS genutzt werden.

- Über die USB-Schnittstelle ist die Kommunikation ohne weitere Einstellungen möglich.
- Für die Kommunikation über TCP/IP kann einmalig die Anpassung der Schnittstellenparameter erforderlich sein.

## **INFORMATION**

Die Kommunikationsschnittstellen des C-886 (TCP/IP, USB) sind gleichzeitig aktiv. Befehle werden in der Reihenfolge abgearbeitet, in der die kompletten Befehlszeilen eintreffen. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Kommunikationsschnittstellen kann jedoch Probleme mit der PC-Software verursachen.

Verwenden Sie immer nur eine Schnittstelle des C-886.

#### **INFORMATION**

Für Achsen mit inkrementellen Sensoren können Bewegungen erst nach einer erfolgreichen Referenzfahrt kommandiert werden (S. 140) (auch als "Initialisierung" bezeichnet). Das Verhalten des Positionierers nach der Referenzfahrt wird durch die Parameter *Behaviour After Reference Move* (ID 0x07030401) und *Target For Motion After Reference Move* (ID 0x07030402) festgelegt. Entsprechend der Parameterwerte kann die Plattform z. B. nach der Referenzfahrt automatisch zur einer vorgegebenen Position bewegt werden.

- Wert des Parameters 0x07030401 = 0: Bewegungsplattform bleibt nach der Referenzfahrt in der Referenzposition.
- Wert des Parameters 0x07030401 = 1: Bewegungsplattform fährt nach der Referenzfahrt zur absoluten Zielposition, die durch Parameter 0x07030402 vorgegeben ist.

Für Achsen mit absolut messenden Sensoren ist keine Referenzfahrt erforderlich. Die Verwendung des Befehls FRF wird für diese Achsen trotzdem empfohlen. FRF startet für Achsen mit absolut messenden Sensoren **keine** Referenzfahrt, sondern setzt die Zielpositionen auf die aktuellen Positionswerte. Zusätzlich werden die oben beschriebenen Parameterwerte wirksam, so dass die Achsen z. B. zu einer definierten "Ausgangsposition" bewegt werden können.

## 6.2 C-886 einschalten

#### Voraussetzungen

- ✓ Sie haben die allgemeinen Hinweise zur Inbetriebnahme gelesen und verstanden (S. 53).
- ✓ Der C-886 wurde ordnungsgemäß installiert (S. 43).



## C-886 einschalten

Verbinden Sie das Netzkabel des Netzteils mit der Steckdose.
Der C-886 startet die Firmware. Der Startvorgang dauert circa 10 Sekunden. Nach dem Ende des Startvorgangs leuchtet die LED **Power** grün.

## 6.3 Kommunikation über TCP/IP-Schnittstelle herstellen

## Anpassung der Schnittstellenparameter

Vor der Herstellung der Kommunikation kann einmalig die Anpassung der werkseitigen Einstellungen der Schnittstellenparameter erforderlich sein. Mit dem Befehl IFS (S. 147) können im permanenten Speicher des C-886 folgende Schnittstellenparameter für die TCP/IP-Kommunikation angepasst werden:

| Schnittstellen-<br>parameter  | Werkseitige<br>Einstellung                                  | Bemerkung  |
|---|---|--|
| Standard-IP-<br>Adresse<br>(IPADR)  | 192.168.1.28:50000  | Ermöglicht die Definition einer statischen (d.h. festen) Adresse. Diese statische Adresse wird <b>nicht</b> verwendet, wenn der C-886 für die Zuweisung einer IP-Adresse durch einen DHCP-Server konfiguriert ist (werkseitige Einstellung des Startup-Verhaltens zur Konfiguration der IP-Adresse). Wenn die statische Adresse verwendet werden soll: |
|   |   | <ul> <li>Das Startup-Verhalten muss umgestellt werden,<br/>damit der C-886 die mit "IPADR" definierte<br/>IP-Adresse verwendet.</li> </ul>   |
|   |   | <ul> <li>Die IP-Adressen und Subnetzmasken von C-886<br/>und PC bzw. allen restlichen<br/>Netzwerkteilnehmern müssen aufeinander<br/>abgestimmt werden.</li> </ul>   |
|   |   | Details siehe "PC und C-886 für Verwendung statischer IP-Adressen vorbereiten".  |
| Startup-Verhalten<br>zur Konfiguration<br>der IP-Adresse für<br>die<br>TCP/IP-Kommu-<br>nikation<br>(IPSTART) | DHCP wird<br>verwendet, um die<br>IP-Adresse zu<br>erhalten | Die IP-Adresse des C-886 wird mit der werkseitigen Einstellung des Startup-Verhaltens über DHCP zugewiesen.  Die werkseitige Einstellung des Startup-Verhaltens muss nur geändert werden, wenn die Netzwerkteilnehmer stattdessen statische Adressen verwenden sollen.   |
| Subnetzmaske<br>(IPMASK)  | 255.255.255.0   | Die werkseitige Einstellung der Subnetzmaske muss<br>eventuell geändert werden, wenn die<br>Netzwerkteilnehmer statische Adressen verwenden<br>sollen.<br>Details siehe "PC und C-886 für Verwendung<br>statischer IP-Adressen vorbereiten".   |



#### Nach dem Einschalten oder dem Neustart des C-886

Der Startvorgang des C-886 muss beendet sein, bevor die Kommunikation zwischen C-886 und PC hergestellt werden kann. Der Startvorgang dauert circa 10 Sekunden.

Wenn die IP-Adresse des C-886 über DHCP zugewiesen wird, ist nach dem Ende des Startvorgangs des C-886 eine zusätzliche Wartezeit erforderlich, bevor die Kommunikation über TCP/IP möglich ist.

## Anschluss des Netzwerkkabels bei eingeschaltetem Controller

Die Herstellung der Kommunikation über TCP/IP kann fehlschlagen, wenn das Netzwerkkabel bei eingeschaltetem C-886 an die RJ45-Buchse des C-886 angeschlossen wurde.

➤ Wenn die Herstellung der Kommunikation fehlschlägt, schalten Sie den C-886 aus und bei gestecktem Netzwerkkabel wieder ein.

## **Port-Einstellung**

Für die Kommunikation über TCP/IP steht beim C-886 ein unveränderlicher Port (50000) zur Verfügung.

## 6.3.1 PC und C-886 für Verwendung statischer IP-Adressen vorbereiten

Wenn ein Netzwerk ohne DHCP-Server vorliegt oder wenn der C-886 direkt an die Ethernet-Anschlussbuchse des PC angeschlossen ist, sind folgende Anpassungen der Schnittstellenparameter notwendig:

- Startup-Verhalten zur Konfiguration der IP-Adresse des C-886 so einstellen, dass eine statische Adresse verwendet wird
- IP-Adressen und Subnetzmasken von C-886 und PC bzw. allen restlichen Netzwerkteilnehmern aufeinander abstimmen

Zur Anpassung von IP-Adressen und Subnetzmasken können Sie sich für eine der beiden folgenden Optionen entscheiden:

- Die PC-Einstellungen und gegebenenfalls die Einstellungen weiterer
   Netzwerkteilnehmer anpassen. Die Einstellungen des C-886 bleiben unverändert.
- Die Einstellungen des C-886 anpassen. Die PC-Einstellungen und gegebenenfalls die Einstellungen weiterer Netzwerkteilnehmer bleiben unverändert.

#### Voraussetzung

Version: 1.0.0

✓ Sie haben die Kommunikation zwischen dem C-886 und dem PC über USB hergestellt, um die Einstellungen des C-886 zu ermitteln und gegebenenfalls ändern zu können.

#### IP-Adresse und Subnetzmaske des PC ermitteln

1. Öffnen Sie an Ihrem PC auf geeignete Weise das Fenster, in dem die Eigenschaften des Internetprotokolls TCP/IP angezeigt und eingestellt werden. Die erforderlichen Schritte hängen vom verwendeten Betriebssystem ab.



Wenn Ihr Betriebssystem zwischen Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) und Version 6 (TCP/IPv6) unterscheidet (z. B. Windows 7), öffnen Sie das Fenster für Version 4.




Abbildung 7: Fenster "Eigenschaften von Internet Protocol (TCP/IP)" mit beispielhaften Einstellungen (nicht unbedingt für Ihr System geeignet)

Die Abbildung zeigt beispielhafte Einstellungen, die nicht unbedingt für Ihr System geeignet sind.

2. Notieren Sie die Einstellungen.

#### IP-Adresse und Subnetzmaske des C-886 ermitteln, Startverhalten des C-886 anpassen

- 1. Wenn Sie die Kommunikation zwischen C-886 und PC über die USB-Schnittstelle hergestellt haben, öffnen Sie im verwendeten Programm das Fenster zur Befehlseingabe.
- 2. Geben Sie den Befehl IFS? ein.

Dieser Befehl fragt die Werte der Schnittstellenparameter im permanenten Speicher ab.

- 3. Notieren Sie die Einstellungen für *IPMASK* und *IPADR*.
- 4. Stellen Sie sicher, dass der Parameter IPSTART korrekt eingestellt ist:
  - Wenn IPSTART = 0 (die mit IPADR definierte statische IP-Adresse wird verwendet), ist die Einstellung korrekt.
  - Wenn IPSTART ≠ 0: Senden Sie den Befehl IFS 100 IPSTART 0.



#### **INFORMATION**

In PIMikroMove® können Sie im Fenster *Configure Interface* die IP-Adresse und die Subnetzmaske des C-886 ermitteln und das Startverhalten des C-886 anpassen, ohne Befehle senden zu müssen.

## IP-Einstellungen des PC anpassen

- Wenn Sie die PC-Einstellungen unverändert lassen wollen, fahren Sie mit dem Abschnitt "C-886-Einstellungen anpassen" fort.
- 1. Aktivieren Sie *Folgende IP-Adresse verwenden* in dem Fenster, in dem die Eigenschaften des Internetprotokolls TCP/IP (TCP/IPv4) angezeigt und eingestellt werden.
- 2. Passen Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske an die Einstellungen des C-886 an:
  - a) Übernehmen Sie für die IP-Adresse am PC die ersten drei Abschnitte der IP-Adresse des C-886.
  - b) Stellen Sie sicher, dass sich der letzte Abschnitt der IP-Adresse am PC vom letzten Abschnitt der IP-Adresse des C-886 unterscheidet und nicht "255" oder "0" ist.
  - c) Übernehmen Sie für die Subnetzmaske am PC die Subnetzmaske des C-886.

#### Beispiel:

Neue IP-Adresse des PC: 192.168.1.29 (wenn der C-886 die IP-Adresse 192.168.1.28 hat)

Neue Subnetzmaske des PC: 255.255.255.0 (wenn der C-886 die Subnetzmaske 255.255.255.0 hat)

- 3. Bestätigen Sie die Einstellungen mit der Schaltfläche OK.
- 4. Wenn noch weitere Netzwerkteilnehmer angepasst werden müssen: Passen Sie die IP-Adressen und Subnetzmasken wie in den vorhergehenden Schritten an.

Weisen Sie jedem Netzwerkteilnehmer eine eigene, eindeutige IP-Adresse zu. IP-Adressen dürfen im selben Netzwerk nicht doppelt vorkommen.

- 5. Schließen Sie die Verbindung über die USB-Schnittstelle, z. B. in PIMikroMove® im Hauptfenster über den Menüeintrag *Connections > Close > C-886*.
- 6. Schalten Sie den C-886 aus.

Version: 1.0.0

7. Fahren Sie mit dem Abschnitt "Kommunikation über TCP/IP in der PC-Software herstellen" fort (S. 61).



## C-886-Einstellungen anpassen

- 1. Passen Sie mit dem Befehl IFS die Einstellungen des C-886 an die des PC an:
  - a) Ändern Sie die Subnetzmaske mit dem Befehl IFS 100 IPMASK xxx.xxx.xxx, wobei xxx.xxx.xxx die Subnetzmaske des PC ist.
  - b) Ändern Sie die IP-Adresse mit dem Befehl IFS 100 IPADR xxx.xxx.xxx.yyy:50000, wobei Folgendes gilt:
  - xxx.xxx.xxx. stimmt mit den ersten drei Abschnitten der IP-Adresse des PC überein
  - yyy unterscheidet sich vom letzten Abschnitt der IP-Adresse des PC und jedes anderen Geräts im gleichen Netzwerk
  - yyy ist nicht "255" und nicht "0" und liegt im Adressbereich, der durch den letzten Abschnitt der Subnetzmaske vorgegeben ist
  - die Port-Adresse "50000" darf nicht geändert werden

#### Beispiel:

Wenn die IP-Adresse des PC 192.168.0.1 ist und kein anderes Gerät die IP-Adresse 192.168.0.2 hat. senden Sie den Befehl IFS 100 IPADR 192.168.0.2:50000.

- 2. Schließen Sie die Verbindung über die USB-Schnittstelle, z. B. in PIMikroMove® im Hauptfenster über den Menüeintrag *Connections > Close > C-886*.
- 3. Schalten Sie den C-886 aus.
- 4. Fahren Sie mit dem Abschnitt "Kommunikation über TCP/IP in der PC-Software herstellen" fort (S. 61).

## 6.3.2 Kommunikation über TCP/IP in der PC-Software herstellen

## **VORSICHT**



### Quetschgefahr durch unerwartete Bewegung

Wenn die Kommunikation zwischen C-886 und PC über TCP/IP hergestellt wird, bietet die PC-Software alle im selben Netzwerk vorhandenen Controller zur Auswahl an. Nach Auswahl eines C-886 für die Verbindung werden alle Befehle an diesen Controller geschickt. Bei Auswahl eines falschen Controllers besteht für das Bedien- und Wartungspersonal des angeschlossenen Positionierers die Gefahr von leichten Verletzungen durch Quetschung aufgrund von unerwartet kommandierten Bewegungen.

- Wenn in der PC-Software mehrere C-886 angezeigt werden, vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen C-886 auswählen.
- Vergeben Sie einen eindeutigen Namenszusatz für jeden C-886 im selben Netzwerk: Tragen Sie den Namenszusatz als Wert des Parameters Customer Device Name (ID 0x0D001000) ein.



#### **INFORMATION**

Für den <Produktname kann ein frei wählbarer Namenszusatz vergeben werden, um mehrere C-886 im selben Netzwerk oder am selben PC unterscheiden zu können. Gehen Sie wie folgt vor, um den Namenszusatz zu vergeben:

- 1. Stellen Sie die Kommunikation über eine der vorhandenen Schnittstellen her.
- 2. Wechseln Sie auf Befehlsebene 1, indem Sie senden:

CCL 1 advanced

3. Tragen Sie einen eindeutigen Namenszusatz als Wert des Parameters *Customer Device Name* (ID 0x0D001000) ein, indem Sie senden:

SPA 1 0x0D001000 Namenszusatz

- 4. Speichern Sie den neuen Parameterwert im permanenten Speicher, indem Sie senden: WPA 101 1  $0 \times 0 D001000$ .
- 5. Schließen Sie die Verbindung.

#### Alternativ:

➤ Identifizieren Sie den zu verbindenden C-886 in der Auflistung der gefundenen Controller anhand seiner Seriennummer (SN). Die Seriennummer des Controllers können Sie dem Typenschild auf der Rückwand des C-886 entnehmen.

## Voraussetzungen

- ✓ Sie haben die allgemeinen Hinweise zur Inbetriebnahme gelesen und verstanden (S. 53).
- ✓ Der C-886 ist über die RJ45-Buchse an das Netzwerk oder direkt an den PC angeschlossen.
- ✓ Wenn der C-886 an ein Netzwerk angeschlossen ist: Der zur Kommunikation mit dem C-886 zu verwendende PC ist auf geeignete Weise an dasselbe Netzwerk wie der C-886 angeschlossen.
- ✓ Wenn das verwendete Netzwerk keinen DHCP-Server besitzt oder wenn der C-886 direkt an die Ethernet-Anschlussbuchse des PC angeschlossen ist, so dass statische IP-Adressen verwendet werden müssen: Sie haben durch Anpassen der Schnittstellenparameter das passende Startup-Verhalten zur Konfiguration der IP-Adresse des C-886 eingestellt und die IP-Adressen und Subnetzmasken von C-886 und PC bzw. allen restlichen Netzwerkteilnehmern aufeinander abgestimmt.
- ✓ Wenn mehrere C-886 über ihre TCP/IP-Schnittstellen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind: Sie haben über den Parameter *Customer Device Name* (ID 0x0D001000) einen eindeutigen Namenszusatz für den C-886 vergeben, mit dem die Kommunikation hergestellt werden soll. Alternativ haben Sie die Seriennummer dieses C-886 parat. Die Seriennummer können Sie dem Typenschild auf der Rückwand des C-886 entnehmen.
- ✓ Der PC ist eingeschaltet.



- ✓ Die benötigte Software ist auf dem PC installiert (S. 43).
- ✓ Sie haben das Handbuch der verwendeten PC-Software gelesen und verstanden. Die Software-Handbücher finden Sie auf der Produkt-CD.
- ✓ Der C-886 ist ausgeschaltet.

## Kommunikation über TCP/IP herstellen


Im Folgenden ist das Vorgehen für PIMikroMove® beschrieben. Das Vorgehen bei anderen PC-Software-Programmen (z. B. PITerminal, LabVIEW-Treiber) ist ähnlich.

- 1. Schalten Sie den C-886 ein.
- Starten Sie PIMikroMove®.

Das Fenster Start up controller öffnet sich mit dem Schritt Connect controller.

- Wenn sich das Fenster Start up controller nicht automatisch öffnet, wählen Sie im Hauptfenster den Menüeintrag Connections > New....
- 3. Wählen Sie im Feld für die Controllerauswahl *C-886* aus.
- 4. Wählen Sie auf der rechten Seite des Fensters die Registerkarte *TCP/IP* aus.

Alle Controller im selben Netzwerk werden angezeigt.



- 5. Klicken Sie in der Liste der gefundenen Controller auf den Eintrag *C-886 ...* .
  - Wenn mehrere Einträge C-886 ... angezeigt werden, identifizieren Sie Ihren C-886 anhand des Namenszusatzes, den Sie zuvor vergeben haben, oder anhand seiner neunstelligen Seriennummer (SN ...).
  - Wenn der C-886 nicht in der Liste der gefundenen Controller angezeigt wird, pr
    üfen Sie die Netzwerkeinstellungen (S. 263). Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Netzwerkadministrator.



- 6. Prüfen Sie die IP-Adresse im Feld *Hostname / TCP/IP Address* und die Port-Nummer im Feld *Port*.
- 7. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Connect Slave Devices deaktiviert ist.

Das Kontrollkästchen *Connect Slave Devices* darf nur aktiviert werden, wenn die direkte Kommunikation mit den Slave-Modulen für die optionalen Einzelachsen erforderlich ist, weitere Informationen siehe "Slave-Module für Einzelachsen konfigurieren" (S. 66) und "Kennungen für direkten Zugriff auf Slave-Module" (S. 26).

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Connect, um die Kommunikation herzustellen.

Wenn die Kommunikation erfolgreich hergestellt wurde, wechselt das Fenster **Start up controller** zum Schritt **Start up axes**.

## 6.4 Kommunikation über USB-Schnittstelle herstellen

#### **INFORMATION**

Für den <Produktname kann ein frei wählbarer Namenszusatz vergeben werden, um mehrere C-886 im selben Netzwerk oder am selben PC unterscheiden zu können. Gehen Sie wie folgt vor, um den Namenszusatz zu vergeben:

- 1. Stellen Sie die Kommunikation über eine der vorhandenen Schnittstellen her.
- 2. Wechseln Sie auf Befehlsebene 1, indem Sie senden:

CCL 1 advanced

3. Tragen Sie einen eindeutigen Namenszusatz als Wert des Parameters *Customer Device Name* (ID 0x0D001000) ein, indem Sie senden:

SPA 1 0x0D001000 Namenszusatz

- 4. Speichern Sie den neuen Parameterwert im permanenten Speicher, indem Sie senden: WPA 101 1  $0 \times 0 D001000$ .
- 5. Schließen Sie die Verbindung.

#### Alternativ:

➤ Identifizieren Sie den zu verbindenden C-886 in der Auflistung der gefundenen Controller anhand seiner Seriennummer (SN). Die Seriennummer des Controllers können Sie dem Typenschild auf der Rückwand des C-886 entnehmen.

#### Voraussetzungen

- ✓ Sie haben die allgemeinen Hinweise zur Inbetriebnahme gelesen und verstanden (S. 53).
- ✓ Der C-886 ist an die USB-Schnittstelle des PC angeschlossen
- Der C-886 ist eingeschaltet, und der Startvorgang des C-886 ist beendet (S. 56).

**MS245D** 



- ✓ Der PC ist eingeschaltet.
- ✓ Die benötigte Software sowie die USB-Treiber sind auf dem PC installiert.
- ✓ Sie haben das Handbuch der verwendeten PC-Software gelesen und verstanden. Die Software-Handbücher finden Sie auf der Produkt-CD.


#### Kommunikation über USB herstellen

Im Folgenden ist das Vorgehen für PIMikroMove® beschrieben. Das Vorgehen bei anderen PC-Software-Programmen (z. B. PITerminal, LabVIEW-Treiber) ist ähnlich.

1. Starten Sie PIMikroMove®.

Das Fenster Start up controller öffnet sich mit dem Schritt Connect controller.

 Wenn sich das Fenster Start up controller nicht automatisch öffnet, wählen Sie im Hauptfenster den Menüeintrag Connections > New....



- 2. Wählen Sie im Feld für die Controllerauswahl *C-886* aus.
- 3. Wählen Sie auf der rechten Seite des Fensters die Registerkarte **USB** aus.
- 4. Wählen Sie auf der Registerkarte USB den angeschlossenen C-886 aus.
- 5. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Connect Slave Devices deaktiviert ist.

Das Kontrollkästchen *Connect Slave Devices* darf nur aktiviert werden, wenn die direkte Kommunikation mit den Slave-Modulen für die optionalen Einzelachsen erforderlich ist, weitere Informationen siehe "Slave-Module für Einzelachsen konfigurieren" (S. 66) und "Kennungen für direkten Zugriff auf Slave-Module" (S. 26).

Version: 1.0.0

6. Klicken Sie auf Connect, um die Kommunikation herzustellen.

Wenn die Kommunikation erfolgreich hergestellt wurde, wechselt das Fenster **Start up controller** zum Schritt **Start up axes**.



## 6.5 Slave-Module für Einzelachsen konfigurieren

#### **HINWEIS**



#### Schäden durch direkten Zugriff auf Slave-Module für den Positionierer!

Bei Auslieferung des C-886 sind die Slave-Module für den Positionierer verwendungsfertig konfiguriert. Das Ändern von Einstellungen oder die Kommandierung von Bewegungen über den direkten Zugriff auf diese Slave-Module kann zu Schäden am Positionierer führen.

Greifen Sie nur nach Rücksprache mit PI direkt auf die Slave-Module für die Antriebe des Positionierer zu.

#### **HINWEIS**



## Schäden durch direkten Zugriff auf Slave-Module für Einzelachsen!

Die Slave-Module für die optionalen Einzelachsen können durch den Anwender im C-886 eingebaut (S. 47) und konfiguriert werden. Unpassende Parametereinstellungen der Slave-Module können zu unsachgemäßem Betrieb oder zur Beschädigung der angeschlossenen Mechanik führen.

- Laden Sie die Parametereinstellungen für die optionalen Einzelachsen aus einer Verstellerdatenbank von PI, siehe "Slave-Module für Einzelachsen in PIMikroMove® konfigurieren".
- Ändern Sie die Parameterwerte für die optionalen Einzelachsen nur nach sorgfältiger Überlegung.
- Informieren Sie sich im Handbuch des entsprechenden Moduls (S. 6) über das Anpassen von Einstellungen.

## Voraussetzungen


- ✓ Der C-886 wurde ordnungsgemäß installiert (S. 43).
- ✓ Wenn der C-886 an die USB-Schnittstelle des PC angeschlossen ist: Sie haben die Schritte 1 bis 4 aus "Kommunikation über USB-Schnittstelle herstellen" (S. 64) in PIMikroMove® ausgeführt.
- ✓ Wenn der C-886 über die RJ45-Buchse an das Netzwerk oder direkt an den PC angeschlossen ist: Sie haben die Schritte 1 bis 6 aus "Kommunikation über TCP/IP in der PC-Software herstellen" (S. 61) in PIMikroMove® ausgeführt.

## Slave-Module für Einzelachsen in PIMikroMove® konfigurieren

Im Beispiel in der folgenden Anleitung wird ein C-886 mit sechs Slave-Modulen für den parallelkinematischen Positionierer verwendet, der um ein Slave-Modul für eine optionale Einzelachse erweitert wurde.



1. Aktivieren Sie im Fenster **Start up controller** das Kontrollkästchen **Connect Slave Devices**.



2. Klicken Sie auf Connect.

Das Fenster Connect Devices öffnet sich.

- 3. Wählen Sie im Fenster *Connect Devices* die Slave-Module für die optionalen Einzelachsen aus, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren (*Device 8* und/oder *Device 9*).
  - Aktivieren Sie nicht die Kontrollkästchen der Slave-Module für die Antriebe des Positionierers (*Device 2* bis *Device 7*). Die Slave-Module für die Antriebe des Positionierers wurden vor Auslieferung des C-886 von PI verwendungsfertig konfiguriert.





4. Klicken Sie im Fenster *Connect Devices* auf *OK*, um die direkte Kommunikation mit den Slave-Modulen für die optionalen Einzelachsen herzustellen.



Das Herstellen der Kommunikation kann einige Sekunden dauern. Wenn die Kommunikation erfolgreich hergestellt wurde, schließt sich das Fenster **Start up controller**, und das Hauptfenster von PIMikroMove® öffnet sich.

- 5. Konfigurieren Sie die Parametereinstellungen der Slave-Module für die optionalen Einzelachsen:
  - a) Öffnen Sie das Fenster **Start up controller** mit dem Schritt **Select connected stages**, indem Sie im Hauptfenster im Menü des Slave-Moduls den Eintrag **Select connected stages** ... wählen.






- b) Wählen Sie den passenden Verstellertyp aus. Sie haben zwei Möglichkeiten:
  - Klicken Sie auf Assign from ID Chip (nur vorhanden, wenn das Slave-Modul ID-Chips auslesen kann).



- Markieren Sie den passenden Verstellertyp in der Liste Stage database entries, und klicken Sie auf Assign.
- c) Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**, um die Parametereinstellungen für den ausgewählten Verstellertyp aus der Verstellerdatenbank in das Slave-Modul zu laden. Der Dialog **Save all changes permanently?** öffnet sich.



- 6. Geben Sie im Dialog *Save all changes permanently?* an, wie Sie die Parametereinstellungen in das Slave-Modul laden wollen:
  - Als Standardwerte laden (empfohlen): Klicken Sie auf Save all settings permanently on controller, um die Parametereinstellungen in den permanenten Speicher des Slave-Moduls zu laden. Die Einstellungen sind nach dem Einschalten oder Neustart des C-886 sofort vorhanden und müssen nicht erneut geladen werden.
  - Temporär laden: Klicken Sie auf Keep the changes temporarily, um die Parametereinstellungen in den flüchtigen Speicher des Slave-Moduls zu laden. Die Einstellungen gehen beim Ausschalten oder Neustart des C-886 verloren.

Das Fenster Start up controller wechselt zum Schritt Start up axes.

- 7. Schließen Sie das Fenster **Start up controller**, indem Sie auf **Close** klicken.
- 8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, wenn Sie ein weiteres Slave-Modul für optionale Einzelachsen konfigurieren wollen.
- 9. Beenden Sie die direkte Kommunikation mit den Slave-Modulen, indem Sie im Hauptfenster den Menüeintrag **Connections > Close all** wählen.



# 6.6 Bewegungen starten


Im Folgenden wird PIMikroMove® verwendet, um die Achsen zu bewegen.

#### Voraussetzungen

- ✓ Sie haben die allgemeinen Hinweise zur Inbetriebnahme gelesen und verstanden (S. 53).
- ✓ PIMikroMove® ist auf dem PC installiert (S. 43).
- ✓ Sie haben das PIMikroMove®-Handbuch gelesen und verstanden. Das Handbuch finden Sie auf der Produkt-CD.
- ✓ Wenn erforderlich: Sie haben die Slave-Module für die optionalen Einzelachsen im C-886 installiert (S. 47) und konfiguriert (S. 66).
- ✓ Sie haben die Benutzerhandbücher aller angeschlossenen Antriebe (parallelkinematischer Positionierer, optionale Einzelachsen) gelesen und verstanden.
- ✓ Sie haben die Antriebe gemäß den Anweisungen in den entsprechenden Benutzerhandbüchern installiert und am C-886 angeschlossen (S. 49).
- ✓ Sie haben die Kommunikation zwischen dem C-886 und dem PC mit PIMikroMove® über die TCP/IP-Schnittstelle (S. 61) oder die USB-Schnittstelle (S. 64) hergestellt.


# Bewegungen starten mit PIMikroMove®

 Führen Sie im Schritt Start up axes die Referenzfahrt für die Achsen aus (erforderlich für Achsen mit inkrementellen Sensoren). Klicken Sie dazu auf Ref.position oder auf Automatic.






2. Nach erfolgreicher Referenzfahrt klicken Sie auf **OK > Close**.



- 3. Wenn im Hauptfenster von PIMikroMove® nicht das Fenster *Positioner Platform* (links, angedockt) und die Karte *Positioner 3D View* angezeigt werden:
  - Blenden Sie das Fenster Positioner Platform mit dem Menüeintrag C-886 > Show Positioner platform settings ein.
  - Blenden Sie die Karte Positioner 3D View mit dem Menüeintrag C-886 > Positioner
     3D View > Show ein.
  - Wenn die Karte *Positioner 3D View* nicht im Vordergrund angezeigt wird, klicken Sie auf den entsprechenden Kartenreiter.





- 4. Starten Sie einige Testbewegungen für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers (X bis W):
  - a) Geben Sie im Fenster *Positioner Platform* im Bereich *Position and absolute Move* eine Zielposition für mindestens eine Achse der Bewegungsplattform des Positionierers ein.
  - b) Klicken Sie auf *Move to Target*, um die Bewegung zur angegebenen Zielposition zu starten.
  - c) Wenn die Bewegung beendet ist, wiederholen Sie die Schritte a und b für eine neue Zielposition.

Wenn eine Stützstelle des berechneten Dynamikprofils oder die Zielposition nicht erreicht werden kann, wird die Bewegung nicht ausgeführt, und ein Fenster mit einer Fehlermeldung öffnet sich.


Während einer Bewegung kann keine neue Zielposition eingegeben werden.

Auf der Karte Positioner 3D View wird die Bewegung grafisch abgebildet.

- 5. Wenn optionale Einzelachsen vorhanden sind: Starten Sie im Hauptfenster von PIMikroMove® auf der Karte *Axes* einige Testbewegungen der optionalen Einzelachsen (S1 und S2).
  - Wenn erforderlich, schalten Sie den Servomodus für die optionalen Einzelachsen ein, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen in der Spalte Servo aktivieren.



b) Starten Sie die Testbewegungen: Sie können z. B. Schritte mit einer bestimmten Schrittweite (2) ausführen, indem Sie auf die entsprechenden Pfeiltasten (1) für eine Achse klicken.





# 7 Betrieb

# In diesem Kapitel

| Allgemeine Hinweise zum Betrieb | 75 |
|---------------------------------|----|
| Datenrekorder                   | 76 |
| Funktionsgenerator              | 79 |
| Controllermakros                |    |

# 7.1 Allgemeine Hinweise zum Betrieb

#### **VORSICHT**



### Stromschlaggefahr bei fehlendem Schutzleiter!

Bei fehlendem oder nicht ordnungsgemäß angeschlossenem Schutzleiter können im Falle eines Fehlers oder Defekts gefährliche Berührungsspannungen am C-886 entstehen. Wenn Berührungsspannungen vorhanden sind, kann das Berühren des C-886 zu leichten Verletzungen durch Stromschlag führen.

- > Schließen Sie den C-886 vor Inbetriebnahme an einen Schutzleiter an (S. 46).
- Entfernen Sie den Schutzleiter nicht während des Betriebs.
- Wenn der Schutzleiter vorübergehend entfernt werden muss (z. B. bei Umbauten), schließen Sie den C-886 vor erneuter Inbetriebnahme wieder an den Schutzleiter an.

## **VORSICHT**



#### Quetschgefahr durch bewegte Teile!

Zwischen den bewegten Teilen des Positionierers und einem feststehenden Teil oder Hindernis besteht die Gefahr von leichten Verletzungen durch Quetschung.

Halten Sie Ihre Finger von Bereichen fern, in denen sie von bewegten Teilen erfasst werden können.



#### **HINWEIS**



#### Schäden durch Kollisionen!

Kollisionen können den Positionierer, die zu bewegende Last und die Umgebung beschädigen.

- > Stellen Sie sicher, dass im Arbeitsraum des Positionierers keine Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung möglich sind.
- Platzieren Sie keine Gegenstände in Bereichen, in denen sie von bewegten Teilen erfasst werden können.
- ➤ Halten Sie bei einer Fehlfunktion des Controllers die Bewegung sofort an.

#### **HINWEIS**



## Schäden durch ungewollte Positionsänderungen!

Die maximale Haltekraft bei ausgeschaltetem Servomodus basiert auf der Selbsthemmung der Antriebe und kann geringer ausfallen als die maximale Belastbarkeit bei eingeschaltetem Servomodus (siehe Handbuch des Positionierers).

Wenn die tatsächliche Belastung des Positionierers die auf der Selbsthemmung der Antriebe basierende maximale Haltekraft überschreitet, können in folgenden Fällen ungewollte Positionsänderungen des Positionierers auftreten:

- Ausschalten des C-886
- Neustart des C-886
- Ausschalten des Servomodus für die Achsen derBewegungsplattform des Positionierers Dadurch sind Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung möglich. Kollisionen können den Positionierer, die zu bewegende Last oder die Umgebung beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Belastung der Bewegungsplattform des Positionierers die auf der Selbsthemmung der Antriebe basierende maximale Haltekraft nicht überschreitet, bevor Sie den Servomodus ausschalten, den C-886 neu starten oder ausschalten.

# 7.2 Datenrekorder

# 7.2.1 Eigenschaften des Datenrekorders

Der C-886 besitzt einen Echtzeit-Datenrekorder für Positionswerte und Statusregister-Bits.

Die aufgezeichneten Daten werden temporär in 36 Datenrekordertabellen mit jeweils maximal 8192 Punkten gespeichert. Jede Datenrekordertabelle enthält die Daten von einer Datenquelle.

Sie können festlegen, wie die Aufzeichnung gestartet werden soll.



#### 7.2.2 Datenrekorder einrichten

#### Informationen über den Datenrekorder auslesen

- Senden Sie den Befehl HDR? (S. 143).
  - Die verfügbaren Aufzeichnungs- und Triggeroptionen sowie Information über zusätzliche Parameter und Befehle für die Datenaufzeichnung werden angezeigt.
- > Senden Sie den Befehl DRC? (S. 134), um die Konfiguration des Datenrekorders auszulesen. Die Datenrekordertabellen des C-886 zeichnen Folgendes auf:
  - Datenrekordertabelle 1, 3, 5, 7, 9, 11: kommandierte Position der Achsen des parallelkinematischen Positionierers (X, Y, Z, U, V und W)
  - Datenrekordertabelle 2, 4, 6, 8, 10, 12: aktuelle Position der Achsen des parallelkinematischen Positionierers (X, Y, Z, U, V und W)
  - Datenrekordertabelle 13, 16, 19, 22, 25, 28: kommandierte Position der Antriebe des parallelkinematischen Positionierers (1, 2, 3, 4, 5 und 6)
  - Datenrekordertabelle 14, 17, 20, 23, 26, 29: aktuelle Position der Antriebe des parallelkinematischen Positionierers (1, 2, 3, 4, 5 und 6)
  - Datenrekordertabelle 15, 18, 21, 24, 27, 30: Statusregister f
    ür die Antriebe des parallelkinematischen Positionierers (1, 2, 3, 4, 5 und 6)
  - Datenrekordertabelle 31, 34: kommandierte Position der optionalen Einzelachsen (S1, S2)
  - Datenrekordertabelle 32, 35: aktuelle Position der optionalen Einzelachsen (S1, S2)
  - Datenrekordertabelle 33, 36: Statusregister für die optionalen Einzelachsen (S1, S2)

## **INFORMATION**

Mit der Aufzeichnungsoption 80 können die Bits des Statusregisters aufgezeichnet werden.

Verwenden Sie zur Aufzeichnung des Statusregisters das Fenster Data Recorder in PIMikroMove®, das die gezielte Auswahl einzelner Bits für die grafische Darstellung der aufgezeichneten Daten erlaubt. Details siehe PIMikroMove®-Handbuch.

#### Datenrekorder konfigurieren

Sie können festlegen, wie die Aufzeichnung ausgelöst werden soll.

- Fragen Sie mit DRT? (S. 138) die aktuelle Triggeroption ab.
- Andern Sie die Triggeroption mit dem Befehl DRT (S. 137). Die Triggeroption gilt für alle Datenrekordertabellen.

Sie können festlegen, wieviele Punkte pro Datenrekordertabelle maximal aufgezeichnet werden sollen.

Ändern Sie mit dem Befehl SPA (S. 196) den Parameter **Data Recorder Points Per Table**, ID 0x16000201. Maximaler Wert: 8192 Punkte.



#### Aufzeichnungsrate abfragen

> Senden Sie den Befehl RTR? (S. 193), um die Aufzeichnungsrate des Datenrekorders auszulesen.

Die Aufzeichnungsrate gibt über einen Faktor an, mit welcher Frequenz Datenpunkte aufgezeichnet werden. Der Faktor 1 entspricht einer Frequenz von 100 Hz.

# 7.2.3 Aufzeichnung starten

> Starten Sie die Aufzeichnung durch die mit DRT eingestellte Triggeroption.

Unabhängig von der eingestellten Triggeroption wird die Datenaufzeichnung immer in folgenden Fällen ausgelöst:

- Starten einer Sprungantwortmessung mit STE (S. 201)
- Starten einer Impulsantwortmessung mit IMP (S. 149)
- Starten der Funktionsgeneratorausgabe mit WGO (S. 220)
- Während der Funktionsgeneratorausgabe: WGR (S. 222) startet die Aufzeichnung mit dem nächsten Ausgabezyklus

Die Datenaufzeichnung erfolgt immer für alle Datenrekordertabellen, deren Aufzeichnungsoption nicht auf 0 eingestellt ist. Sie endet, wenn die Datenrekordertabellen voll sind.

# 7.2.4 Aufgezeichnete Daten auslesen

#### **INFORMATION**

Das Auslesen der aufgezeichneten Daten kann abhängig von der Anzahl der Datenpunkte einige Zeit dauern.

Die Daten können auch bei laufender Datenaufzeichnung ausgelesen werden.

- Lesen Sie die zuletzt aufgezeichneten Daten mit dem Befehl DRR? (S. 135) aus.

  Die Daten werden im GCS-Array-Format ausgegeben (siehe Benutzerhandbuch SM146E auf der Produkt-CD).
- Fragen Sie die Anzahl der in der letzten Aufzeichnung enthaltenen Punkte mit dem Befehl DRL? (S. 135) ab.

**MS245D** 



# 7.3 Funktionsgenerator

# 7.3.1 Funktionsweise des Funktionsgenerators

Die Funktionsgeneratoren sind den Achsen des C-886 fest zugeordnet, siehe "Kommandierbare Elemente" (S. 25).

Ein Funktionsgenerator gibt auf Basis von definierten Kurvenformen absolute Zielpositionen für die Achsenbewegung aus und bestimmt damit das Dynamikprofil. Die Funktionsgeneratorausgabe eignet sich besonders für dynamische Anwendungen mit periodischen Achsenbewegungen.

Das folgende Blockdiagramm zeigt die Einbindung eines Funktionsgenerators im C-886.




Abbildung 8: Blockdiagramm eines Funktionsgenerators

Kurvenformen können definiert und im flüchtigen Speicher des C-886 temporär in bis zu 100 Kurventabellen gespeichert werden (S. 82). Jede Kurventabelle enthält die Daten einer Kurvenform. Insgesamt sind 10.000 Speicherpunkte für Kurventabellen verfügbar. Die Speicherpunkte werden bei der Definition der Kurvenformen auf die einzelnen Kurventabellen verteilt.

Die Kurventabellen können den Funktionsgeneratoren und damit den Achsen beliebig zugeordnet werden (S. 90). Eine Kurventabelle kann gleichzeitig von mehreren Funktionsgeneratoren verwendet werden.

Die Anzahl der Ausgabezyklen (S. 90) und die Ausgaberate (S. 90) des Funktionsgenerators kann eingestellt werden.

#### **INFORMATION**

Die Einstellungen zur Verwendung des Funktionsgenerators lassen sich nur im flüchtigen Speicher des C-886 ändern und gehen beim Ausschalten oder Neustart des C-886 verloren.



#### **INFORMATION**

Für die Arbeit mit dem Funktionsgenerator wird die Verwendung des PI Frequency Generator Tool oder des PI Wave Generator Tool empfohlen (beide verfügbar in PIMikroMove®).

Für die Arbeit mit PIMikroMove® sind keine Befehlskenntnisse erforderlich. Trotzdem wird empfohlen, dass Sie sich in diesem Kapitel mit dem Funktionsgenerator vertraut machen. Alle Beispiele in diesem Kapitel können in PIMikroMove® oder PITerminal als Befehlsfolgen eingegeben werden.

Die Verwendung des PI Frequency Generator Tool ist in der Technical Note A000T0057 beschrieben. Die Verwendung des PI Wave Generator Tool ist im PIMikroMove®-Handbuch beschrieben (SM148E).

Sie können Makros verwenden, um Kurvenformen zu definieren und die Funktionsgeneratoren zu konfigurieren. Für die Arbeit mit Makros siehe "Controllermakros" (S. 103).

# 7.3.2 Befehle und Parameter für den Funktionsgenerator

#### **Befehle**

Folgende Befehle stehen für die Verwendung des Funktionsgenerators zur Verfügung:

| Befehl | Syntax  | Funktion  |
|--------|---|---|
| GWD?   | GWD? [ <startpoint><br/><numberofpoints><br/>[{<wavetableid>}]]</wavetableid></numberofpoints></startpoint>               | Fragt den Inhalt der Kurventabellen (d. h. die<br>Kurvenformen) ab.                         |
| TWG?   | TWG?  | Fragt die Anzahl der Funktionsgeneratoren (= Anzahl der Achsen) ab.                         |
| WAV    | WAV <wavetableid> <appendwave> <wavetype> <wavetypeparameters></wavetypeparameters></wavetype></appendwave></wavetableid> | Definiert die Kurvenform.   |
| WAV?   | WAV? [{ <wavetableid> <waveparameterid>}]</waveparameterid></wavetableid>   | Fragt die aktuelle Länge der Kurventabellen ab (Punkteanzahl).                              |
| WCL    | WCL { <wavetableid>}</wavetableid>  | Löscht den Inhalt der Kurventabellen.   |
| WGC    | WGC { <wavegenid> <cycles>}</cycles></wavegenid>  | Stellt die Anzahl der Ausgabezyklen ein.  |
| WGC?   | WGC? [{ <wavegenid>}]</wavegenid>   | Fragt die Anzahl der Ausgabezyklen ab.  |
| WGO    | WGO { <wavegenid> <startmode>}</startmode></wavegenid>  | Startet und stoppt die Ausgabe des Funktionsgenerators.                                     |
| WGO?   | WGO? [{ <wavegenid>}]</wavegenid>   | Fragt den Aktivierungszustand ab, der zuletzt für den Funktionsgenerator kommandiert wurde. |
| WGR    | WGR   | Startet die Datenaufzeichnung bei laufendem Funktionsgenerator neu.                         |

**MS245D** 



| Befehl | Syntax   | Funktion  |
|--------|--|---|
| WGS?   | [ <wavegenid><br/>[<infotype>]]</infotype></wavegenid>   | Fragt den Status des Funktionsgenerators ab.  |
| WMS?   | [{ <wavetableid>}]</wavetableid>   | Fragt die Anzahl freier Speicherpunkte für die<br>Kurventabelle ab.                                   |
| WSL    | WSL { <wavegenid> <wavetableid>}</wavetableid></wavegenid>   | Stellt die Verbindung zwischen Kurventabelle und Funktionsgenerator her.                              |
| WSL?   | WSL? [{ <wavegenid>}]</wavegenid>  | Fragt die Verbindung zwischen Kurventabelle und Funktionsgenerator ab.                                |
| WTR    | WTR { <wavegenid><br/><wavetablerate><br/><interpolationtype>}</interpolationtype></wavetablerate></wavegenid> | Stellt die Ausgaberate des Funktionsgenerators ein (beeinflusst damit die Dauer eines Ausgabezyklus). |
| WTR?   | WTR? [{ <wavegenid>}]</wavegenid>  | Fragt die Ausgaberate des Funktionsgenerators ab.   |
| #9     | #9   | Fragt den aktuellen Aktivierungszustand des Funktionsgenerators ab.                                   |

# **Parameter**

Die folgenden Parameter definieren die Eigenschaften des Funktionsgenerators:

| Parameter   | Beschreibung und mögliche Werte  |
|---|--|
| Maximum Number<br>Of Wave Points<br>(ID 0x13000004)     | Gesamtanzahl der für Kurvenformen verfügbaren Punkte Die Kurventabellen des C-886 haben insgesamt 10.000 Punkte. Die verfügbaren Punkte werden während der Definition von Kurvenformen mit dem Befehl WAV (S. 214) auf die Kurventabellen verteilt. Dieser Parameter ist schreibgeschützt.   |
| Number of Wave<br>Tables<br>(ID 0x1300010A)             | Anzahl der Kurventabellen zum Speichern von Kurvenformen<br>Der C-886 hat 100 Kurventabellen.<br>Dieser Parameter ist schreibgeschützt.  |
| Start All Hexapod<br>Wave Generators<br>(ID 0x19002001) | Startverhalten der Funktionsgeneratoren für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers (X, Y, Z, U, V, W):  0 = Jeder Funktionsgenerator, der gestartet werden soll, muss im WGO-Befehl addressiert werden (Standardeinstellung).  1 = Das Starten eines Funktionsgenerators startet alle Funktionsgeneratoren, die mit einer Kurventabelle verbunden sind. Für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers, deren Funktionsgenerator nicht gestartet wurde, wird immer die zuletzt gültige Zielposition kommandiert. |



#### 7.3.3 Kurvenform definieren

Das Definieren von Kurvenformen umfasst folgende Schritte:

- Optional: Informationen zu Kurventabellen abfragen (S. 82)
- Kurvenform in Kurventabelle erstellen (S. 82)
- Optional: Inhalt der Kurventabelle löschen (S. 83)

In diesem Handbuch finden Sie Beispiele für das Erstellen von Kurvenformen (S. 83).

#### **INFORMATION**

Der Inhalt der Kurventabellen (= definierte Kurvenformen) ist nur im flüchtigen Speicher des C-886 vorhanden und geht beim Ausschalten oder Neustart des C-886 verloren.

## Optional: Informationen zu Kurventabellen abfragen

- ➤ Senden Sie den Befehl SPA? 1 0x13000004, um die Gesamtanzahl der Punkte abzufragen, die der C-886 für das Definieren von Kurvenformen in Kurventabellen bereitstellt.
- ➤ Senden Sie den Befehl SPA? 1 0x1300010A, um die Anzahl der im C-886 verfügbaren Kurventabellen abzufragen.
- Fragen Sie mit dem Befehl WAV? (S. 219) für die Kurventabellen die aktuelle Anzahl bereits definierter Kurvenformpunkte ab.
- Fragen Sie mit dem Befehl GWD? (S. 142) den aktuellen Inhalt der Kurventabellen ab (= bereits definierte Kurvenformen).
  - Die Antwort enthält den Inhalt der Kurventabellen im GCS-Array-Format (siehe separates Handbuch für GCS Array, SM 146E).
- Fragen Sie mit dem Befehl WMS? (S. 224) für die Kurventabellen die Anzahl der verfügbaren freien Speicherpunkte ab.

### Kurvenform in Kurventabelle erstellen

- 1. Stellen Sie sicher, dass die gewählte Kurventabelle **nicht** mit einem Funktionsgenerator verbunden ist, für den die Ausgabe gestartet ist. Details siehe "Funktionsgenerator konfigurieren" (S. 90) und "Funktionsgeneratorausgabe stoppen" (S. 93).
- 2. Erstellen Sie mit dem Befehl WAV (S. 214) (WAV + max. 12 Argumente) in der gewählten Kurventabelle die Kurvenform aus einzelnen Segmenten. Unterstützte Kurventypen:

"PNT" (benutzerdefinierte Kurve)

"SIN P" (invertierte Kosinuskurve)

"RAMP" (Rampenkurve)

"LIN" (Kurve in Form einer einzelnen Abtastzeile)

Die Kurvenform wird in die gewählte Kurventabelle im flüchtigen Speicher geschrieben. Details siehe "Beispiele für das Erstellen von Kurvenformen" (S. 83).



#### **INFORMATION**

Bei der Definition einer Kurvenform mit WAV (S. 214) werden die Zielpositionen und die resultierenden Geschwindigkeiten **nicht** geprüft. Die Prüfung erfolgt erst während der Funktionsgeneratorausgabe (S. 92).

#### **INFORMATION**

Die Kurvenform beeinflusst die Geschwindigkeit während der Bewegungen. Die Geschwindigkeit wird unter anderem durch folgende Faktoren begrenzt:

- Typ der Mechanik
- Kombination der zu bewegenden Achsen
- Aktuelle Einstellungen für Koordinatensystem und Drehpunkt
- Amplitude der Bewegung
- Definieren Sie die Kurvenform so, dass die Spezifikationen der angeschlossenen Mechanik während der Funktionsgeneratorausgabe eingehalten werden.

## Optional: Inhalt der Kurventabellen löschen

- 1. Stellen Sie sicher, dass die gewählte Kurventabelle **nicht** mit einem Funktionsgenerator verbunden ist, für den die Ausgabe gestartet ist. Details siehe "Funktionsgenerator konfigurieren" (S. 90) und "Funktionsgeneratorausgabe stoppen" (S. 93).
- 2. Löschen Sie mit dem Befehl WCL (S. 219) den Inhalt der Kurventabellen.

Der komplette Inhalt der gewählten Kurventabelle wird gelöscht. Das segmentweise Löschen des Kurventabelleninhaltes ist **nicht** möglich.

### **INFORMATION**

Beim Ausschalten oder Neustart des C-886 wird der Inhalt der Kurventabellen automatisch gelöscht.

#### Beispiele für das Erstellen von Kurvenformen

Die folgenden Beispiele helfen Ihnen beim Erstellen der Kurvenform.



#### Sinuskurve 1

- Symmetrische Sinuskurve mit Offset
- Segment überschreibt den Inhalt der Kurventabelle

Befehl: WAV 2 X SIN\_P 2000 0.2 0.1 2000 0 1000

<WaveTableID> = 2

<AppendWave> = X

<WaveType> = SIN\_P

<SegLength> = 2000


<Amp> = 0.2

<Offset> = 0.1

<WaveLength> = 2000

<StartPoint> = 0

<CurveCenterPoint> = 1000



#### Sinuskurve 2

- Symmetrische Sinuskurve ohne Offset
- Segment überschreibt den Inhalt der Kurventabelle

Befehl: WAV 2 X SIN\_P 2000 0.3 0 2000 499 1000

<WaveTableID> = 2

<AppendWave> = X

<WaveType> = SIN P

<SegLength> = 2000


<Amp> = 0.3

<Offset> = 0

<WaveLength> = 2000

<StartPoint> = 499

<CurveCenterPoint> = 1000





#### Sinuskurve 3

- Symmetrische Sinuskurve ohne Offset
- Segment wird an den Inhalt der Kurventabelle angehängt

Befehl: WAV 2 & SIN\_P 2000 0.25 0 1800 100 900

<WaveTableID> = 2

<AppendWave> = &

<WaveType> = SIN\_P

<SegLength> = 2000


<Amp> = 0.25

<Offset> = 0

<WaveLength> = 1800

<StartPoint> = 100

<CurveCenterPoint> = 900



#### Sinuskurve 4

- Asymmetrische Kurve ohne Offset
- Segment überschreibt den Inhalt der Kurventabelle

Befehl: WAV 3 X SIN\_P 4000 0.2 0 4000 0 3100

<WaveTableID> = 3

<AppendWave> = X

<WaveType> = SIN\_P

<SegLength> = 4000


<Amp> = 0.2

<Offset> = 0

<WaveLength> = 4000

<StartPoint> = 0

<CurveCenterPoint> = 3100





#### Sinuskurve 5

- Symmetrische Kurve mit negativer Amplitude
- Segment überschreibt den Inhalt der Kurventabelle

Befehl: WAV 1 X SIN\_P 1000 -0.3 0.45 1000 0 500

<WaveTableID> = 1

<AppendWave> = X

<WaveType> = SIN\_P

<SegLength> = 1000


<Amp> = -0.3

<Offset> = 0.45

<WaveLength> = 1000

<StartPoint> = 0

<CurveCenterPoint> = 500



### Rampenkurve 1

- Symmetrische Rampenkurve mit Offset
- Segment überschreibt den Inhalt der Kurventabelle

Befehl: WAV 4 X RAMP 2000 0.2 0.1 2000 0 300 1000

<WaveTableID> = 4

<AppendWave> = X

<WaveType> = RAMP

<SegLength> = 2000

<Amp> = 0.2


<Offset> = 0.1

<WaveLength> = 2000

<StartPoint> = 0

<SpeedUpDown> = 300

<CurveCenterPoint> = 1000





## Rampenkurve 2

- Symmetrische Rampenkurve ohne Offset
- Segment überschreibt den Inhalt der Kurventabelle

Befehl: WAV 4 X RAMP 2000 0.35 0 2000 499 300 1000

<WaveTableID> = 4

<AppendWave> = X

<WaveType> = RAMP

<SegLength> = 2000

<Amp> = 0.35


<Offset> = 0

<WaveLength> = 2000

<StartPoint> = 499

<SpeedUpDown> = 300

<CurveCenterPoint> = 1000



#### Rampenkurve 3

- Symmetrische Rampenkurve ohne Offset
- Segment überschreibt den Inhalt der Kurventabelle

Befehl: WAV 5 X RAMP 2000 0.15 0 1800 120 150 900

<WaveTableID> = 5

<AppendWave> = X

<WaveType> = RAMP

<SegLength> = 2000

<Amp> = 0.15


<Offset> = 0

<WaveLength> = 1800

<StartPoint> = 120

<SpeedUpDown> = 150

<CurveCenterPoint> = 900





# Rampenkurve 4

- Asymmetrische Rampenkurve ohne Offset
- Segment wird an den Inhalt der Kurventabelle angehängt

Befehl: WAV 5 & RAMP 3000 0.35 0 3000 0 200 2250

<WaveTableID> = 5

<AppendWave> = &

<WaveType> = RAMP

<SegLength> = 3000

<Amp> = 0.35


<Offset> = 0

<WaveLength> = 3000

<StartPoint> = 0

<SpeedUpDown> = 200

<CurveCenterPoint> = 2250



#### Einzelne Abtastzeile 1

- Abtastzeile mit Offset
- Segment überschreibt den Inhalt der Kurventabelle

Befehl: WAV 1 X LIN 1500 0.3 0.15 1500 0 370

<WaveTableID> = 1

<AppendWave> = X

<WaveType> = LIN

<SegLength> = 1500


<Amp> = 0.3

<Offset> = 0.15

<WaveLength> = 1500

<StartPoint> = 0

<SpeedUpDown> = 370





### Einzelne Abtastzeile 2

- Abtastzeile ohne Offset
- Segment überschreibt den Inhalt der Kurventabelle

Befehl: WAV 2 X LIN 1500 0.4 0 1100 210 180

<WaveTableID> = 2

<AppendWave> = X

<WaveType> = LIN

<SegLength> = 1500


<Amp> = 0.4

<Offset> = 0

<WaveLength> = 1100

<StartPoint> = 210

<SpeedUpDown> = 180



#### Einzelne Abtastzeile 3

- Abtastzeile mit negativer Amplitude
- Segment wird an den Inhalt der Kurventabelle angehängt

Befehl: WAV 2 & LIN 3000 -0.4 0.5 3000 0 650

<WaveTableID> = 2

<AppendWave> = &

<WaveType> = LIN

<SegLength> = 3000


<Amp> = -0.4

<Offset> = 0.5

<WaveLength> = 3000

<StartPoint> = 0

<SpeedUpDown> = 650





# 7.3.4 Funktionsgenerator konfigurieren

Das Konfigurieren des Funktionsgenerators umfasst folgende Schritte:

- Funktionsgenerator und Kurventabelle verbinden oder trennen (S. 90)
- Optional: Anzahl der Ausgabezyklen einstellen (S. 90)
- Optional: Ausgaberate einstellen (S. 90)

In diesem Handbuch finden Sie ein Beispiel für das Einstellen der Ausgaberate (S. 91).

# Funktionsgenerator und Kurventabelle verbinden oder trennen

- Fragen Sie mit dem Befehl WSL? (S. 227) die aktuelle Verbindung von Funktionsgenerator und Kurventabelle ab.
- Verbinden oder trennen Sie Funktionsgenerator und Kurventabelle:
  - a) Stellen Sie sicher, dass für den gewählten Funktionsgenerator **nicht** die Ausgabe gestartet ist. Details siehe "Funktionsgeneratorausgabe stoppen" (S. 93).
  - b) Verbinden Sie mit dem Befehl WSL (S. 227) die gewählte Kurventabelle mit dem gewählten Funktionsgenerator, oder trennen Sie die Verbindung des ausgewählten Generators zu einer Kurventabelle.

Zwei oder mehr Generatoren können mit derselben Kurventabelle verbunden sein, ein Generator kann jedoch nicht mit mehreren Kurventabellen verbunden sein.

#### Optional: Anzahl der Ausgabezyklen einstellen

Die werkseitige Standardeinstellung für die Anzahl der Ausgabezyklen ist 0. Mit der werkseitigen Einstellung erfolgt die Ausgabe der Kurvenform ohne zeitliche Begrenzung, bis sie mit den Befehlen WGO (S. 220) oder HLT (S. 145) oder #24 (S. 127) oder STP (S. 202) gestoppt wird.

- > Senden Sie den Befehl WGC? (S. 220), um die aktuelle Einstellung für die Anzahl der Ausgabezyklen des Funktionsgenerators abzufragen.
- Stellen Sie mit dem Befehl WGC (S. 220) die Anzahl der Ausgabezyklen des Funktionsgenerators ein.

## Optional: Ausgaberate einstellen

Version: 1.0.0

Durch das Anpassen der Ausgaberate können die einzelnen Ausgabezyklen der Kurvenform verlängert werden. Die Dauer eines Ausgabezyklus für die Kurvenform kann wie folgt berechnet werden:

Ausgabedauer = Zykluszeit des C-886 \* Ausgaberate \* Anzahl der Punkte wobei

 die Zykluszeit des C-886 durch den Parameter 0x0E000200 angegeben wird (in Sekunden)



- die Ausgaberate der Anzahl der C-886-Zyklen entspricht, über die sich die Ausgabe eines Kurvenpunkts zeitlich erstreckt
- die Anzahl der Punkte der Länge der Kurvenform (d. h. der Länge der Kurventabelle) entspricht

Die Ausgabe der Kurvenpunkte erfolgt standardmäßig mit Interpolation, um Positionssprünge der Achsen zu vermeiden.

- > Senden Sie den Befehl WTR? (S. 230), um die aktuellen Einstellungen für Ausgaberate und Interpolation abzufragen.
- > Stellen Sie mit dem Befehl WTR (S. 228) die Ausgaberate und die Interpolation ein.

Für die einzelnen Funktionsgeneratoren des C-886 können unterschiedliche Ausgaberaten eingestellt werden.

## **INFORMATION**

Wenn beim Einstellen der Ausgaberate mit dem Befehl WTR die Funktionsgeneratorkennung 0 verwendet wird, wird die Ausgaberate für alle Funktionsgeneratoren auf denselben Wert gesetzt.

# Beispiel für das Einstellen der Ausgaberate

| Aktion                                     | Befehl                                 | Ergebnis  |
|--|--|---|
| Sinuskurve für Kurventabelle 2 definieren. | WAV 2 X SIN_P 2000 0.2 0.1 2000 0 1000 | Die Länge der Kurvenform<br>und damit die Anzahl der<br>Punkte in der Kurventabelle<br>ist 2000.  |
| Zykluszeit des C-886 auslesen.             | SPA? 1 0x0E000200                      | Die Zykluszeit des C-886 ist<br>10 ms   |
| Aktuelle Ausgaberate auslesen.             | WTR?                                   | Standardwert für die Ausgaberate = 1 (jeder Punkt in der Kurventabelle wird während eines C-886-Zyklus ausgegeben) Dauer eines Ausgabezyklus (siehe Berechnungsformel oben): 0,01 s • 1 • 2000 = 20 s |



| Aktion   | Befehl     | Ergebnis   |
|--|------------|--|
| Anzahl der C-886-Zyklen pro<br>Punkt der Kurventabelle für<br>alle Funktionsgeneratoren<br>verdreißigfachen. | WTR 0 30 1 | Dauer eines Ausgabezyklus (siehe Berechnungsformel oben): 0,01 s • 30 • 2000 = 10 min Zwischen der Ausgabe der Punkte interpoliert der C-886 linear, um Positionssprünge zu vermeiden. |

# 7.3.5 Ausgabe starten und stoppen

Der Funktionsgenerator gibt absolute Zielpositionen aus.

- Funktionsgeneratorausgabe starten (S. 93)
- Funktionsgeneratorausgabe stoppen (S. 93)
- Optional: Aktivierungszustand und Status des Funktionsgenerators abfragen (S. 93)
- Optional: Datenaufzeichnung während Funktionsgeneratorausgabe starten (S. 94)

In diesem Handbuch finden Sie Beispiele für das Starten/Stoppen der Funktionsgeneratorausgabe (S. 94).

## **INFORMATION**

Wenn die Funktionsgeneratorausgabe aktiv ist, sind Befehle zum Starten oder Konfigurieren von Bewegungen sowie das Ausführen entsprechender Makros **nicht** zulässig.

#### **INFORMATION**

Während der Funktionsgeneratorausgabe prüft der C-886 ständig, ob die Bewegung noch möglich ist. In folgenden Fällen stoppt der C-886 die Bewegung abrupt und setzt einen Fehlercode:

- Die auszugebenden Zielpositionen können nicht erreicht werden.
- Die erforderliche Geschwindigkeit kann nicht erreicht werden.
- Die Bewegung würde eine Kollision verursachen.
- Fragen Sie mit dem Befehl WGS? den aktuellen Status der Funktionsgeneratoren ab, insbesondere den Index der Kurvenformpunkte, an denen ein Fehler aufgetreten ist.
- Fragen Sie mit dem Befehl ERR? (S. 139) den Fehlercode des zuletzt aufgetretenen Fehlers ab.

#### Voraussetzungen

- ✓ Sie haben die gewünschte Kurvenform erstellt (S. 82).
- ✓ Sie haben den Funktionsgenerator mit der entsprechenden Kurventabelle verbunden (S. 90).



### Funktionsgeneratorausgabe starten

Starten Sie die Funktionsgeneratorausgabe mit dem Befehl WGO (S. 220).

Alle Funktionsgeneratoren, deren Ausgabe gleichzeitig aktiv sein soll, müssen im selben Befehl gestartet werden. Für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers, deren Funktionsgenerator nicht gestartet wurde, wird immer die zuletzt gültige Zielposition kommandiert.

Die Ausgabe erfolgt synchron mit den Servozyklen des C-886.

Beim Start der Funktionsgeneratorausgabe wird automatisch ein Datenaufzeichnungszyklus gestartet.

### Funktionsgeneratorausgabe stoppen

- > Stoppen Sie die Funktionsgeneratorausgabe durch Senden eines der folgenden Befehle:
  - WGO (S. 220) stoppt die angegebenen Funktionsgeneratoren
  - STP (S. 202) stoppt alle Funktionsgeneratoren
  - #24 (S. 127) stoppt alle Funktionsgeneratoren
  - HLT (S. 145) stoppt die Funktionsgeneratoren der angegebenen Achsen

Wenn die Funktionsgeneratorausgabe durch Senden von STP, #24 oder HLT gestoppt wird, setzt der C-886 den Fehlercode 10 (Abfrage mit dem Befehl ERR? (S. 139)).

Wenn die Anzahl der Ausgabezyklen begrenzt wurde (S. 90), wird die Funktionsgeneratorausgabe nach Erreichen der vorgegebenen Zyklenzahl automatisch gestoppt.

#### **INFORMATION**

Das Beenden der PC-Software stoppt nicht die Funktionsgeneratorausgabe.

#### Optional: Aktivierungszustand des Funktionsgenerators abfragen

- > Fragen Sie mit dem Befehl #9 (S. 126) ab, ob die Funktionsgeneratorausgabe läuft.
- Fragen Sie mit dem Befehl WGO? (S. 222) die zuletzt kommandierten Start-/Stopp-Einstellungen des Funktionsgenerators ab.

Die Antwort auf WGO? wird auch durch das Stoppen der Funktionsgeneratorausgabe mit #24 (S. 127), STP (S. 202) oder HLT (S. 145) und Ende der Ausgabe nach einer festgelegten Anzahl von Ausgabezyklen beeinflusst.



- Fragen Sie mit dem Befehl WGS? den Status des Funktionsgenerators ab:
  - Läuft der Funktionsgenerator?
  - Wie viele Zyklen hat der Funktionsgenerator seit dem letzten Start ausgegeben?
  - Fehlercode des zuletzt während der Ausgabe aufgetretenen Fehlers
  - Index des Kurvenformpunktes, an dem der Fehler aufgetreten ist

### Optional: Datenaufzeichnung während Funktionsgeneratorausgabe starten

Starten Sie die Datenaufzeichnung während der Funktionsgeneratorausgabe, indem Sie den Befehl WGR (S. 222) senden.

Beim Starten der Funktionsgeneratorausgabe (S. 93) startet automatisch ein erster Datenaufzeichnungszyklus.

Die aufgezeichneten Daten können mit dem Befehl DRR? (S. 135) ausgelesen werden. Weitere Informationen siehe "Datenrekorder" (S. 76).

# Beispiele für das Starten/Stoppen der Funktionsgeneratorausgabe

| Aktion  | Befehl                            | Ergebnis  |
|---|-----------------------------------|---|
| Sinuskurve für<br>Kurventabelle 4<br>definieren.  | WAV4XSIN_P2000<br>1 0 2000 0 1000 | Die Länge der Kurvenform und damit die<br>Anzahl der Punkte in der Kurventabelle ist<br>2000.   |
| Sinuskurve für<br>Kurventabelle 5<br>definieren.  | WAV5XSIN_P2000<br>0.20200001000   | Die Länge der Kurvenform und damit die<br>Anzahl der Punkte in der Kurventabelle ist<br>2000.   |
| Funktionsgenerator 1 (Achse X) mit der Kurventabelle 4 verbinden. Funktionsgenerator 3 (Achse Z) mit der Kurventabelle 5 verbinden. | WSL 1 4 3 5                       | Voraussetzung für Ausgabe des<br>Funktionsgenerators erfüllt: ohne<br>Zuweisung einer Kurventabelle ist keine<br>Ausgabe des Funktionsgenerators möglich.   |
| Funktionsgeneratoren 1 und 3 starten.   | WGO 1 1 3 1                       | Die in den Kurventabellen 4 und 5<br>definierten Kurvenformen werden<br>ausgegeben.<br>Für die Achsen Y, U, V und W der<br>Bewegungsplattform des Positionierers,<br>deren Funktionsgeneratoren nicht gestartet<br>wurden, werden die zuletzt gültigen<br>Zielpositionen kommandiert. |
| Funktionsgeneratoren 1 und 3 stoppen.   | WGO 1 0 3 0                       | Die Ausgabe der Kurvenpunkte (und damit die Bewegung des Positionierers) wird gestoppt.   |



Alle Befehle bis auf die letzten beiden Zeilen wie im Beispiel oben; die letzten beiden Zeilen werden durch die folgenden Befehle ersetzt:

| Aktion  | Befehl          | Ergebnis   |
|---|-----------------|--|
| Anzahl der<br>Ausgabezyklen für<br>Funktionsgeneratoren 1<br>und 3 auf 100 begrenzen. | WGC 1 100 3 100 | Ein Befehl zum Stoppen der<br>Funktionsgeneratoren ist nicht erforderlich.           |
| Funktionsgeneratoren 1 und 3 starten.   | WGO 1 1 3 1     | Die Ausgabe der Funktionsgeneratoren<br>endet automatisch nach 100<br>Ausgabezyklen. |

# 7.3.6 Anwendungstipps: Kundenspezifische Daten laden

Sie können kundenspezifische Daten (Zeitreihen) aus Dateien vom PC in den C-886 laden und als benutzerdefinierte Kurven verwenden. Vor dem Laden müssen Sie die Daten in das GCS-Array-Format umwandeln. Für das Laden der umgewandelten Daten in den C-886 verwenden Sie das PI Wave Generator Tool oder das PI Frequency Generator Tool (beide verfügbar in PIMikroMove®). Die Verwendung des PI Wave Generator Tool ist nachfolgend beschrieben; für die Verwendung des PI Frequency Generator Tool siehe die Technical Note A000T0057.

### Daten in das GCS-Array-Format umwandeln

Das GCS-Array-Format basiert auf ASCII-Zeichen. Eine GCS-Array-Datei besteht aus einem Header-Abschnitt und einem Datentabellen-Abschnitt. Als Dezimaltrennzeichen kann ein Komma oder ein Punkt verwendet werden. Eine ausführliche Beschreibung des GCS-Array-Formats siehe separates Handbuch (SM146E).

Wandeln Sie die Daten Ihrer Zeitreihe wie folgt in das GCS-Array-Format um:

- Erzeugen Sie eine Textdatei mit der Dateiendung ".dat" auf dem PC, z. B. "New GCS Array.dat".
- 2. Fügen Sie den Header zur Datei hinzu. Struktur und Inhalt der Headers müssen wie folgt aufgebaut sein:

Template für den GCS-Array-Header:

```
[GCS_ARRAY Target Positions XY]
# VERSION = 1
# TYPE = 1
# SEPARATOR = 32
# DIM = 2
# SAMPLE_TIME = 0,001
# NDATA = 256
```



```
#
# NAME0 = TARGET POSITION X
# NAME1 = TARGET POSITION Y
#
# DISP_UNIT0 = mm
# DISP_UNIT1 = mm
# END HEADER
```

Passen Sie die folgenden Angaben im Header an Ihre Daten an (markiert in der Liste oben):

#### DIM

Anzahl der Spalten in der Datentabelle (d.h. Anzahl der Zeitreihen), Minimum ist 1

#### NDATA

Anzahl der Zeilen in der Datentabelle (d.h. Anzahl der Datenpunkte pro Zeitreihe)

#### NAME %

Optional: Beschreibung der Spalte % (wobei % ein positiver ganzzahliger Wert < DIM ist; die Zählung beginnt mit 0)

#### DISP UNIT%

Optional: Beschreibung der physikalischen Einheit für Spalte % (wobei % ein positiver ganzzahliger Wert < DIM ist; die Zählung beginnt mit 0)

#### SAMPLE\_TIME

Samplezeit der Daten (in s), d.h. der Zeitabstand zwischen zwei Datenpunkten der Zeitreihe

#### SEPARATOR

Separator für die Spalten in der Datentabelle. Muss als dezimales ASCII-Zeichen angegeben werden (z. B. 9 für TAB oder 32 für SPACE)

#### [GCS\_ARRAY %]

Optional: % ist der Name der Datentabelle

3. Fügen Sie Ihre Daten zur Datei hinzu gemäß den Header-Angaben für DIM, NDATA und SEPARATOR:

Datentabellen-Abschnitt der GCS-Array-Datei, Leerzeichen werden hier als SP dargestellt:

```
Value1_TimeSeries0 SP Value1_TimeSeries1 SP ...

Value2_TimeSeries0 SP Value2_TimeSeries1 SP ...

Value3_TimeSeries0 SP Value3_TimeSeries1 SP ...

...
```

Das folgende Beispiel zeigt ein komplettes GCS-Array mit Daten für zwei Zeitreihen. Die erste Zeitreihe "TARGET POSITION X" enthält die Werte 1/2/3, und die zweite Zeitreihe "TARGET POSITION Y" enthält die Werte 0.1/0.2/0.3.



```
# REM data recorded with C-886 controller
#
# VERSION = 1
# TYPE = 1
# SEPARATOR = 32
# DIM = 2
# SAMPLE_TIME = 0.009009
# NDATA = 3
#
# NAME0 = TARGET POSITION X
# NAME1 = TARGET POSITION Y
#
# DISP_UNIT0 = mm
# DISP_UNIT1 = mm
# END_HEADER
1 0.1
2 0.2
3 0.3
```

Das Ergebnis der Umwandlung ist eine GCS-Array-Datei mit der Dateiendung ".dat", die die Zeitreihen-Daten enthält. Die Datei kann mit dem PI Wave Generator Tool (siehe unten) oder dem PI Frequency Generator Tool in den C-886 importiert werden.

# **GSC-Array-Daten laden**

Das PI Wave Generator Tool ist in PIMikroMove® verfügbar. Weitere Informationen zum PI Wave Generator Tool siehe PIMikroMove®-Handbuch (SM148E).

1. Öffnen Sie das PI Wave Generator Tool aus dem Hauptfenster von PIMikroMove® über den Menüeintrag *C-886 > Show wave generator...*.



2. Klicken Sie im Hauptfenster des PI Wave Generator Tools auf *Load Data Set*, um das Fenster *Load Data Set for Wave Tables* zu öffnen.




Abbildung 9: Hauptfenster des PI Wave Generator Tools

3. Importieren Sie die GCS-Array-Datei im Fenster *Load Data Set for Wave Tables*.



Die Zeitreihen-Daten, die aus der Datei geladen wurden, werden im Grafikfeld angezeigt. Die Abbildung unten zeigt die Daten aus dem Beispiel in "Daten in das GCS-Array-Format umwandeln".




Abbildung 10: Fenster "Load Data Set for Wave Tables" mit grafischer Anzeige der geladenen Daten

4. Weisen Sie die einzelnen Zeitreihen den Kurventabellen des C-886 zu. Für die Zuweisung öffnen Sie das Auswahlmenü einer Kurventabelle und wählen die gewünschten Daten (siehe Abbildung unten).





Beachten Sie, dass die Daten erst dann an den C-886 gesendet werden, wenn Sie in der unteren rechten Ecke des Fensters auf **Ok** klicken.

Abbildung 11: Zuweisung der geladenen Daten zu Kurventabellen, hier für Kurventabelle 1

# 7.3.7 Anwendungstipps: Makros für Funktionsgenerator verwenden

Die folgenden Einstellungen für den Funktionsgenerator lassen sich nur im flüchtigen Speicher des C-886 ändern und gehen beim Ausschalten oder Neustart des C-886 verloren:

- Inhalt der Kurventabellen (definiert mit WAV)
- Verbindung von Kurventabellen mit Funktionsgeneratoren (eingestellt mit WSL)
- Ausgaberate (eingestellt mit WTR)
- Anzahl der Ausgabezyklen (eingestellt mit WGC)

Mit der Makrofunktionalität des C-886 können Sie die Einstellungen des Funktionsgenerators dauerhaft im C-886 speichern. Zusätzlich können Sie ein Startup-Makro verwenden, um bei jedem Einschalten oder Neustart des C-886 den Funktionsgenerator zu konfigurieren und die Ausgabe zu starten.

Weitere Informationen zur Makrofunktionalität siehe "Controllermakros" (S. 103).

Cancel



Im folgenden Beispiel werden zwei Makros verwendet, um für die Achsen U und V (Funktionsgeneratoren 4 und 5) des Positionierers die Funktionsgeneratorausgabe zu konfigurieren und zu starten:

- Das Makro "UVdata" enthält die Definition der Kurvenformen für die Kurventabellen 1 und 2 (WAV-Befehle).
- Das Makro "Start" führt die folgenden Aktionen aus:
  - a) Durch Aufruf des Makros "UVdata" die Kurvenformen in die Kurventabellen 1 und 2 schreiben.
  - b) Kurventabelle 1 mit Funktionsgenerator 4 verbinden und Kurventabelle 2 mit Funktionsgenerator 5 (Befehl WSL).
  - c) Ausgaberate für Funktionsgeneratoren 4 und 5 auf 10 setzen, mit linearer Interpolation (Befehl WTR).
  - d) Anzahl der Ausgabezyklen für Funktionsgeneratoren 4 und 5 auf 100 setzen (Befehl WGC).
  - e) Optional, aber empfohlen, um Sprünge der Achsen zu vermeiden: Achsen U und V zur Startposition der Funktionsgeneratorausgabe kommandieren.
  - f) Ausgabe für Funktionsgeneratoren 4 und 5 und damit die Bewegung der Achsen U und V starten (Befehl WGO).

Inhalt des Makro "UVdata":

```
WAV 1 X PNT 1 1 0

WAV 1 & PNT 1 1 5.654625319357E-06

WAV 1 & PNT 1 1 3.091004951757E-05

[...]

WAV 1 & PNT 1 1 0.000148233661
```

```
WAV 2 X PNT 1 1 0

WAV 2 & PNT 1 1 -4.742444189387E-06

WAV 2 & PNT 1 1 -3.027352414704E-05

[...]

WAV 2 & PNT 1 1 -0.000257643502
```

Inhalt des Makros "Start", wobei startposU und startposV die Startposition der Funktionsgeneratorausgabe bezeichnen:

```
MAC START UVdata
WSL 4 1 5 2
WTR 4 10 1 5 10 1
```



WGC 4 100 5 100

MOV U startposU V startposV

WGO 4 1 5 1

## Anmerkungen:

Im Beispielmakro "UVdata" wird zur besseren Übersicht pro WAV-Befehl nur ein Kurvenpunkt (= Zielposition) angegeben. Für schnellere Verarbeitung wird empfohlen, mehr als einen Punkt pro WAV-Befehl zu definieren (pro Befehlszeile sind maximal 256 Zeichen zulässig).

Kurvenform-Definitionen können leicht erstellt werden, indem der Inhalt des Logfensters von PIMikroMove® in ein Makro kopiert wird:

- 1. Öffnen Sie das Logfenster über den Menüeintrag *C-886 > Log window...* im Hauptfenster von PIMikroMove®.
- 2. Öffnen Sie aus dem Menü *C-886* im Hauptfenster von PIMikroMove® das PI Frequency Generator Tool oder das PI Wave Generator Tool.
- 3. Definieren Sie mit dem Tool eine Kurvenform und senden Sie die Kurvenform an den C-886.

Die gesendeten Befehle werden im Logfenster aufgelistet.

Beispielsweise können Sie mit dem PI Frequency Generator Tool eine Sinuskurve mit einer bestimmten Frequenz definieren. Die entsprechenden Befehle WAV ... PNT können Sie dann aus dem Logfenster in ein Makro kopieren. Die Befehle WAV ... PNT im Logfenster werden durch die Funktion PI\_WAV\_PNT() der von PIMikroMove® verwendeten PI GCS2 DLL erzeugt. Die Funktion PI\_WAV\_PNT() verteilt die Kurvenpunkte automatisch auf die einzelnen Befehle WAV ... PNT.

Wenn das Beispielmakro "Start" als Startup-Makro verwendet wird, kann vor dem Start der Funktionsgeneratorausgabe eine Referenzfahrt erforderlich sein. In diesem Fall müssen die folgenden Zeilen vor der Zeile MOV U startposU V startposU in das Makro eingefügt werden:

FRF X
WAC FRF? X = 1

Version: 1.0.0

Die Zeilen starten eine Referenzfahrt und warten, bis die Referenzfahrt erfolgreich beendet wurde.



## 7.4 Controllermakros

# 7.4.1 Übersicht: Makrofunktionalitäten und Beispielmakros

Der C-886 kann Befehlsfolgen als Makros speichern und abarbeiten.

Die folgenden Funktionalitäten machen Makros zu einem wichtigen Werkzeug in vielen Anwendungsgebieten:

- Mehrere Makros können gleichzeitig gespeichert werden.
- Ein beliebiges Makro kann als Startup-Makro festgelegt werden. Das Startup-Makro wird bei jedem Einschalten oder Neustart des C-886 ausgeführt.
- Die Abarbeitung des Makros und das Stoppen der Makroausführung lassen sich an Bedingungen knüpfen. So können auch Schleifen realisiert werden.
- Makros können sich selbst oder andere Makros in mehreren Verschachtelungsebenen aufrufen.
- Variablen (S. 112) können für das Makro und im Makro selbst gesetzt und in verschiedenen Operationen verwendet werden.

In diesem Handbuch finden Sie Beispielmakros für folgende Aufgaben:

- Achse hin und her bewegen (S. 107)
- Achse mit variablem Verfahrweg hin und her bewegen (S. 109)
- Referenzfahrt für Positionierer durch Startup-Makro auslösen (S. 111)

## 7.4.2 Befehle und Parameter für Makros

## **Befehle**

Folgende Befehle stehen speziell für die Handhabung von Makros oder für die Verwendung in Makros zur Verfügung:

| Befehl       | Syntax  | Funktion  |
|--------------|---|---|
| ADD (S. 128) | ADD <variable> <float1> <float2></float2></float1></variable> | Kann nur in Makros verwendet werden. Addiert zwei<br>Werte und speichert das Ergebnis als Variable<br>(S. 112).                       |
| CPY (S. 131) | CPY <variable> <cmd?></cmd?></variable>                       | Kann nur in Makros verwendet werden. Kopiert eine Antwort auf einen Befehl in eine Variable (S. 112).                                 |
| DEL (S. 132) | DEL <uint></uint>   | Kann nur in Makros verwendet werden. Bewirkt eine Verzögerung um <uint> Millisekunden.</uint>   |
| JRC (S. 150) | JRC <jump> <cmd?> <op> <value></value></op></cmd?></jump>     | Kann nur in Makros verwendet werden. Löst einen relativen Sprung des Makroausführungszeigers in Abhängigkeit von einer Bedingung aus. |



| Befehl           | Syntax  | Funktion  |
|------------------|---|---|
| MAC (S. 179)     | MAC BEG <macroname></macroname>   | Startet die Aufzeichnung eines Makros mit dem<br>Namen <i>macroname</i> auf dem Controller. <i>macroname</i><br>kann aus bis zu 8 Zeichen bestehen.                     |
|                  | MAC DEF <macroname></macroname>   | Legt das angegebene Makro als Startup-Makro fest.   |
|                  | MAC DEF?  | Fragt das Startup-Makro ab.   |
|                  | MAC DEL <macroname></macroname>   | Löscht das angegebene Makro.  |
|                  | MAC END   | Stoppt die Makroaufzeichnung.   |
|                  | MAC ERR?  | Meldet den letzten Fehler, der während der<br>Ausführung eines Makros auftrat.  |
|                  | MAC FREE?   | Fragt nach dem freien Speicherplatz für die Makroaufzeichnung.  |
|                  | MAC NSTART<br><macroname> <uint><br/>[{<string>}]</string></uint></macroname> | Startet das angegebene Makro n-mal hintereinander (n = Anzahl der Ausführungen). Mit <string> können die Werte lokaler Variablen für das Makro gesetzt werden.</string> |
|                  | MAC START<br><macroname><br/>[{<string>}]</string></macroname>                | Startet eine Ausführung des angegebenen Makros.<br>Mit <string> können die Werte lokaler Variablen für<br/>das Makro gesetzt werden.</string>                           |
| MAC?<br>(S. 183) | MAC? [ <macroname>]</macroname>   | Listet alle Makros oder den Inhalt des angegebenen<br>Makros auf.   |
| MEX (S. 184)     | MEX <cmd?> <op> <value></value></op></cmd?>                                   | Kann nur in Makros verwendet werden. Stoppt die<br>Makroausführung in Abhängigkeit von einer<br>Bedingung.  |
| RMC?<br>(S. 192) | RMC?  | Listet die aktuell laufenden Makros auf.  |
| VAR (S. 208)     | VAR <variable> <string></string></variable>                                   | Setzt eine Variable (S. 112) auf einen bestimmten Wert oder löscht sie.   |
| VAR?<br>(S. 209) | VAR? [{ <variable>}]</variable>   | Gibt Variablenwerte zurück.   |
| WAC (S. 213)     | WAC <cmd?> <op> <value></value></op></cmd?>                                   | Kann nur in Makros verwendet werden. Wartet, bis eine Bedingung erfüllt ist.  |
| #8 (S. 126)      | -   | Prüft, ob ein Makro auf dem Controller ausgeführt wird.   |

# INFORMATION

Pro Befehlszeile sind maximal 256 Zeichen zulässig.



#### **Parameter**

Folgender Parameter steht für die Arbeit mit Makros zur Verfügung:

| Parameter                          | Beschreibung und mögliche Werte  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <i>Ignore Macro Error?</i><br>0x72 | Legt fest, ob das Controllermakro gestoppt wird, wenn bei dessen Ausführung ein Fehler auftritt. |  |
| 0x72                               | 0 = Bei Fehler Makro anhalten (Standard)   |  |
|                                    | ■ 1 = Fehler ignorieren  |  |

## 7.4.3 Mit Makros arbeiten

Die Arbeit mit Makros umfasst Folgendes:

- Aufzeichnen von Makros (S. 105)
- Starten der Makroausführung (S. 108)
- Stoppen der Makroausführung (S. 110)
- Einrichten eines Startup-Makros (S. 111)
- Löschen von Makros (S. 112)

## **INFORMATION**

Für die Arbeit mit Controllermakros wird die Verwendung der Registerkarte *Controller macros* in PIMikroMove® empfohlen. Dort können Sie Controllermakros komfortabel aufzeichnen, starten und verwalten. Details finden Sie im PIMikroMove® Handbuch.

## Makro aufzeichnen

## **INFORMATION**

Der C-886 kann eine unbegrenzte Anzahl von Makros gleichzeitig speichern. Maximal 10 Verschachtelungsebenen sind in Makros möglich.



## **INFORMATION**

Grundsätzlich können alle GCS-Befehle (S. 115) Bestandteil eines Makros werden. Ausnahmen:

- RBT für den Neustart des C-886
- MAC BEG und MAC END für die Makroaufzeichnung
- MAC DEL zum Löschen eines Makros
- #27 zum Anhalten des C-886

Abfragebefehle können in Makros in Kombination mit den Befehlen CPY, JRC, MEX und WAC verwendet werden. Andernfalls bleiben sie wirkungslos, da Makros keine Antworten an Schnittstellen weiterleiten.

## **INFORMATION**

Um die Anwendung von Makros flexibler zu gestalten, können Sie in Makros lokale und globale Variablen verwenden. Weitere Informationen siehe "Variablen" (S. 112).

## **INFORMATION**

Die Anzahl der Schreibzyklen im permanenten Speicher ist durch die begrenzte Lebensdauer des Speicherchips beschränkt.

- Zeichnen Sie Makros nur auf, wenn es notwendig ist.
- ➤ Verwenden Sie Variablen (S. 112) in Makros, und geben Sie beim Starten der Makroausführung die entsprechenden Variablenwerte an.
- Wenden Sie sich an unseren Kundendienst (S. 267), wenn der C-886 unerwartetes Verhalten zeigt.
  - 1. Starten Sie die Makroaufzeichnung.
    - Wenn Sie mit PITerminal oder im Fenster Command entry von PIMikroMove® arbeiten: Senden Sie den Befehl MAC BEG macroname, wobei macroname den Namen des Makros bezeichnet.
    - Wenn Sie in PIMikroMove® auf der Registerkarte Controller macros arbeiten:
       Klicken Sie auf das Symbol Create new empty macro, um eine Registerkarte zum Eingeben eines neuen Makros zu erzeugen. Geben Sie nicht den Befehl MAC BEG macroname ein.
  - 2. Geben Sie unter Verwendung der normalen Befehlssyntax Zeile für Zeile die Befehle ein, die Bestandteil des Makros *macroname* sein sollen.
    - Makros können sich selbst oder andere Makros in mehreren Verschachtelungsebenen aufrufen.



- 3. Beenden Sie die Makroaufzeichnung.
  - Wenn Sie mit PITerminal oder im Fenster Command entry von PIMikroMove® arbeiten: Senden Sie den Befehl MAC END.
  - Wenn Sie in PIMikroMove® auf der Registerkarte Controller macros arbeiten:
     Geben Sie nicht den Befehl MAC END ein. Klicken auf das Symbol Send macro to controller und geben Sie in einem separaten Dialogfenster den Namen des Makros ein.

Das Makro wurde im permanenten Speicher des C-886 abgelegt.

4. Wenn Sie prüfen wollen, ob das Makro korrekt aufgezeichnet wurde:

Wenn Sie mit PITerminal oder im Fenster Command entry von PIMikroMove® arbeiten:

- Fragen Sie ab, welche Makros im C-886 gespeichert sind, indem Sie den Befehl MAC? senden.
- Fragen Sie den Inhalt des Makros macroname ab, indem Sie den Befehl MAC?
   macroname senden.

Wenn Sie in PIMikroMove® auf der Registerkarte *Controller macros* arbeiten:

- Klicken Sie auf das Symbol Read list of macros from controller.
- Markieren Sie das zu pr
  üfende Makro in der Liste auf der linken Seite, und klicken Sie auf das Symbol Load selected macro from controller.

Beispiel: Achse hin und her bewegen

## **INFORMATION**

Bei der Aufzeichnung von Makros auf der Registerkarte **Controller macros** in PIMikroMove® müssen die Befehle MAC BEG und MAC END weggelassen werden.

Die Achse X soll sich hin und her bewegen. Dazu werden 3 Makros aufgezeichnet. Makro 1 startet die Bewegung in die positive Richtung und wartet, bis die Achse die Zielposition erreicht hat. Makro 2 erfüllt diese Aufgabe für die negative Bewegungsrichtung. Makro 3 ruft die Makros 1 und 2 auf.

Zeichnen Sie die Makros auf, indem Sie senden:

MAC BEG macro1
MVR X 12.5
WAC ONT? X = 1
MAC END
MAC BEG macro2
MVR X -12.5



WAC ONT? X = 1

MAC END

MAC BEG macro3

MAC START macro1

MAC START macro2

MAC END

## Makroausführung starten

#### **INFORMATION**

Während auf dem C-886 ein Makro ausgeführt wird, können über alle Kommunikationsschnittstellen Befehle an den C-886 gesendet werden. Befehle werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens abgearbeitet. Die Zeitdauer für das Abarbeiten einzelner Befehle hängt vom jeweiligen Befehl ab. Die Ausführung eines zeitaufwändigen Befehls, der über eine Kommunikationsschnittstelle gesendet wurde, kann daher zu einer Pause in der Makroausführung führen. Makros sind deshalb z.B. nicht für das zeitkritische Abfahren festgelegter Dynamikprofile geeignet.

- ➤ Verwenden Sie zum Abfahren eines festgelegten zeitkritischen Dynamikprofils kein Makro, sondern aufeinander folgende MOV-Befehle, die in einem Zwischenspeicher abgelegt werden, siehe "Zyklische Übertragung von Zielpositionen" (S. 33).
- Wenn möglich, starten oder verwenden Sie während der Makroausführung keine PC-Software wie PIMikroMove® oder LabVIEW-Treiber.
- > Wenn möglich, vermeiden Sie während der Makroausführung das Senden von Befehlen.

## **INFORMATION**

Zeitgleiche Ausführung mehrerer Makros ist nicht möglich. Es kann jeweils nur ein Makro ausgeführt werden.

#### **INFORMATION**

Sie können die Makroausführung mit den Befehlen JRC und WAC an Bedingungen knüpfen. Die Befehle müssen im Makro enthalten sein.

Im Folgenden wird das PITerminal oder das Fenster *Command entry* von PIMikroMove® verwendet, um Befehle einzugeben. Details zur Arbeit mit der Registerkarte *Controller macros* in PIMikroMove® finden Sie im PIMikroMove® Handbuch.

1. Wenn die Makroausführung trotz Auftretens eines Fehlers fortgesetzt werden soll:



Stellen Sie den Parameter *Ignore Macro Error?* (ID 0x72) entsprechend ein: Senden Sie den Befehl SPA 1 0x72 Status, wobei *Status* die Werte 0 oder 1 annehmen kann (0 = Bei Fehler Makro anhalten (Standard); 1 = Makrofehler ignorieren).

Weitere Informationen zum Ändern von Parametern finden Sie in "Anpassen von Einstellungen" (S. 247).

- 2. Starten Sie die Makroausführung:
  - Wenn das Makro einmal ausgeführt werden soll, senden Sie den Befehl MAC
     START macroname string, wobei macroname den Namen des Makros bezeichnet.
  - Wenn das Makro n-mal ausgeführt werden soll, senden Sie den Befehl MAC
     NSTART macroname n string, wobei macroname den Namen des Makros bezeichnet und n die Anzahl der Ausführungen angibt.

string steht für die Werte lokaler Variablen. Die Werte sind nur dann anzugeben, wenn das Makro entsprechende lokale Variablen enthält. Die Reihenfolge der Werte bei der Eingabe muss der Nummerierung der zugehörigen lokalen Variablen entsprechen, beginnend mit dem Wert der lokalen Variablen 1. Die einzelnen Werte müssen durch Leerzeichen voneinander getrennt werden.

- 3. Wenn Sie die Makroausführung prüfen wollen:
  - Fragen Sie ab, ob ein Makro auf dem Controller ausgeführt wird, indem Sie den Befehl #8 senden.
  - Fragen Sie den Namen des Makros ab, das gerade auf dem Controller ausgeführt wird, indem Sie den Befehl RMC? senden.

## Beispiel: Achse mit variablem Verfahrweg hin und her bewegen

#### **INFORMATION**

Bei der Aufzeichnung von Makros auf der Registerkarte *Controller macros* in PIMikroMove® müssen die Befehle MAC BEG und MAC END weggelassen werden.

Die Achse X soll sich hin und her bewegen. Der Verfahrweg nach links und rechts soll variabel einstellbar sein, ohne dass dazu die verwendeten Makros geändert werden müssen. Deshalb werden lokale und globale Variablen verwendet.

1. Legen Sie die globalen Variablen LEFT und RIGHT an, indem Sie senden:

VAR LEFT 5

VAR RIGHT 15

LEFT hat damit den Wert 5, und RIGHT hat den Wert 15. Diese Werte können Sie jederzeit ändern, indem Sie z.B. den Befehl VAR erneut senden.

 Legen Sie die globalen Variablen nach jedem Einschalten oder Neustart des C-886 erneut an, da sie nur in den flüchtigen Speicher des C-886 geschrieben werden.



2. Zeichnen Sie das Makro MOVLR auf, indem Sie senden:

```
MAC BEG movlr

MAC START movwai ${LEFT}

MAC START movwai ${RIGHT}

MAC END
```

MOVLR startet das (noch aufzuzeichnende) Makro MOVWAI nacheinander für beide Bewegungsrichtungen. Die Werte der globalen Variablen LEFT und RIGHT werden beim Start von MOVWAI verwendet, um den Wert der in MOVWAI enthaltenen lokalen Variable 1 zu setzen (Dollarzeichen und geschweifte Klammern sind erforderlich, damit die lokale Variable 1 im Makro tatsächlich mit dem *Wert* der globalen Variable und nicht mit ihrem *Namen* ersetzt wird).

3. Zeichnen Sie das Makro MOVWAI auf, indem Sie senden:

```
MAC BEG movwai
MOV X $1
WAC ONT? X = 1
MAC END
```

MOVWAI bewegt die Achse X zur Zielposition, die durch den Wert der lokalen Variablen 1 vorgegeben ist, und wartet, bis die Achse die Zielposition erreicht hat.

4. Starten Sie die Ausführung des Makros MOVLR, indem Sie senden:

```
MAC NSTART movlr 5
```

Das Makro MOVLR wird fünfmal hintereinander ausgeführt, d.h. die Achse X bewegt sich fünfmal im Wechsel zu den Positionen 5 und 15. Für die Anzahl der Ausführungen können Sie auch einen beliebigen anderen Wert wählen.

## Makroausführung stoppen

Version: 1.0.0

## **INFORMATION**

Sie können das Stoppen der Makroausführung mit dem Befehl MEX an eine Bedingung knüpfen. Der Befehl muss im Makro enthalten sein.

Im Folgenden wird das PITerminal oder das Fenster *Command entry* von PIMikroMove® verwendet, um Befehle einzugeben. Details zur Arbeit mit der Registerkarte *Controller macros* in PIMikroMove® finden Sie imPIMikroMove® -Handbuch.

- Stoppen Sie die Makroausführung mit den Befehlen #24 oder STP.
- Wenn Sie prüfen wollen, ob während der Makroausführung ein Fehler aufgetreten ist, senden Sie den Befehl MAC ERR?. Die Antwort zeigt den letzten Fehler an, der aufgetreten ist.



# Startup-Makro einrichten

Ein beliebiges Makro kann als Startup-Makro festgelegt werden. Das Startup-Makro wird bei jedem Einschalten oder Neustart des C-886 ausgeführt.

## **INFORMATION**

Das Löschen eines Makros löscht nicht seine Auswahl als Startup-Makro.

Im Folgenden wird das PITerminal oder das Fenster *Command entry* von PIMikroMove® verwendet, um Befehle einzugeben. Details zur Arbeit mit der Registerkarte *Controller macros* in PIMikroMove® finden Sie im PIMikroMove® Handbuch.

- Legen Sie mit dem Befehl MAC DEF macroname ein Makro als Startup-Makro fest, wobei macroname den Namen des Makros bezeichnet.
- Wenn Sie die Auswahl des Startup-Makros aufheben und kein anderes Makro als Startup-Makro festlegen wollen, senden Sie nur MAC DEF.
- Fragen Sie den Namen des aktuell festgelegten Startup-Makros ab, indem Sie den Befehl MAC DEF? senden.

Beispiel: Referenzfahrt für Positionierer durch Startup-Makro auslösen

## **INFORMATION**

Bei der Aufzeichnung von Makros auf der Registerkarte **Controller macros** in PIMikroMove® müssen die Befehle MAC BEG und MAC END weggelassen werden.

Das Makro STARTCL startet eine Referenzfahrt. STARTCL wird als Startup-Makro festgelegt, so dass der Positionierer die Referenzfahrt sofort nach dem Einschalten ausführt.

> Senden Sie:

MAC BEG startcl

**DEL 1000** 

FRF X

MAC END

MAC DEF startcl



#### Makro löschen

## **INFORMATION**

Ein laufendes Makro kann nicht gelöscht werden.

Im Folgenden wird das PITerminal oder das Fenster *Command entry* von PIMikroMove® verwendet, um Befehle einzugeben. Details zur Arbeit mit der Registerkarte *Controller macros* in PIMikroMove® finden Sie im PIMikroMove® Handbuch.

Löschen Sie ein Makro mit dem Befehl MAC DEL macroname, wobei macroname den Namen des Makros bezeichnet.

## 7.4.4 Variablen

Für eine flexiblere Programmierung unterstützt der C-886 die Verwendung von Variablen in Makros. Während globale Variablen für alle Makros verwendet werden können, gelten lokale Variablen immer nur für ein bestimmtes Makro. Die Anzahl der globalen und lokalen Variablen ist nicht beschränkt.

Variablen sind nur im flüchtigen Speicher (RAM) vorhanden. Die Variablenwerte haben den Datentyp STRING.

Die Arbeit mit Variablen umfasst Folgendes:

- Erzeugen von Variablen:
  - Lokale Variablen: siehe "Besonderheiten lokaler Variablen"
  - Globale Variablen: innerhalb eines Makros mit den Befehlen ADD (S. 128), CPY
     (S. 131) und VAR (S. 208), außerhalb eines Makros mit VAR
- Ändern von Variablenwerten: innerhalb eines Makros mit den Befehlen ADD, CPY und VAR
- Abfragen von Variablenwerten: mit VAR? innerhalb oder außerhalb eines Makros
- Löschen von Variablen: mit VAR innerhalb eines Makros; globale Variablen auch außerhalb eines Makros

Für Variablennamen gelten folgende Konventionen:

- Variablennamen dürfen keine Sonderzeichen enthalten (insbesondere kein "\$").
- Höchstens 8 Zeichen sind erlaubt.

- Die Namen von globalen Variablen k\u00f6nnen aus den Zeichen A bis Z und 0 bis 9 bestehen. Sie m\u00fcssen mit einem Buchstaben beginnen.
- Die Namen von lokalen Variablen dürfen keine Buchstaben enthalten. Mögliche Zeichen sind 0 bis 9.
- Der Variablenname kann auch über den Wert einer anderen Variablen angegeben werden.



Wenn der Wert einer Variablen verwendet werden soll, muss folgende Schreibweise angewandt werden:

- Dem Variablennamen muss ein "\$" vorangestellt werden.
- Variablennamen, die aus mehreren Zeichen bestehen, müssen in geschweifte Klammern gesetzt werden.

Wenn der Variablenname aus nur einem Zeichen besteht, können die geschweiften Klammern weggelassen werden.

Wenn die geschweiften Klammern bei Variablennamen weggelassen werden, die aus mehreren Zeichen bestehen, wird das erste Zeichen nach dem "\$" als der Variablenname interpretiert.

#### Besonderheiten lokaler Variablen

- Die Namen der in einem Makro verwendeten lokalen Variablen müssen eine fortlaufende Reihe bilden. Beispiel für erlaubte Benennung: 1, 2, 3, 4. Nicht erlaubt ist z.B. die Benennung mit 1, 2, 5, 6.
- Die Werte lokaler Variablen werden als Argumente <String> der Befehle MAC START oder MAC NSTART beim Start des Makros angegeben.

#### Befehlsformate:

```
MAC START <macroname> [{<String>}]
MAC NSTART <macroname> <uint> [{<String>}]
```

<String> steht für den Wert einer im Makro enthaltenen lokalen Variablen. Die Reihenfolge der Werte bei der Eingabe muss der Nummerierung der zugehörigen lokalen Variablen entsprechen, beginnend mit dem Wert der lokalen Variablen 1. Die einzelnen Werte müssen durch Leerzeichen voneinander getrennt werden. Pro Befehlszeile sind maximal 256 Zeichen zulässig. <String> kann direkt oder über den Wert einer anderen Variable angegeben werden.

<uint> bestimmt, wie oft das Makro ausgeführt werden soll. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Befehls MAC (S. 179).

- Die lokale Variable 0 kann nur gelesen werden. Ihr Wert gibt an, wieviele Argumente (d.h. Werte von lokalen Variablen) beim Start des Makros angegeben wurden.
- Die Werte lokaler Variablen können mit VAR? abgefragt werden, solange das Makro ausgeführt wird.



# 8 GCS-Befehle

# In diesem Kapitel

| Schreibweise                      | 115 |
|-----------------------------------|-----|
| GCS-Syntax für Syntaxversion 2.0  | 115 |
| Befehlsübersicht                  |     |
| Befehlsbeschreibungen für GCS 2.0 | 123 |
| Fehlercodes                       |     |

# 8.1 Schreibweise

Für die Festlegung der GCS-Syntax und die Beschreibung der Befehle wird folgende Schreibweise verwendet:

| <> | Spitze Klammern kennzeichnen ein Befehlsargument, das die Kennung eines Elements oder ein befehlsspezifischer Parameter sein kann.                                      |
|----|---|
| [] | Eckige Klammern kennzeichnen eine optionale Angabe.   |
| {} | Geschweifte Klammern kennzeichnen die Wiederholung von Angaben, d. h. es kann auf mehr als ein Element (z. B. mehrere Achsen) in einer Befehlszeile zugegriffen werden. |
|    |   |

LineFeed (ASCII-Zeichen 10) ist das Standard-Abschlusszeichen (Zeichen am Ende einer Befehlszeile).

SP Space (ASCII-Zeichen 32) steht für ein Leerzeichen.

'..." Anführungszeichen zeigen an, dass die von ihnen eingeschlossenen Zeichen ausgegeben werden oder einzugeben sind.

# 8.2 GCS-Syntax für Syntaxversion 2.0

Ein GCS-Befehl besteht aus 3 Buchstaben, z. B. CMD. Dem dazugehörigen Abfragebefehl wird am Ende ein Fragezeichen hinzugefügt, z. B. CMD?.

## Befehlskürzel:

CMD ::= Buchstabe1 Buchstabe2 Buchstabe3 [?]



## Ausnahmen:

- Einzeichenbefehle, wie z. B. Befehle für schnelles Abfragen, bestehen aus nur einem ASCII-Zeichen. Geschrieben wird das ASCII-Zeichen als Kombination aus # und dem Code des Zeichens in Dezimalschreibweise, z. B. als #24.
- \*IDN? (für GPIB-Kompatibilität).

Beim Befehlskürzel wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Das Befehlskürzel und alle Argumente (z. B. Achsen- und Kanalkennungen, Parameter etc.) müssen mit einem Leerzeichen (SP) voneinander getrennt werden. Die Befehlszeile endet mit dem Abschlusszeichen (LF).

```
CMD[{{SP}<Argument>}]LF
CMD?[{{SP}<Argument>}]LF
```

#### Ausnahme:

 Auf Einzeichenbefehle folgt kein Abschlusszeichen. Die Antwort auf einen Einzeichenbefehl enthält hingegen ein Abschlusszeichen.

Das Argument <AxisID> wird für die logischen Achsen des Controllers verwendet. Je nach Controller kann die Achsenkennung aus bis zu 16 Zeichen bestehen. Alle alphanumerischen Zeichen und der Unterstrich sind erlaubt. Die vom C-886 unterstützten Kennungen sind im Abschnitt "Kommandierbare Elemente" (S. 25) beschrieben.

### Beispiel 1:

Achse 1 soll zur Position 10.0 bewegt werden. Die Einheit hängt vom Controller ab (z. B. μm oder mm).

Senden: MOVSP1SP10.0LF

Mehr als ein Befehlskürzel pro Zeile ist nicht erlaubt. Mehrere Gruppen von Argumenten sind nach einem Befehlskürzel erlaubt.

#### Beispiel 2:

Zwei Achsen, die mit demselben Controller verbunden sind, sollen bewegt werden:

Senden: MOVSP1SP17.3SP2SP2.05LF

Wenn ein Teil der Befehlszeile nicht ausgeführt werden kann, wird die gesamte Zeile nicht ausgeführt.

Wenn alle Argumente optional sind und weggelassen werden, wird der Befehl für alle möglichen Werte der Argumente ausgeführt.

#### Beispiel 3:

Alle Parameter im flüchtigen Speicher sollen zurückgesetzt werden.

Senden: RPALF



Beispiel 4:

Die Position aller Achsen soll abgefragt werden.

Senden: POS? LF

Die Antwort-Syntax lautet wie folgt:

In mehrzeiligen Antworten wird in der letzten Zeile das Leerzeichen von dem Abschlusszeichen weggelassen:

In der Antwort werden die Argumente in derselben Reihenfolge aufgelistet wie im Abfragebefehl.

Abfragebefehl:

Antwort auf diesen Befehl:

Beispiel 5:

Senden: TSP? SP2SP1LF

Empfangen: 2 = -1158.4405 **SP LF** 

1=+0000.0000**LF** 

## **INFORMATION**

Pro Befehlszeile sind maximal 256 Zeichen zulässig.



# 8.3 Befehlsübersicht

| Befehl         | Format  | Beschreibung                                 |
|----------------|---|--|
| #3 (S. 123)    | #3  | Get Real Position                            |
| #4 (S. 123)    | #4  | Request Status Register                      |
| #5 (S. 124)    | #5  | Request Motion Status                        |
| #6 (S. 125)    | #6  | Query for Position Change                    |
| #7 (S. 125)    | #7  | Request Controller Ready<br>Status           |
| #8 (S. 126)    | #8  | Query if Macro is Running                    |
| #9 (S. 126)    | #9  | Get Wave Generator Status                    |
| #11 (S. 126)   | #11   | Get Memory Space for<br>Trajectory Points    |
| #24 (S. 127)   | #24   | Stop All Axes                                |
| #27 (S. 127)   | #27   | System Abort                                 |
| *IDN? (S. 128) | *IDN?   | Get Device Identification                    |
| ADD (S. 128)   | ADD <variable> <float1> <float2></float2></float1></variable>                                     | Add and Save to Variable                     |
| CCL (S. 129)   | CCL <level> [<pswd>]</pswd></level>   | Set Command Level                            |
| CCL? (S. 130)  | CCL?  | Get Command Level                            |
| CPY (S. 131)   | CPY <variable> <cmd?></cmd?></variable>   | Copy into Variable                           |
| CST? (S. 131)  | CST? [{ <axisid>}]</axisid>   | Get Assignment Of Stages To<br>Axes          |
| CSV? (S. 132)  | CSV?  | Get Current Syntax Version                   |
| DEL (S. 132)   | DEL <uint></uint>   | Delay the Command<br>Interpreter             |
| DIA? (S. 132)  | DIA? [{ <measureid>}]</measureid>   | Get Diagnosis Information                    |
| DPA (S. 133)   | DPA <pswd> [{<itemid> <pamid>}]</pamid></itemid></pswd>   | Reset Volatile Memory Settings<br>To Default |
| DRC? (S. 134)  | DRC? [{ <rectableid>}]</rectableid>   | Get Data Recorder<br>Configuration           |
| DRL? (S. 135)  | DRL? [{ <rectableid>}]</rectableid>   | Get Number Of Recorded<br>Points             |
| DRR? (S. 135)  | DRR? [ <startpoint> <numberofpoints> [{<rectableid>}]]</rectableid></numberofpoints></startpoint> | Get Recorded Data Values                     |
| DRT (S. 137)   | DRT { <rectableid> <triggersource> <value>}</value></triggersource></rectableid>                  | Set Data Recorder Trigger<br>Source          |
| DRT? (S. 138)  | DRT? [{ <rectableid>}]</rectableid>   | Get Data Recorder Trigger<br>Source          |
| ECO? (S. 139)  | ECO? <string></string>  | Echo a String                                |

MS245D



| Befehl        | Format  | Beschreibung   |
|---------------|---|--|
| ERR? (S. 139) | ERR?  | Get Error Number   |
| FRF (S. 140)  | FRF [{ <axisid>}]</axisid>  | Fast Reference Move To<br>Reference Switch   |
| FRF? (S. 141) | FRF? [{ <axisid>}]</axisid>   | Get Referencing Result   |
| GWD? (S. 142) | GWD? [ <startpoint> <numberofpoints> [{<wavetableid>}]]</wavetableid></numberofpoints></startpoint> | Get Wave Table Data  |
| HDI? (S. 143) | HDI?  | Get Help For Interpretation Of DIA? Response   |
| HDR? (S. 143) | HDR?  | Get All Data Recorder Options  |
| HLP? (S. 144) | HLP?  | Get List of Available Commands   |
| HLT (S. 145)  | HLT [{ <axisid>}]</axisid>  | Halt Motion Smoothly   |
| HPA? (S. 145) | НРА?  | Get List Of Available<br>Parameters  |
| IFC? (S. 146) | IFC? [{ <interfacepam>}]</interfacepam>   | Get Current Interface<br>Parameters  |
| IFS (S. 147)  | IFS <pswd> {<interfacepam> <pamvalue>}</pamvalue></interfacepam></pswd>                             | Set Interface Parameters as<br>Default Values  |
| IFS? (S. 148) | IFS? [{ <interfacepam>}]</interfacepam>   | Get Interface Parameters as<br>Default Values  |
| IMP (S. 149)  | IMP <axisid> <amplitude></amplitude></axisid>   | Start Impulse and Response<br>Measurement  |
| JRC (S. 150)  | JRC <jump> <cmd?> <op> <value></value></op></cmd?></jump>   | Jump Relatively Depending on Condition   |
| KCP (S. 151)  | KCP <csnamesource> <csnamecopy></csnamecopy></csnamesource>   | Copy Coordinate System   |
| KEN (S. 152)  | KEN <csname></csname>   | Enable Coordinate System   |
| KEN? (S. 154) | KEN? [{ <csname>}]</csname>   | Get Enabled Coordinate<br>Systems  |
| KET? (S. 154) | KET? [{ <cstype>}]</cstype>   | Get Enabled Coordinate System<br>Types   |
| KLC? (S. 155) | KLC? [ <csname1><br/>[<csname2>[<item1>[<item2>]]]]</item2></item1></csname2></csname1>             | Get Properties Of<br>Work-And-Tool Combinations  |
| KLD (S. 158)  | KLD <csname> [{<axisid> <offset>}]</offset></axisid></csname>                                       | Define Leveling Coordinate<br>System By Specifying Values<br>Vor dem Definieren eines<br>Korrektur-Koordinatensystems<br>ist der Wechsel auf<br>Befehlsebene 1 erforderlich<br>(siehe CCL (S. 129)). |



| Befehl        | Format  | Beschreibung  |
|---------------|---|---|
| KLF (S. 160)  | KLF <csname></csname>   | Define Leveling Coordinate<br>System At Current Position<br>Vor dem Definieren eines<br>Korrektur-Koordinatensystems<br>ist der Wechsel auf<br>Befehlsebene 1 erforderlich<br>(siehe CCL (S. 129)). |
| KLN (S. 162)  | KLN <csname1> <csname2></csname2></csname1>                   | Link Coordinate Systems   |
| KLN? (S. 163) | KLN? [{ <csname>}]</csname>                                   | Get Coordinate System Chains  |
| KLS? (S. 164) | KLS? [ <csname>[<item1>[<item2>]]]</item2></item1></csname>   | Get Coordinate System Properties  |
| KLT? (S. 166) | KLT? [ <startcs> [<endcs>]]</endcs></startcs>                 | Get Offsets Resulting From A<br>Chain   |
| KRM (S. 167)  | KRM <csname></csname>   | Remove Coordinate System  |
| KSB (S. 168)  | KSB <csname> [{<axisid> <angle>}]</angle></axisid></csname>   | Define Orientational<br>Coordinate System<br>Vor dem Definieren eines<br>Achsorientierungs-Koordina-<br>tensystems ist der Wechsel auf<br>Befehlsebene 1 erforderlich<br>(siehe CCL (S. 129)).      |
| KSD (S. 169)  | KSD <csname> [{<axisid> <offset>}]</offset></axisid></csname> | Define Operating Coordinate<br>System By Specifying Values  |
| KSF (S. 171)  | KSF <csname></csname>   | Define Operating Coordinate<br>System At Current Position   |
| KST (S. 173)  | KST <csname> [{<axisid> <offset>}]</offset></axisid></csname> | Define "Tool" Operating<br>Coordinate System  |
| KSW (S. 175)  | KSW <csname> [{<axisid> <offset>}]</offset></axisid></csname> | Define "Work" Operating<br>Coordinate System  |
| LIM? (S. 179) | LIM? [{ <axisid>}]</axisid>                                   | Indicate Limit Switches   |
| MAC (S. 179)  | MAC <keyword> {<parameter>}</parameter></keyword>             | Call Macro Function   |
| MAC? (S. 183) | MAC? [ <macroname>]</macroname>                               | List Macros   |
| MAN? (S. 183) | MAN? { <cmd>}</cmd>   | Get Help String For Command   |
| MEX (S. 184)  | MEX <cmd?> <op> <value></value></op></cmd?>                   | Stop Macro Execution due to Condition   |
| MOV (S. 184)  | MOV { <axisid> <position>}</position></axisid>                | Set Target Position   |
| MOV? (S. 186) | MOV? [{ <axisid>}]</axisid>                                   | Get Target Position   |
| MRT (S. 177)  | MRT { <axisid> <distance>}</distance></axisid>                | Set Target Relative In Tool<br>Coordinate System  |
| MRW (S. 178)  | MRW { <axisid> <distance>}</distance></axisid>                | Set Target Relative In Work<br>Coordinate System  |



| Befehl        | Format   | Beschreibung                               |
|---------------|--|--|
| MVR (S. 186)  | MVR { <axisid> <distance>}</distance></axisid>                 | Set Target Relative To Current<br>Position |
| NLM (S. 188)  | NLM { <axisid> <lowlimit>}</lowlimit></axisid>                 | Set Low Position Soft Limit                |
| NLM? (S. 189) | NLM? [{ <axisid>}]</axisid>                                    | Get Low Position Soft Limit                |
| ONT? (S. 189) | ONT? [{ <axisid>}]</axisid>                                    | Get On-Target State                        |
| PLM (S. 190)  | PLM { <axisid> <highlimit>}</highlimit></axisid>               | Set High Position Soft Limit               |
| PLM? (S. 191) | PLM? [{ <axisid>}]</axisid>                                    | Get High Position Soft Limit               |
| POS? (S. 191) | POS? [{ <axisid>}]</axisid>                                    | Get Real Position                          |
| PUN? (S. 192) | PUN? [{ <axisid>}]</axisid>                                    | Get Axis Unit                              |
| RBT (S. 192)  | RBT  | Reboot System                              |
| RMC? (S. 192) | RMC?   | List Running Macros                        |
| RON? (S. 193) | RON? [{ <axisid>}]</axisid>                                    | Get Reference Mode                         |
| RTR? (S. 193) | RTR?   | Get Record Table Rate                      |
| SAI? (S. 194) | SAI? [ALL]   | Get List Of Current Axis<br>Identifiers    |
| SCT (S. 194)  | SCT "T" <cycletime></cycletime>                                | Set Cycle Time                             |
| SCT? (S. 195) | SCT? [ <t>]</t>  | Get Cycle Time                             |
| SPA (S. 196)  | SPA { <itemid> <pamid> <pamvalue>}</pamvalue></pamid></itemid> | Set Volatile Memory<br>Parameters          |
| SPA? (S. 197) | SPA? [{ <itemid> <pamid>}]</pamid></itemid>                    | Get Volatile Memory<br>Parameters          |
| SPI (S. 197)  | SPI { <ppcoordinate> <position>}</position></ppcoordinate>     | Set Pivot Point                            |
| SPI? (S. 198) | SPI? [{ <ppcoordinate>}]</ppcoordinate>                        | Get Pivot Point                            |
| SSL (S. 199)  | SSL { <axisid> <softlimitson>}</softlimitson></axisid>         | Set Soft Limit                             |
| SSL? (S. 200) | SSL? [{ <axisid>}]</axisid>                                    | Get Soft Limit Status                      |
| SSN? (S. 200) | SSN?   | Get Device Serial Number                   |
| STA? (S. 200) | STA?   | Query Status Register Value                |
| STE (S. 201)  | STE <axisid> <amplitude></amplitude></axisid>                  | Start Step And Response<br>Measurement     |
| STP (S. 202)  | STP  | Stop All Axes                              |
| SVO (S. 203)  | SVO { <axisid> <servostate>}</servostate></axisid>             | Set Servo Mode                             |
| SVO? (S. 203) | SVO? [{ <axisid>}]</axisid>                                    | Get Servo Mode                             |
| TMN? (S. 204) | TMN? [{ <axisid>}]</axisid>                                    | Get Minimum Commandable Position           |
| TMX? (S. 205) | TMX? [{ <axisid>}]</axisid>                                    | Get Maximum Commandable<br>Position        |
| TNR? (S. 206) | TNR?   | Get Number Of Record Tables                |



| Befehl        | Format  | Beschreibung   |
|---------------|---|--|
| TRA? (S. 206) | TRA? { <axisid> <component>}</component></axisid>   | Get Maximum Commandable<br>Position For Direction Vector |
| TRS? (S. 207) | TRS? [{ <axisid>}]</axisid>   | Indicate Reference Switch                                |
| TWG? (S. 208) | TWG?  | Get Number of Wave<br>Generators                         |
| VAR (S. 208)  | VAR <variable> <string></string></variable>   | Set Variable Value                                       |
| VAR? (S. 209) | VAR? [{ <variable>}]</variable>   | Get Variable Value                                       |
| VEL (S. 209)  | VEL { <axisid> <velocity>}</velocity></axisid>  | Set Closed-Loop Velocity                                 |
| VEL? (S. 210) | VEL? [{ <axisid>}]</axisid>   | Get Closed-Loop Velocity                                 |
| VER? (S. 210) | VER?  | Get Version  |
| VLS (S. 211)  | VLS <systemvelocity></systemvelocity>   | Set System Velocity                                      |
| VLS? (S. 212) | VLS?  | Get System Velocity                                      |
| VMO? (S. 212) | VMO? { <axisid> <position>}</position></axisid>   | Virtual Move   |
| WAC (S. 213)  | WAC <cmd?> <op> <value></value></op></cmd?>   | Wait for Condition                                       |
| WAV (S. 214)  | WAV <wavetableid> <appendwave> <wavetype> <wavetypeparameters></wavetypeparameters></wavetype></appendwave></wavetableid> | Set Waveform Definition                                  |
| WAV? (S. 219) | WAV? [{ <wavetableid> <waveparameterid>}]</waveparameterid></wavetableid>   | Get Waveform Definition                                  |
| WCL (S. 219)  | WCL { <wavetableid>}</wavetableid>  | Clear Wave Table Data                                    |
| WGC (S. 220)  | WGC { <wavegenid> <cycles>}</cycles></wavegenid>  | Set Number Of Wave<br>Generator Cycles                   |
| WGC? (S. 220) | WGC? [{ <wavegenid>}]</wavegenid>   | Get Number Of Wave<br>Generator Cycles                   |
| WGO (S. 220)  | WGO { <wavegenid> <startmode>}</startmode></wavegenid>  | Set Wave Generator Start/Stop<br>Mode                    |
| WGO? (S. 222) | WGO? [{ <wavegenid>}]</wavegenid>   | Get Wave Generator Start/Stop<br>Mode                    |
| WGR (S. 222)  | WGR   | Starts Recording In Sync With Wave Generator             |
| WGS? (S. 223) | WGS? [ <wavegenid> [<itemid>]]</itemid></wavegenid>   | Get Status Information Of<br>Wave Generator              |
| WMS? (S. 224) | WMS? [{ <wavetableid>}]</wavetableid>   | Get Maximum Number of Values for the Waveform            |
| WPA (S. 224)  | WPA <pswd> [{<itemid> <pamid>}]</pamid></itemid></pswd>   | Save Parameters To<br>Non-Volatile Memory                |
| WSL (S. 227)  | WSL { <wavegenid> <wavetableid>}</wavetableid></wavegenid>  | Set Connection Of Wave Table<br>To Wave Generator        |
| WSL? (S. 227) | WSL? [{ <wavegenid>}]</wavegenid>   | Get Connection Of Wave Table<br>To Wave Generator        |



| Befehl        | Format   | Beschreibung                     |
|---------------|--|----------------------------------|
| WTR (S. 228)  | WTR { <wavegenid> <wavetablerate> <interpolationtype>}</interpolationtype></wavetablerate></wavegenid> | Set Wave Generator Table Rate    |
| WTR? (S. 230) | WTR? [{ <wavegenid>}]</wavegenid>  | Get Wave Generator Table<br>Rate |

# 8.4 Befehlsbeschreibungen für GCS 2.0

## #3 (Get Real Position)

Beschreibung: Fragt die aktuelle Achsenposition ab.

Format: #3 (einzelnes ASCII Zeichen Nummer 3)

Argumente: Keine

Antwort: {<AxisID>"="<float> LF}

wobei

<float> die aktuelle Achsenposition in physikalischen Einheiten ist.

Hinweise: Dieser Befehl ist funktionsgleich mit POS? (S. 191), aber es muss nur ein

Zeichen über die Schnittstelle gesendet werden. Deshalb kann #3 auch verwendet werden, wenn der Controller zeitaufwändige Aufgaben

ausführt.

Die aktuelle Position der Achsen X, Y, Z, U, V und W wird aus den

gemessenen Positionen der einzelnen Antriebe berechnet.

Die physikalische Einheit, in der die Achsenposition angegeben wird,

Version: 1.0.0

kann mit PUN? (S. 192) abgefragt werden.

## #4 (Request Status Register)

Beschreibung: Fragt die Systemstatus-Information ab.

Format: #4

Argumente: Keine

Antwort: Die Antwort ist bit-codiert. Für die individuellen Codes siehe unten.



Hinweise:

Dieser Befehl ist funktionsgleich mit STA? (S. 200), aber es muss nur ein Zeichen über die Schnittstelle gesendet werden.

Die Antwort ist die Summe der untenstehenden Codes in Hexadezimalformat. Bei der Auswertung der Antwort ist Folgendes zu beachten:

- Die Bits 14 und 15 für den Bewegungsstatus der optionalen Einzelachsen S1 und S2 werden nur dann gesetzt, wenn die Bewegung durch einen Befehl ausgelöst wurde.
- Unbelegte Bits haben den Wert 0.

| Bit: | 23                               | 22                               | 21                                | 20                                | 19                                    | 18  | 17  | 16   |
|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
|      | -                                | -                                | -                                 | -                                 | Referenz-<br>fahrt wird<br>ausgeführt | Referenz-<br>fahrt Achse<br>S2 erfolg-<br>reich | Referenz-<br>fahrt Achse<br>S1 erfolg-<br>reich | Referenz-<br>fahrt Posi-<br>tionierer<br>erfolgreich |
| Bit: | 15                               | 14                               | 13                                | 12                                | 11                                    | 10  | 9   | 8  |
|      | Achse S2 in<br>Bewegung          | Achse S1 in<br>Bewegung          | Antrieb 6 in<br>Bewegung          | Antrieb 5 in<br>Bewegung          | Antrieb 4 in<br>Bewegung              | Antrieb 3 in<br>Bewegung                        | Antrieb 2 in<br>Bewegung                        | Antrieb 1 in<br>Bewegung                             |
| Bit: | 7                                | 6                                | 5                                 | 4                                 | 3                                     | 2   | 1   | 0  |
|      | Bewegungs-<br>fehler Achse<br>S2 | Bewegungs-<br>fehler Achse<br>S1 | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 6 | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 5 | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 4     | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 3               | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 2               | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 1                    |

Beispiel: Senden: #4

Empfangen: 0x71804

Hinweis: Die Antwort wird im Hexadezimalformat angegeben. Sie besagt: Für Antrieb 3 wurde ein Bewegungsfehler gemeldet, die Antriebe 4 und 5 sind in Bewegung. Die Referenzfahrt des Positionierers und der optionalen

Einzelachsen S1 und S2 wurde erfolgreich abgeschlossen.

## **#5 (Request Motion Status)**

Beschreibung: Fragt den Bewegungsstatus der Achsen ab.

Format: #5

Argumente: Keine

Version: 1.0.0

Antwort: Die Antwort <uint> ist bit-codiert und wird als hexadezimale Summe

der folgenden Codes zurückgegeben:

1 = erste Achse bewegt sich 2 = zweite Achse bewegt sich 4 = dritte Achse bewegt sich

•••



Beispiele: 0 gibt an, dass die Bewegung aller Achsen abgeschlossen ist

3 gibt an, dass sich die erste und die zweite Achse bewegen

49 gibt an, dass sich die Achsen X, U und S1 bewegen.

Hinweis: Die Achsen 1 bis 8 entsprechen den Achsen X, Y, Z, U, V, W, S1 und S2

in dieser Reihenfolge.

## #6 (Query for Position Change)

Beschreibung: Fragt, ob sich die Achsenpositionen seit der zuletzt gesendeten

Positionsabfrage geändert haben.

Format: #6 (einzelnes ASCII Zeichen Nummer 6)

Argumente: Keine

Antwort: Die Antwort <uint> ist bit-codiert und wird als hexadezimale Summe

der folgenden Codes zurückgegeben:

1 = Position der ersten Achse hat sich geändert
2 = Position der zweiten Achse hat sich geändert
4 = Position der dritten Achse hat sich geändert

...

Beispiele: 0 gibt an, dass sich keine Achsenposition geändert hat.

3 gibt an, dass sich die Positionen der ersten und der zweiten Achse

geändert haben.

49 gibt an, dass sich die Positionen der Achsen X, U und S1 geändert

haben.

Hinweise: Als Positionsänderung wird gewertet, wenn seit dem zuletzt

gesendeten POS? (S. 191) oder #3 (S. 123) eine neue Zielposition per

Befehl - auch innerhalb eines Makros - vorgegeben wurde.

## **#7 (Request Controller Ready Status)**

Beschreibung: Fragt den Bereitschaftsstatus des Controllers ab (prüft, ob Controller

zum Ausführen eines neuen Befehls bereit ist).

Hinweis: Verwenden Sie #5 (S. 124) anstelle von #7, um zu verifizieren,

Version: 1.0.0

ob die Bewegung beendet ist.

Format: #7

Argumente: Keine



Antwort: B1h (ASCII Zeichen 177 = "±" in Windows) wenn Controller bereit ist

B0h (ASCII Zeichen 176 = "" in Windows) wenn Controller nicht bereit

ist

(z. B. führt eine Referenzfahrt aus)

Fehlersuche: Die Antwortzeichen können in nicht-westeuropäischen Zeichensätzen

oder anderen Betriebssystemen unterschiedlich angezeigt werden.

## #8 (Query if Macro Is Running)

Beschreibung: Prüft, ob ein Makro auf dem Controller ausgeführt wird.

Format: #8

Argumente: Keine

Antwort: <uint>=0 wenn kein Makro ausgeführt wird

<uint>=1 wenn ein Makro aktuell ausgeführt wird

## #9 (Get Wave Generator Status)

Beschreibung: Fragt den Status der Funktionsgeneratoren ab.

Format: #9

Argumente: Keine

Antwort: Die Antwort <uint> ist bit-codiert und wird als hexadezimale Summe

der folgenden Codes ausgegeben: 1 = Funktionsgenerator 1 ist aktiv, 2 = Funktionsgenerator 2 ist aktiv, 4 = Funktionsgenerator 3 ist aktiv usw. "Aktiv" = Funktionsgeneratorausgabe läuft

Beispiele: 0 gibt an, dass kein Funktionsgenerator aktiv ist

5 gibt an, dass die Funktionsgeneratoren 1 und 3 aktiv sind

## **#11 (Get Memory Space for Trajectory Points)**

Beschreibung: Fragt den freien Speicherplatz für die Punkte des Dynamikprofils ab.

Format: #11 (einzelnes ASCII Zeichen Nummer 11)

Argumente: Keine



Antwort: <uint> ist der freie Speicherplatz, Angabe als Anzahl der

Dynamikprofilpunkte.

Hinweise: #11 fragt den freien Speicherplatz eines Zwischenspeichers ab, der

Dynamikprofilpunkte für den Positionierer enthält. Ein

Dynamikprofilpunkt entspricht einem Satz von Zielpositionen für die

Achsen des Positionierers (X, Y, Z, U, V, W). Der Inhalt des

Zwischenspeichers wird nur dann zur Festlegung des Dynamikprofils verwendet, wenn die Parameter 0x19001900 und 0x19001901 jeweils

den Wert 1 haben.

Weitere Informationen siehe "Zyklische Übertragung von

Zielpositionen" (S. 33).

#24 (Stop All Axes)

Beschreibung: Stoppt alle Achsen abrupt. Nähere Angaben siehe Hinweise unten.

Setzt den Fehlercode auf 10.

Dieser Befehl ist funktionsgleich mit STP (S. 202), aber es wird nur ein

Zeichen über die Schnittstelle gesendet.

Format: #24

Argumente: Keine

Antwort: Keine

Hinweise: #24 stoppt alle Achsenbewegungen, die durch Bewegungsbefehle oder

Funktionsgeneratorausgabe verursacht werden, und die Referenzfahrt.

#24 stoppt Makros.

Nachdem die Achsen gestoppt sind, werden ihre Zielpositionen auf ihre

Version: 1.0.0

aktuellen Positionen gesetzt.

#27 (System Abort)

Beschreibung: Hält den Controller an.

Format: #27 (einzelnes ASCII Zeichen Nummer 27)

Argumente: Keine
Antwort: Keine



Hinweise: #27 löst Folgendes aus:

Antriebe werden abgeschaltetServomodus wird ausgeschaltet

Befehle werden nicht mehr abgearbeitet

Einstellungen im flüchtigen Speicher werden auf Standardwerte gesetzt

Für einen Neustart muss der C-886 aus- und wieder eingeschaltet werden.

## \*IDN? (Get Device Identification)

Beschreibung: Fragt die Ident-Bezeichnung des Geräts ab.

Format: \*IDN?

Argumente: Keine

Antwort: Mit dem Abschlusszeichen (line feed) beendeter einzeiliger Text mit

Controllername, Seriennummer und Firmwareversion

Hinweis: Für C-886 antwortet \*IDN? etwa Folgendes:

(c)2011-2017 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co.

KG, C-886, 117567891, 2.3.3.30

## ADD (Add And Save To Variable)

Beschreibung: Addiert zwei Werte und speichert das Ergebnis als Variable (S. 112).

Die Variable ist nur im flüchtigen Speicher (RAM) vorhanden.

Format: ADD <Variable> <FLOAT1> <FLOAT2>

Argumente: <Variable> ist der Name der Variable, in der das Ergebnis gespeichert

werden soll.

<FLOAT1> ist der erste Summand.

<FLOAT2> ist der zweite Summand.

Für die Summanden werden Gleitkommazahlen erwartet. Sie können

direkt angegeben werden oder über den Wert einer Variablen.

Antwort: Keine



Hinweis: ADD kann nur in Makros verwendet werden.

Beispiel 1: Wert \$B wird zu Wert \$A addiert und das Ergebnis wird als Variable C

gespeichert:

Senden: ADD C \$A \$B

Beispiel 2: Der Name der Variablen, in die das Ergebnis kopiert werden soll, wird

über den Wert einer anderen Variablen angegeben:

Senden: VAR? Empfangen: A=468

B=123 3Z=WORKS

Senden: ADD A\${3Z} \$A \$B

Senden: VAR? Empfangen: A=468

> B=123 AWORKS=591

3Z=WORKS

Senden: ADD  $\${3Z}$  \$A \$B

Senden: VAR? Empfangen: A=468

B=123

AWORKS=591 WORKS=591 3Z=WORKS

## **CCL (Set Command Level)**

Beschreibung: Ändert die aktive "Befehlsebene" und bestimmt somit die

Verfügbarkeit von Befehlen und von Schreibzugriff auf

Systemparameter.

Format: CCL <Level> [<PSWD>]



Argumente: <Level> ist eine Befehlsebene des Controllers

<PSWD> ist das Kennwort, das für den Wechsel in die entsprechende

Befehlsebene erforderlich ist

Es gelten folgende Befehlsebenen und Kennwörter:

Level = 0 ist die Werkseinstellung, alle Befehle, die dem "normalen" Benutzer zur Verfügung gestellt werden, sowie der Lesezugriff auf alle

Parameter sind zugänglich, kein Kennwort erforderlich.

Level = 1 fügt zusätzliche Befehle und den Schreibzugriff für Parameter

der Ebene 1 hinzu (Befehle und Parameter der Ebene 0 sind inbegriffen). Das erforderliche Kennwort lautet "advanced".

Level > 1 ist nur für PI-Servicepersonal vorgesehen. Die Benutzer können nicht zu einer Ebene > 1 wechseln. Wenn Sie Probleme mit Parametern der Ebene 2 oder höher haben sollten, wenden Sie sich an

den Kundendienst (S. 267).

Antwort: Keine

Fehlersuche: Ungültiges Kennwort

Hinweise: HLP? (S. 144) führt alle in der aktuellen Befehlsebene verfügbaren

Befehle auf.

HPA? (S. 145) listet die Parameter einschließlich der Information darüber, welche Befehlsebene Schreibzugriff auf sie erlaubt. Weitere Informationen zur Parameterverwendung siehe "Anpassen von

Einstellungen" (S. 247).

Nach dem Anschalten oder Neustart des Controllers ist die aktive

Befehlsebene immer 0.

## **CCL? (Get Command Level)**

Beschreibung: Fragt die aktive "Befehlsebene" ab.

Format: CCL?

Argumente: Keine

Version: 1.0.0

Antwort: <Level> ist die aktuell aktive Befehlsebene; uint.



Hinweise: <Level> sollte 0 oder 1 sein.

<Level> = 0 ist die Werkseinstellung, alle Befehle, die dem "normalen" Benutzer zur Verfügung gestellt werden, sowie der Lesezugriff auf alle

Parameter sind zugänglich

<Level> = 1 lässt zusätzliche Befehle und Schreibzugriff für Parameter der Ebene 1 zu (Befehle und Parameter von Ebene 0 sind inbegriffen)

## **CPY (Copy Into Variable)**

Beschreibung: Kopiert eine Antwort auf einen Befehl in eine Variable (S. 112).

Die Variable ist nur im flüchtigen Speicher (RAM) vorhanden.

Format: CPY <Variable> <CMD?>

Argumente: <Variable> ist der Name der Variablen, in die die Befehlsantwort

kopiert werden soll.

<CMD?> ist ein Abfragebefehl in seiner üblichen Schreibweise. Die

Antwort muss ein einzelner Wert sein (und nicht mehr).

Antwort: Keine

Hinweis: CPY kann nur in Makros verwendet werden.

Beispiel: Es ist möglich, den Wert einer Variable (z. B. SOURCE) in eine andere

Variable (z. B. TARGET) zu kopieren:

Senden: CPY TARGET VAR? SOURCE

## **CST?** (Get Assignment Of Stages To Axes)

Beschreibung: Fragt den Namen des Verstellertyps ab, der an die angegebene Achse

angeschlossen ist.

Format: CST? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers

Antwort: {<AxisID>"="<string> LF}

wobei

<string> der Name des Verstellertyps ist, der der Achse zugewiesen ist.



Hinweise: Den Achsen des Positionierers wird beim Einschalten oder Neustart des

Controllers automatisch der passende Verstellertyp zugewiesen.

Für die optionalen Einzelachsen S1 und S2 kann die Zuweisung

geändert werden, siehe "Slave-Module für Einzelachsen konfigurieren"

(S. 66).

## **CSV? (Get Current Syntax Version)**

Beschreibung: Fragt die GCS-Syntaxversion ab, die in der Firmware verwendet wird.

Format: CSV?

Argumente: Keine

Antwort: Die aktuelle GCS-Syntaxversion

Hinweis: Als Antwort ist nur 2.0 (für GCS 2.0) möglich.

## **DEL (Delay the Command Interpreter)**

Beschreibung: Verzögert um <uint> Millisekunden.

Format: DEL <uint>

Argumente: <uint> ist der Verzögerungswert in Millisekunden.

Antwort: Keine

Hinweis: DEL sollte nur in Makros verwendet werden.

## **DIA? (Get Diagnosis Information)**

Beschreibung: Fragt den aktuellen Wert der angegebenen Messgröße ab.

Werden alle Argumente weggelassen, werden die aktuellen Werte aller

Messgrößen abgefragt.

Format: DIA? [{<MeasureID>}]

Argumente: <MeasureID> ist die Kennung einer Messgröße; nähere Angaben siehe

unten.

Antwort: {<MeasureID>"="<MeasuredValue> LF}

wobei

<MeasuredValue> den aktuellen Wert der Messgröße angibt; nähere

Angaben siehe unten.

Hinweise: Verwenden Sie die Antwort auf den Befehl HDI? (S. 143), um

Beschreibungen und physikalische Einheiten der unterstützten

Messgrößen zu erhalten.

C-886 unterstützt die folgenden Messgrößen:

| <measureid></measureid> | <description> (mit HDI? abfragen)</description>  |
|-------------------------|--|
| 1                       | Hexapod Powered: ohne Bedeutung für den C-886  |
| 2                       | Controller E-Stop Activated: ohne<br>Bedeutung für den C-886   |
| 3                       | Temperature of Controller: ohne<br>Bedeutung für den C-886   |
| 4                       | Index of Faulty Point in Waveform:<br>Index des Kurvenformpunktes, an dem<br>der letzte Fehler während der<br>Funktionsgeneratorausgabe<br>aufgetreten ist |

## **DPA (Reset Settings to Default)**

Beschreibung: Setzt Parameterwerte und parameterunabhängige Einstellungen auf

Werkseinstellungen zurück.

Format: DPA <Pswd> [{<ItemID> <PamID>}]

Argumente: <Pswd> ist das Kennwort zum Zurücksetzen des Speichers. Nähere

Angaben siehe unten.

< ItemID> ist das Element, für das ein Parameter zurückzusetzen ist.

Nähere Angaben siehe unten.

<PamID> ist die Parameterkennung, kann im Hexadezimal- oder

Dezimalformat geschrieben werden. Nähere Angaben siehe unten.

Version: 1.0.0

Antwort: Keine

Fehlersuche: Unzulässige Elementkennung, falsche Parameter-ID, ungültiges

Kennwort



Hinweise: DPA setzt im flüchtigen Speicher des C-886 die mit WPA gespeicherten

Parameterwerte und die Einstellungen für Koordinatensysteme auf

Werkseinstellungen zurück.

Beim C-886 entfällt für DPA die Angabe von < ItemID> und < PamID>.

Die Werkseinstellungen, die mit DPA geladen werden, sind unabhängig von den Einstellungen im permanenten Speicher, die mit WPA (S. 224)

überschrieben werden können. Die (mit WPA gespeicherten) Einstellungen aus dem permanenten Speicher werden beim Einschalten oder Neustart des C-886 automatisch in den flüchtigen

Speicher geladen.

Gültige Kennwörter: 100 Setzt die Werte aller Parameter und die Einstellungen für

Koordinatensysteme (Details siehe Kennwort SKS) auf

Werkseinstellungen zurück

SKS Einstellungen, die mit DPA SKS auf Werkseinstellungen

zurücksetzt werden:

Achsorientierungs-Koordinatensystem (Typ KSB()):
 PI BASE wird aktiviert

Korrektur-Koordinatensystem (Typ KLD() oder KLF()):
 PI Levelling wird aktiviert

 Betriebs-Koordinatensystem ZERO wird aktiviert und basiert auf PI BASE und PI Levelling

 Pivotpunkt (siehe SPI (S. 197)), Verfahrbereichsgrenzen der Achsen (siehe NLM (S. 188), PLM (S. 190) und SSL (S. 199))

# **DRC? (Get Data Recorder Configuration)**

Beschreibung: Fragt die Einstellungen für die aufzuzeichnenden Daten ab.

Format: DRC? [{<RecTableID>}]

Argumente: <RecTableID>: ist eine Datenrekordertabelle des Controllers; wird die

Angabe weggelassen, enthält die Antwort die Einstellungen für alle

Tabellen.



Antwort: Die aktuellen DRC-Einstellungen:

{<RecTableID>"="<Source> <RecOption> LF}

wobei

<Source>: die Datenquelle ist, zum Beispiel eine Achse oder ein Kanal

des Controllers. Der Quelltyp ist von der Aufzeichnungsoption

abhängig.

<RecOption>: bezeichnet die aufzuzeichnende Datenart

(Aufzeichnungsoption).

Mit HDR? (S. 143) können die verfügbaren Aufzeichnungsoptionen

abgefragt werden.

## **DRL? (Get Number of Recorded Points)**

Beschreibung: Fragt die Anzahl der in der letzten Aufzeichnung enthaltenen Punkte

ab.

Format: DRL? [{<RecTableID>}]

Argumente: <RecTableID> ist eine Datenrekordertabelle des Controllers

Antwort: {<RecTableID>"="<uint> LF}

wobei

<uint> die Anzahl der in der letzten Aufzeichnung enthaltenen Punkte

ist.

## **DRR? (Get Recorded Data Values)**

Beschreibung: Fragt die zuletzt aufgezeichneten Daten ab.

In Abhängigkeit von der Anzahl der zu lesenden Punkte kann das

Abfragen einige Zeit in Anspruch nehmen!

Es ist möglich, die Daten zu lesen, während die Aufzeichnung noch

Version: 1.0.0

läuft.

Format: DRR? [<StartPoint> < NumberOfPoints> [{<RecTableID>}]]



Argumente: <StartPoint> ist der erste in der Datenrekordertabelle zu lesende Punkt,

beginnt mit Index 1.

<NumberOfPoints> bezeichnet die Anzahl der je Tabelle zu lesenden

Punkte.

<RecTableID> ist eine Datenrekordertabelle des Controllers.

Antwort: Die aufgezeichneten Daten im GCS-Array-Format siehe separates

Handbuch für GCS Array, SM146E, und untenstehendes Beispiel.

Hinweise: Wenn für < Number Of Points > der Wert -1 gesetzt wird, werden alle

gültigen Punkte der ausgewählten Tabellen ausgelesen

Wenn < RecTableID > weggelassen wird, werden alle Tabellen

ausgelesen.

Mit HDR? (S. 143) erhalten Sie eine Liste aller verfügbaren Aufzeichnungs- und Triggeroptionen sowie Informationen über zusätzliche Parameter und Befehle für die Datenaufzeichnung.

Nähere Informationen siehe "Datenrekorder" (S. 76).

Beispiel:

drt 1 1 0 mov x 2

drr? 1 5 1 2

# REM data recorded with C-886 controller

#

# TYPE = 1

# SEPARATOR = 32

# DIM = 2

# NDATA = 5

# SAMPLE\_TIME = 0.009009

#

# NAMEO = TARGET POSITION X

# NAME1 = REAL POSITION X

# DISP\_UNITO = mm

# DISP\_UNIT1 = mm

# RATIO\_NOM0 =1

# RATIO\_DENOM0 = 1

# RATIO\_NOM1 =1

# RATIO\_DENOM1 = 1

# END\_HEADER

0.004220971838 -0.000364157866

0.064530499279 0.036015000194

0.145174950361 0.140960231423

0.232607111335 0.216114446521

PI

## 0.309781700373 0.30354321003

Mit DRT (S. 137) wird festgelegt, dass eine Aufnahme durch den nächsten Bewegungsbefehl, z.B. durch MOV (S. 184), ausgelöst werden soll.

MOV löst die Bewegung der Achse X zur Position 2 aus.

Mit DRR? werden die ersten fünf Punkte der Datenrekordertabellen 1 und 2 abgefragt.

## **DRT (Set Data Recorder Trigger Source)**

8 GCS-Befehle

Beschreibung: Definiert eine Trigger-Quelle für die angegebene Datenrekordertabelle.

Format: DRT <RecTableID> <TriggerSource> <Value>

Argumente: <RecTableID> ist eine Datenrekordertabelle des Controllers. Nähere

Angaben siehe unten.

<TriggerSource> ID der Trigger-Quelle, Liste verfügbarer Optionen

siehe unten.

<Value> ist abhängig von der Trigger-Quelle, kann ein Dummy sein;

siehe unten.

Antwort: Keine

Hinweise: Unabhängig von der mit <RecTableID> gewählten

Datenrekordertabelle wird die mit <Triggersource> gewählte Triggeroption immer für alle Datenrekordertabellen eingestellt.

Mit HDR? (S. 143) erhalten Sie eine Liste aller verfügbaren

Aufzeichnungs- und Triggeroptionen sowie zusätzliche Informationen

über die Datenaufzeichnung.

IMP (S. 149), STE (S. 201), WGO (S. 220) und WGR (S. 222) lösen unabhängig von den DRT-Einstellungen jeweils eine Aufzeichnung durch den Datenrekorder aus (WGR nur, wenn der Funktionsgenerator

aktiv ist).

Die Aufzeichnung endet, wenn die maximale Punktzahl erreicht ist (vorgegeben durch den Parameter *Data Recorder Points Per Table*, ID

Version: 1.0.0

0x16000201).

Nähere Informationen finden Sie unter "Datenrekorder" (S. 76).



Verfügbare Triggeroptionen: 0 = No trigger. Exception: STE, IMP, WGO and WGR always trigger data recording;

Datenaufzeichnung wird nicht ausgelöst, und eine noch laufende Datenaufzeichnung wird fortgeführt, bis die maximale Punktanzahl erreicht ist. Ausnahme: STE, IMP, WGO und WGR lösen immer eine Aufnahme aus. <Value> muss ein Dummy sein.

1 = Trigger with next command that changes the position; z.B. MOV (S. 184), MVR (S. 186); <Value> muss ein Dummy sein. Standardmäßig eingestellt.

2 = Trigger with next command; setzt Trigger nach Ausführung auf die Triggeroption 0; <Value> muss ein Dummy sein.

4 = Trigger immediately; setzt Trigger nach Ausführung auf die Triggeroption 0; <Value> muss ein Dummy sein

6 = Trigger with next command that changes the position; z.B. MOV, MVR;

setzt Trigger nach Ausführung auf die Triggeroption 0; <Value> muss ein Dummy sein.

Ist die Triggeroption 2, 4 oder 6 eingestellt, wird nach dem Auslösen der Aufzeichnung automatisch auf die Triggeroption 0 umgeschaltet. Dadurch läuft die Aufzeichnung so lange weiter, bis die maximale Punktanzahl der Datenrekordertabelle(n) erreicht ist. So können mehrere Bewegungen nacheinander aufgezeichnet werden. Die Triggeroptionen 2, 4 oder 6 sind z.B. dann sinnvoll, wenn das Dynamikprofil durch aufeinander folgende MOV-Befehle festgelegt werden soll (siehe MOV).

## **DRT?** (Get Data Recorder Trigger Source)

Version: 1.0.0

Beschreibung: Fragt die Triggerquelle für die Datenrekordertabellen ab.

Format: DRT? [{<RecTableID>}]

Argumente: <RecTableID> ist eine Datenrekordertabelle des Controllers.



Antwort: {<RecTableID>"="<TriggerSource> <Value> LF}

wobei

<TriggerSource> die ID der Triggerquelle ist.

<Value> ist abhängig von der Triggerquelle.

Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Befehls DRT

(S. 137).

# ECO? (Echo a String)

Beschreibung: Gibt einen String aus.

ECO? kann verwendet werden, um die Kommunikation zu testen.

Format: ECO? <String>

Argumente: <String> ist eine beliebige Zeichenkombination aus Buchstaben und

Zahlen

Antwort: <String> LF

Hinweis: <String> kann aus maximal 100 Zeichen bestehen.

# **ERR? (Get Error Number)**

Beschreibung: Fragt den Fehlercode <int> des zuletzt aufgetretenen Fehlers ab und

setzt den Fehler auf 0 zurück.

Es wird nur der letzte Fehler zwischengespeichert. Deshalb sollten Sie

ERR? nach jedem Befehl aufrufen.

Eine Auflistung der Fehlercodes und ihrer Beschreibungen ist unter

Version: 1.0.0

"Fehlercodes" (S. 230) zu finden.

Format: ERR?

Argumente: Keine

Antwort: Der Fehlercode des zuletzt aufgetretenen Fehlers (Integer).

Fehlersuche: Kommunikationsstörung



Hinweise:

Bei gleichzeitigem Zugriff mehrerer Instanzen auf den Controller bekommt nur die erste Instanz, die den Befehl ERR? sendet, den Fehlercode geliefert. Da der Fehlercode durch die Abfrage auf O zurückgesetzt wird, ist der Fehler für jede weitere abfragende Instanz nicht sichtbar.

- Wenn möglich, greifen Sie immer nur mit einer Instanz auf den Controller zu.
- Wenn der Controller bei fehlerhaftem Systemverhalten keinen Fehlercode sendet, prüfen Sie, ob der Fehlercode durch ein Makro oder Skript oder durch PC-Software (z. B. PIMikroMove®) regelmäßig im Hintergrund abgefragt wird.

#### FRF (Fast Reference Move To Reference Switch)

Beschreibung: Startet eine Referenzfahrt.

Bewegt die angegebene Achse zum Referenzschalter und setzt die aktuelle Position auf einen definierten Wert. Nähere Angaben siehe

unten.

Enthält der Befehl mehrere Achsen, werden sie synchron bewegt.

Format: FRF [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers; wenn die Angabe weggelassen

wird, sind alle Achsen betroffen.

Antwort: Keine

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

Hinweise: Für Achsen mit inkrementellen Sensoren können Bewegungen erst

nach einer erfolgreichen Referenzfahrt kommandiert werden (auch als

"Initialisierung" bezeichnet).

Das Verhalten des Positionierer nach der Referenzfahrt wird durch die Parameter *Behaviour After Reference Move* (ID 0x07030401) und *Target For Motion After Reference Move* (ID 0x07030402) festgelegt. Entsprechend der Parameterwerte kann die Plattform z. B. nach der Referenzfahrt automatisch zu einer vorgegebenen Position bewegt werden.

■ Wert des Parameters 0x07030401 = 0: Bewegungsplattform bleibt nach der Referenzfahrt in der Referenzposition.

 Wert des Parameters 0x07030401 = 1: Bewegungsplattform fährt nach der Referenzfahrt zur Zielposition, die durch Parameter 0x07030402 vorgegeben ist.

Für Achsen mit absolut messenden Sensoren ist keine Referenzfahrt erforderlich. Die Verwendung des Befehls FRF wird für diese Achsen



trotzdem empfohlen. FRF startet für Achsen mit absolut messenden Sensoren keine Referenzfahrt, sondern setzt die Zielpositionen auf die aktuellen Positionswerte. Zusätzlich werden die oben beschriebenen Parameterwerte wirksam, so dass die Achsen z. B. zu einer definierten "Ausgangsposition" bewegt werden können.

Während einer Referenzfahrt bewegt sich der Positionierer auf unvorhersehbare Weise.

Für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers (X, Y, Z, U, V, W) erfolgt immer eine gemeinsame Referenzfahrt. Daher reicht für den Start der Referenzfahrt der Bewegungsplattform die Angabe einer einzigen Achse aus, z.B.:

FRF X

Für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers (X, Y, Z, U, V, W) ist nach erfolgreicher Verwendung von FRF der Servomodus eingeschaltet.

FRF kann durch #24 (S. 127), STP (S. 202) und HLT (S. 145) abgebrochen werden.

Verwenden Sie FRF? (S. 141), um zu prüfen, ob die Referenzfahrt erfolgreich war.

#### FRF? (Get Referencing Result)

Beschreibung: Fragt ab, ob die angegebene Achse referenziert ist oder nicht.

Format: FRF? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID>: ist eine Achse des Controllers.

Antwort: {<AxisID>"="<uint> LF}

wobei

<uint> angibt, ob die Achse erfolgreich referenziert wurde (=1) oder

nicht (=0).

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

Hinweis: Achsen gelten als "referenziert", wenn eine Referenzfahrt erfolgreich

durchgeführt wurde mit FRF (S. 140), oder wenn die Achsen mit absolut

Version: 1.0.0

messenden Sensoren ausgestattet sind.



# **GWD? (Get Wave Table Data)**

Beschreibung: Fragt die Kurvenform für die angegebene Kurventabelle ab.

Format: GWD? [<StartPoint> <NumberOfPoints> [{<WaveTableID>}]]

Argumente: <StartPoint> ist der Startpunkt in der Kurventabelle, beginnt mit

Index 1

<NumberOfPoints> bezeichnet die Anzahl der je Tabelle zu lesenden

**Punkte** 

<WaveTableID> bezeichnet eine Kurventabelle des Controllers

Antwort: Der Inhalt der Kurventabelle (Kurvenform) im GCS-Array-Format (siehe

separates Handbuch für GCS Array, SM 146E und untenstehendes

Beispiel.)

Hinweise: Abhängig von der Kurvenformdefinition mit WAV (S. 214) können die

Kurventabellen unterschiedliche Längen haben.

> Fragen Sie nur Kurventabellen gleicher Länge im selben Befehl ab.

Fragen Sie den Inhalt von Kurventabellen mit unterschiedlicher

Länge mit separaten Befehlen ab.

Wenn Kurventabellen unterschiedlicher Länge gemeinsam abgefragt werden, enthält die Antwort maximal so viele Punkte wie die kürzeste

Kurventabelle, oder die Abfrage erzeugt einen Fehler.

Beispiel:

```
gwd? 1 10 1 2
# TYPE = 1
#
# SEPARATOR = 32
# DIM = 2
# SAMPLE_TIME = 0.009000
# NDATA = 10
# NAME0 = Wave table 1
# NAME1 = Wave table 2
# END HEADER
-9.7773e-08 -9.7773e-08
9.9005486e-05 9.9005486e-05
0.000396286628 0.000396286628
0.000891734005 0.000891734005
0.001585328104 0.001585328104
0.002477041554 0.002477041554
0.00356683912 0.00356683912
0.004854677712 0.004854677712
0.006340506381 0.006340506381
```

0.008024266324 0.008024266324



# HDI? (Get Help For Interpretation Of DIA? Response)

Beschreibung: Zeigt Beschreibungen und physikalische Einheiten für die Messgrößen

an, die mit dem Befehl DIA? (S. 132) abgefragt werden können.

Format: HDI?
Argumente: Keine

Antwort {<MeasureID>"="<Description>TAB<PhysUnit> LF}

wobei

<MeasureID> die Kennung der Messgröße ist

<Description> der Name der Messgröße ist

<PhysUnit> die physikalische Einheit der Messgröße ist.

# **HDR? (Get All Data Recorder Options)**

Beschreibung: Zeigt einen Hilfetext an, der alle verfügbaren Informationen zur

Datenaufzeichnung enthält (Aufzeichnungsoptionen und

Triggeroptionen, Information über zusätzliche Parameter und Befehle

für die Datenaufzeichnung).

Format: HDR?

Argumente: Keine

Antwort #RecordOptions

{<RecOption>"="<DescriptionString>[ of <Channel>]}

#TriggerOptions

[{<TriggerOption>"="<DescriptionString>}]

#Parameters to be set with SPA

[{<ParameterID>"="<DescriptionString>}]

#Additional information

[{<Command description>"("<Command>")"}]

#Sources for Record Options
[{<RecOption>"="<Source>}]

end of help



Beispiel: hdr?

#RecordOptions

0=Nothing is recorded

1=Commanded position of axis

2=Real position of axis 80=Status register of axis

#TriggerOptions

0=No trigger. Exception: STE and IMP always trigger

data recorder

1=Trigger with next command that changes the

position, default setting

2=Trigger with next command, resets trigger settings

to 0

4=Trigger immediately, resets trigger settings to

0

6=Trigger with next command that changes the

position, resets trigger settings to 0

#Additional information

Get data recorder configuration with DRC?

Get number of recorded points with DRL?

Get recorded data values with DRR?

Set data recorder trigger source with DRT

Get data recorder trigger source with DRT?

Tell number of data recorder tables with TNR?

#Sources for Record Options

0 = X Y Z U V W 1 2 3 4 5 6 S1 S2

1 = X Y Z U V W 1 2 3 4 5 6 S1 S2

2 = X Y Z U V W 1 2 3 4 5 6 S1 S2

80 = 1 2 3 4 5 6 S1 S2

end of help

Die Datenquellen 1 bis 6 sind die Antriebe des Positionierers.

# **HLP? (Get List Of Available Commands)**

Beschreibung: Zeigt einen Hilfetext an, der alle verfügbaren Befehle enthält.

Format: HLP?

Argumente: Keine

Antwort: Liste der verfügbaren Befehle



Fehlersuche: Kommunikationsstörung

Hinweis: Die Antwort auf HLP? enthält die in der aktuellen Befehlsebene

zugelassenen Befehle. Weitere Informationen siehe CCL (S. 129).

### **HLT (Halt Motion Smoothly)**

Beschreibung: Stoppt die Bewegung der angegebenen Achsen sanft. Nähere Angaben

siehe Hinweise unten.

Fehlercode 10 wird gesetzt.

#24 (S. 127) und STP (S. 202) stoppen die aktuelle Bewegung hingegen so schnell wie für den Controller möglich, ohne Berücksichtigung von

maximaler Geschwindigkeit und Beschleunigung.

Format: HLT [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID>: ist eine Achse des Controllers; wenn die Angabe weggelassen

wird, werden alle Achsen angehalten.

Antwort: Keine

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

Hinweise: HLT stoppt alle Achsenbewegungen, die durch Bewegungsbefehle oder

Funktionsgeneratorausgabe verursacht werden, und die Referenzfahrt.

Nachdem die Achsen gestoppt sind, werden ihre Zielpositionen auf ihre

aktuellen Positionen gesetzt.

HLT stoppt Makros nicht.

# **HPA?** (Get List Of Available Parameters)

Beschreibung: Antwortet mit einem Hilfe-String, der alle verfügbaren Parameter mit

Kurzbeschreibungen enthält. Weitere Informationen siehe

"Parameterübersicht" (S. 250).

Format: HPA?
Argumente: Keine

Antwort {<PamID>"="<string> LF}

wobei

<PamID> die ID eines Parameters im Hexadezimalformat ist

<string> ein String ist, der den entsprechenden Parameter beschreibt.



Hinweise: Der String hat folgendes Format:

> <CmdLevel>TAB<MaxItem>TAB<DataType>TAB<FunctionGroupDescrip tion>TAB<ParameterDescription>[{TAB<PossibleValue>"="<ValueDescri ption>}]

wobei

<CmdLevel> ist die Befehlsebene, die Schreibzugriff auf den Parameterwert erlaubt

<MaxItem> ist die maximale Anzahl der Elemente desselben Typs, auf die sich der Parameter auswirkt. (Die Bedeutung von "Element" hängt vom Parameter ab; es kann sich um eine Achse, einen Antrieb oder das gesamte System handeln.)

<DataType> ist der Datentyp des Parameterwertes, er kann INT, FLOAT oder CHAR sein

<FunctionGroupDescription> ist der Name der Funktionsgruppe, der der Parameter angehört. (Parameter werden entsprechend ihrem Zweck zu Gruppen zusammengefasst, um ihre Beziehung zueinander zu verdeutlichen.)

<ParameterDescription> ist der Name des Parameters

<PossibleValue> ist ein Wert aus dem zulässigen Datenbereich

<ValueDescription> ist die Bedeutung des entsprechenden Wertes

Die Auflistung der Parameter variiert in Abhängigkeit vom installierten optionalen Zubehör.

Die Werte der aufgelisteten Parameter können mit SPA (S. 196) geändert werden. SPA beeinflusst die Parametereinstellungen im flüchtigen Speicher (RAM).

# **IFC? (Get Current Interface Parameters)**

Version: 1.0.0

Fragt die Werte der Schnittstellenparameter für die Kommunikation Beschreibung:

aus dem flüchtigen Speicher ab.

IFC? [{<InterfacePam>}] Format:

Argumente: <InterfacePam> ist der abzufragende Schnittstellenparameter,

mögliche Werte siehe unten.



Antwort: {<InterfacePam>"="<PamValue> LF}

wobei

<PamValue> den Wert des Schnittstellenparameters aus dem flüchtigen Speicher angibt.

<InterfacePam> kann IPADR, IPSTART, IPMASK, IPMAXCONN, MACADR oder TERMSTR sein.

Für <InterfacePam> = IPSTART gibt <PamValue> die aktuelle Einstellung des Startup-Verhaltens für die Konfiguration der IP-Adresse für die TCP/IP-Kommunikation an,

0 = Die mit IPADR definierte IP-Adresse wird verwendet. 1 = DHCP wird verwendet, um die IP-Adresse zu erhalten;

Für <InterfacePam> = IPADR geben die ersten vier Teile von <PamValue> die IP-Adresse an, die aktuell für die TCP/IP-Kommunikation verwendet wird, der letzte Teil gibt den Port an;

Für <InterfacePam> = IPMASK gibt <PamValue> die IP-Masken-Einstellung, die aktuell für die TCP/IP-Kommunikation verwendet wird, in der Form uint.uint.uint.uint an;

Für <InterfacePam> = IPMAXCONN gibt <PamValue> die maximal zulässige Anzahl von Verbindungen für die TCP/IP-Kommunikation an;

Für <InterfacePam> = MACADR gibt <PamValue> die unveränderliche, eindeutige Adresse der Netzwerkhardware im C-886 an;

Für <InterfacePam> = TERMSTR gibt <PamValue> das Abschlusszeichen für die Befehle des GCS aus: 0 = LineFeed (ASCII-Zeichen 10)

# IFS (Set Interface Parameters as Default Values)

Beschreibung: Speichert Schnittstellenparameter.

Ändert die Standardparameter für die Schnittstelle im permanenten Speicher, aber nicht die aktuell aktiven Parameter. Die mit IFS vorgenommenen Einstellungen werden beim nächsten Einschalten

Version: 1.0.0

oder Neustart aktiviert.

Format: IFS <Pswd> {<InterfacePam> <PamValue>}



Argumente: <Pswd> ist das Passwort zum Schreiben in den permanenten Speicher,

Standardwert ist "100"

<InterfacePam> ist der zu ändernde Schnittstellenparameter, siehe

unten

<PamValue> gibt den Wert des Schnittstellenparameters an, siehe

unten

Antwort: Keine

Folgende Schnittstellenparameter können gesetzt werden:

**IPADR** 

Die ersten vier Teile von <PamValue> geben die Standard-IP-Adresse für die TCP/IP-Kommunikation an, der letzte Teil gibt den zu verwendenden Standardport an, Standard ist 192.168.1.28:50000; Hinweis: Während die IP-Adresse geändert werden kann, muss der Port

stets 50000 sein!

**IPSTART** 

<PamValue> definiert das Startup-Verhalten zur Konfiguration der

IP-Adresse für die TCP/IP-Kommunikation,

0 = Die mit IPADR definierte IP-Adresse wird verwendet

1 = DHCP wird verwendet, um die IP-Adresse zu erhalten. (Standard);

**IPMASK** 

<PamValue> gibt die für die TCP/IP-Kommunikation zu verwendende

Subnetzmaske in der Form uint.uint.uint an, Standard ist

255.255.255.0

Antwort: Keine

Hinweise: Beachten Sie, dass die Anzahl von Schreibzyklen im permanenten

Speicher begrenzt ist. Schreiben Sie Standardeinstellungen nur, wenn

dies notwendig ist.

Weitere Schnittstellenparameter des C-886 sind schreibgeschützt. Die Voreinstellungen dieser Parameter können mit IFS? (S. 148) abgefragt

werden.

Weitere Informationen finden Sie in "Kommunikation über

TCP/IP-Schnittstelle herstellen" (S. 57).

IFS? (Get Interface Parameters as Default Values)

Fragt die im permanenten Speicher gespeicherten Parameterwerte der Beschreibung:

Schnittstellenkonfiguration ab (d. h. Standardeinstellungen)



Format: IFS? [{<InterfacePam>}]

Argumente: <InterfacePam> ist der abzufragende Schnittstellenparameter.

Mögliche Werte siehe unten.

Antwort: {<InterfacePam>"="<PamValue> LF}

wobei

<PamValue> der Wert des Schnittstellenparameters im permanenten

Speicher ist.

<InterfacePam> kann IPADR, IPSTART, IPMASK, IPMAXCONN, MACADR

und TERMSTR sein

Die folgenden Schnittstellenparameter sind schreibgeschützt:

Für <InterfacePam> = IPMAXCONN gibt <PamValue> die maximal zulässige Anzahl von Verbindungen für die TCP/IP-Kommunikation an;

Für <InterfacePam> = MACADR gibt <PamValue> die eindeutige

Adresse der Netzwerkhardware im C-886 aus;

Für <InterfacePam> = TERMSTR gibt <PamValue> das Abschlusszeichen

für die Befehle des GCS aus: 0 = LineFeed (ASCII-Zeichen 10)

Für alle weiteren Ausprägungen von <InterfacePam> siehe IFS (S. 147).

### **IMP (Start Impulse and Response Measurement)**

Beschreibung: Startet einen Impuls und zeichnet die Impulsantwort für die

angegebene Achse auf.

Die Datenrekorderkonfiguration, d.h. die Zuweisung der Datenquellen und der Aufzeichnungsoptionen zu den Rekordertabellen, kann mit

DRC gesetzt werden.

Die aufgezeichneten Daten können mit dem Befehl DRR? (S. 135)

gelesen werden.

Format: IMP <AxisID> <Amplitude>

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers

<Amplitude> ist die Höhe des Impulses. Nähere Angaben siehe unten.



Keine Antwort:

Fehlersuche: Die Zielposition, die aus der angegebenen Impulshöhe resultiert, ist

außerhalb der Grenzwerte.

Hinweise: Ein "Impuls" besteht aus einer relativen Bewegung mit der

> angegebenen Amplitude, gefolgt von einer gleich großen Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Der Impuls wird relativ zu der aktuellen

Position ausgeführt.

Die Pulsweite des Impulses resultiert aus dem Wert des Parameters

Pulse Length Factor (ID 0x0E000900) multipliziert mit der

C-886-Zykluszeit.

Die physikalische Einheit, in der < Amplitude > anzugeben ist, kann mit PUN? (S. 192) abgefragt werden.

Für die Achsen des Positionierers (X, Y, Z, U, V, W) gilt Folgendes:

- Vor dem Start jeder Bewegung erfolgt eine Prüfung, ob die Bewegungsplattform die kommandierte Zielposition tatsächlich erreichen kann. Mit VMO? (S. 212) können Sie abfragen, ob die Zielposition erreicht werden kann.
- Rotationen erfolgen um den Drehpunkt.
- Wenn der Parameter Trajectory Source (ID 0x19001900) auf 1 gesetzt ist, muss das Dynamikprofil durch aufeinander folgende MOV-Befehle vorgegeben werden. IMP ist nicht zulässig.

Weitere Informationen siehe "Bewegungen des Positionierers" (S. 29).

# JRC (Jump Relatively Depending On Condition)

Springt relativ, abhängig von einer angegebenen Bedingung des Beschreibung:

folgenden Typs: ein angegebener Wert wird mit einem abgefragten

Wert gemäß einer angegebenen Regel verglichen.

Kann nur in Makros verwendet werden.

Format: JRC <Jump> <CMD?> <OP> <Value>



Argumente: <Jump> ist die Größe des relativen Sprungs. -1 bedeutet, dass der

Makroausführungs-Zeiger zurück zur vorherigen Zeile springt, 0 bedeutet, dass der Befehl erneut ausgeführt wird, was dem Verhalten von WAC (S. 213) entspricht. 1 springt zur nächsten Zeile, was den Befehl überflüssig macht, 2 überspringt den nächsten Befehl. Es sind

nur Sprünge innerhalb des aktuellen Makros zulässig.

<CMD?> ist ein Abfragebefehl in seiner üblichen Schreibweise. Die Antwort muss ein einzelner Wert sein (und nicht mehr). Beispiel siehe

unten.

<OP> ist der zu verwendende Operator. Folgende Operatoren sind

möglich: = <= < > >= !=

Wichtig: Vor und nach dem Operator muss ein Leerzeichen stehen!

<Value> ist der Wert, der mit der Antwort auf <CMD?> zu vergleichen

ist.

Antwort: Keine

Fehlersuche: Korrektes Sprungziel prüfen

# **KCP (Copy Coordinate System)**

Beschreibung: Erzeugt eine Kopie eines Koordinatensystems.

Format: KCP <CSNameSource> <CSNameCopy>

Argumente: <CSNameSource> ist der Name des Koordinatensystems, von dem eine

Kopie erzeugt werden soll. PI Base, PI Levelling, ZERO und HEXAPOD

können nicht kopiert werden.

<CSNameCopy> ist der Name der Kopie des Koordinatensystems.

Antwort: Keine

Hinweise: PI\_Base, PI\_Levelling, ZERO und HEXAPOD können nicht kopiert

werden.

Möglichkeiten zum Anlegen der Kopie:

 <CSNameCopy> ist ein neuer Name. Die Kopie wird unter diesem Namen als neues Koordinatensystem angelegt.

Version: 1.0.0

 <CSNameCopy> ist der Name eines existierenden Koordinatensystems, das nicht verwendet wird. Das Koordinatensystem wird dadurch überschrieben.

Die Verkettung mit dem Vorgänger in einer Kette von



Koordinatensystemen wird kopiert. Die Verkettung mit Nachfolgern wird nicht kopiert.

Die Kopie wird im flüchtigen Speicher erzeugt. Mit WPA (S. 224) kann die Kopie in den permanenten Speicher geschrieben werden.

#### **KEN (Enable Coordinate System)**

Beschreibung:

Aktiviert das angegebene Koordinatensystem. Der Umfang der Einstellungen, die durch das Aktivieren beeinflusst werden, hängt vom Typ des Koordinatensystems ab, siehe unten.

Positionsangaben für die Bewegungsplattform des Positionierers (Abfrage mit POS? (S. 191)) beziehen sich auf das aktive Betriebs-Koordinatensystem.

Wenn mit dem Work-und-Tool-Konzept gearbeitet wird:

- Das Work-und-Tool-Konzept verwendet eine Kombination aus zwei aktiven Betriebs-Koordinatensystemen. In der Regel besteht die Kombination aus jeweils einem aktiven Koordinatensystem der Typen KST und KSW. Wenn nur für einen der beiden Typen ein Koordinatensystem aktiv ist, wird für den anderen Typ automatisch ein Ersatz verwendet.
- Die mit POS? abgefragte aktuelle Position der bewegten Plattform des Positionierers ist als Position des Tool-Koordinatensystems im Work-Koordinatensystem zu verstehen.

Das Aktivieren von Koordinatensystemen mit KEN löst keine Bewegung aus.

Format: KEN <CSName>

Argumente: <CSName> ist der Name des Koordinatensystems, das aktiviert werden

soll.

Antwort: Keine

Hinweise: Vor dem Aktivieren eines Koordinatensystems prüft KEN die korrekte

Definition dieses Koordinatensystems inklusive seiner korrekten Verkettung. Wenn das Koordinatensystem nicht korrekt definiert ist,

wird es nicht aktiviert.

Koordinatensysteme der folgenden Typen können mit KEN aktiviert werden: KSD, KSF, KSW, KST, KSB(USER), KSB(PI), KLF(USER), KLF(PI),

KLD(USER), KLD(PI), ZERO

Aus den folgenden Gruppen von Koordinatensystemen ist jeweils

genau ein Koordinatensystem bzw. genau eine

Koordinatensystem-Kombination aktiv:



- Betriebs-Koordinatensystem: ein Koordinatensystem vom Typ ZERO oder KSF oder KSD oder - für das Work-und-Tool-Konzept eine Kombination aus Koordinatensystemen der Typen KSW/KST oder ZERO/KST oder KSW/ZERO
- Achsorientierungs-Koordinatensystem (Typ KSB(PI) oder KSB(USER))
- Korrektur-Koordinatensystem (Typ KLD(USER) oder KLD(PI) oder KLF(USER) oder KLF(PI))

Das Aktivieren eines Koordinatensystems für eine der Gruppen deaktiviert gleichzeitig das Koordinatensystem bzw. die Koordinatensystem-Kombination, welche/s zuvor für diese Gruppe aktiv war.

Durch Senden von KEN ZERO wird das werkseitig aktive Betriebs-Koordinatensystem ZERO wieder aktiviert. Wenn die Befehlsebene 1 aktiv ist (siehe CCL (S. 129)), aktiviert KEN ZERO auch wieder das werkseitig aktive Korrektur-Koordinatensystem PI\_Levelling, jedoch nicht das werkseitig aktive Achsorientierungs-Koordinatensystems PI\_Base (dieses kann durch Senden von KEN PI\_Base wieder aktiviert werden). Durch Senden von DPA\_SKS (S. 133) können alle werkseitig aktiven Koordinatensysteme unabhängig von der aktuell aktiven Befehlsebene wieder aktiviert werden.

Durch das aktive Betriebs-Koordinatensystem werden Werte für die folgenden Einstellungen vorgegeben (beim Work-und-Tool-Konzept durch die Kombination aus zwei Betriebs-Koordinatensystemen):

- NLM (S. 188): Untergrenze des Verfahrbereichs der Achse
- PLM (S. 190): Obergrenze des Verfahrbereichs der Achse
- SSL (S. 199): Aktivierungszustand der Verfahrbereichsgrenzen der Achse
- SPI (S. 197): Koordinaten des Pivotpunkts (nur für Koordinatensysteme der Typen KSF und ZERO)
- Wenn vom Controller unterstützt:
   SST: Schrittweite für Bewegungen, die durch eine manuelle Bedieneinheit ausgelöst werden

Vor dem Aktivieren von Korrektur- und Achsorientierungs-Koordinatensystemen (Typen KLD(), KLF() und KSB()) ist der Wechsel auf Befehlsebene 1 erforderlich (siehe CCL).

Die Koordinatensysteme werden im flüchtigen Speicher aktiviert und deaktiviert. Mit WPA (S. 224) kann der Aktivierungszustand in den permanenten Speicher geschrieben werden.

154



## **KEN? (Get Enabled Coordinate System)**

Beschreibung: Listet die Namen der aktiven Koordinatensysteme auf und zeigt deren

Typ an.

Format: KEN? [{<CSName>}]

Argumente: <CSName> ist der Name eines aktiven Koordinatensystems. Nicht

zulässig: ZERO.

Wenn <CSName> weggelassen wird, werden alle aktiven

Koordinatensysteme aufgelistet.

Antwort: {<CSName>"="<CSType>}

wobei

<CSType> den Typ des Koordinatensystems angibt.

Hinweise: KEN? fragt den flüchtigen Speicher ab.

Wenn das Betriebs-Koordinatensystem ZERO aktiv ist, wird es in der Antwort auf KEN? **nicht** angezeigt, und die Antwort enthält nur Folgendes:

 Das aktive Korrektur-Koordinatensystem, d.h. ein Koordinatensystem vom Typ KLD(PI) oder KLD(USER) oder KLF(PI) oder KLF(USER)

 Das aktive Achsorientierungs-Koordinatensystem, d.h. ein Koordinatensystem vom Typ KSB(PI) oder KSB(USER)

Wenn <CSName> in der Abfrage angegeben wird und das

entsprechende Koordinatensystem nicht aktiv ist, sendet der C-886 eine leere Antwort und setzt einen Fehler (Abfrage des Fehlercodes mit

ERR? (S. 139)).

# **KET? (Get Enabled Coordinate System Types)**

Beschreibung: Listet die aktiven Typen von Koordinatensystemen auf und zeigt die

Namen der entsprechenden Koordinatensysteme an.

Format: KET? [{<CSType>}]

Argumente: <CSType> ist ein aktiver Koordinatensystem-Typ. Mögliche Werte:

KSW, KST, KSF, KSD, KLD(PI), KLD(USER), KLF(PI), KLF(USER), KSB(PI),

KSB(USER)

Wenn <CSType> weggelassen wird, werden alle aktiven

Koordinatensystem-Typen aufgelistet.



Antwort: {<CSType>"="<CSName>}

wobei

<CSName> den Namen des Koordinatensystems angibt.

Hinweise: KET? fragt den flüchtigen Speicher ab.

Wenn das Betriebs-Koordinatensystem vom Typ ZERO aktiv ist, wird dieser Typ in der Antwort auf KET? **nicht** angezeigt, und die Antwort enthält nur Folgendes:

- Den Typ des aktiven Korrektur-Koordinatensystems, d.h. KLD(PI) oder KLD(USER) oder KLF(PI) oder KLF(USER)
- Den Typ des aktiven Achsorientierungs-Koordinatensystems, d.h. KSB(PI) oder KSB(USER)

Wenn <CSType> in der Abfrage angegeben wird und kein Koordinatensystem des entsprechenden Typs aktiv ist, sendet der C-886 eine leere Antwort und setzt einen Fehler (Abfrage des Fehlercodes mit ERR? (S. 139)).

## **KLC? (Get Properties Of Work-And-Tool Combinations)**

Beschreibung: Listet die Eigenschaften der im flüchtigen Speicher vorhandenen

Kombinationen von Koordinatensystemen für das

Work-und-Tool-Konzept auf.

Das Work-und-Tool-Konzept verwendet eine Kombination aus zwei aktiven Betriebs-Koordinatensystemen. In der Regel besteht die Kombination aus jeweils einem aktiven Koordinatensystem der Typen KST und KSW. Wenn nur für einen der beiden Typen ein

Koordinatensystem aktiv ist, wird für den anderen Typ automatisch ein Ersatz verwendet. Ersatzweise verwendete Koordinatensysteme sind unter dem Namen "Zero" in der Antwort auf KLC? enthalten.

Eine Kombination wird im flüchtigen Speicher beim Aktivieren eines Koordinatensystems vom Typ KST oder KSW angelegt. Die Kombinationen sind im flüchtigen Speicher auch dann noch vorhanden, wenn die darin enthaltenen Koordinatensysteme vom Typ KST oder KSW nicht mehr aktiv sind.

Wenn mit KRM (S. 167) ein Koordinatensystem des Typs KST oder KSW gelöscht wird, sind die Kombinationen, in denen dieses Koordinatensystem enthalten war, nicht mehr in der Antwort auf KLC? enthalten.

Mit WPA (S. 224) können die im flüchtigen Speicher vorhandenen Kombinationen in den permanenten Speicher geschrieben werden.



Die Eigenschaften der im flüchtigen Speicher vorhandenen Koordinatensysteme können mit KLS? (S. 164) abgefragt werden.

Format:

KLC? [<CSName1>[<CSName2>[<Item1>[<Item2>]]]]

Argumente:

<CSName1> ist der Name eines Koordinatensystems vom Typ KST oder KSW, das Bestandteil einer Kombination im flüchtigen Speicher ist.

<CSName2> ist der Name eines Koordinatensystems vom Typ KST oder KSW, das Bestandteil einer Kombination im flüchtigen Speicher ist.

<ltem1> ist eine Eigenschaft der Achsen des Controllers für die abgefragte Kombination von Koordinatensystemen. Mögliche Werte:

- NLM: Untergrenze des Verfahrbereichs der Achse
- PLM: Obergrenze des Verfahrbereichs der Achse
- SSL: Aktivierungszustand der Verfahrbereichsgrenzen der Achse
- Wenn vom Controller unterstützt:
   SST: Schrittweite für Bewegungen, die durch eine manuelle Bedieneinheit ausgelöst werden

Die Einstellungen der Eigenschaften für die aktuell aktive Kombination können mit den entsprechenden Befehlen geändert und mit WPA gespeichert werden.

< Item 2> ist eine Achse des Controllers, mögliche Werte: X, Y, Z, U, V, W

Wenn die Eigenschaften aller Kombinationen von Koordinatensystemen aufgelistet werden sollen, werden alle Argumente weggelassen.

Antwort:

<String>

<String> enthält im XML-Format Informationen zu den im flüchtigen Speicher vorhandenen Kombinationen von Koordinatensystemen.

Der Aufbau der Antwort hängt von der Anzahl der Argumente im gesendeten Befehl ab. Mögliche Antworten je nach Anzahl der Argumente am Beispiel der Koordinatensysteme Node1, Node2, Node3 und Node4:

Gesendet:

KLC?

Antwort:

<CombinedCoordinateSystem>[SP][LF]

[TAB] <NODE1.NODE2 Name="NODE1.NODE2" Work="NODE1" Tool="NODE2">[SP][LF]

[TAB] [TAB] <NLM X="-3.0" ... W="-5.0"/>[SP][LF]
[TAB] [TAB] <PLM X="3.0" ... W="5.0"/>[SP][LF]



```
[TAB] [TAB] <SSL X="1" Y="0" ... W="1"/> [SP][LF]
[TAB] [TAB] <SST X="0.1" ... <math>W="0.2"/>[SP][LF]
[TAB] </NODE1.NODE2>[SP][LF]
[TAB] [TAB] <NODE1.NODE4 Name="NODE1.NODE4"
Work="NODE1" Tool="NODE4"> [SP][LF]
[TAB] [TAB] <NLM X="-4.0" ... W="-3.4"/>[SP][LF]
[TAB] [TAB] <PLM X="2.0" ... W="2.0"/>[SP][LF]
[TAB] [TAB] <SSL X="1" Y="0" ... W="1"/> [SP][LF]
[TAB] [TAB] <SST X="0.2" ... W="0.15"/>[SP][LF]
[TAB] </NODE1.NODE4>[SP][LF]
</CombinedCoordinateSystem>[LF]
Gesendet:
KLC? Node1
Antwort:
<CombinedCoordinateSystem>[SP][LF]
[TAB] < NODE1.NODE2 Name = "NODE1.NODE2" Work = "NODE1"
Tool="NODE2"> [SP][LF]
[TAB] [TAB] <NLM X="-3.0" ... W="-5.0"/>[SP][LF]
[TAB] [TAB] <PLM X="3.0" ... W="5.0"/>[SP][LF]
[TAB] [TAB] <SSL X="1" Y="0" ... W="1"/> [SP][LF]
[TAB] [TAB] <SST X="0.1" ... W="0.2"/>[SP][LF]
[TAB] </NODE1.NODE2 > [SP][LF]
[TAB] <NODE1.NODE4 Name="NODE1.NODE4" Work="NODE1"
Tool="NODE4"> [SP][LF]
[TAB] [TAB] <NLM X="-1.0" ... W="-7.0"/>[SP][LF]
[TAB] [TAB] <PLM X="1.1" ... W="10.0"/>[SP][LF]
[TAB] [TAB] <SSL X="1" Y="0" ... W="1"/> [SP][LF]
[TAB] [TAB] <SST X="0.2" ... W="0.21"/>[SP][LF]
[TAB] </NODE1.NODE4 >[SP][LF]
</CombinedCoordinateSystem>[LF]
Gesendet:
KLC? Nodel Node2
Antwort:
<CombinedCoordinateSystem>[SP][LF]
[TAB] <NODE1.NODE2 Name="NODE1.NODE2" Work="NODE1"
Tool="NODE2"> [SP][LF]
[TAB] [TAB] <NLM X="-3.0" ... W="-5.0"/>[SP][LF]
[TAB] [TAB] <PLM X="3.0" ... W="5.0"/>[SP][LF]
[TAB] [TAB] <<SSL X="1" Y="0" ... W="1"/> [SP][LF]
[TAB] [TAB] <SST X="0.1" ... W="0.2"/>[SP][LF]
```



[TAB] </NODE1.NODE2 >[SP][LF]
</CombinedCoordinateSystem>[LF]

Gesendet:

KLC? Node1 Node2 PLM

Antwort:

<PLM X="3.0" ... W="5.0"/>[LF]

Gesendet:

KLC? Nodel Nodel PLM X

Antwort:

X = 3.0 [LF]

# **KLD (Define Leveling Coordinate System By Specifying Values)**

Beschreibung: Definiert ein Korrektur-Koordinatensystem vom Typ KLD(USER) zur

dauerhaften Korrektur von Fehlern in der Ausrichtung des

Positionierers (z. B. Einbaufehler).

Das Korrektur-Koordinatensystem wird auf Basis von Messwerten definiert (z. B. unter Verwendung eines Interferometers) und korrigiert die Linearverschiebung (Achsen X, Y, Z) und Achsneigung (Achsen U, V, W) der Bewegungsplattform des Positionierers.

Wenn die Linearverschiebung und Achsneigung nicht gemessen werden

kann: Verwenden Sie KLF (S. 160) zum Definieren eines

Korrektur-Koordinatensystems.

Das Koordinatensystem wird im flüchtigen Speicher definiert. Mit WPA (S. 224) kann die Definition in den permanenten Speicher geschrieben

werden.

Format: KLD <CSName> [{<AxisID> <Offset>}]

Argumente: <CSName> ist der Name des Koordinatensystems, das definiert werden

soll.

<AxisID> ist eine Achse des Controllers. Mögliche Werte: X, Y, Z, U, V,

W.

Version: 1.0.0

<Offset> ist ein Offset, der nach der Referenzfahrt zum aktuellen Positionswert der Achse addiert wird; in physikalischen Einheiten.

Für Achsen, die im Befehl KLD nicht angegeben werden, wird der Offset

auf null gesetzt.

8 GCS-Befehle

Antwort:

Keine

Hinweise:

Vor dem Definieren eines Korrektur-Koordinatensystems ist der Wechsel auf Befehlsebene 1 erforderlich (siehe CCL (S. 129)).

Möglichkeiten zum Definieren eines Koordinatensystems mit KLD:

- <CSName> ist ein neuer Name. Das Korrektur-Koordinatensystem wird unter diesem Namen neu angelegt.
- <CSName> ist der Name eines existierenden Koordinatensystems, das nicht verwendet wird. Das Koordinatensystem wird durch die Definition mit KLD überschrieben.

Empfohlene Vorgehensweise zum Definieren und Aktivieren eines Korrektur-Koordinatensystems vom Typ KLD(USER):

- 1. Ausführen der Referenzfahrt (siehe FRF (S. 140))
- Messen der Abweichung von Position und Orientierung der bewegten Plattform des Positionierers von derjenigen Position und Orientierung, in der künftig gelten soll X = 0, Y = 0, Z = 0, U = 0, V = 0, W = 0 (Messung mit externem Messinstrument)
- 3. Wechsel auf Befehlsebene 1 durch Senden von CCL 1 advanced
- Definieren des Korrektur-Koordinatensystems mit KLD unter Angabe der gemessenen Abweichungen für die Achsen der Bewegungsplattform (Offsetwerte)
- 5. Aktivieren des Korrektur-Koordinatensystems (siehe KEN (S. 152))
- 6. Optional: Festlegung des Verhaltens nach der Referenzfahrt durch Setzen der Parameter *Behaviour After Reference Move* (ID 0x07030401) und *Target For Motion After Reference Move* (ID 0x07030402). Auf diese Weise kann die Plattform z. B. nach der Referenzfahrt automatisch zur Nullposition bewegt werden.
  - Wert des Parameters 0x07030401 = 0: Bewegungsplattform bleibt nach der Referenzfahrt in der Referenzposition
  - Wert des Parameters 0x07030401 = 1: Bewegungsplattform fährt nach der Referenzfahrt zur Zielposition, die durch Parameter 0x07030402 vorgegeben ist
- 7. Speichern der Einstellungen durch Senden von WPA SKS

Die Offsetwerte, die in der Antwort auf KLS? (S. 164) für Koordinatensysteme vom Typ KLD(USER) angezeigt werden, ergeben sich durch Rückrechnung aus allen aktuell aktiven Koordinatensystemen. Sie können sich deshalb beim Wechsel der aktiven Koordinatensysteme ändern. Die in der Antwort auf KLT?



(S. 166) enthaltenen Offsetwerte sind dagegen jeweils auf den angegebenen Vorgänger in der Kette bezogen und deshalb unabhängig von den aktuell aktiven Koordinatensystemen.

Für Korrektur-Koordinatensysteme, die mit KLD definiert werden, gilt Folgendes:

- Das Korrektur-Koordinatensystem ist immer direkter Nachfolger des werkseitig eingestellten Korrektur-Koordinatensystems PI-Levelling (automatische Verkettung).
- Das Korrektur-Koordinatensystem kann nicht mit KLN (S. 162) mit anderen Koordinatensystemen verkettet werden

DPA SKS (S. 133) aktiviert unabhängig von der aktuell aktiven Befehlsebene wieder das werkseitig aktive Korrektur-Koordinatensystem PI Levelling, Details siehe KEN (S. 152).

## **KLF (Define Leveling Coordinate System At Current Position)**

Beschreibung:

Definiert ein Korrektur-Koordinatensystem vom Typ KLF(USER) zur dauerhaften Korrektur von Fehlern in der Ausrichtung des Positionierers (z. B. Einbaufehler).

Zum Definieren des Korrektur-Koordinatensystems wird die Bewegungsplattform nach der Referenzfahrt in die Position und Orientierung kommandiert, in der künftig gelten soll  $X=0,\,Y=0,\,Z=0,\,U=0,\,V=0,\,W=0.$  Durch Senden von KLF wird ein Koordinatensystem mit Offsetwerten definiert, die nach der Referenzfahrt zu den aktuellen Positionswerten der Achsen addiert werden; in physikalischen Einheiten.

Wenn Linearverschiebung (Achsen X, Y, Z) und Achsneigung (Achsen U, V, W) gemessen werden sollen: Verwenden Sie KLD (S. 158) zum Definieren eines Korrektur-Koordinatensystems.

Das Koordinatensystem wird im flüchtigen Speicher definiert. Mit WPA (S. 224) kann die Definition in den permanenten Speicher geschrieben werden.

Format: KLF < CSName >

Argumente: <CSName> ist der Name des Koordinatensystems, das definiert werden

soll.

Antwort: Keine

160

Hinweise: Vor dem Definieren eines Korrektur-Koordinatensystems ist der

Wechsel auf Befehlsebene 1 erforderlich (siehe CCL (S. 129)).

Möglichkeiten zum Definieren eines Koordinatensystems mit KLF:

- <CSName> ist ein neuer Name. Das Korrektur-Koordinatensystem wird unter diesem Namen neu angelegt.
- <CSName> ist der Name eines existierenden Koordinatensystems, das nicht verwendet wird. Das Koordinatensystem wird durch die Definition mit KLF überschrieben.

Die Definition mit KLF ist nur möglich, wenn sich der Positionierer nicht bewegt.

Empfohlene Vorgehensweise zum Definieren und Aktivieren eines Korrektur-Koordinatensystems vom Typ KLF(USER):

- 1. Ausführen der Referenzfahrt (siehe FRF (S. 140))
- Anfahren derjenigen Position und Orientierung der Bewegungsplattform des Positionierers, in der künftig gelten soll X = 0, Y = 0, Z = 0, U = 0, V = 0, W = 0
- 3. Wechsel auf Befehlsebene 1 durch Senden von CCL 1 advanced
- 4. Definieren des Korrektur-Koordinatensystems mit KLF
- 5. Aktivieren des Korrektur-Koordinatensystems (siehe KEN (S. 152))
- 6. Optional: Festlegung des Verhaltens nach der Referenzfahrt durch Setzen der Parameter *Behaviour After Reference Move* (ID 0x07030401) und *Target For Motion After Reference Move* (ID 0x07030402). Auf diese Weise kann die Plattform z. B. nach der Referenzfahrt automatisch zur Nullposition bewegt werden.
  - Wert des Parameters 0x07030401 = 0: Bewegungsplattform bleibt nach der Referenzfahrt in der Referenzposition
  - Wert des Parameters 0x07030401 = 1: Bewegungsplattform fährt nach der Referenzfahrt zur Zielposition, die durch Parameter 0x07030402 vorgegeben ist
- 7. Speichern der Einstellungen durch Senden von WPA SKS

Die Offsetwerte, die in der Antwort auf KLS? (S. 164) für Koordinatensysteme vom Typ KLF(USER) angezeigt werden, ergeben sich durch Rückrechnung aus allen aktuell aktiven Koordinatensystemen. Sie können sich deshalb beim Wechsel der aktiven Koordinatensysteme ändern. Die in der Antwort auf KLT? (S. 166) enthaltenen Offsetwerte sind dagegen jeweils auf den angegebenen Vorgänger in der Kette bezogen und deshalb unabhängig von den aktuell aktiven Koordinatensystemen.

Für Korrektur-Koordinatensysteme, die mit KLF definiert werden, gilt Folgendes:

Das Korrektur-Koordinatensystem ist immer direkter Nachfolger



des werkseitig eingestellten Korrektur-Koordinatensystems PI-Levelling (automatische Verkettung).

 Das Korrektur-Koordinatensystem kann nicht mit KLN (S. 162) mit anderen Koordinatensystemen verkettet werden

DPA SKS (S. 133) aktiviert unabhängig von der aktuell aktiven Befehlsebene wieder das werkseitig aktive Korrektur-Koordinatensystem PI Levelling, Details siehe KEN (S. 152).

#### **KLN (Link Coordinate Systems)**

Beschreibung: Verbindet zwei Koordinatensysteme zu einer Kette aus Vorgänger und

Nachfolger.

Format: KLN <CSName1> <CSName2>

Argumente: <CSName1> ist der Name des Koordinatensystems, das in der Kette als

Nachfolger an <CSName2> angehängt werden soll.

<CSName2> ist der Name des Koordinatensystems, das der Vorgänger

von <CSName1> in der Kette sein soll.

Antwort: Keine

Version: 1.0.0

Hinweise: Jedes Koordinatensystem ist Bestandteil mindestens einer Kette.

Grundsätzlicher Aufbau von Koordinatensystem-Ketten siehe

"Koordinatensysteme" (S. 35).

Werkseitig sind folgende Koordinatensysteme zu einer Kette verbunden:

 Das Koordinatensystem HEXAPOD, das auf der Konfigurationsdatei mit den Geometriedaten des Positionierers basiert, ist der "Urspung" aller Ketten und Vorgänger des

Korrektur-Koordinatensystems PI\_Levelling (unveränderbare Verkettung)

 PI\_Levelling ist Vorgänger des Achsorientierungs-Koordinatensystems PI\_Base

PI Base ist Vorgänger des Betriebs-Koordinatensystems ZERO

Für verkettete Koordinatensysteme gilt:

- Die tatsächlichen Offsetwerte für die Position der Achsen X, Y, Z, U, V, W ergeben sich jeweils aus den Offsetwerten der mit einem Koordinatensystem verketteten Vorgänger (Details siehe KLT? (S. 166)).
- Jedes Koordinatensystem hat genau einen Vorgänger und kann mindestens einen Nachfolger haben.
- Wenn ein Koordinatensystem aktiv ist, sind alle Vorgänger in der Kette ebenfalls in Verwendung und können nicht gelöscht oder

überschrieben werden.

 Wenn ein (nicht verwendetes) Koordinatensystem gelöscht wird, werden sein Vorgänger und sein Nachfolger in der Kette miteinander verbunden.

Beschränkungen für den Aufbau von Ketten mit KLN:

- Ein Koordinatensystem kann nicht mit sich selbst verkettet werden.
- Ringverbindungen aus mindestens zwei Koordinatensystemen können zwar gebildet, aber nicht mit KEN (S. 152) aktiviert werden.
- Ein Koordinatensystem, das verwendet wird, kann nicht mit KLN als Nachfolger an ein anderes Koordinatensystem angehängt werden.
- An ein Koordinatensystem, das verwendet wird, kann mit KLN ein (nicht verwendetes) Koordinatensystem als Nachfolger angehängt werden.
- Vor dem Verketten von Achsorientierungs-Koordinatensystemen vom Typ KSB(USER) als Nachfolger ist der Wechsel auf Befehlsebene 1 erforderlich (siehe CCL (S. 129)).
- Koordinatensysteme der Typen KLD(PI), KLF(PI), KLD(USER), KLF(USER) und das Koordinatensystem HEXAPOD können nicht mit KLN verkettet werden.
- Das Koordinatensystem PI\_Base kann nicht mit KLN als Nachfolger an ein anderes Koordinatensystem angehängt werden.
- Koordinatensysteme vom Typ KSB(USER) können mit KLN nur mit anderen Koordinatensystemen vom Typ KSB(USER) verkettet oder als Nachfolger an das Koordinatensystem PI\_Base angehängt werden.
- Das Koordinatensystem ZERO kann nicht mit KLN als Nachfolger an ein anderes Koordinatensystem angehängt werden.

Koordinatensysteme werden mit KLN im flüchtigen Speicher verkettet. Mit WPA (S. 224) kann die Verkettung in den permanenten Speicher geschrieben werden.

# **KLN? (Get Coordinate System Chains)**

Beschreibung: Listet die Bestandteile der vorhandenen Ketten von

Koordinatensystemen auf.

Jedes Koordinatensystem ist Bestandteil mindestens einer Kette. Grundsätzlicher Aufbau von Koordinatensystem-Ketten siehe

Version: 1.0.0

"Koordinatensysteme" (S. 35).

Format: KLN? [{<CSName>}]

Argumente: <CSName> ist der Name eines Koordinatensystems, dessen Vorgänger

in der Kette aufgelistet werden sollen.



Wenn die Vorgänger aller Koordinatensysteme aufgelistet werden

sollen, wird <CSName> weggelassen.

Antwort: {<CSName>"="<String>}

wobei

<String> die Namen der Vorgänger des Koordinatensystems in der Kette enthält. Der "Urspung" der Kette steht immer am Ende der Zeile.

Hinweise: Für eine übersichtliche Darstellung werden für

Betriebs-Koordinatensysteme der Typen KSD, KSF, KSW und KST nur die Vorgänger bis zum Koordinatensystem ZERO aufgelistet. Die Vorgänger von ZERO können jedoch gezielt abgefragt werden und sind auch als separate Zeile in der Antwort enthalten, wenn <CSName> in der

Abfrage weggelassen wird.

# **KLS? (Get Coordinate System Properties)**

Beschreibung: Listet die Eigenschaften der im flüchtigen Speicher vorhandenen

Koordinatensysteme auf.

Mit WPA (S. 224) können die im flüchtigen Speicher vorhandenen Koordinatensysteme in den permanenten Speicher geschrieben

werden.

Die Eigenschaften der im flüchtigen Speicher vorhandenen

Kombinationen von Koordinatensystemen für das

Work-und-Tool-Konzept können mit KLC? (S. 155) abgefragt werden.

Format: KLS? [<CSName>[<Item1>[<Item2>]]]

Argumente: <CSName> ist der Name eines Koordinatensystems. Nicht zulässig:

HEXAPOD.

< ltem 1> ist eine Eigenschaft der Achsen des Controllers. Mögliche

Werte:

Für alle Typen von Koordinatensystemen:

POS: Offset für Positionen der Achsen

Nur für Koordinatensysteme der Typen KSD, KSF und ZERO:

- NLM: Untergrenze des Verfahrbereichs der Achse
- PLM: Obergrenze des Verfahrbereichs der Achse
- SSL: Aktivierungszustand der Verfahrbereichsgrenzen der Achse
- Wenn vom Controller unterstützt:

SST: Schrittweite für Bewegungen, die durch eine manuelle

Bedieneinheit ausgelöst werden

Nur für Koordinatensysteme der Typen KSF und ZERO:

SPI: Koordinaten des Pivotpunkts



<Item2> ist eine Achse des Controllers, mögliche Werte: X, Y, Z, U, V, W

Wenn die Eigenschaften aller Koordinatensysteme aufgelistet werden sollen, werden alle Argumente weggelassen.

Antwort:

<String>

<String> enthält im XML-Format Informationen zu den im flüchtigen Speicher vorhandenen Koordinatensystemen.

Der Aufbau von <String> hängt von der Anzahl der Argumente im gesendeten Befehl ab.

Wenn kein Argument oder nur der Name eines Koordinatensystems angegeben wird, listet <String> zu jedem in der Antwort enthaltenen Koordinatensystem die zutreffenden Angaben für <Item1> und <Item2> und zusätzlich folgende Informationen auf:

- Name des Koordinatensystems (Name="")
- Name des direkten Vorgängers des Koordinatensystems in der Kette (Parent="")
- Aktuelle Verwendung des Koordinatensystems;
  - Used="True": Das Koordinatensystem wird verwendet, d.h. es ist entweder selbst aktiv, oder es ist ein Vorgänger des aktiven Koordinatensystems in dessen Kette.
  - Used="False": Das Koordinatensystem wird nicht verwendet.
- Typ des Koordinatensystems (Type="")

Hinweis:

Die Offsetwerte, die in der Antwort auf KLS? für Korrektur-Koordinatensysteme der Typen KLD(USER) und KLF(USER) angezeigt werden, ergeben sich durch Rückrechnung aus allen aktuell aktiven Koordinatensystemen. Sie können sich deshalb beim Wechsel der aktiven Koordinatensysteme ändern.

Beispiel:

Das nachfolgende Beispiel zeigt die Antwort auf KLS? für die werkseitig vorhandenen Koordinatensysteme.

Version: 1.0.0

#### KLS?

<SingleCoordinateSystem>



#### KLT? (Get Offset Resulting From A Chain)

Beschreibung:

Listet für ein Koordinatensystem die Offsetwerte für die Position der Achsen X, Y, Z, U, V, W auf, die aus den Offsetwerten der mit diesem Koordinatensystem verketteten Vorgänger resultieren.

Für Betriebs-Koordinatensysteme gehen nur die als Vorgänger verketteten Betriebs-Koordinatensysteme bis zum Koordinatensystem ZERO in die Berechnung ein.

Für Achsorientierungs-Koordinatensysteme gehen nur die als Vorgänger verketteten Achsorientierungs-Koordinatensysteme bis zum Koordinatensystem HEXAPOD in die Berechnung ein.

Für Korrektur-Koordinatensysteme gehen nur die als Vorgänger verketteten Korrektur-Koordinatensysteme bis zum Koordinatensystem HEXAPOD in die Berechnung ein.

Format: KLT? [<StartCS> [<EndCS>]]

Argumente: <StartCS> ist der Name des Koordina

<StartCS> ist der Name des Koordinatensystems, für das die aus seinen Vorgängern resultierenden Offsetwerte abgefragt werden sollen.

<EndCS> ist der Name eines als Vorgänger von <StartCS> verketteten Koordinatensystems, das als Ausgangspunkt der Offsetberechnung verwendet werden soll. Wenn <EndCS> weggelassen wird, hängt der Ausgangspunkt der Berechnung von der Angabe für <StartCS> ab:

- <StartCS> ist ein Betriebs-Koordinatensystem (Typ KSD, KSF, KST, KSW oder ZERO): Ausgangspunkt ist ZERO
- <StartCS> ist ein Achsorientierungs- oder Korrektur-Koordinatensystem (Typen KSB(PI), KSB(USER), KLD(PI), KLD(USER), KLF(PI), KLF(USER)): Ausgangspunkt ist HEXAPOD



Wenn die resultierenden Offsetwerte für alle Koordinatensysteme aufgelistet werden sollen, werden alle Argumente weggelassen.

Antwort: <String>

<String> enthält für jedes abgefragte Koordinatensystem eine Zeile mit folgenden Angaben:

- Name: Der Name des Koordinatensystems, für das die resultierenden Offsetwerte aufgelistet werden.
- EndCoordinateSystem: Der Name des Koordinatensystems, das als Ausgangspunkt der Berechnung der Offsetwerte verwendet wurde.
- X, Y, Z, U, V, W: Resultierender Offsetwert für die entsprechende Achse.

Hinweis: KLT? fragt den flüchtigen Speicher ab.

Die Eigenschaften der im flüchtigen Speicher vorhandenen Koordinatensysteme können mit KLS? (S. 164) abgefragt werden.

Beispiel: Das nachfolgende Beispiel zeigt die Antwort auf KLT? für die werkseitig

vorhandenen Koordinatensysteme.

KLT?

Name=ZERO EndCoordinateSystem=ZERO X=0.000000 Y=0.000000

Z=0.000000 U=0.000000 V=0.000000 W=0.000000

### KRM (Remove Coordinate System)

Beschreibung: Löscht ein Koordinatensystem.

Format: KRM <CSName>

Argumente: <CSName> ist der Name des Koordinatensystems, das gelöscht werden

soll.

Antwort: Keine

Hinweise: Ein Koordinatensystem, das verwendet wird (d.h. das selbst aktiv ist

oder als Vorgänger mit dem aktiven Koordinatensystem verkettet ist),

kann nicht gelöscht werden.

Beim Löschen eines (nicht verwendeten) Koordinatensystems werden

Version: 1.0.0

dessen Vorgänger und Nachfolger in der Kette von Koordinatensystemen miteinander verbunden.



Vor dem Löschen eines Korrektur-Koordinatensystems der Typen KLD(USER), KLF(USER) und KSB(USER) ist der Wechsel auf Befehlsebene 1 erforderlich (siehe CCL (S. 129)).

Das Koordinatensystem wird im flüchtigen Speicher gelöscht. Mit WPA (S. 224) kann das Löschen in den permanenten Speicher übertragen werden.

# **KSB (Define Orientational Coordinate System)**

Beschreibung: Definiert ein Achsorientierungs-Koordinatensystem vom Typ KSB(USER)

zum dauerhaften Ändern der Richtung der Achsen X und/oder Y

und/oder Z.

Die Richtung der Achsen wird durch Drehen des Koordinatensystems in 90°-Schritten wie folgt geändert:

 Drehen um X, d.h. Angabe eines Winkelwerts für U, ändert die Richtung der Achsen Y und Z

 Drehen um Y, d.h. Angabe eines Winkelwerts für V, ändert die Richtung der Achsen X und Z

 Drehen um Z, d.h. Angabe eines Winkelwerts für W, ändert die Richtung der Achsen X und Y

Das Koordinatensystem wird im flüchtigen Speicher definiert. Mit WPA (S. 224) kann die Definition in den permanenten Speicher geschrieben werden.

Format: KSB <CSName> [{<AxisID> <Angle>}]

Argumente: <CSName> ist der Name des Koordinatensystems, das definiert werden

soll.

<AxisID> ist eine Achse des Controllers. Mögliche Werte: U, V, W.

<Angle> ist der Winkel, um den die Achse gedreht werden soll. Mögliche Werte: 0, 90, 180, 270, -90, -180, -270 (Einheit: Grad).

Für Achsen, die im Befehl KSB nicht angegeben werden, wird der

Winkel auf null gesetzt.

Antwort: Keine

Hinweise: Vor dem Definieren eines Achsorientierungs-Koordinatensystems ist

der Wechsel auf Befehlsebene 1 erforderlich (siehe CCL (S. 129)).

Möglichkeiten zum Definieren eines Koordinatensystems mit KSB:

<CSName> ist ein neuer Name. Das



Achsorientierungs-Koordinatensystem wird unter diesem Namen neu angelegt und hat automatisch das aktive Achsorientierungs-Koordinatensystem als Vorgänger

<CSName> ist der Name eines existierenden Koordinatensystems, das nicht verwendet wird. Das Koordinatensystem wird durch die Definition mit KSB überschrieben und automatisch als Nachfolger an das aktive Achsorientierungs-Koordinatensystem angehängt

Achsorientierungs-Koordinatensysteme vom Typ KSB(USER) können mit KLN (S. 162) mit anderen Koordinatensystemen vom Typ KSB(User) verkettet oder als Nachfolger an das Koordinatensystem PI\_Base angehängt werden.

Achsorientierungs-Koordinatensysteme vom Typ KSB(USER) können mit KEN (S. 152) aktiviert werden. DPA SKS (S. 133) aktiviert wieder das werkseitig aktive Achsorientierungs-Koordinatensystem PI\_Base, Details siehe KEN.

# KSD (Define Operating Coordinate System By Specifying Values)

Beschreibung: Definiert ein Betriebs-Koordinatensystem vom Typ KSD.

Ein Koordinatensystem vom Typ KSD kann beliebig im Raum platziert und ausgerichtet werden. Siehe "Das Work-und-Tool-Konzept" und insbesondere "Betrachtung von Koordinatensystemen der Typen KSD und KSF aus dem Blickwinkel von "Work" und "Tool"" in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007) sowie "Begriffserklärung" (S. 3) für weiterführende Erläuterungen.

Die Platzierung des Koordinatensystems im Raum wird durch Angabe von Offsetwerten für die Achsen X, Y, Z festgelegt. Die Ausrichtung des Koordinatensystems wird durch Angabe von Offsetwerten für die Achsen U, V, W festgelegt:

- Drehen um X, d.h. Angabe eines Offsets für U, ändert die Richtung der Achsen Y und Z
- Drehen um Y, d.h. Angabe eines Offsets für V, ändert die Richtung der Achsen X und Z
- Drehen um Z, d.h. Angabe eines Offsets für W, ändert die Richtung der Achsen X und Y

Wenn ein Betriebs-Koordinatensystem vom Typ KSD mit KEN (S. 152) aktiviert wurde:

- Das Koordinatensystem bestimmt die Positionsangaben für die Bewegungsplattform des Positionierers (Abfrage der aktuellen Position mit POS? (S. 191)).
- Die Koordinaten des Drehpunkts können nicht mit SPI (S. 197)



geändert werden, und der mit SPI definierte Pivotpunkt wird nicht verwendet.

Wenn ein Koordinatensystem vom Typ KSD selbst nicht aktiv ist, jedoch als Vorgänger mit dem aktiven Betriebs-Koordinatensystem verkettet ist, gehen seine Offsetwerte in die Berechnung der Offsetwerte des aktiven Betriebs-Koordinatensystems ein (siehe KLT? (S. 166)).

Das Koordinatensystem wird im flüchtigen Speicher definiert. Mit WPA (S. 224) kann die Definition in den permanenten Speicher geschrieben werden.

Format: KSD <CSName> [{<AxisID> <Offset>}]

<CSName> ist der Name des Koordinatensystems, das definiert werden Argumente:

soll.

<AxisID> ist eine Achse des Controllers. Mögliche Werte: X, Y, Z, U, V, W.

<Offset> ist ein Offsetwert für die Platzierung oder Ausrichtung der Achse; in physikalischen Einheiten.

Für Achsen, die im Befehl KSD nicht angegeben werden, wird der Offset auf null gesetzt.

Antwort: Keine

Hinweise:

Wenn ein Betriebskoordinatensystem vom Typ KSD aktiv ist:

- Neben den Offsetwerten für die Achsen X, Y, Z, U, V, W gibt das Koordinatensystem Werte für die folgenden Einstellungen vor:
  - NLM (S. 188): Untergrenze des Verfahrbereichs der Achse
  - PLM (S. 190): Obergrenze des Verfahrbereichs der Achse
  - SSL (S. 199): Aktivierungszustand der Verfahrbereichsgrenzen der Achse
  - Wenn vom Controller unterstützt: SST: Schrittweite für Bewegungen, die durch eine manuelle Bedieneinheit ausgelöst werden
- Die aktuellen Einstellungen können mit den entsprechenden Befehlen geändert werden.
- Die aktuellen Einstellungen können mit KLS? (S. 164) abgefragt werden.
- Die aktuellen Einstellungen werden mit WPA (S. 224) für das Koordinatensystem gespeichert.
- Für Details zum Auslösen von Bewegungen siehe "Kommandieren von Bewegungen" in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007).



Möglichkeiten zum Definieren eines Koordinatensystems mit KSD:

- <CSName> ist ein neuer Name. Das Betriebs-Koordinatensystem wird unter diesem Namen neu angelegt und hat automatisch das Betriebs-Koordinatensystem ZERO als Vorgänger.
- <CSName> ist der Name eines existierenden Koordinatensystems, das nicht verwendet wird. Das Koordinatensystem wird durch die Definition mit KSD überschrieben.
  - Wenn das überschriebene Koordinatensystem ebenfalls vom Typ KSD war, bleibt die Verkettung mit seinem Vorgänger und Nachfolger erhalten.
  - Wenn das überschriebene Koordinatensystem nicht vom Typ KSD war, wird sein Typ in KSD geändert, und es wird an ZERO als neuen Vorgänger angehängt.

Betriebs-Koordinatensysteme der Typen KSD, KSF, KST, KSW können mit KLN (S. 162) mit anderen Betriebs-Koordinatensystemen dieser Typen verkettet oder wieder als Nachfolger an das Koordinatensystem ZERO angehängt werden.

KEN ZERO und DPA SKS aktivieren wieder das werkseitig aktive Betriebs-Koordinatensystem ZERO, Details siehe KEN (S. 152).

### **KSF (Define Operating Coordinate System At Current Position)**

Beschreibung:

Definiert ein Betriebs-Koordinatensystem vom Typ KSF an der aktuellen Position der Bewegungsplattform des Positionierers.

Siehe "Das Work-und-Tool-Konzept" und insbesondere "Betrachtung von Koordinatensystemen der Typen KSD und KSF aus dem Blickwinkel von "Work" und "Tool"" in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007) sowie "Begriffserklärung" (S. 3) für weiterführende Erläuterungen.

Wenn ein Betriebs-Koordinatensystem vom Typ KSF mit KEN (S. 152) aktiviert wurde, bestimmt es die Positionsangaben für die Bewegungsplattform des Positionierers (Abfrage der aktuellen Position mit POS? (S. 191)), und der mit SPI (S. 197) definierte Pivotpunkt wird als Drehpunkt für Rotationen verwendet.

Wenn ein Koordinatensystem vom Typ KSF selbst nicht aktiv ist, jedoch als Vorgänger mit dem aktiven Betriebs-Koordinatensystem verkettet ist, gehen seine Offsetwerte in die Berechnung der Offsetwerte des aktiven Betriebs-Koordinatensystems ein (siehe KLT? (S. 166)).

Die Definition mit KSF ist nur möglich, wenn sich der Positionierer nicht bewegt.



Das Koordinatensystem wird im flüchtigen Speicher definiert. Mit WPA (S. 224) kann die Definition in den permanenten Speicher geschrieben werden.

Format: KSF < CSName >

Argumente: <CSName> ist der Name des Koordinatensystems, das definiert werden

soll.

Antwort: Keine

Hinweise: Wenn ein Koordinatensystem vom Typ KSF definiert wird, werden seine

Pivotpunkt-Koordinaten (R, S, T, siehe SPI (S. 197)) auf die Werte gesetzt, die für das aktuell aktive Betriebs-Koordinatensystem gültig sind. Wenn das aktive Betriebs-Koordinatensystem den mit SPI gesetzten Pivotpunkt nicht unterstützt (Typen KSD, KST/KSW), werden die Pivotpunkt-Koordinaten des KSF-Koordinatensystems auf R = S = T = 1

0 gesetzt.

Wenn ein Betriebskoordinatensystem vom Typ KSF aktiv ist:

Neben den Offsetwerten für die Achsen X, Y, Z, U, V, W gibt das Koordinatensystem Werte für die folgenden Einstellungen vor:

- NLM (S. 188): Untergrenze des Verfahrbereichs der Achse
- PLM (S. 190): Obergrenze des Verfahrbereichs der Achse
- SSL (S. 199): Aktivierungszustand der Verfahrbereichsgrenzen der Achse
- SPI (S. 197): Pivotpunktkoordinaten R. S. T
- Wenn vom Controller unterstützt:
   SST: Schrittweite für Bewegungen, die durch eine manuelle
   Bedieneinheit ausgelöst werden
- Die aktuellen Einstellungen können mit den entsprechenden Befehlen geändert werden. Die Pivotpunktkoordinaten können mit SPI nur geändert werden, wenn für die aktuelle Position der Plattform gilt U = V = W = 0.
- Die aktuellen Einstellungen k\u00f6nnen mit KLS? (S. 164) abgefragt werden.
- Die aktuellen Einstellungen werden mit WPA (S. 224) für das Koordinatensystem gespeichert.
- Für Details zum Auslösen von Bewegungen siehe "Kommandieren von Bewegungen" in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007).

Möglichkeiten zum Definieren eines Koordinatensystems mit KSF:

- <CSName> ist ein neuer Name. Das Betriebs-Koordinatensystem wird unter diesem Namen neu angelegt und hat automatisch das Betriebs-Koordinatensystem ZERO als Vorgänger.
- <CSName> ist der Name eines existierenden Koordinatensystems, das nicht verwendet wird. Das Koordinatensystem wird durch die



Definition mit KSF überschrieben und automatisch als Nachfolger an das Betriebs-Koordinatensystem ZERO angehängt.

Betriebs-Koordinatensysteme der Typen KSD, KSF, KST, KSW können mit KLN (S. 162) mit anderen Betriebs-Koordinatensystemen dieser Typen verkettet oder wieder als Nachfolger an das Koordinatensystem ZERO angehängt werden.

KEN ZERO und DPA SKS aktivieren wieder das werkseitig aktive Betriebs-Koordinatensystem ZERO, Details siehe KEN (S. 152).

# KST (Define "Tool" Operating Coordinate System)

Beschreibung:

Definiert ein Betriebs-Koordinatensystem vom Typ KST ("Tool-Koordinatensystem") für das Work-und-Tool-Konzept.

Siehe "Das Work-und-Tool-Konzept" in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007) sowie "Begriffserklärung" (S. 3) für weiterführende Erläuterungen.

Die Platzierung des Tool-Koordinatensystems wird durch Angabe von Offsetwerten für die Achsen X, Y, Z festgelegt. Die Ausrichtung des Tool-Koordinatensystems wird durch Angabe von Offsetwerten für die Achsen U, V, W festgelegt:

- Drehen um X, d.h. Angabe eines Offsets für U, ändert die Richtung der Achsen Y und Z
- Drehen um Y, d.h. Angabe eines Offsets für V, ändert die Richtung der Achsen X und Z
- Drehen um Z, d.h. Angabe eines Offsets für W, ändert die Richtung der Achsen X und Y

Wenn ein Betriebs-Koordinatensystem vom Typ KST aktiv ist, wird mit dem Work-und-Tool-Konzept gearbeitet, und Folgendes gilt:

- Zusätzlich zum Tool-Koordinatensystem muss ein Work-Koordinatensystem aktiv sein. Wenn kein Work-Koordinatensystem vom Typ KSW aktiv ist, wird als Ersatz ein automatisch erzeugtes Work-Koordinatensystem verwendet.
- Die Koordinaten des Drehpunkts können nicht mit SPI (S. 197) geändert werden, und der mit SPI definierte Pivotpunkt wird nicht verwendet.

Wenn ein Koordinatensystem vom Typ KST selbst nicht aktiv ist, jedoch als Vorgänger mit dem aktiven Betriebs-Koordinatensystem verkettet ist, gehen seine Offsetwerte in die Berechnung der Offsetwerte des aktiven Betriebs-Koordinatensystems ein (siehe KLT? (S. 166)).



Das Koordinatensystem wird im flüchtigen Speicher definiert. Mit WPA (S. 224) kann die Definition in den permanenten Speicher geschrieben werden.

Format:

KST <CSName> [{<AxisID> <Offset>}]

Argumente:

<CSName> ist der Name des Koordinatensystems, das definiert werden

<AxisID> ist eine Achse des Controllers. Mögliche Werte: X, Y, Z, U, V, W.

<Offset> ist ein Offsetwert für die Platzierung oder Ausrichtung der Achse; in physikalischen Einheiten.

Für Achsen, die im Befehl KST nicht angegeben werden, wird der Offset auf null gesetzt.

Antwort:

Keine

Hinweise:

Wenn eine Kombination aus Koordinatensystemen der Typen KSW/KST oder ZERO/KST oder KSW/ZERO aktiv ist:

- Neben den Offsetwerten für die Achsen X, Y, Z, U, V, W gibt die Kombination Werte für die folgenden Einstellungen vor:
  - NLM (S. 188): Untergrenze des Verfahrbereichs der Achse
  - PLM (S. 190): Obergrenze des Verfahrbereichs der Achse
  - SSL (S. 199): Aktivierungszustand der Verfahrbereichsgrenzen der Achse
  - Wenn vom Controller unterstützt:
     SST: Schrittweite für Bewegungen, die durch eine manuelle
     Bedieneinheit ausgelöst werden
- Die aktuellen Einstellungen können mit den entsprechenden Befehlen geändert werden.
- Die aktuellen Einstellungen können mit KLC? (S. 155) abgefragt werden.
- Die aktuellen Einstellungen werden mit WPA (S. 224) für die Koordinatensystem-Kombination gespeichert.
- Für Details zum Auslösen von Bewegungen siehe "Kommandieren von Bewegungen" in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007).

Möglichkeiten zum Definieren eines Koordinatensystems mit KST:

- <CSName> ist ein neuer Name. Das Betriebs-Koordinatensystem wird unter diesem Namen neu angelegt und hat automatisch das Betriebs-Koordinatensystem ZERO als Vorgänger.
- <CSName> ist der Name eines existierenden Koordinatensystems, das nicht verwendet wird. Das Koordinatensystem wird durch die Definition mit KST überschrieben.



- Wenn das überschriebene Koordinatensystem ebenfalls vom Typ KST war, bleibt die Verkettung mit seinem Vorgänger und Nachfolger erhalten.
- Wenn das überschriebene Koordinatensystem nicht vom Typ KST war, wird sein Typ in KST geändert, und es wird an ZERO als neuen Vorgänger angehängt.

Betriebs-Koordinatensysteme der Typen KSD, KSF, KST, KSW können mit KLN (S. 162) mit anderen Betriebs-Koordinatensystemen dieser Typen verkettet oder wieder als Nachfolger an das Koordinatensystem ZERO angehängt werden.

KEN ZERO und DPA SKS aktivieren wieder das werkseitig aktive Betriebs-Koordinatensystem ZERO, Details siehe KEN (S. 152).

### KSW (Define "Work" Operating Coordinate System)

Beschreibung:

Definiert ein Betriebs-Koordinatensystem vom Typ KSW ("Work-Koordinatensystem") für das Work-und-Tool-Konzept.

Siehe "Das Work-und-Tool-Konzept" in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007) sowie "Begriffserklärung" (S. 3) für weiterführende Erläuterungen.

Die Platzierung des Work-Koordinatensystems wird durch Angabe von Offsetwerten für die Achsen X, Y, Z festgelegt. Die Ausrichtung des Work-Koordinatensystems wird durch Angabe von Offsetwerten für die Achsen U, V, W festgelegt:

- Drehen um X, d.h. Angabe eines Offsets für U, ändert die Richtung der Achsen Y und Z
- Drehen um Y, d.h. Angabe eines Offsets für V, ändert die Richtung der Achsen X und Z
- Drehen um Z, d.h. Angabe eines Offsets für W, ändert die Richtung der Achsen X und Y

Wenn ein Betriebs-Koordinatensystem vom Typ KSW aktiv ist, wird mit dem Work-und-Tool-Konzept gearbeitet, und Folgendes gilt:

- Zusätzlich zum Work-Koordinatensystem muss ein Tool-Koordinatensystem aktiv sein. Wenn kein Tool-Koordinatensystem vom Typ KST aktiv ist, wird als Ersatz ein automatisch erzeugtes Tool-Koordinatensystem verwendet.
- Die Koordinaten des Drehpunkts können nicht mit SPI (S. 197) geändert werden, und der mit SPI definierte Pivotpunkt wird nicht verwendet.

Version: 1.0.0

Wenn ein Koordinatensystem vom Typ KSW selbst nicht aktiv ist,



jedoch als Vorgänger mit dem aktiven Betriebs-Koordinatensystem verkettet ist, gehen seine Offsetwerte in die Berechnung der Offsetwerte des aktiven Betriebs-Koordinatensystems ein (siehe KLT? (S. 166)).

Das Koordinatensystem wird im flüchtigen Speicher definiert. Mit WPA (S. 224) kann die Definition in den permanenten Speicher geschrieben werden.

Format:

KSW <CSName> [{<AxisID> <Offset>}]

Argumente:

<CSName> ist der Name des Koordinatensystems, das definiert werden soll.

<AxisID> ist eine Achse des Controllers. Mögliche Werte: X, Y, Z, U, V, W.

<Offset> ist ein Offsetwert für die Platzierung oder Ausrichtung der Achse; in physikalischen Einheiten.

Für Achsen, die im Befehl KSW nicht angegeben werden, wird der Offset auf null gesetzt.

Antwort:

Keine

Hinweise:

Wenn eine Kombination aus Koordinatensystemen der Typen KSW/KST oder ZERO/KST oder KSW/ZERO aktiv ist:

- Neben den Offsetwerten für die Achsen X, Y, Z, U, V, W gibt die Kombination Werte für die folgenden Einstellungen vor:
  - NLM (S. 188): Untergrenze des Verfahrbereichs der Achse
  - PLM (S. 190): Obergrenze des Verfahrbereichs der Achse
  - SSL (S. 199): Aktivierungszustand der Verfahrbereichsgrenzen der Achse
  - Wenn vom Controller unterstützt:
     SST: Schrittweite für Bewegungen, die durch eine manuelle Bedieneinheit ausgelöst werden
- Die aktuellen Einstellungen können mit den entsprechenden Befehlen geändert werden.
- Die aktuellen Einstellungen können mit KLC? (S. 155) abgefragt werden.
- Die aktuellen Einstellungen werden mit WPA (S. 224) für die Koordinatensystem-Kombination gespeichert.
- Für Details zum Auslösen von Bewegungen siehe "Kommandieren von Bewegungen" in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007).

Möglichkeiten zum Definieren eines Koordinatensystems mit KSW:

<CSName> ist ein neuer Name. Das Betriebs-Koordinatensystem

wird unter diesem Namen neu angelegt und hat automatisch das Betriebs-Koordinatensystem ZERO als Vorgänger.

- <CSName> ist der Name eines existierenden Koordinatensystems, das nicht verwendet wird. Das Koordinatensystem wird durch die Definition mit KSW überschrieben.
  - Wenn das überschriebene Koordinatensystem ebenfalls vom Typ KSW war, bleibt die Verkettung mit seinem Vorgänger und Nachfolger erhalten.
  - Wenn das überschriebene Koordinatensystem nicht vom Typ KSW war, wird sein Typ in KSW geändert, und es wird an ZERO als neuen Vorgänger angehängt.

Betriebs-Koordinatensysteme der Typen KSD, KSF, KST, KSW können mit KLN (S. 162) mit anderen Betriebs-Koordinatensystemen dieser Typen verkettet oder wieder als Nachfolger an das Koordinatensystem ZERO angehängt werden.

KEN ZERO und DPA SKS aktivieren wieder das werkseitig aktive Betriebs-Koordinatensystem ZERO, Details siehe KEN (S. 152).

### MRT (Set Target Relative In Tool Coordinate System)

Beschreibung: Bewegt die angegebene Achse relativ im Tool-Koordinatensystem.

Siehe "Das Work-und-Tool-Konzept" in der Technical Note

"Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007) sowie

"Begriffserklärung" (S. 3) für weiterführende Erläuterungen.

Während der Ermittlung der anzufahrenden Zielposition aus den Werten für <Distance> wird zuerst die Translation berechnet und

danach die Rotation.

Der Servomodus muss für die kommandierte Achse vor dem Einsatz

dieses Befehls eingeschaltet sein (geregelter Betrieb).

Format: MRT {<AxisID> <Distance>}

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers. Mögliche Werte: X, Y, Z, U, V,

W.

<Distance> gibt die Strecke an, um die sich die Achse bewegen soll; die Summe der Strecke und der letzten kommandierten Zielposition wird

als neue Zielposition gesetzt (in physikalischen Einheiten).

Antwort: Keine

Fehlersuche: Zielposition außerhalb des aktuellen Arbeitsraums.

■ Parameter *Trajectory Source* (ID 0x19001900) ist auf 1 gesetzt

Version: 1.0.0



(muss bei Verwendung von MRT jedoch auf 0 gesetzt sein).

- Servomodus ist Aus für eine der angegebenen Achsen.
- Für mindestens eine Achse wurde die Referenzfahrt nicht erfolgreich abgeschlossen.

Hinweise:

Wenn nicht mit dem Work-und-Tool-Konzept gearbeitet wird, werden Bewegungen mit MRT in dem Tool-Koordinatensystem ausgeführt, das entsprechend dem aktiven Betriebs-Koordinatensystem besteht (siehe "Betrachtung von Koordinatensystemen der Typen KSD und KSF aus dem Blickwinkel von "Work" und "Tool"" in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007)).

Die physikalische Einheit, in der < Distance > anzugeben ist, kann mit PUN? (S. 192) abgefragt werden.

Um festzustellen, ob eine Bewegung abgeschlossen ist, wird empfohlen, #5 (S. 124) zu senden.

Die Bewegung kann durch #24 (S. 127), STP (S. 202) und HLT (S. 145) abgebrochen werden.

### MRW (Set Target Relative In Work Coordinate System)

Beschreibung: Bewegt die angegebene Achse relativ im Work-Koordinatensystem.

Siehe "Das Work-und-Tool-Konzept" in der Technical Note

"Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007) sowie

"Begriffserklärung" (S. 3) für weiterführende Erläuterungen.

Während der Ermittlung der anzufahrenden Zielposition aus den Werten für < Distance > wird zuerst die Translation berechnet und

danach die Rotation.

Der Servomodus muss für die kommandierte Achse vor dem Einsatz

dieses Befehls eingeschaltet sein (geregelter Betrieb).

Format: MRW {<AxisID> <Distance>}

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers. Mögliche Werte: X, Y, Z, U, V,

W.

<Distance> gibt die Strecke an, um die sich die Achse bewegen soll; die Summe der Strecke und der letzten kommandierten Zielposition wird

als neue Zielposition gesetzt (in physikalischen Einheiten).

Antwort: Keine

178

Fehlersuche: Zielposition außerhalb des aktuellen Arbeitsraums.

■ Parameter *Trajectory Source* (ID 0x19001900) ist auf 1 gesetzt

(muss bei Verwendung von MRW jedoch auf 0 gesetzt sein).

- Servomodus ist Aus für eine der angegebenen Achsen.
- Für mindestens eine Achse wurde die Referenzfahrt nicht erfolgreich abgeschlossen.

Hinweise:

Wenn nicht mit dem Work-und-Tool-Konzept gearbeitet wird, werden Bewegungen mit MRW in dem Work-Koordinatensystem ausgeführt, das entsprechend dem aktiven Betriebs-Koordinatensystem besteht (siehe "Betrachtung von Koordinatensystemen der Typen KSD und KSF aus dem Blickwinkel von "Work" und "Tool"" in der Technical Note "Koordinatensysteme für Hexapod-Mikroroboter" (C887T0007)).

Die physikalische Einheit, in der < Distance > anzugeben ist, kann mit PUN? (S. 192) abgefragt werden.

Um festzustellen, ob eine Bewegung abgeschlossen ist, wird empfohlen, #5 (S. 124) zu senden.

Die Bewegung kann durch #24 (S. 127), STP (S. 202) und HLT (S. 145) abgebrochen werden.

### LIM? (Indicate Limit Switches)

Beschreibung: Fragt ab, ob die Achsen Endschalter haben.

Format: LIM? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID>: ist eine Achse des Controllers.

Antwort: {<AxisID>"="<uint> LF}

wobei

<uint> angibt, ob die Achse Endschalter hat (=1) oder nicht (=0).

Version: 1.0.0

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

### **MAC (Call Macro Function)**

Beschreibung: Ruft eine Makrofunktion auf. Erlaubt das Aufzeichnen, Löschen und

Ausführen von Makros auf dem Controller.



Format: MAC <keyword> {<parameter>}

insbesondere:

MAC BEG <macroname> MAC DEF <macroname>

MAC DEF?

MAC DEL <macroname>

MAC END MAC ERR? MAC FREE?

MAC NSTART <macroname> <uint> [{<String>}]

MAC START <macroname> [{<String>}]

Argumente

<keyword> legt fest, welche Makrofunktion aufgerufen wird. Die folgenden Schlüsselworte und Parameter werden verwendet:

#### MAC BEG <macroname>

Startet die Aufzeichnung eines Makros mit dem Namen *macroname* auf dem Controller; darf nicht in einem Makro verwendet werden; die Befehle, die folgen, bilden das Makro. Die Aufzeichnung wird mit MAC END beendet. Beachten Sie, dass fehlerhafter Makroinhalt nicht durch Senden des Befehls ERR? ermittelt werden kann.

### MAC DEF <macroname>

Legt das angegebene Makro als Startup-Makro fest. Dieses Makro wird automatisch nach dem nächsten Einschalten oder Neustart des Controllers ausgeführt. Wird <macroname> weggelassen, wird die Auswahl des aktuellen Startup-Makros annulliert.

### MAC DEF?

Fragt das Startup-Makro ab. Antwort: <macroname> Ist kein Startup-Makro festgelegt, ist die Antwort ein leerer String mit dem Abschlusszeichen.

MAC DEL <macroname>

Löscht das angegebene Makro.

8 GCS-Befehle

#### MAC END

Stoppt die Makroaufzeichnung (kann nicht Bestandteil eines Makros werden).

#### MAC ERR?

Meldet den letzten Fehler, der während der Ausführung eines Makros auftrat.

Antwort: <macroname> <uint1>"="<uint2> <"<"CMD">">"> wobei <macroname> der Name des Makros ist, <uint1> ist die Zeile im Makro, <uint2> ist der Fehlercode, und <"<"CMD">"> ist der fehlerhafte Befehl, der an den Parser gesendet wurde.

#### MAC FREE?

Fragt nach dem freien Speicherplatz für die Makroaufzeichnung Antwort: <uint> ist die Zeichenanzahl in Bytes, für die noch freier Speicher zur Verfügung steht

### MAC NSTART <macroname> <uint> [{<String>}]

Wiederholt das angegebene Makro <uint> Mal. Eine neue Ausführung wird gestartet, wenn die letzte beendet ist.

<String> steht für den Wert einer im Makro enthaltenen lokalen Variablen. Die Reihenfolge der Werte bei der Eingabe muss der Nummerierung der zugehörigen lokalen Variablen entsprechen, beginnend mit dem Wert der lokalen Variablen 1. Die einzelnen Werte müssen durch Leerzeichen voneinander getrennt werden. Pro Befehlszeile sind maximal 256 Zeichen zulässig. <String> kann direkt oder über den Wert einer anderen Variable angegeben werden. Nähere Angaben siehe "Variablen" (S. 112).

#### MAC START <macroname> [{<String>}]

Startet eine Ausführung des angegebenen Makros. <String> hat die gleiche Funktion wie bei MAC NSTART.

Antwort: Keine

Fehlersuche: Makroaufzeichnung ist aktiv (Schlüsselworte BEG, DEL) oder inaktiv

(END)

Makro enthält unzulässigerweise den Befehl MAC

Hinweise: Während einer Makroaufzeichnung ist keine Makroausführung

erlaubt.

Bei der Aufzeichnung von Makros auf der Registerkarte *Controller macros* in PIMikroMove® müssen die Befehle MAC BEG und MAC END

weggelassen werden.

Makros können lokale und globale Variablen beinhalten. Die Namen der in einem Makro verwendeten lokalen Variablen müssen eine

Version: 1.0.0



fortlaufende Reihe bilden. Beispiel für erlaubte Benennung: 1, 2, 3, 4. Nicht erlaubt ist z.B. die Benennung mit 1, 2, 5, 6. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Variablen" (S. 112).

Ein laufendes Makro sendet keine Antworten an eine Schnittstelle.

In Abhängigkeit vom Parameterwert 0x72 (Ignore Macro Error) bestehen die folgenden Möglichkeiten, wenn ein Fehler durch ein laufendes Makro verursacht wird:

0 = Makroausführung wird gestoppt

1 = der Fehler wird ignoriert und die Makroausführung wird fortgesetzt

Unabhängig von der Parametereinstellung meldet MAC ERR? stets den letzten Fehler, der während einer Makroausführung aufgetreten ist.

Die folgenden vom C-886 zur Verfügung gestellten Befehle können nur in Makros verwendet werden:

ADD (S. 128), CPY (S. 131), DEL (S. 132), JRC (S. 150), MEX (S. 184) und WAC (S. 213).

Ein Makro kann ein anderes Makro starten. Die Höchstzahl der Verschachtelungsebenen beträgt 10. Ein Makro kann sich selbst aufrufen, um eine Endlosschleife zu bilden.

Von der Befehlszeile können sämtliche Befehle gesendet werden, während ein Makro läuft. Der Makroinhalt und Bewegungsbefehle, die von der Befehlszeile empfangen werden, können sich gegenseitig überschreiben; nur der letzte Befehl wird, unabhängig von seiner Quelle, ausgeführt.

Die Makroausführung kann durch #24 (S. 127) und STP (S. 202) gestoppt werden.

Zeitgleiche Ausführung mehrerer Makros ist nicht möglich. Es kann jeweils nur ein Makro ausgeführt werden.

Ein laufendes Makro kann nicht gelöscht werden.

Mit #8 (S. 126) können Sie abfragen, ob ein Makro aktuell auf dem Controller ausgeführt wird.

Warnung: Die Anzahl von Schreibzyklen im permanenten Speicher ist begrenzt.

Version: 1.0.0



# **MAC? (List Macros)**

Beschreibung: Listet Makros oder den Inhalt eines angegebenen Makros auf.

Format: MAC? [<macroname>]

Argumente <macroname>: Name des Makros, dessen Inhalt aufgelistet werden

soll; wird diese Angabe weggelassen, werden die Namen aller

gespeicherten Makros aufgelistet.

Antwort: <string>

Wenn <macroname> angegeben wurde, ist <string> der Inhalt dieses

Makros.

Wenn <macroname> weggelassen wurde, ist <string> eine Liste der

Namen aller gespeicherten Makros.

Fehlersuche: Makro <macroname> nicht gefunden

#### MAN? (Get Help String For Command)

Beschreibung: Zeigt einen detaillierten Hilfetext zu einzelnen Befehlen an.

Format: MAN? < CMD>

Argumente: <CMD> ist das Befehlskürzel des Befehls, für den der Hilfetext

angezeigt werden soll (siehe unten).

Antwort: Ein String, der den Befehl beschreibt.

Hinweise: Ein detaillierter Hilfetext kann für folgende GCS-Befehle angezeigt

werden:

WPA, WAV, WTR, WGO, WAV?

Beispiel: Senden: MAN? WPA

Empfangen:

WPA <Password> [ {<ItemID> <PamID>} ] Save Parameters

To Non-Volatile Memory #AvailablePasswords < Pswd> < Param\_Setting>

100 All Parameters, Settings of Coordinate System

Configuration

101 All Parameters

SKS Settings of Coordinate System Configuration

Version: 1.0.0

end of help



# **MEX (Stop Macro Execution Due To Condition)**

Beschreibung: Stoppt Makroausführung aufgrund einer angegebenen Bedingung des

folgenden Typs: Ein angegebener Wert wird mit einem abgefragten

Wert gemäß einer angegebenen Regel verglichen.

Kann nur in Makros verwendet werden.

Wenn der Makro-Interpreter auf diesen Befehl zugreift, wird die Bedingung geprüft. Ist sie erfüllt, wird das aktuelle Makro gestoppt, andernfalls wird die Makroausführung in der nächsten Zeile fortgesetzt.

Sollte die Bedingung später erfüllt sein, wird der Interpreter sie

ignorieren.

Siehe auch den Befehl WAC (S. 213).

Format: MEX <CMD?> <OP> <Value>

Argumente <CMD?> ist ein Abfragebefehl in seiner üblichen Schreibweise. Die

Antwort muss ein einzelner Wert sein (und nicht mehr). Beispiel siehe

unten.

<OP> ist der zu verwendende Operator. Folgende Operatoren sind

möglich: = <= < > >= !=

Wichtig: Vor und nach dem Operator muss ein Leerzeichen stehen!

<Value> ist der Wert, der mit der Antwort auf <CMD?> zu vergleichen

ist.

Antwort: Keine

## **MOV (Set Target Position)**

Beschreibung: Setzt eine absolute Zielposition für die angegebene Achse.

Format: MOV {<AxisID> <Position>}

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.

<Position> ist die absolute Zielposition in physikalischen Einheiten.

Antwort: Keine

PI

8 GCS-Befehle

Fehlersuche:

- Zielposition außerhalb des aktuellen Arbeitsraums.
- Unzulässige Achsenkennung Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Kommandierbare Elemente" (S. 25).
- Servomodus ist Aus für eine der angegebenen Achsen.
- Für mindestens eine Achse wurde die Referenzfahrt nicht erfolgreich abgeschlossen.

Hinweise:

Der Servomodus muss bei Verwendung dieses Befehls eingeschaltet sein (geregelter Betrieb).

Die physikalische Einheit, in der <Position> anzugeben ist, kann mit PUN? (S. 192) abgefragt werden.

Um festzustellen, ob eine Bewegung abgeschlossen ist, wird empfohlen, #5 (S. 124) zu senden.

Die Bewegung kann durch #24 (S. 127), STP (S. 202) und HLT (S. 145) abgebrochen werden.

Für die Achsen des Positionierers (X, Y, Z, U, V, W) gilt Folgendes:

- Vor dem Start jeder Bewegung erfolgt eine Prüfung, ob die Bewegungsplattform die kommandierte Zielposition tatsächlich erreichen kann. Mit VMO? (S. 212) können Sie abfragen, ob die Zielposition erreicht werden kann.
- Rotationen erfolgen um den Drehpunkt.
- Je nach Einstellung des Parameters *Trajectory Source* (ID 0x19001900) wird das Dynamikprofil für die Achsen des Positionierers (X, Y, Z, U, V, W) durch eine der beiden folgende Quellen vorgegeben:
  - Profilgenerator des C-886
  - Zyklische Übertragung von Zielpositionen durch aufeinander folgende MOV-Befehle

Weitere Informationen siehe "Bewegungen des Positionierers" (S. 29).

Beispiel 1: Senden: MOV X 10 U 5

Hinweis: Achse X bewegt sich nach 10 (Zielposition in mm),

Achse U bewegt sich nach 5 (Zielposition in °)

Beispiel 2: Senden: MOV X 4 Y 2.3 Z -3 U -5.3 V 3 W 1

Hinweis: Mit einem einzigen Bewegungsbefehl können

Zielpositionen für alle sechs Achsen des Positionierers gesetzt werden.

Version: 1.0.0

Beispiel 3: Senden: MOV Z 100

Senden: ERR? Empfangen: 7



Die Achse bewegt sich nicht. Der Fehlercode "7" in der Hinweis:

Antwort auf den Befehl ERR? (S. 139) zeigt an, dass die im

Bewegungsbefehl angegebene Zielposition außerhalb der Grenzwerte

ist

### **MOV? (Get Target Position)**

Beschreibung: Fragt die letzte gültige kommandierte Zielposition ab.

Format: MOV? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.

Antwort: {<AxisID>"="<float> LF}

wobei

<float> die letzte kommandierte Zielposition in physikalischen

Einheiten ist.

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

Die Zielposition kann durch unterschiedliche Quellen geändert werden, Hinweise:

siehe "Bewegungen des Positionierers" (S. 29).

MOV? fragt die kommandierten Positionen ab. Verwenden Sie POS?

(S. 191), um die aktuellen Positionen abzufragen.

#### **MVR (Set Target Relative To Current Position)**

Beschreibung: Bewegt die angegebene Achse relativ zur letzten kommandierten

Zielposition.

Format: MVR {<AxisID> <Distance>}

<AxisID> ist eine Achse des Controllers. Argumente:

> <Distance> gibt die Strecke an, um die sich die Achse bewegen soll; die Summe der Strecke und der letzten kommandierten Zielposition wird

als neue Zielposition gesetzt (in physikalischen Einheiten).

Antwort: Keine



Fehlersuche:

- Zielposition außerhalb des aktuellen Arbeitsraums.
- Unzulässige Achsenkennung Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Kommandierbare Elemente" (S. 25).
- Servomodus ist Aus für eine der angegebenen Achsen.
- Für mindestens eine Achse wurde die Referenzfahrt nicht erfolgreich abgeschlossen.

Hinweise:

Der Servomodus muss bei Verwendung dieses Befehls eingeschaltet sein (geregelter Betrieb).

Die physikalische Einheit, in der < Distance > anzugeben ist, kann mit PUN? (S. 192) abgefragt werden.

Um festzustellen, ob eine Bewegung abgeschlossen ist, wird empfohlen, #5 (S. 124) zu senden.

Die Bewegung kann durch #24 (S. 127), STP (S. 202) und HLT (S. 145) abgebrochen werden.

Für die Achsen des Positionierers (X, Y, Z, U, V, W) gilt Folgendes:

- Vor dem Start jeder Bewegung erfolgt eine Prüfung, ob die Bewegungsplattform die kommandierte Zielposition tatsächlich erreichen kann. Mit VMO? (S. 212) können Sie abfragen, ob die Zielposition erreicht werden kann.
- Rotationen erfolgen um denDrehpunkt.
- Wenn der Parameter *Trajectory Source* (ID 0x19001900) auf 1 gesetzt ist, muss das Dynamikprofil durch aufeinander folgende MOV-Befehle vorgegeben werden. MVR ist nicht zulässig.

Weitere Informationen siehe "Bewegungen des Positionierers" (S. 29).

Version: 1.0.0

Beispiel:

Senden: MOV X 0.5

Hinweis: Dies ist eine absolute Bewegung.

Senden: POS? X

Empfangen: X=0.500000

Senden: MOV? X

Empfangen: X=0.500000

Senden: MVR X 2

Hinweis: Dies ist eine relative Bewegung.

Senden: POS? X

Empfangen: X=2.500000 Senden: MVR X 2000



Hinweis: Neue Zielposition von Achse X würde den Bewegungsbereich überschreiten. Befehl wird ignoriert, d. h. die Zielposition bleibt

unverändert und die Achse bewegt sich nicht.

Senden: MOV? X

Empfangen: X=2.500000

Senden: POS? X

Empfangen: X=2.500000

### **NLM (Set Low Position Soft Limit)**

Beschreibung: Setzt die Untergrenze des Achsenstellwegs im geregelten Betrieb

("Verfahrbereichsgrenze").

Format: NLM {<AxisID> <LowLimit>}

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers

<LowLimit> ist die Position für die Untergrenze des Stellwegs in

physikalischen Einheiten

Antwort: Keine

Hinweise: Für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers werden die

Standardwerte für NLM durch das aktive Betriebs-Koordinatensystem vorgegeben (beim Work-und-Tool-Konzept durch die Kombination aus

zwei Betriebs-Koordinatensystemen).

Der mit NLM gesetzte Wert muss kleiner als der aktuelle Positionswert

sein. Für die Achsen X, Y, Z, U, V und W sind nur negative Werte

erlaubt.

Die Verfahrbereichsgrenzen werden mit SSL (S. 199) aktiviert und

deaktiviert.

Verfahrbereichsgrenzen können nur gesetzt werden, wenn sich die

Achse nicht bewegt (Abfrage mit #5 (S. 124)).

Die physikalische Einheit, in der <LowLimit> anzugeben ist, kann mit

PUN? (S. 192) abgefragt werden.

Wenn der Pivotpunkt mit SPI (S. 198) geändert wird, werden die

Verfahrbereichsgrenzen für die Rotationsachsen U, V und W nicht

angepasst.



Beispiel: Senden: NLM? X

Empfangen: X = -22.5 Senden: POS? X Empfangen: X = -10 Senden: NLM X -5 Senden: ERR?

Empfangen: 27 - (error 27 - "Soft limit out of range")

Senden: NLM? X Empfangen: X = -22.5

# **NLM? (Get Low Position Soft Limit)**

Beschreibung: Fragt die Position der Verfahrbereichsgrenze ab, die die Untergrenze

des Achsenstellwegs im geregelten Betrieb bestimmt.

Format: NLM? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers

Antwort: {<AxisID>"="<LowLimit> LF}

wobei

<LowLimit> die Position für die Untergrenze des Stellwegs in

physikalischen Einheiten ist.

# **ONT? (Get On-Target State)**

Beschreibung: Fragt den On-Target-Status der angegebenen Achse ab.

Werden alle Argumente weggelassen, wird der Status aller Achsen

abgefragt.

Format: ONT? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.

Antwort: {<AxisID>"="<uint> LF}

wobei

<uint> = "1" wenn die angegebene Achse den Zielwert erreicht hat,

Version: 1.0.0

anderenfalls "0".

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung



### **PLM (Set High Position Soft Limit)**

Beschreibung: Setzt die Obergrenze des Achsenstellwegs im geregelten Betrieb

("Verfahrbereichsgrenze").

Format: PLM {<AxisID> <HighLimit>}

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers

<HighLimit> ist die Position für die Obergrenze des Stellwegs in

physikalischen Einheiten.

Antwort: Keine

Hinweise: Für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers werden die

Standardwerte für PLM durch das aktive Betriebs-Koordinatensystem vorgegeben (beim Work-und-Tool-Konzept durch die Kombination aus

zwei Betriebs-Koordinatensystemen).

Der mit PLM gesetzte Wert muss größer als der aktuelle Positionswert sein. Für die Achsen X, Y, Z, U, V und W sind nur positive Werte erlaubt.

Die Verfahrbereichsgrenzen werden mit SSL (S. 199) aktiviert und

deaktiviert.

Verfahrbereichsgrenzen können nur gesetzt werden, wenn sich die

Achse nicht bewegt (Abfrage mit #5 (S. 124)).

Die physikalische Einheit, in der <HighLimit> anzugeben ist, kann mit

PUN? (S. 192) abgefragt werden.

Wenn der Pivotpunkt mit SPI (S. 198) geändert wird, werden die Verfahrbereichsgrenzen für die Rotationsachsen U, V und W nicht

angepasst.

Beispiel: Senden: PLM? X

Empfangen: X = 22.5 Senden: POS? X Empfangen: X = 10 Senden: PLM X 5 Senden: ERR?

Empfangen: 27 - (error 27 - "Soft limit out of range")

Senden: PLM? X Empfangen: X = 22.5



# PLM? (Get High Position Soft Limit)

Beschreibung: Fragt die Position der Verfahrbereichsgrenze ab, die die Obergrenze

des Achsenstellwegs im geregelten Betrieb bestimmt.

Format: PLM? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers

Antwort: {<AxisID>"="<HighLimit> LF}

wobei

<HighLimit> die Position für die Obergrenze des Stellwegs in

physikalischen Einheiten ist.

### **POS? (Get Real Position)**

Beschreibung: Fragt die aktuelle Achsenposition ab.

Werden alle Argumente weggelassen, wird die aktuelle Position aller

Achsen abgefragt.

Format: POS? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.

Antwort: {<AxisID>"="<float> LF}

wobei

<float> die aktuelle Achsenposition in physikalischen Einheiten ist.

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

Hinweise: Dieser Befehl ist funktionsgleich mit #3 (S. 123), der bevorzugt werden

sollte, wenn der Controller zeitaufwändige Aufgaben ausführt.

Die aktuelle Position der Achsen X, Y, Z, U, V und W wird aus den

gemessenen Positionen der einzelnen Antriebe berechnet.

Die physikalische Einheit, in der die Achsenposition angegeben wird,

Version: 1.0.0

kann mit PUN? (S. 192) abgefragt werden.



# **PUN? (Get Axis Unit)**

Beschreibung: Fragt die aktuelle Einheit der Achse ab.

Werden alle Argumente weggelassen, so wird die aktuelle Einheit für

alle Achsen abgefragt.

Format: PUN? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.

Antwort: {<AxisID>"="<string> LF}

wobei

<string> die aktuelle Einheit der Achse ist.

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

Hinweis: Für die Positionsangaben der Achsen gelten folgende Einheiten:

X, Y, Z, S1, S2: Millimeter

U, V, W: Grad

### **RBT (Reboot System)**

Beschreibung: Startet das System neu. Der Controller verhält sich wie nach dem

Einschalten.

Format: RBT

Argumente: Keine

Antwort: Keine

### **RMC? (List Running Macros)**

Beschreibung: Listet die aktuell laufenden Makros auf.

Format: RMC?

Argumente: Keine

Antwort: {<macroname> LF}

wobei

<macroname> der Name eines Makros ist, das auf dem Controller gespeichert ist und aktuell ausgeführt wird. Die Antwort ist eine leere

Zeile, wenn kein Makro ausgeführt wird.

### **RON? (Get Reference Mode)**

Beschreibung: Fragt den Modus der Referenzwertbestimmung der angegebenen

Achsen ab.

Format: RON? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.

Antwort: {<AxisID>"="<ReferenceOn> LF}

wobei

<ReferenceOn> der aktuell für die Achse gesetzte Modus der

Referenzwertbestimmung ist

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

Hinweise: RON? gibt immer 1 zurück. Für Achsen, deren Position durch

inkrementelle Sensoren gemessen wird, bedeutet das:

Bewegungsbefehle werden nur nach erfolgreicher

Referenzwertbestimmung ausgeführt.

Die Referenzwertbestimmung muss durch eine Referenzfahrt

erfolgen.

Mit dem C-886 erfolgt die Referenzfahrt zum Referenzschalter (Start

mit FRF (S. 140)).

## RTR? (Get Record Table Rate)

Beschreibung: Fragt die aktuelle Aufzeichnungsrate für die Datenrekordertabellen ab,

d. h. die Anzahl der Zyklen, die für Datenaufzeichnungsvorgänge

Version: 1.0.0

verwendet werden.

Format: RTR?

Argumente: Keine

Antwort: <RecordTableRate> ist die Rate, die für die Aufzeichnungsvorgänge

verwendet wird (Einheit: Anzahl der Zyklen).



Hinweis: Fragt den Parameterwert *Data Recorder Table Rate* (ID 0x16000000)

ab.

Weitere Informationen finden Sie unter "Datenrekorder" (S. 76).

### **SAI? (Get List Of Current Axis Identifiers)**

Beschreibung: Fragt die Achsenkennung ab.

Siehe auch "Kommandierbare Elemente" (S. 25).

Format: SAI? [ALL]

Argumente: [ALL] ist optional. Bei Controllern, die Achsen-Deaktivierung zulassen,

stellt [ALL] sicher, dass die Antwort auch Achsen enthält, die

"deaktiviert" sind.

Antwort: {<AxisID> LF}

<AxisID> ist eine Achse des Controllers.

### **SCT (Set Cycle Time)**

Beschreibung: Legt die Zykluszeit für das Ausführen eines Dynamikprofils fest.

Wird verwendet bei der zyklischen Übertragung von Zielpositionen,

siehe auch "Bewegungen des Positionierers" (S. 29).

Format: SCT "T" <CycleTime>

Argumente: "T" ist das erforderliche Schlüsselwort für das Argument < CycleTime >

<CycleTime> ist die Zykluszeit in ms, Format: float.

Fehlersuche: Zulässiger Wertebereich überschritten

8 GCS-Befehle

Hinweise: Der zulässige Wertebereich für <CycleTime> ist 1 bis 100000 ms;

Standardwert ist 100 ms.

Die mit SCT eingestellte Zykluszeit ist nur wirksam, wenn der Parameter *Trajectory Source* (ID 0x19001900) den Wert 1 hat (= das Dynamikprofil wird durch aufeinander folgende MOV-Befehle festgelegt).

Die Zykluszeit wird verwendet, um während der Bewegung die Geschwindigkeit so zu berechnen, dass die vorgegebenen Punkte des Dynamikprofils jeweils genau am Ende des Zeitintervalls erreicht werden.

Wenn der Parameter *Trajectory Execution* (ID 0x19001901) den Wert 1 hat, ist durch die Zwischenspeicherung der Dynamikprofilpunkte sichergestellt, dass das Dynamikprofil im entsprechenden Zeittakt ausgeführt wird.

Wenn der Parameter *Trajectory Execution* (ID 0x19001901) den Wert 0 hat, werden die MOV-Befehle sofort nach dem Senden ausgeführt.

Stellen Sie sicher, dass die MOV-Befehle im der Zykluszeit entsprechenden Zeittakt gesendet werden, um das Dynamikprofil einzuhalten.

Beispiel: Senden: SCT T 200

Setzt die Zykluszeit für das Ausführen eines Dynamikprofils, das durch aufeinander folgende MOV-Befehle vorgegeben wird, auf 200 ms.

### SCT? (Get Cycle Time)

Beschreibung: Fragt die aktuelle Zykluszeit für das Abfahren eines definierten

Dynamikprofils ab.

Format: SCT? [<T>]

Argumente: "T" dient als Schlüsselwort und kann für die Abfrage weggelassen

werden.

Antwort: T=<float> LF

<float> ist die Zykluszeit in ms.

Version: 1.0.0



# **SPA (Set Volatile Memory Parameters)**

Beschreibung: Setzt einen Parameter des angegebenen Elements im flüchtigen

Speicher (RAM) auf einen bestimmten Wert. Parameteränderungen gehen verloren, wenn der Controller abgeschaltet oder neugestartet

wird.

Format: SPA {<ItemID> <PamID> <PamValue>}

Argumente: < ItemID> ist das Element, für das ein Parameter im flüchtigen Speicher

geändert wird. Nähere Angaben siehe unten.

<PamID> ist die Parameterkennung, kann im Hexadezimal- oder Dezimalformat geschrieben werden. Nähere Angaben siehe unten.

<PamValue> ist der Wert, auf den der Parameter des angegebenen

Elements gesetzt wird.

Antwort: Keine

Beachten Sie, dass dieser Befehl für die Einstellung

hardwarespezifischer Parameter gilt. Falsche Werte können eventuell zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Beschädigung Ihrer Hardware

führen!

Mit HPA? (S. 145) erhalten Sie eine Liste der verfügbaren Parameter.

Fehlersuche: Unzulässige Elementkennung, falsche Parameter-ID, Wert im

unzulässigen Bereich, zu niedrige Befehlsebene für Schreibzugriff

Parameterwerte können nur gesetzt werden, wenn sich die Achse nicht

bewegt (Abfrage mit #5 (S. 124)).

Verfügbare Element-IDs und Das Element kann eine Achse, ein Antrieb oder das gesamte System

sein; der Elementtyp ist vom Parameter abhängig.

Parameter-IDs: Siehe "Parameterübersicht" (S. 250) für den entsprechenden

Elementtyp, bezüglich der Elementkennungen siehe "Kommandierbare

Elemente" (S. 25).

Die gültigen Parameter-IDs werden in der "Parameterübersicht"

(S. 250) angegeben.

Beispiel: Mit den folgenden Befehlen wechseln Sie auf Befehlsebene 1 und

setzen den Namenszusatz für den C-886 auf den Wert testfarm,

Parameter-ID im Hexadezimalformat geschrieben:

CCL 1 advanced

SPA 1 0x0D001000 testfarm



# **SPA? (Get Volatile Memory Parameters)**

Beschreibung: Fragt den Wert eines Parameters für ein angegebenes Element aus

dem flüchtigen Speicher (RAM) ab.

Mit HPA? (S. 145) erhalten Sie eine Liste der verfügbaren Parameter.

Format: SPA? [{<ItemID> <PamID>}]

Argumente: </

abgefragt werden soll. Nähere Angaben siehe unten.

<PamID> ist die Parameterkennung, kann im Hexadezimal- oder Dezimalformat geschrieben werden. Nähere Angaben siehe unten.

Antwort: {<ItemID> <PamID>"="<PamValue> LF}

wobei

<PamValue> der Wert des angegebenen Parameters für das

angegebene Element ist.

Fehlersuche: Unzulässige Elementkennung, falsche Parameterkennung

Verfügbare Element-IDs und Das Element kann eine Achse, ein Antrieb oder das gesamte System

sein; der Elementtyp ist vom Parameter abhängig.

Parameter-IDs: Siehe "Parameterübersicht" (S. 250) für den entsprechenden

Elementtyp, bezüglich der Elementkennungen siehe "Kommandierbare

Elemente" (S. 25).

Die gültigen Parameter-IDs werden in der "Parameterübersicht"

(S. 250) angegeben.

### **SPI (Set Pivot Point)**

Beschreibung: Setzt die Pivotpunktkoordinaten im flüchtigen Speicher.

Kann nur gesetzt werden, wenn für die Rotationskoordinaten der

bewegten Plattform gilt:

U = V = W = 0

Format: SPI {<PPCoordinate> <Position>}

Argumente: <PPCoordinate> ist eine Pivotpunktkoordinate, siehe unten.

<Position> ist der Wert der Pivotpunktkoordinate, siehe unten.

Version: 1.0.0

Antwort: Keine

Fehlersuche: Mindestens eine der Rotationskoordinaten U, V und W ist ungleich 0



Hinweise:

<PPCoordinate> kann R, S und T sein. Als Alias-Kennungen für R, S und T können auch X, Y und Z verwendet werden.

<Position> wird in mm angegeben. Die Standardwerte werden durch das aktive Betriebs-Koordinatensystem vorgegeben (nur für

Koordinatensysteme der Typen KSF und ZERO).

Weitere Informationen zum Pivotpunkt siehe "Begriffserklärung" (S. 3).

Bei einer Verlegung des Pivotpunkts mit SPI ändern sich die möglichen Stellwege für die Rotationsachsen U, V und W und damit der Arbeitsraum. Folgende Werte werden jedoch **nicht** an die geänderten Stellwege angepasst:

Antworten auf TMN? (S. 204) und TMX? (S. 205)

 Verfahrbereichsgrenzen, die mit NLM (S. 188) und PLM (S. 190) gesetzt sind

Verwenden Sie VMO? (S. 212), um abzufragen, ob die Zielposition erreicht werden kann.

Beispiel:

Senden: SPI?

Empfangen: R=0

S=0 T=0

Senden: SPI S 2 Senden: SPI?

Empfangen: R=0

S=2 T=0

Senden: SPI Z 2 Senden: SPI? Empfangen: R=0

S=2 T=2

### **SPI? (Get Pivot Point)**

Beschreibung: Fragt die Pivotpunktkoordinaten ab.

Format: SPI? [{<PPCoordinate>}]

Argumente: <PPCoordinate> ist eine Pivotpunktkoordinate, siehe unten



Antwort: {<PPCoordinate>"="<Position> LF}

wobei

<Position> der Wert der Pivotpunktkoordinate in physikalischen

Einheiten ist.

Hinweis: <PPCoordinate> kann R, S und T sein. Als Alias-Kennungen für R, S und

T können auch X, Y und Z verwendet werden.

SSL (Set Soft Limit)

Beschreibung: Aktiviert bzw. deaktiviert die Verfahrbereichsgrenzen, die mit NLM

(S. 188) und PLM (S. 190) gesetzt werden.

Format: SSL {<AxisID> <SoftLimitsOn>}

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers

<SoftLimitsOn> ist der Status der Verfahrbereichsgrenzen:

0 = Verfahrbereichsgrenzen deaktiviert1 = Verfahrbereichsgrenzen aktiviert

Antwort: Keine

Hinweis: Für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers werden die

Standardwerte für SSL durch das aktive Betriebs-Koordinatensystem vorgegeben (beim Work-und-Tool-Konzept durch die Kombination aus

zwei Betriebs-Koordinatensystemen).

Verfahrbereichsgrenzen können nur aktiviert/deaktiviert werden, wenn

sich die Achse nicht bewegt (Abfrage mit #5 (S. 124)).

Beispiel: Senden: SSL X 1

Die Verfahrbereichsgrenzen für Achse X sind aktiviert.

Senden: SSL Y 0 Z 1 W 1

Die Verfahrbereichsgrenzen sind für die Achse Y deaktiviert und für die

Version: 1.0.0

Achsen Z und W aktiviert.



# SSL? (Get Soft Limit Status)

Beschreibung: Fragt den Status der Verfahrbereichsgrenzen ab, die mit NLM (S. 188)

und PLM (S. 190) gesetzt werden.

Werden alle Argumente weggelassen, so wird der Status für alle

Achsen abgefragt.

Format: SSL? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers

Antwort: {<AxisID>"="<SoftLimitsOn> LF}

wobei

<SoftLimitsOn> der Status der Verfahrbereichsgrenzen ist:

0 = Verfahrbereichsgrenzen deaktiviert1 = Verfahrbereichsgrenzen aktiviert

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

### SSN? (Get Device Serial Number)

Beschreibung: Fragt die Seriennummer des C-886 ab.

Format: SSN?

Argumente: Keine

Antwort: <SerialNumber> ist die Seriennummer des Geräts.

### **STA? (Query Status Register Value)**

Beschreibung: Fragt die Systemstatus-Information ab.

Format: STA?

Argumente: Keine

Antwort: Die Antwort ist bit-codiert. Für die individuellen Codes siehe unten.



Hinweise: Dieser Befehl ist funktionsgleich mit #4 (S. 123).

Die Antwort ist die Summe der untenstehenden Codes in Hexadezimalformat. Bei der Auswertung der Antwort ist Folgendes zu beachten:

- Die Bits 14 und 15 für den Bewegungsstatus der optionalen Einzelachsen S1 und S2 werden nur dann gesetzt, wenn die Bewegung durch einen Befehl ausgelöst wurde.
- Unbelegte Bits haben den Wert 0.

| Bit: | 23                               | 22                               | 21                                | 20                                | 19                                    | 18  | 17  | 16   |
|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
|      | -                                | -                                | -                                 | -                                 | Referenz-<br>fahrt wird<br>ausgeführt | Referenz-<br>fahrt Achse<br>S2 erfolg-<br>reich | Referenz-<br>fahrt Achse<br>S1 erfolg-<br>reich | Referenz-<br>fahrt Posi-<br>tionierer<br>erfolgreich |
| Bit: | 15                               | 14                               | 13                                | 12                                | 11                                    | 10  | 9   | 8  |
|      | Achse S2 in<br>Bewegung          | Achse S1 in<br>Bewegung          | Antrieb 6 in<br>Bewegung          | Antrieb 5 in<br>Bewegung          | Antrieb 4 in<br>Bewegung              | Antrieb 3 in<br>Bewegung                        | Antrieb 2 in<br>Bewegung                        | Antrieb 1 in<br>Bewegung                             |
| Bit: | 7                                | 6                                | 5                                 | 4                                 | 3                                     | 2   | 1   | 0  |
|      | Bewegungs-<br>fehler Achse<br>S2 | Bewegungs-<br>fehler Achse<br>S1 | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 6 | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 5 | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 4     | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 3               | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 2               | Bewe-<br>gungsfehler<br>Antrieb 1                    |

Beispiel: Senden: STA?

Empfangen: 0x71804

Hinweis: Die Antwort wird im Hexadezimalformat angegeben. Sie besagt: Für Antrieb 3 wurde ein Bewegungsfehler gemeldet, die Antriebe 4 und 5 sind in Bewegung. Die Referenzfahrt des Positionierers und der optionalen

Einzelachsen S1 und S2 wurde erfolgreich abgeschlossen.

# **STE (Start Step And Response Measurement)**

Beschreibung: Startet einen Sprung und die Aufzeichnung der Sprungantwort für die

angegebene Achse.

Die Datenrekorderkonfiguration, d. h. die Zuweisung der Datenquellen und der Aufzeichnungsoptionen zu den Rekordertabellen, kann mit

Version: 1.0.0

DRC gesetzt werden.

Die aufgezeichneten Daten können mit dem Befehl DRR? (S. 135)

gelesen werden.

Format: STE <AxisID> <Amplitude>



<AxisID> ist eine Achse des Controllers Argumente:

<Amplitude> ist die Größe des Sprungs. Nähere Angaben siehe unten.

Antwort: Keine

Fehlersuche: Die Zielposition, die aus der angegebenen Sprunggröße resultiert, ist

außerhalb der Grenzwerte.

Hinweise: Ein "Sprung" besteht aus einer relativen Bewegung mit der

angegebenen Amplitude. Der Schritt wird relativ zu der aktuellen

Position ausgeführt.

Die physikalische Einheit, in der < Amplitude > anzugeben ist, kann mit

PUN? (S. 192) abgefragt werden.

Für die Achsen des Positionierers (X, Y, Z, U, V, W) gilt Folgendes:

Vor dem Start jeder Bewegung erfolgt eine Prüfung, ob die Bewegungsplattform die kommandierte Zielposition tatsächlich erreichen kann. Mit VMO? (S. 212) können Sie abfragen, ob die Zielposition erreicht werden kann.

Rotationen erfolgen um den Drehpunkt.

Wenn der Parameter Trajectory Source (ID 0x19001900) auf 1 gesetzt ist, muss das Dynamikprofil durch aufeinander folgende

MOV-Befehle vorgegeben werden. STE ist nicht zulässig.

Weitere Informationen siehe "Bewegungen des Positionierers" (S. 29).

# STP (Stop All Axes)

Beschreibung: Stoppt alle Achsen abrupt. Nähere Angaben siehe Hinweise unten.

Setzt den Fehlercode auf 10.

Dieser Befehl ist funktionsgleich mit dem Befehl #24 (S. 127).

**STP** Format:

Argumente: Keine

Antwort: Keine

Fehlersuche: Kommunikationsstörung



Hinweise: STP stoppt alle Achsenbewegungen, die durch Bewegungsbefehle oder

Funktionsgeneratorausgabe verursacht werden, und die Referenzfahrt.

STP stoppt Makros.

Nachdem die Achsen gestoppt sind, werden ihre Zielpositionen auf ihre

aktuellen Positionen gesetzt.

### SVO (Set Servo Mode)

Beschreibung: Setzt den Servomodus für die angegebenen Achsen (ungeregelter oder

geregelter Betrieb).

Format: SVO {<AxisID> <ServoState>}

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers

<ServoState> kann folgende Werte haben: 0 = Servomodus aus (ungeregelter Betrieb) 1 = Servomodus ein (geregelter Betrieb)

Antwort: Keine

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

Hinweise: Für die Achsen der bewegten Plattform des Positionierers (X, Y, Z, U, V,

W) wird der Servomodus immer gemeinsam ein- oder ausgeschaltet. Daher reicht zum Setzen des Servomodus für die Achsen der bewegten

Plattform die Angabe einer einzigen Achse aus, z.B.:

SVO X 1

Bewegungen der Achsen können ausschließlich bei eingeschaltetem

Servomodus ausgelöst werden.

Der Servomodus kann nur ausgeschaltet werden, wenn sich die Achse

nicht bewegt (Abfrage mit #5 (S. 124)).

#### SVO? (Get Servo Mode)

Beschreibung: Fragt den Servomodus für die angegebenen Achsen ab.

Werden keine Argumente angegeben, wird der Servomodus aller

Version: 1.0.0

Achsen abgefragt.

Format: SVO? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.



Antwort: {<AxisID>"="<ServoState> LF}

wobei

<ServoState> der aktuelle Servomodus der Achse ist:

0 = Servomodus aus (ungeregelter Betrieb)1 = Servomodus an (geregelter Betrieb)

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung

### **TMN? (Get Minimum Commandable Position)**

Beschreibung: Fragt die kleinste kommandierbare Position in physikalischen Einheiten

ab.

Format: TMN? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.

Antwort {<AxisID>"="<float> LF}

wobei

<float> die kleinste kommandierbare Position in physikalischen

Einheiten ist.

Hinweise: Die Stellwege in X, Y, Z, U, V, W sind voneinander abhängig. Je nach der

aktuellen Position der Bewegungsplattform des Positionierers kann der tatsächlich verfügbare Stellweg für die Achsen X, Y, Z, U, V und W geringer ausfallen als in der Antwort auf TMN? angegeben. Die Antwort auf TMN? entspricht dem tatsächlich verfügbaren Stellweg einer Achse

nur dann, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Alle anderen Achsen stehen auf Nullposition.
- Die Standardeinstellungen für die Pivotpunktkoordinaten gelten.



Bei einer Verlegung des Pivotpunkts mit SPI (S. 197) ändern sich die verfügbaren Stellwege für die Rotationsachsen U, V und W. Die Werte für die kleinsten kommandierbaren Positionen werden jedoch **nicht** an die geänderten Stellwege angepasst.

Verwenden Sie VMO? (S. 212), um abzufragen, ob eine Zielposition erreicht werden kann.

Verwenden Sie TRA? (S. 206), um die absolute Position abzufragen, die maximal kommandiert werden kann, wenn sich die Plattform des Positionierers entlang eines vorgegebenen Richtungsvektors bewegt.

Die physikalische Einheit, in der die kleinste kommandierbare Position angegeben wird, kann mit PUN? (S. 192) abgefragt werden.

### TMX? (Get Maximum Commandable Position)

Beschreibung: Fragt die größte kommandierbare Position in physikalischen Einheiten

ab.

Format: TMX? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.

Antwort {<AxisID>"="<float> LF}

wobei

<float> die größte kommandierbare Position in physikalischen

Einheiten ist.

Hinweise: Die Stellwege in X, Y, Z, U, V, W sind voneinander abhängig. Je nach der

aktuellen Position der Bewegungsplattform des Positionierers kann der tatsächlich verfügbare Stellweg für die Achsen X, Y, Z, U, V und W geringer ausfallen als in der Antwort auf TMX? angegeben. Die Antwort auf TMX? entspricht dem tatsächlich verfügbaren Stellweg einer Achse nur dann, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Alle anderen Achsen stehen auf Nullposition.
- Die Standardeinstellungen für die Pivotpunktkoordinaten gelten.

Bei einer Verlegung des Pivotpunkts mit SPI (S. 197) ändern sich die verfügbaren Stellwege für die Rotationsachsen U, V und W. Die Werte für die größten kommandierbaren Positionen werden jedoch **nicht** an die geänderten Stellwege angepasst.

Verwenden Sie VMO? (S. 212), um abzufragen, ob eine Zielposition erreicht werden kann.

Verwenden Sie TRA? (S. 206), um die absolute Position abzufragen, die

Version: 1.0.0



maximal kommandiert werden kann, wenn sich die Plattform des Positionierers entlang eines vorgegebenen Richtungsvektors bewegt.

Die physikalische Einheit, in der die größte kommandierbare Position angegeben wird, kann mit PUN? (S. 192) abgefragt werden.

# **TNR? (Get Number of Record Tables)**

Beschreibung: Fragt die Anzahl der aktuell auf dem Controller verfügbaren

Datenrekordertabellen ab.

Format: TNR? Argumente: Keine

Antwort <uint> ist die Anzahl der Datenrekordertabellen, die aktuell auf dem

Controller verfügbar sind.

Hinweise: Die Antwort gibt den Wert des Parameters **Data Recorder Channel** 

*Number* (ID 0x16000300) an.

Weitere Informationen finden Sie unter "Datenrekorder" (S. 76).

#### TRA? (Get Maximum Commandable Position For Direction Vector)

Beschreibung: Fragt die absolute Position ab, die maximal kommandiert werden kann,

wenn sich die Plattform des Positionierers entlang des

Richtungsvektors bewegt, der durch die angegebenen Achsenanteile

definiert wird.

Die maximal kommandierbare Position wird ausgehend von der aktuellen Position berechnet und kann nur abgefragt werden, wenn

sich die Plattform des Positionierers nicht bewegt.

Anmerkung: "Maximal" bezieht sich auf den Betrag des Positionswerts.

Deshalb wird in dieser Beschreibung auch die größtmögliche

Auslenkung in negative Richtung als "maximale" Position bezeichnet

(und nicht als "minimale" Position).

Format: TRA? {<AxisID> <Component>}

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers. Mögliche Werte: X, Y, Z, U, V,

W.

<Component> ist der Anteil der Achse am Richtungsvektor. Muss für mindestens eine abgefragte Achse verschieden von null sein. Kann ein

negatives Vorzeichen haben.

Achsen, die in der Abfrage nicht angegeben werden, haben keinen Anteil am Richtungsvektor und sind in der Antwort nicht enthalten.



Antwort: {<AxisID>"="<float> LF}

wobei

<float> die für die Achse maximal kommandierbare absolute Position

ist, wenn sich die Plattform des Positionierers entlang des

angegebenen Richtungsvektors bewegt; in physikalischen Einheiten.

Hinweise: Die aktuellen Einstellungen für die Verfahrbereichsgrenzen (siehe NLM

(S. 188), PLM (S. 190), SSL (S. 199)) und, falls vom aktiven

Betriebs-Koordinatensystem verwendet, für den mit SPI definierten Pivotpunkt (siehe SPI (S. 197)) werden in die Berechnung einbezogen.

Die physikalische Einheit, in der die maximal kommandierbare Position

angegeben wird, kann mit PUN? (S. 192) abgefragt werden.

Beispiel: Die Bewegungsplattform soll sich in Richtung des Vektors (X, Z) = (2, 4)

bewegen. Mit dem Befehl PLM ist die obere Verfahrbereichsgrenze für

die Achse X auf den Wert 1 gesetzt.

Senden Sie: TRA? X 2 Z 4

Die Antwort gibt die maximale absolute Position an, die von der

aktuellen Position aus in Richtung des Vektors (X, Z) = (2, 4) angefahren

werden kann: X=1.00000

Z=1.99869

TRS? (Indicate Reference Switch)

Beschreibung: Zeigt an, ob die Achsen einen Referenzschalter mit Richtungserkennung

haben.

Format: TRS? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers

Antwort: {<AxisID>"="<uint> LF}

wobei

<uint> angibt, ob die Achse einen richtungserkennenden

Version: 1.0.0

Referenzschalter hat (=1) oder nicht (=0).

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennung



# TWG? (Get Number of Wave Generators)

Beschreibung: Fragt die Anzahl der im Controller verfügbaren Funktionsgeneratoren

ab.

Format: TWG? Argumente: Keine

Antwort <uint> ist die Anzahl der verfügbaren Funktionsgeneratoren

# VAR (Set Variable Value)

Beschreibung: Setzt eine Variable auf einen bestimmten Wert.

Lokale Variablen können mit VAR nur in Makros gesetzt werden. Nähere Angaben zu lokalen und globalen Variablen siehe "Variablen"

(S. 112).

Die Variable ist nur im RAM vorhanden.

Format: VAR <Variable> <String>

Argumente: <Variable> ist der Name der Variablen, deren Wert gesetzt werden soll.

<String> ist der Wert, auf den die Variable zu setzen ist. Wird er

weggelassen, wird die Variable gelöscht.

Der Wert kann direkt oder über den Wert einer Variablen angegeben

werden.

Nähere Angaben zu Konventionen bezüglich Namen und Werten von

Variablen siehe "Variablen" (S. 112).

Antwort: Keine

Beispiel: Es ist möglich, den Wert einer Variablen (z. B. TARGET) auf den einer

anderen Variablen (z. B. SOURCE) zu setzen:

VAR TARGET \${SOURCE}

Verwenden Sie geschweifte Klammern, wenn der Name der Variablen

länger als ein Zeichen ist:

VAR A ONE

VAR VARB TWO

VAR \$A 1

VAR \${VARB} 2

VAR \$VARB 2 // dies führt zu unerwünschtem Verhalten

VAR?

**MS245D** 



A=ONE VARB=TWO ONE=1

TWO=2 // \${VARB}: wird durch ihren Wert "TWO" ersetzt ARB=2 // \$VARB: \$V wird durch ihren (leeren) Wert ersetzt

Ein weiteres Beispiel finden Sie in der Beschreibung des Befehls ADD (S. 128).

### **VAR? (Get Variable Values)**

Beschreibung: Gibt Variablenwerte zurück.

Wird VAR? mit CPY (S. 131), JRC (S. 150), MEX (S. 184) oder WAC (S. 213) kombiniert, muss die Antwort auf VAR? ein einzelner Wert sein

(und nicht mehr).

Nähere Angaben zu lokalen und globalen Variablen siehe "Variablen"

(S. 112).

Format: VAR? [{<Variable>}]

Argumente: <Variable> ist der Name der abzufragenden Variablen. Nähere Angaben

zu Namenskonventionen siehe "Variablen" (S. 112).

Wird <Variable> weggelassen, werden alle im RAM vorhandenen

globalen Variablen aufgelistet.

Antwort: {<Variable>"="<String>LF}

wobei

<String> den Wert angibt, auf den die Variable gesetzt ist.

Hinweis: Innerhalb eines Makros kann VAR? nur in Kombination mit CPY (S. 131),

JRC (S. 150), MEX (S. 184) oder WAC (S. 213) sinnvoll verwendet

werden.

# **VEL (Set Closed-Loop Velocity)**

Beschreibung: Setzt die Geschwindigkeit für die angegebenen Achsen.

Format: VEL {<AxisID> <Velocity>}

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.

< Velocity > ist der Geschwindigkeitswert in physikalischen Einheiten pro

Version: 1.0.0

Sekunde.



Antwort: Keine

Fehlersuche: Unzulässige Achsenkennungen

Hinweise: Der Befehl ist nur für die optionalen Einzelachsen S1 und S2 zulässig.

<Velocity> muss ≥ 0 sein.

Die mit VEL gesetzte Geschwindigkeit wird nur im flüchtigen Speicher

(RAM) gespeichert.

### VEL? (Get Closed-Loop Velocity)

Beschreibung: Fragt die kommandierte Geschwindigkeit ab.

Werden keine Argumente angegeben, wird der Wert aller Achsen

abgefragt.

Format: VEL? [{<AxisID>}]

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers.

Antwort: {<AxisID>"="<float> LF}

wobei

<float> der aktuell gültige kommandierte Geschwindigkeitswert in

physikalischen Einheiten pro Sekunde ist.

### VER? (Get Versions Of Firmware And Drivers)

Beschreibung: Fragt die Versionen der Firmware des C-886 und weiterer

Komponenten wie z.B. Treiber und Bibliotheken ab.

VER? Format:

Argumente: Keine

{<string1>":" <string2> [<string3>]LF} Antwort

wobei

<string1> der Name der Komponente ist;

<string2> die Versionsinformation der Komponente <string1>ist;

<string3> eine optionale Angabe ist.

PI

8 GCS-Befehle

Beispiel: Für C-886 antwortet VER? etwa Folgendes:

ver?

2: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG,

E-873.10C885, 117004372, 02.012

3: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG,

E-873.10C885, 117007103, 02.012

4: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG,

E-873.10C885, 117004369, 02.012

5: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG,

E-873.10C885, 117007100, 02.012

6: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG,

E-873.10C885, 117007101, 02.012

7: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG,

E-873.10C885, 117007102, 02.012

8: (c)2014 Physik Instrumente(PI)

Karlsruhe, E-861.11C885, 000000000, 00.012

FW: V 2.3.3.186 Macro: V 0.15.0.0

OS: V #13 SMP PREEMPT Fri Sep 29 09:53:55 CEST 2017

Hexdata: V 1.0.0.0

C886: (c)2017 Physik Instrumente(PI) Karlsruhe,

C-886.M2 Master

#### **VLS (Set System Velocity)**

Beschreibung: Setzt die Geschwindigkeit für die Bewegungsplattform des

Positionierers.

Format: VLS <SystemVelocity>

Argumente: <SystemVelocity> ist der Geschwindigkeitswert in physikalischen

Einheiten.

Antwort: Keine

Hinweise: Die Einheit für <SystemVelocity> ist mm/s.

Die Untergrenze für <SystemVelocity> ist durch die kleinste Schrittweite des Positionierers bedingt (modellabhängig) und wird durch den Wert des Parameters *Minimum System Velocity* (ID

Version: 1.0.0

0x19001501) vorgegeben. Der Parameter kann mit SPA? (S. 197)

abgefragt werden.



Die Geschwindigkeit kann mit VLS nur gesetzt werden, wenn sich der Positionierer nicht bewegt (Achsen X, Y, Z, U, V, W; Abfrage mit #5 (S. 124)).

Für die optionalen Einzelachsen S1 und S2 kann die Geschwindigkeit mit VEL (S. 209) gesetzt werden.

### **VLS? (Get System Velocity)**

Beschreibung: Fragt die Geschwindigkeit der Bewegungsplattform des Positionierers

ab, die mit VLS (S. 211) gesetzt ist.

Format: VLS?

Argumente: Keine

Antwort: <SystemVelocity> ist der Geschwindigkeitswert in physikalischen

Einheiten, siehe VLS.

### VMO? (Virtual Move)

Beschreibung: Prüft, ob die Bewegungsplattform des Positionierers eine vorgegebene

Position von der aktuellen Position aus anfahren kann.

VMO? löst keine Bewegung aus.

Format: VMO? {<AxisID> <Position>}

Argumente: <AxisID> ist eine Achse des Controllers, siehe unten

<Position> ist ein zu prüfender Zielpositionswert

Antwort: <uint> gibt an, ob die Bewegungsplattform die aus den angegebenen

Zielpositionswerten resultierende Position anfahren kann: 0 = vorgegebene Position kann nicht angefahren werden

1 = vorgegebene Position kann angefahren werden

PI

8 GCS-Befehle

Hinweise: Zulässig sind die Achsen X, Y, Z, U, V, W.

### VMO? prüft Folgendes:

- Liegen die Stützstellen des berechneten Profils und die Zielposition außerhalb der Stellwegsgrenzen, die mit TMN? (S. 204) und TMX? (S. 205) oder TRA? (S. 206) abgefragt werden können?
- Sind die mit NLM (S. 188) und PLM (S. 190) gesetzten Verfahrbereichsgrenzen mit SSL (S. 199) aktiviert, und wenn ja, liegen die Stützstellen und die Zielposition außerhalb dieser Verfahrbereichsgrenzen?
- Sind die einzelnen Antriebe in der Lage, die Plattform zu den notwendigen Stützstellen und zur vorgegebenen Zielposition zu bewegen?

Um eine zuverlässige Antwort zu erhalten, senden Sie VMO? erst nach einer erfolgreichen Referenzfahrt (Start mit FRF (S. 140)) und nur dann, wenn sich der Positionierer nicht bewegt (Abfrage mit #5) (S. 124).

#### **WAC (Wait For Condition)**

Beschreibung: Wartet, bis eine angegebene Bedingung des folgenden Typs auftritt:

ein angegebener Wert wird mit einem abgefragten Wert gemäß einer

angegebenen Regel verglichen.

Kann nur in Makros verwendet werden.

Siehe auch den Befehl MEX (S. 184).

Format: WAC <CMD?> <OP> <Value>

Argumente <CMD?> ist ein Abfragebefehl in seiner üblichen Schreibweise. Die

Antwort muss ein einzelner Wert sein (und nicht mehr). Beispiel siehe

unten.

<OP> ist der zu verwendende Operator. Folgende Operatoren sind

möglich: = <= < > >= !=

Wichtig: Vor und nach dem Operator muss ein Leerzeichen stehen!

<Value> ist der Wert, der mit der Antwort auf <CMD?> zu vergleichen

Version: 1.0.0

ist.

Antwort: Keine



Beispiel: Senden:

MAC BEG LPMOTION

MVR 1 1

WAC ONT? 1 = 1

MVR 1 -1

WAC ONT? 1 = 1

MAC START LPMOTION

MAC END

MAC START LPMOTION

Hinweis: Makro LPMOTION wird erst aufgezeichnet, dann gestartet. WAC ONT? 1 = 1 wartet, bis die Antwort auf ONT? 1 1=1 ist. Das Makro ruft sich selbst auf, um eine Endlosschleife zu bilden.

#### **WAV (Set Waveform Definition)**

Beschreibung:

Definiert eine Kurvenform des angegebenen Typs für die angegebene Kurventabelle.

Um eine flexible Definition zu ermöglichen, kann eine Kurvenform (Kurventabelleninhalt) durch Aneinanderreihen von "Segmenten" aufgebaut werden. Jedes Segment wird mit einem separaten WAV-Befehl definiert. Mit dem Argument <AppendWave> (siehe unten) wird ein Segment an den bestehenden Kurventabelleninhalt angehängt. Um einzelne Segmente oder deren Reihenfolge zu ändern, muss die gesamte Kurvenform Segment für Segment neu erstellt werden.

Ein Segment kann auf vordefinierten Kurvenformen basieren (siehe Argument <WaveType> unten).

Kurvenformen können nicht geändert werden, während sie vom Funktionsgenerator ausgegeben werden. Vor dem Ändern einer Kurvenform mit WAV muss die Funktionsgeneratorausgabe aus der zugehörigen Kurventabelle gestoppt werden.

Die Kurvenformwerte sind absolute Werte.

Die Dauer eines Ausgabezyklus für die Kurvenform lässt sich folgendermaßen berechnen:

Ausgabedauer = Zykluszeit des C-886 \* WTR-Wert \* Anzahl der Punkte

Wobei

die Zykluszeit des C-886 durch den Parameter 0x0E000200 angegeben

Format:



wird (in Sekunden)

der WTR-Wert (Ausgaberate des Funktionsgenerators) die Anzahl der C-886-Zyklen angibt, über die sich die Ausgabe eines Kurvenpunktes zeitlich erstreckt; Standard ist 1

die Anzahl der Punkte der Länge der Kurventabelle entspricht (Summe der Längen aller Segmente in dieser Tabelle)

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).

WAV <WaveTableID> <AppendWave> <WaveType>

<WaveTypeParameters>

Argumente: <WaveTableID> ist die Kurventabellenkennung.

<AppendWave> kann "X" oder "&" sein:

"X" löscht die Kurventabelle und beginnt am ersten Punkt der Tabelle zu schreiben.

"&" hängt das definierte Segment an den vorhandenen Kurventabelleninhalt an, um die Kurvenform zu verlängern.

<WaveType>: Der Typ der zum Definieren des Segments verwendeten Kurve. Dies kann einer der folgenden Kurventypen sein:

"PNT" (benutzerdefinierte Kurve) "SIN\_P" (invertierte Kosinuskurve)

"RAMP" (Rampenkurve)

"LIN" (Kurve in Form einer einzelnen Abtastzeile)

<WaveTypeParameters> steht für die Parameter der Kurve:

## Für "PNT":

<WaveStartPoint> <WaveLength> {<WavePoint>}

<WaveStartPoint>: Der Index des Startpunkts. Muss 1 sein.

<WaveLength>: Die Anzahl der in die Kurventabelle zu schreibenden Punkte (= Segmentlänge).

Version: 1.0.0

<WavePoint>: Der Wert eines einzelnen Punktes.

## Für "SIN\_P":

<SegLength> <Amp> <Offset> <WaveLength> <StartPoint> <CurveCenterPoint>

216



<SegLength>: Die Länge des Kurventabellensegments in Punkten. Nur die durch <SegLength> angegebene Anzahl von Punkten wird in die Kurventabelle geschrieben. Ist der Wert von <SegLength> größer als der Wert von <WaveLength>, werden die fehlenden Punkte im Segment mit dem Endpunktwert der Kurve aufgefüllt.

<Amp>: Die Amplitude der Sinuskurve.


<Offset>: Der Offset der Sinuskurve.

< WaveLength>: Die Länge der Sinuskurve in Punkten.

<StartPoint>: Der Index des Startpunkts der Sinuskurve im Segment. Gibt die Phasenverschiebung an. Der kleinstmögliche Wert ist 0.

<CurveCenterPoint>: Der Index des Mittelpunkts der Sinuskurve. Bestimmt, ob die Kurve symmetrisch ist oder nicht. Der kleinstmögliche Wert ist 0.

Beispiel (weitere Beispiele siehe "Kurvenform definieren" (S. 82)):



Für "RAMP":

<SegLength> <Amp> <Offset> <WaveLength> <StartPoint> <SpeedUpDown> <CurveCenterPoint>

<SegLength>: Die Länge des Kurventabellensegments in Punkten. Nur die durch <SegLength> angegebene Anzahl von Punkten wird in die Kurventabelle geschrieben. Ist der Wert von <SegLength> größer als der Wert von <WaveLength>, werden die fehlenden Punkte im Segment mit dem Endpunktwert der Kurve aufgefüllt.



<Amp>: Die Amplitude der Rampenkurve.

<Offset>: Der Offset der Rampenkurve.


<WaveLength>: Die Länge der Rampenkurve in Punkten.

<StartPoint>: Der Index des Startpunkts der Rampenkurve im Segment. Gibt die Phasenverschiebung an. Der kleinstmögliche Wert ist 0.

<SpeedUpDown>: Die Anzahl der Punkte für Beschleunigung und Verlangsamung.

<CurveCenterPoint>: Der Index des Mittelpunkts der Rampenkurve. Bestimmt, ob die Kurve symmetrisch ist oder nicht. Der kleinstmögliche Wert ist 0.

Beispiel (weitere Beispiele siehe "Kurvenform definieren" (S. 82)):



Für "LIN":

<SegLength> <Amp> <Offset> <WaveLength> <StartPoint> <SpeedUpDown>

<SegLength>: Die Länge des Kurventabellensegments in Punkten. Nur die durch <SegLength> angegebene Anzahl von Punkten wird in die Kurventabelle geschrieben. Ist der Wert von <SegLength> größer als der Wert von <WaveLength>, werden die fehlenden Punkte im Segment mit dem Endpunktwert der Kurve aufgefüllt.

Version: 1.0.0

<Amp>: Die Amplitude der Abtastzeile.

<Offset>: Der Offset der Abtastzeile.




<WaveLength>: Die Länge der Kurve (einzelne Abtastzeile) in Punkten.

<StartPoint>: Der Index des Startpunkts der Abtastzeile im Segment. Der kleinstmögliche Wert ist 0.

<SpeedUpDown>: Die Anzahl der Punkte für Beschleunigung und Verlangsamung.

Beispiel (weitere Beispiele siehe "Kurvenform definieren" (S. 82)):



Antwort: Keine

Hinweise:

Fehlersuche: Ungültige Kurventabellenkennung

> Die Gesamtanzahl der Punkte für die Kurvenform (die aus mehreren Segmenten bestehen kann) überschreitet die Anzahl der verfügbaren Speicherpunkte.

Bei der Definition einer Kurvenform mit WAV werden die

Zielpositionen und die resultierenden Geschwindigkeiten nicht geprüft. Die Prüfung erfolgt erst während der Funktionsgeneratorausgabe.

Die Kurvenform beeinflusst die Geschwindigkeit während der Bewegungen.

Die Geschwindigkeit wird unter anderem durch folgende Faktoren begrenzt:

- Typ der Mechanik
- Kombination der zu bewegenden Achsen
- Aktuelle Einstellungen für Koordinatensystem und Drehpunkt
- Amplitude der Bewegung
- Definieren Sie die Kurvenform so, dass die Spezifikationen der angeschlossenen Mechanik während der Funktionsgeneratorausgabe eingehalten werden.



### **WAV? (Get Waveform Definition)**

Beschreibung: Fragt den Wert eines Kurvenparameters für eine angegebene

Kurventabelle ab.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).

Format: WAV? [{<WaveTableID> <WaveParameterID>}]

Argumente: <WaveTableID> ist die Kurventabellenkennung.

<WaveParameterID> ist die Kurvenparameter-ID: 1 = aktuelle Kurventabellenlänge als Anzahl der Punkte

Antwort: {<WaveTableID> <WaveParameterID>"="<float> LF}

wobei

<float> von <WaveParameterID> abhängt; gibt die aktuelle Anzahl der Kurvenformpunkte in der Kurventabelle für <WaveParameterID> = 1 an

Fehlersuche: Ungültige Kurventabellenkennung

#### **WCL (Clear Wave Table Data)**

Beschreibung: Löscht den Inhalt der angegebenen Kurventabelle.

Solange ein Funktionsgenerator aktiv ist, ist es nicht möglich, die damit

Version: 1.0.0

verbundene Kurventabelle zu löschen.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).

Format: WCL {<WaveTableID>}

Argumente: <WaveTableID> ist die Kurventabellenkennung.

Antwort: Keine

220



## **WGC (Set Number Of Wave Generator Cycles)**

Beschreibung: Setzt die Anzahl der Ausgabezyklen für den angegebenen

Funktionsgenerator (die Ausgabe selbst wird mit WGO

(S. 220) gestartet).

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).

Format: WGC {<WaveGenID> <Cycles>}

Argumente: <WaveGenID> ist die Funktionsgeneratorkennung

<Cycles> ist die Anzahl der Funktionsgenerator-Ausgabezyklen.

Antwort: Keine

Hinweise: Mit <WaveGenID> = 0 werden alle Funktionsgeneratoren addressiert.

Wenn Cycles = 0, erfolgt die Ausgabe der Kurvenform ohne

Begrenzung, bis sie mit WGO oder #24 (S. 127) oder STP (S. 202) oder

HLT (S. 145) gestoppt wird.

#### WGC? (Get Number Of Wave Generator Cycles)

Beschreibung: Fragt die Anzahl der Ausgabezyklen ab, die für den angegebenen

Funktionsgenerator gesetzt sind.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).

Format: WGC? [{<WaveGenID>}]

Argumente: <WaveGenID> ist die Funktionsgeneratorkennung

Antwort: {<WaveGenID>"="<Cycles> LF}

wobei

<Cycles> die Anzahl der Funktionsgenerator-Ausgabezyklen ist, die mit

WGC (S. 220) gesetzt sind.

#### WGO (Set Wave Generator Start/Stop Mode)

Beschreibung: Startet und stoppt den angegebenen Funktionsgenerator. Beim Start

der Funktionsgeneratorausgabe wird automatisch ein

Datenaufzeichnungszyklus gestartet.

Alle Funktionsgeneratoren, deren Ausgabe gleichzeitig aktiv sein soll,

müssen im selben Befehl gestartet werden.

8 GCS-Befehle

Für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers, deren Funktionsgenerator **nicht** gestartet wurde, wird immer die zuletzt gültige Zielposition kommandiert.

Die Anzahl der Ausgabezyklen kann durch WGC (S. 220) begrenzt werden.

Mit WTR (S. 228) können Sie die einzelnen Ausgabezyklen der Kurvenform verlängern.

Die Funktionsgeneratorausgabe wird auch fortgesetzt, wenn die PC-Software, mit der sie gestartet wurde, beendet wird.

Der Befehl #9 kann zum Abfragen des aktuellen Aktivierungszustands der Funktionsgeneratoren verwendet werden. Mit WGO? können die zuletzt kommandierten Startoptionen für den Funktionsgenerator abgefragt werden. Mit WGS? (S. 223) können weitere Statusinformationen über den Funktionsgenerator abgefragt werden.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).

Format: WGO {<WaveGenID> <StartMode>}

Argumente: <WaveGenID> ist die Funktionsgeneratorkennung

<StartMode> ist der Startmodus für den angegebenen Funktionsgenerator, kann im Hexadezimal- oder Dezimalformat angegeben werden. Mögliche Werte:

0: Funktionsgeneratorausgabe wird gestoppt. Sie können die Funktionsgeneratorausgabe auch mit #24 (S. 127) oder STP (S. 202) oder HLT (S. 145) stoppen.

Bit 0 = 0x1 (Hexadezimalformat) oder 1 (Dezimalformat): sofortiger Start der Funktionsgeneratorausgabe, synchronisiert durch Servozyklus

Antwort: Keine

Fehlersuche: Ungültige Funktionsgeneratorkennung

Mit dem Funktionsgenerator ist keine Kurventabelle verbunden. Verbinden Sie mit WSL (S. 227) eine Kurventabelle.

Wenn die Funktionsgeneratorausgabe aktiv ist, sind Befehle zum Starten oder Konfigurieren von Bewegungen sowie das Ausführen entsprechender Makros **nicht** zulässig.



Während der Funktionsgeneratorausgabe prüft der C-886 ständig, ob die Bewegung noch möglich ist. In folgenden Fällen stoppt der C-886 die Bewegung abrupt und setzt einen Fehlercode:

- Die auszugebenden Zielpositionen können nicht erreicht werden.
- Die erforderliche Geschwindigkeit kann nicht erreicht werden.
- Die Bewegung würde eine Kollision verursachen.
- Fragen Sie mit dem Befehl WGS? den aktuellen Status der Funktionsgeneratoren ab, insbesondere den Index der Kurvenformpunkte, an denen ein Fehler aufgetreten ist.
- Fragen Sie mit dem Befehl ERR? (S. 139) den Fehlercode des zuletzt aufgetretenen Fehlers ab.

#### WGO? (Get Wave Generator Start/Stop Mode)

Beschreibung: Fragt den Start-/Stoppmodus des angegebenen Funktionsgenerators

ab.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).

Format: WGO? [{<WaveGenID>}]

Argumente: <WaveGenID> ist die Funktionsgeneratorkennung

Antwort: {<WaveGenID>"="<StartMode> LF}

wobei

<StartMode> der zuletzt kommandierte Startmodus des

Funktionsgenerators im Dezimalformat ist. Weitere Informationen

siehe WGO (S. 220).

Hinweise: <StartMode> ist nicht nur 0, wenn WGO <WaveGenID> 0 gesendet

wurde, sondern auch, wenn die Funktionsgeneratorausgabe geendet hat oder mit #24 (S. 127) oder STP oder HLT (S. 145) gestoppt wurde.

## WGR (Starts Recording In Sync With Wave Generator)

Beschreibung: Startet die Datenaufzeichnung, wenn der Funktionsgenerator aktiv ist.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79) und

"Datenrekorder" (S. 76).

Format: WGR

Argumente: Keine



Antwort: Keine

Hinweise: Nach dem Senden von WGR startet die Datenaufzeichnung mit dem

nächsten Ausgabezyklus des Funktionsgenerators.

Die aufgezeichneten Daten können mit DRR? (S. 135) gelesen werden.

Das Starten der Funktionsgeneratorausgabe mit WGO (S. 220) startet

gleichzeitig einen ersten Datenaufzeichnungszyklus.

Weitere Triggeroptionen zum Starten der Datenaufzeichnung siehe

DRT (S. 138).

#### WGS? (Get Status Information On Wave Generator)

Beschreibung: Fragt Statusinformationen über den angegebenen Funktionsgenerator

ab.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).

Format: WGS? [<WaveGenID> [<ItemID>]]

Argumente: <WaveGenID> ist die Funktionsgeneratorkennung

<ItemID> ist die Kennung einer abzufragenden Größe. Mögliche

Kennungen:

**STATUS** 

Fragt den Status des Funktionsgenerators ab.

Mögliche Antwortwerte, in hexadezimalem Format: 0x0 = Funktionsgenerator nicht aktiv (Ausgabe läuft nicht)

0x1 = Funktionsgenerator aktiv (Ausgabe läuft)

**ITERATIONS** 

Fragt die Anzahl der Ausgabezyklen seit dem letzten Start des

Funktionsgenerators ab.

Das Stoppen des Funktionsgenerators hält den Zähler an. Das Zurücksetzen des Zählers erfolgt beim erneuten Starten des

Funktionsgenerators mit dem Befehl WGO.

**ERRORTYPE** 

Fragt den Fehlercode des zuletzt während der Ausgabe aufgetretenen

Fehlers ab.

Mögliche Antwortwerte:

0 = No error occurred

7 = Position out of limits

8 = Velocity out of limits

91 = Move not possible, would cause collision

**ERRORINDEX** 

Fragt den Index des Kurvenformpunktes ab, an dem der Fehler

Version: 1.0.0

aufgetreten ist.



Antwort: {<WaveGenID> < ItemID> "= " < Value > LF}

wobei

<Value> den aktuellen Wert der abgefragten Größe angibt.

#### WMS? (Get Maximum Number of Wave Table Points)

Fragt die Anzahl der verfügbaren Speicherpunkte für die angegebene Description:

Kurventabelle ab.

Format: WMS? [{<WaveTableID>}]

<WaveTableID> ist die Kurventabellenkennung. Arguments:

Response {<WaveTableID>"="<NumberOfPoints> LF}

wobei

<NumberOfPoints> ist die Anzahl der Speicherpunkte, die für die Kurventabelle verfügbar sind (Summe der bereits mit WAV (S. 214)

definierten Punkte und der noch ungenutzten Punkte).

## WPA (Save Parameters To Non-Volatile Memory)

Beschreibung: Schreibt die aktuellen Einstellungen aus dem flüchtigen in den

permanenten Speicher.

Die mit WPA gespeicherten Einstellungen werden beim Einschalten oder Neustart des C-886 automatisch aus dem permanenten Speicher

in den flüchtigen Speicher geladen.

Hinweis: Fehlerhafte Einstellungen können zur Fehlfunktion des Systems führen. Vergewissern Sie sich, dass die aktuellen Einstellungen korrekt sind, bevor Sie den Befehl WPA ausführen.

Einstellungen im flüchtigen Speicher, die nicht mit WPA gespeichert wurden, gehen verloren, wenn der C-886 ausgeschaltet oder neugestartet wird bzw. wenn Einstellungen zurückgesetzt werden.

Format: WPA <Pswd> [{<ItemID> <PamID>}]

Argumente:

<Pswd> ist das Kennwort zum Schreiben in den permanenten Speicher. Nähere Angaben siehe unten.

<ltemID> ist das Element, für das ein Parameter aus dem flüchtigen Speicher im permanenten Speicher gespeichert werden soll. Nähere Angaben siehe unten.

<PamID> ist die Parameterkennung, kann im Hexadezimal- oder Dezimalformat geschrieben werden. Nähere Angaben siehe unten.

Antwort:

Keine

Fehlersuche:

Unzulässige Elementkennung, falsche Parameter-ID, ungültiges Kennwort

Hinweise:

Wenn Parametereinstellungen gespeichert werden sollen:

- Parameterwerte können im flüchtigen Speicher mit dem Befehl SPA (S. 196) geändert werden.
- Ein Element kann eine Achse, ein Antrieb oder das gesamte System sein. Der Elementtyp hängt vom Parameter ab. Weitere Informationen siehe "Anpassen von Einstellungen" (S. 247).
- Mit der Abfrage HPA? (S. 145) erhalten Sie eine Liste aller verfügbaren Parameter. Gültige Parameter-IDs finden Sie auch in der Parameterübersicht (S. 250).

Neben den Einstellungen der Parameter können mit WPA die Einstellungen für Koordinatensysteme in den permanenten Speicher geschrieben werden (Details siehe untenstehende Tabelle). Das Speichern mit WPA überschreibt **nicht** die Werkseinstellungen, die mit DPA (S. 133) wiederhergestellt werden können.

Hinweis: Vermeiden Sie es, den C-886 während der WPA-Prozedur auszuschalten.



Gültige Kennwörter zum Schreiben in den permanenten Speicher:

- 100 Speichert die aktuell gültigen Werte aller Parameter und die aktuell gültigen Einstellungen für Koordinatensysteme (Details siehe Kennwort SKS)
- 101 Speichert die aktuell gültigen Parameterwerte. Die Angabe von < ItemID> und < PamID> ist optional.
- SKS Die Angabe von < ItemID> und < PamID> entfällt bei Verwendung des Passworts SKS.

  Speichert die aktuell gültigen Einstellungen für Koordinatensysteme:
  - Eigenschaften der im flüchtigen Speicher vorhandenen Koordinatensysteme und Kombinationen von Koordinatensystemen, siehe KLS? und KLC?
  - Aktivierungszustand von Koordinatensystemen, siehe KEN
  - Verkettung von Koordinatensystemen, siehe KLN

Wenn ZERO aktiv ist: Die aktuellen Werte für NLM, PLM, SSL und SPI werden nicht gespeichert. Damit wird sichergestellt, dass KEN ZERO die Werkseinstellungen für das Betriebs-Koordinatensystem wieder im vollen Umfang aktiviert.



### WSL (Set Connection Of Wave Table To Wave Generator)

Beschreibung: Auswahl der Kurventabelle: Verbindet eine Kurventabelle mit einem

Funktionsgenerator oder trennt die Verbindung des ausgewählten

Generators zu einer Kurventabelle.

Zwei oder mehr Generatoren können mit derselben Kurventabelle verbunden sein, ein Generator kann jedoch nicht mit mehreren

Kurventabellen verbunden sein.

Das Löschen des Kurventabelleninhalts mit WCL (S. 219) hat keine

Auswirkung auf die WSL-Einstellungen.

Solange ein Funktionsgenerator aktiv ist, ist es nicht möglich, seine

Kurventabellenverbindung zu ändern.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).

Format: WSL {<WaveGenID> <WaveTableID>}

Argumente: <WaveGenID> ist die Funktionsgeneratorkennung

<WaveTableID> ist die Kurventabellenkennung. Wenn <WaveTableID>

= 0, wird die Verbindung des ausgewählten Generators zu einer

Kurventabelle getrennt.

Antwort: Keine

## WSL? (Get Connection Of Wave Table To Wave Generator)

Beschreibung: Fragt die aktuellen Einstellungen der Kurventabellenverbindung für den

angegebenen Funktionsgenerator ab.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).

Format: WSL? [{<WaveGenID>}]

Argumente: <WaveGenID> ist die Funktionsgeneratorkennung

Antwort: {<WaveGenID>"="<WaveTableID> LF}

wobei

<WaveTableID> die Kurventabellenkennung ist. Wenn <WaveTableID> = 0, ist keine Kurventabelle mit dem Funktionsgenerator verbunden.



## WTR (Set Wave Generator Table Rate)

Beschreibung: Setzt die Ausgaberate des Funktionsgenerators und den

Interpolationstyp.

Format: WTR {<WaveGenID> <WaveTableRate> <InterpolationType>}

Argumente: < WaveGenID> ist die Funktionsgeneratorkennung. Nähere Angaben

siehe unten.

<WaveTableRate> ist Ausgaberate des Funktionsgenerators (Einheit: Anzahl der Servozyklen); muss ein Ganzzahlwert sein, der größer als

null ist

<InterpolationType> Verfügbare Interpolationstypen siehe unten.

Antwort: Keine

Hinweise: Für die einzelnen Funktionsgeneratoren des C-886 können

unterschiedliche Ausgaberaten eingestellt werden. Die Ausgaberate wird für alle Funktionsgeneratoren auf denselben Wert gesetzt, wenn

<WaveGenID> den Wert null hat.

Mit WTR können die einzelnen Ausgabezyklen der Kurvenform verlängert werden. Die Dauer eines Ausgabezyklus für die Kurvenform

kann wie folgt berechnet werden:

Ausgabedauer = Zykluszeit des C-886 \* WTR-Wert \* Anzahl der Punkte

wobei

die Zykluszeit des C-886 durch den Parameter 0x0E000200 angegeben

wird (in Sekunden)

der WTR-Wert die Anzahl der C-886-Zyklen angibt, über die sich die Ausgabe eines Kurvenpunktes zeitlich erstreckt; Standard ist 1

die Anzahl der Punkte der Länge der Kurvenform (d. h. der Länge der

Kurventabelle) entspricht

WTR setzt auch den Interpolationstyp, der für die

Funktionsgeneratorausgabe verwendet werden soll. Wenn die Ausgaberate des Funktionsgenerators größer als 1 ist, trägt

Interpolation zur Vermeidung plötzlicher Positionssprünge einer durch

den Funktionsgenerator gesteuerten Achse bei.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79). Ein Anwendungsbeispiel finden Sie unter "Funktionsgenerator

konfigurieren" (S. 90).



Verfügbare Folgende Interpolationstypen stehen zur Verfügung:

Interpolationstypen: 0 = keine Interpolation


1 = Gerade (Standard)

Beispiele: Interpolationstyp: Gerade (1; Standard)

Die Ausgaberate für Funktionsgenerator 5 wird auf 3 gesetzt, mit

linearer Interpolation:


### WTR 5 3 1



Interpolationstyp: keine Interpolation (0)

Die Ausgaberate für Funktionsgenerator 5 wird auf 3 gesetzt, ohne Interpolation:

### WTR 5 3 0





## WTR? (Get Wave Generator Table Rate)

Beschreibung: Fragt die aktuelle Ausgaberate des Funktionsgenerators und den

verwendeten Interpolationstyp ab.

Weitere Informationen siehe "Funktionsgenerator" (S. 79). Ein Anwendungsbeispiel finden Sie unter "Funktionsgenerator

konfigurieren".

Format: WTR? [{<WaveGenID>}]

Argumente: <WaveGenID> ist die Funktionsgeneratorkennung

Antwort: {<WaveGenID>"="<WaveTableRate> <InterpolationType> LF}

wobei

< Wave Table Rate > die Ausgaberate des Funktionsgenerators ist

(Einheit: Anzahl der Servozyklen)

<InterpolationType> der Interpolationstyp ist, der auf Ausgaben zwischen Kurventabellenpunkten angewendet wird, wenn die Ausgaberate größer als 1 ist. Verfügbare Interpolationstypen siehe

WTR (S. 228).

## 8.5 Fehlercodes

Die hier aufgelisteten Fehlercodes sind Bestandteil des PI General Command Set. Einige der Fehlercodes sind für Ihren Controller möglicherweise nicht relevant und werden daher nie ausgegeben.

#### Controllerfehler

| PI_CNTR_NO_ERROR                     | No error  |
|--------------------------------------|---|
| PI_CNTR_PARAM_SYNTAX                 | Parameter syntax error  |
| PI_CNTR_UNKNOWN_COMMAND              | Unknown command   |
| PI_CNTR_COMMAND_TOO_LONG             | Command length out of limits or command buffer overrun  |
| PI_CNTR_SCAN_ERROR                   | Error while scanning  |
| PI_CNTR_MOVE_WITHOUT_REF_OR_NO_SERVO | Unallowable move attempted on unreferenced axis, or move attempted with servo off   |
| PI_CNTR_INVALID_SGA_PARAM            | Parameter for SGA not valid   |
| PI_CNTR_POS_OUT_OF_LIMITS            | Position out of limits  |
| PI_CNTR_VEL_OUT_OF_LIMITS            | Velocity out of limits  |
| PI_CNTR_SET_PIVOT_NOT_POSSIBLE       | Attempt to set pivot point while U,V and W not all 0  |
|                                      | PI_CNTR_PARAM_SYNTAX PI_CNTR_UNKNOWN_COMMAND PI_CNTR_COMMAND_TOO_LONG  PI_CNTR_SCAN_ERROR PI_CNTR_MOVE_WITHOUT_REF_OR_NO_SERVO  PI_CNTR_INVALID_SGA_PARAM PI_CNTR_POS_OUT_OF_LIMITS PI_CNTR_VEL_OUT_OF_LIMITS |



| 10 | PI_CNTR_STOP                        | Controller was stopped by command  |
|----|-------------------------------------|--|
| 11 | PI_CNTR_SST_OR_SCAN_RANGE           | Parameter for SST or for one of the embedded scan algorithms out of range  |
| 12 | PI_CNTR_INVALID_SCAN_AXES           | Invalid axis combination for fast scan                                     |
| 13 | PI_CNTR_INVALID_NAV_PARAM           | Parameter for NAV out of range   |
| 14 | PI_CNTR_INVALID_ANALOG_INPUT        | Invalid analog channel   |
| 15 | PI_CNTR_INVALID_AXIS_IDENTIFIER     | Invalid axis identifier  |
| 16 | PI_CNTR_INVALID_STAGE_NAME          | Unknown stage name   |
| 17 | PI_CNTR_PARAM_OUT_OF_RANGE          | Parameter out of range   |
| 18 | PI_CNTR_INVALID_MACRO_NAME          | Invalid macro name   |
| 19 | PI_CNTR_MACRO_RECORD                | Error while recording macro  |
| 20 | PI_CNTR_MACRO_NOT_FOUND             | Macro not found  |
| 21 | PI_CNTR_AXIS_HAS_NO_BRAKE           | Axis has no brake  |
| 22 | PI_CNTR_DOUBLE_AXIS                 | Axis identifier specified more than once                                   |
| 23 | PI_CNTR_ILLEGAL_AXIS                | Illegal axis   |
| 24 | PI_CNTR_PARAM_NR                    | Incorrect number of parameters   |
| 25 | PI_CNTR_INVALID_REAL_NR             | Invalid floating point number  |
| 26 | PI_CNTR_MISSING_PARAM               | Parameter missing  |
| 27 | PI_CNTR_SOFT_LIMIT_OUT_OF_RANGE     | Soft limit out of range  |
| 28 | PI_CNTR_NO_MANUAL_PAD               | No manual pad found  |
| 29 | PI_CNTR_NO_JUMP                     | No more step-response values   |
| 30 | PI_CNTR_INVALID_JUMP                | No step-response values recorded   |
| 31 | PI_CNTR_AXIS_HAS_NO_REFERENCE       | Axis has no reference sensor   |
| 32 | PI_CNTR_STAGE_HAS_NO_LIM_SWITCH     | Axis has no limit switch   |
| 33 | PI_CNTR_NO_RELAY_CARD               | No relay card installed  |
| 34 | PI_CNTR_CMD_NOT_ALLOWED_FOR_STAGE   | Command not allowed for selected stage(s)                                  |
| 35 | PI_CNTR_NO_DIGITAL_INPUT            | No digital input installed   |
| 36 | PI_CNTR_NO_DIGITAL_OUTPUT           | No digital output configured   |
| 37 | PI_CNTR_NO_MCM                      | No more MCM responses  |
| 38 | PI_CNTR_INVALID_MCM                 | No MCM values recorded   |
| 39 | PI_CNTR_INVALID_CNTR_NUMBER         | Controller number invalid  |
| 40 | PI_CNTR_NO_JOYSTICK_CONNECTED       | No joystick configured   |
| 41 | PI_CNTR_INVALID_EGE_AXIS            | Invalid axis for electronic gearing, axis can not be slave                 |
| 42 | PI_CNTR_SLAVE_POSITION_OUT_OF_RANGE | Position of slave axis is out of range                                     |
| 43 | PI_CNTR_COMMAND_EGE_SLAVE           | Slave axis cannot be commanded directly when electronic gearing is enabled |
| 44 | PI_CNTR_JOYSTICK_CALIBRATION_FAILED | Calibration of joystick failed   |
| 45 | PI_CNTR_REFERENCING_FAILED          | Referencing failed   |
| 46 | PI_CNTR_OPM_MISSING                 | OPM (Optical Power Meter) missing  |
| 47 | PI_CNTR_OPM_NOT_INITIALIZED         | OPM (Optical Power Meter) not initialized or cannot be initialized         |
| 48 | PI_CNTR_OPM_COM_ERROR               | OPM (Optical Power Meter)<br>Communication Error                           |
|    |                                     |  |



| 49 | PI_CNTR_MOVE_TO_LIMIT_SWITCH_FAILED | Move to limit switch failed  |
|----|-------------------------------------|--|
| 50 | PI_CNTR_REF_WITH_REF_DISABLED       | Attempt to reference axis with   |
| 30 | FI_CNTN_REF_WITT_REF_DISABLED       | referencing disabled   |
| 51 | PI_CNTR_AXIS_UNDER_JOYSTICK_CONTROL | Selected axis is controlled by joystick  |
| 52 | PI_CNTR_COMMUNICATION_ERROR         | Controller detected communication error  |
| 53 | PI_CNTR_DYNAMIC_MOVE_IN_PROCESS     | MOV! motion still in progress  |
| 54 | PI_CNTR_UNKNOWN_PARAMETER           | Unknown parameter  |
| 55 | PI_CNTR_NO_REP_RECORDED             | No commands were recorded with REP   |
| 56 | PI_CNTR_INVALID_PASSWORD            | Password invalid   |
| 57 | PI_CNTR_INVALID_RECORDER_CHAN       | Data Record Table does not exist   |
| 58 | PI_CNTR_INVALID_RECORDER_SRC_OPT    | Source does not exist; number too low or too high  |
| 59 | PI_CNTR_INVALID_RECORDER_SRC_CHAN   | Source Record Table number too low or too high   |
| 60 | PI_CNTR_PARAM_PROTECTION            | Protected Param: current Command Level (CCL) too low                                       |
| 61 | PI_CNTR_AUTOZERO_RUNNING            | Command execution not possible while Autozero is running                                   |
| 62 | PI_CNTR_NO_LINEAR_AXIS              | Autozero requires at least one linear axis   |
| 63 | PI_CNTR_INIT_RUNNING                | Initialization still in progress   |
| 64 | PI_CNTR_READ_ONLY_PARAMETER         | Parameter is read-only   |
| 65 | PI_CNTR_PAM_NOT_FOUND               | Parameter not found in non-volatile memory   |
| 66 | PI_CNTR_VOL_OUT_OF_LIMITS           | Voltage out of limits  |
| 67 | PI_CNTR_WAVE_TOO_LARGE              | Not enough memory available for requested wave curve                                       |
| 68 | PI_CNTR_NOT_ENOUGH_DDL_MEMORY       | Not enough memory available for DDL table; DDL can not be started                          |
| 69 | PI_CNTR_DDL_TIME_DELAY_TOO_LARGE    | Time delay larger than DDL table; DDL can not be started                                   |
| 70 | PI_CNTR_DIFFERENT_ARRAY_LENGTH      | The requested arrays have different lengths; query them separately                         |
| 71 | PI_CNTR_GEN_SINGLE_MODE_RESTART     | Attempt to restart the generator while it is running in single step mode                   |
| 72 | PI_CNTR_ANALOG_TARGET_ACTIVE        | Motion commands and wave generator activation are not allowed when analog target is active |
| 73 | PI_CNTR_WAVE_GENERATOR_ACTIVE       | Motion commands are not allowed when wave generator is active                              |
| 74 | PI_CNTR_AUTOZERO_DISABLED           | No sensor channel or no piezo channel connected to selected axis (sensor and piezo matrix) |
| 75 | PI_CNTR_NO_WAVE_SELECTED            | Generator started (WGO) without having selected a wave table (WSL).                        |
| 76 | PI_CNTR_IF_BUFFER_OVERRUN           | Interface buffer did overrun and command couldn't be received correctly                    |
| 77 | PI_CNTR_NOT_ENOUGH_RECORDED_DATA    | Data Record Table does not hold enough recorded data                                       |
| 78 | PI_CNTR_TABLE_DEACTIVATED           | Data Record Table is not configured for recording  |



| 79  | PI_CNTR_OPENLOOP_VALUE_SET_WHEN_SERVO_ON     | Open-loop commands (SVA, SVR) are not allowed when servo is on  |
|-----|--|---|
| 80  | PI_CNTR_RAM_ERROR                            | Hardware error affecting RAM  |
| 81  | PI_CNTR_MACRO_UNKNOWN_COMMAND                | Not macro command   |
| 82  | PI_CNTR_MACRO_PC_ERROR                       | Macro counter out of range  |
| 83  | PI_CNTR_JOYSTICK_ACTIVE                      | Joystick is active  |
| 84  | PI_CNTR_MOTOR_IS_OFF                         | Motor is off  |
| 85  | PI_CNTR_ONLY_IN_MACRO                        | Macro-only command  |
| 86  | PI_CNTR_JOYSTICK_UNKNOWN_AXIS                | Invalid joystick axis   |
| 87  | PI_CNTR_JOYSTICK_UNKNOWN_ID                  | Joystick unknown  |
| 88  | PI_CNTR_REF_MODE_IS_ON                       | Move without referenced stage   |
| 89  | PI_CNTR_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_MOTION_MODE   | Command not allowed in current motion mode  |
| 90  | PI_CNTR_DIO_AND_TRACING_NOT_POSSIBLE         | No tracing possible while digital IOs are used on this HW revision. Reconnect to switch operation mode. |
| 91  | PI_CNTR_COLLISION                            | Move not possible, would cause collision  |
| 92  | PI_CNTR_SLAVE_NOT_FAST_ENOUGH                | Stage is not capable of following the master. Check the gear ratio.                                     |
| 93  | PI_CNTR_CMD_NOT_ALLOWED_WHILE_AXIS_IN_MOTION | This command is not allowed while the affected axis or its master is in motion.                         |
| 94  | PI_CNTR_OPEN_LOOP_JOYSTICK_ENABLED           | Servo cannot be switched on when open-loop joystick control is enabled.                                 |
| 95  | PI_CNTR_INVALID_SERVO_STATE_FOR_PARAMETER    | This parameter cannot be changed in current servo mode.   |
| 96  | PI_CNTR_UNKNOWN_STAGE_NAME                   | Unknown stage name  |
| 97  | PI_CNTR_INVALID_VALUE_LENGTH                 | Invalid length of value (too much characters)   |
| 98  | PI_CNTR_AUTOZERO_FAILED                      | AutoZero procedure was not successful   |
| 99  | PI_CNTR_SENSOR_VOLTAGE_OFF                   | Sensor voltage is off   |
| 100 | PI_LABVIEW_ERROR                             | PI LabVIEW driver reports error. See source control for details.  |
| 200 | PI_CNTR_NO_AXIS                              | No stage connected to axis  |
| 201 | PI_CNTR_NO_AXIS_PARAM_FILE                   | File with axis parameters not found   |
| 202 | PI_CNTR_INVALID_AXIS_PARAM_FILE              | Invalid axis parameter file   |
| 203 | PI_CNTR_NO_AXIS_PARAM_BACKUP                 | Backup file with axis parameters not found  |
| 204 | PI_CNTR_RESERVED_204                         | PI internal error code 204  |
| 205 | PI_CNTR_SMO_WITH_SERVO_ON                    | SMO with servo on   |
| 206 | PI_CNTR_UUDECODE_INCOMPLETE_HEADER           | uudecode: incomplete header   |
| 207 | PI_CNTR_UUDECODE_NOTHING_TO_DECODE           | uudecode: nothing to decode   |
| 208 | PI_CNTR_UUDECODE_ILLEGAL_FORMAT              | uudecode: illegal UUE format  |
| 209 | PI_CNTR_CRC32_ERROR                          | CRC32 error   |
| 210 | PI_CNTR_ILLEGAL_FILENAME                     | Illegal file name (must be 8-0 format)  |
| 211 | PI_CNTR_FILE_NOT_FOUND                       | File not found on controller  |
| 212 | PI_CNTR_FILE_WRITE_ERROR                     | Error writing file on controller  |

234



| 213   | PI_CNTR_DTR_HINDERS_VELOCITY_CHANGE   | VEL command not allowed in DTR<br>Command Mode  |
|---|---|---|
| 214   | PI_CNTR_POSITION_UNKNOWN  | Position calculations failed  |
| 215   | PI_CNTR_CONN_POSSIBLY_BROKEN  | The connection between controller and stage may be broken   |
| 216   | PI_CNTR_ON_LIMIT_SWITCH   | The connected stage has driven into a limit switch, some controllers need CLR to resume operation   |
| 217   | PI_CNTR_UNEXPECTED_STRUT_STOP   | Strut test command failed because of an unexpected strut stop   |
| 218   | PI_CNTR_POSITION_BASED_ON_ESTIMATION  | While MOV! is running position can only be estimated!   |
| 219   | PI_CNTR_POSITION_BASED_ON_INTERPOLATION   | Position was calculated during MOV motion   |
| 220   | PI_CNTR_INTERPOLATION_FIFO_UNDERRUN   | FIFO buffer underrun during interpolation   |
| 221   | PI_CNTR_INTERPOLATION_FIFO_OVERFLOW   | FIFO buffer overflow during interpolation   |
| 230   | PI_CNTR_INVALID_HANDLE  | Invalid handle  |
| 231   | PI_CNTR_NO_BIOS_FOUND   | No bios found   |
| 232   | PI_CNTR_SAVE_SYS_CFG_FAILED   | Save system configuration failed  |
| 233   | PI_CNTR_LOAD_SYS_CFG_FAILED   | Load system configuration failed  |
| 301   | PI_CNTR_SEND_BUFFER_OVERFLOW  | Send buffer overflow  |
| 302   | PI_CNTR_VOLTAGE_OUT_OF_LIMITS   | Voltage out of limits   |
| 303   | PI_CNTR_OPEN_LOOP_MOTION_SET_WHEN_SERVO_ON  | Open-loop motion attempted when servo ON  |
| 204   | DI CNITO DECENTINO DI IEEED OVEDELOVA   | Descional assument is too laws  |
| 304   | PI_CNTR_RECEIVING_BUFFER_OVERFLOW   | Received command is too long  |
| 304   | PI_CNTR_RECEIVING_BOFFER_OVERFLOW PI_CNTR_EEPROM_ERROR  | Error while reading/writing EEPROM  |
|   |   | · ·   |
| 305   | PI_CNTR_EEPROM_ERROR  | Error while reading/writing EEPROM  |
| 305<br>306  | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR  | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus   |
| 305<br>306<br>307   | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT  | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in   |
| 305<br>306<br>307<br>308  | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT PI_CNTR_TIMEOUT  | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time   |
| 305<br>306<br>307<br>308  | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT PI_CNTR_TIMEOUT PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE   | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version  |
| 305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310  | PI_CNTR_EEPROM_ERROR  PI_CNTR_I2C_ERROR  PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT  PI_CNTR_TIMEOUT  PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE  PI_CNTR_EUI_OLDVERSION_CFGDATA   | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version number   |
| 305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310  | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT PI_CNTR_TIMEOUT  PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE PI_CNTR_EUI_OLDVERSION_CFGDATA  PI_CNTR_EUI_INVALID_CFGDATA  | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version number Invalid configuration data  |
| 305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>333  | PI_CNTR_EEPROM_ERROR  PI_CNTR_I2C_ERROR  PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT  PI_CNTR_TIMEOUT  PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE  PI_CNTR_EUI_OLDVERSION_CFGDATA  PI_CNTR_EUI_INVALID_CFGDATA  PI_CNTR_HARDWARE_ERROR  | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version number Invalid configuration data Internal hardware error  |
| 305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>333<br>400   | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT PI_CNTR_TIMEOUT  PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE PI_CNTR_EUI_OLDVERSION_CFGDATA  PI_CNTR_EUI_INVALID_CFGDATA  PI_CNTR_HARDWARE_ERROR PI_CNTR_WAV_INDEX_ERROR  | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version number Invalid configuration data Internal hardware error Wave generator index error   |
| 305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>333<br>400<br>401                                    | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT PI_CNTR_TIMEOUT  PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE PI_CNTR_EUI_OLDVERSION_CFGDATA  PI_CNTR_EUI_INVALID_CFGDATA  PI_CNTR_HARDWARE_ERROR PI_CNTR_WAV_INDEX_ERROR PI_CNTR_WAV_NOT_DEFINED  | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version number Invalid configuration data Internal hardware error Wave generator index error Wave table not defined  |
| 305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>333<br>400<br>401<br>402                             | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT PI_CNTR_TIMEOUT  PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE PI_CNTR_EUI_OLDVERSION_CFGDATA  PI_CNTR_EUI_INVALID_CFGDATA  PI_CNTR_HARDWARE_ERROR PI_CNTR_WAV_INDEX_ERROR PI_CNTR_WAV_NOT_DEFINED PI_CNTR_WAV_TYPE_NOT_SUPPORTED   | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version number Invalid configuration data Internal hardware error Wave generator index error Wave table not defined Wave type not supported  |
| 305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>333<br>400<br>401<br>402<br>403                      | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT PI_CNTR_TIMEOUT  PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE PI_CNTR_EUI_OLDVERSION_CFGDATA  PI_CNTR_EUI_INVALID_CFGDATA  PI_CNTR_HARDWARE_ERROR PI_CNTR_WAV_INDEX_ERROR PI_CNTR_WAV_NOT_DEFINED  PI_CNTR_WAV_TYPE_NOT_SUPPORTED PI_CNTR_WAV_LENGTH_EXCEEDS_LIMIT   | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version number Invalid configuration data Internal hardware error Wave generator index error Wave table not defined Wave type not supported Wave length exceeds limit  |
| 305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>333<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404               | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT PI_CNTR_TIMEOUT  PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE PI_CNTR_EUI_OLDVERSION_CFGDATA  PI_CNTR_EUI_INVALID_CFGDATA  PI_CNTR_HARDWARE_ERROR PI_CNTR_WAV_INDEX_ERROR PI_CNTR_WAV_NOT_DEFINED PI_CNTR_WAV_TYPE_NOT_SUPPORTED PI_CNTR_WAV_LENGTH_EXCEEDS_LIMIT PI_CNTR_WAV_PARAMETER_NR   | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version number Invalid configuration data Internal hardware error Wave generator index error Wave table not defined Wave type not supported Wave length exceeds limit Wave parameter number error  |
| 305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>333<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405        | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT PI_CNTR_TIMEOUT  PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE PI_CNTR_EUI_OLDVERSION_CFGDATA  PI_CNTR_EUI_INVALID_CFGDATA  PI_CNTR_HARDWARE_ERROR PI_CNTR_WAV_INDEX_ERROR PI_CNTR_WAV_NOT_DEFINED PI_CNTR_WAV_TYPE_NOT_SUPPORTED PI_CNTR_WAV_LENGTH_EXCEEDS_LIMIT PI_CNTR_WAV_PARAMETER_NR PI_CNTR_WAV_PARAMETER_OUT_OF_LIMIT  | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version number Invalid configuration data Internal hardware error Wave generator index error Wave table not defined Wave type not supported Wave length exceeds limit Wave parameter number error  |
| 305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>333<br>400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405<br>406 | PI_CNTR_EEPROM_ERROR PI_CNTR_I2C_ERROR PI_CNTR_RECEIVING_TIMEOUT PI_CNTR_TIMEOUT  PI_CNTR_MACRO_OUT_OF_SPACE PI_CNTR_EUI_OLDVERSION_CFGDATA  PI_CNTR_EUI_INVALID_CFGDATA  PI_CNTR_HARDWARE_ERROR PI_CNTR_WAV_INDEX_ERROR PI_CNTR_WAV_NOT_DEFINED  PI_CNTR_WAV_TYPE_NOT_SUPPORTED PI_CNTR_WAV_LENGTH_EXCEEDS_LIMIT PI_CNTR_WAV_PARAMETER_OUT_OF_LIMIT PI_CNTR_WAV_PARAMETER_OUT_OF_LIMIT PI_CNTR_WGO_BIT_NOT_SUPPORTED | Error while reading/writing EEPROM Error on I2C bus Timeout while receiving command A lengthy operation has not finished in the expected time Insufficient space to store macro Configuration data has old version number Invalid configuration data Internal hardware error Wave generator index error Wave table not defined Wave type not supported Wave length exceeds limit Wave parameter number error Wave parameter out of range WGO command bit not supported The \"red knob\" is still set and disables |



| 503 | PI_CNTR_COLLISION_SWITCH_ACTIVATED        | Hardware collision sensor(s) are activated  |
|-----|---|---|
| 504 | PI_CNTR_FOLLOWING_ERROR                   | Strut following error occurred, e.g. caused by overload or encoder failure                  |
| 505 | PI_CNTR_SENSOR_SIGNAL_INVALID             | One sensor signal is not valid  |
| 506 | PI_CNTR_SERVO_LOOP_UNSTABLE               | Servo loop was unstable due to wrong parameter setting and switched off to avoid damage.    |
| 507 | PI_CNTR_LOST_SPI_SLAVE_CONNECTION         | Digital connection to external SPI slave device is lost                                     |
| 508 | PI_CNTR_MOVE_ATTEMPT_NOT_PERMITTED        | Move attempt not permitted due to customer or limit settings                                |
| 509 | PI_CNTR_TRIGGER_EMERGENCY_STOP            | Emergency stop caused by trigger input  |
| 530 | PI_CNTR_NODE_DOES_NOT_EXIST               | A command refers to a node that does not exist  |
| 531 | PI_CNTR_PARENT_NODE_DOES_NOT_EXIST        | A command refers to a node that has no parent node  |
| 532 | PI_CNTR_NODE_IN_USE                       | Attempt to delete a node that is in use   |
| 533 | PI_CNTR_NODE_DEFINITION_IS_CYCLIC         | Definition of a node is cyclic  |
| 536 | PI_CNTR_HEXAPOD_IN_MOTION                 | Transformation cannot be defined as long as Hexapod is in motion                            |
| 537 | PI_CNTR_TRANSFORMATION_TYPE_NOT_SUPPORTED | Transformation node cannot be activated   |
| 539 | PI_CNTR_NODE_PARENT_IDENTICAL_TO_CHILD    | A node cannot be linked to itself   |
| 540 | PI_CNTR_NODE_DEFINITION_INCONSISTENT      | Node definition is erroneous or not complete (replace or delete it)                         |
| 542 | PI_CNTR_NODES_NOT_IN_SAME_CHAIN           | The nodes are not part of the same chain  |
| 543 | PI_CNTR_NODE_MEMORY_FULL                  | Unused nodes must be deleted before new nodes can be stored                                 |
| 544 | PI_CNTR_PIVOT_POINT_FEATURE_NOT_SUPPORTED | With some transformations pivot point usage is not supported                                |
| 545 | PI_CNTR_SOFTLIMITS_INVALID                | Soft limits invalid due to changes in coordinate system                                     |
| 546 | PI_CNTR_CS_WRITE_PROTECTED                | Coordinate system is write protected  |
| 547 | PI_CNTR_CS_CONTENT_FROM_CONFIG_FILE       | Coordinate system cannot be changed because its content is loaded from a configuration file |
| 548 | PI_CNTR_CS_CANNOT_BE_LINKED               | Coordinate system may not be linked   |
| 549 | PI_CNTR_KSB_CS_ROTATION_ONLY              | A KSB-type coordinate system can only be rotated by multiples of 90 degrees                 |
| 551 | PI_CNTR_CS_DATA_CANNOT_BE_QUERIED         | This query is not supported for this coordinate system type                                 |
| 552 | PI_CNTR_CS_COMBINATION_DOES_NOT_EXIST     | This combination of work and tool coordinate systems does not exist                         |
| 553 | PI_CNTR_CS_COMBINATION_INVALID            | The combination must consist of one work and one tool coordinate system                     |
| 554 | PI_CNTR_CS_TYPE_DOES_NOT_EXIST            | This coordinate system type does not exist  |
| 555 | PI_CNTR_UNKNOWN_ERROR                     | BasMac: unknown controller error  |
| 556 | PI_CNTR_CS_TYPE_NOT_ACTIVATED             | No coordinate system of this type is activated  |
| 557 | PI_CNTR_CS_NAME_INVALID                   | Name of coordinate system is invalid  |



| 558  | PI_CNTR_CS_GENERAL_FILE_MISSING                   | File with stored CS systems is missing or erroneous                         |
|------|---|---|
| 559  | PI_CNTR_CS_LEVELING_FILE_MISSING                  | File with leveling CS is missing or erroneous                               |
| 601  | PI_CNTR_NOT_ENOUGH_MEMORY                         | not enough memory   |
| 602  | PI_CNTR_HW_VOLTAGE_ERROR                          | hardware voltage error  |
| 603  | PI_CNTR_HW_TEMPERATURE_ERROR                      | hardware temperature out of range   |
| 604  | PI_CNTR_POSITION_ERROR_TOO_HIGH                   | Position error of any axis in the system is too high                        |
| 606  | PI_CNTR_INPUT_OUT_OF_RANGE                        | Maximum value of input signal has been exceeded                             |
| 607  | PI_CNTR_NO_INTEGER                                | Value is not integer  |
| 608  | PI_CNTR_FAST_ALIGNMENT_PROCESS_IS_NOT_RUNNING     | Fast alignment process cannot be paused because it is not running           |
| 609  | PI_CNTR_FAST_ALIGNMENT_PROCESS_IS_NOT_PAUSED      | Fast alignment process cannot be restarted/resumed because it is not paused |
| 650  | PI_CNTR_UNABLE_TO_SET_PARAM_WITH_SPA              | Parameter could not be set with SPA - SEP needed?                           |
| 651  | PI_CNTR_PHASE_FINDING_ERROR                       | Phase finding error   |
| 652  | PI_CNTR_SENSOR_SETUP_ERROR                        | Sensor setup error  |
| 653  | PI_CNTR_SENSOR_COMM_ERROR                         | Sensor communication error  |
| 654  | PI_CNTR_MOTOR_AMPLIFIER_ERROR                     | Motor amplifier error   |
| 655  | PI_CNTR_OVER_CURR_PROTEC_TRIGGERED_BY_I2T         | Overcurrent protection triggered by I2T-module                              |
| 656  | PI_CNTR_OVER_CURR_PROTEC_TRIGGERED_BY_AMP_MO DULE | Overcurrent protection triggered by amplifier module                        |
| 657  | PI_CNTR_SAFETY_STOP_TRIGGERED                     | Safety stop triggered   |
| 658  | PI_SENSOR_OFF                                     | Sensor off?   |
| 700  | PI_CNTR_COMMAND_NOT_ALLOWED_IN_EXTERNAL_MODE      | Command not allowed in external mode  |
| 710  | PI_CNTR_EXTERNAL_MODE_ERROR                       | External mode communication error   |
| 715  | PI_CNTR_INVALID_MODE_OF_OPERATION                 | Invalid mode of operation   |
| 716  | PI_CNTR_FIRMWARE_STOPPED_BY_CMD                   | Firmware stopped by command (#27)   |
| 717  | PI_CNTR_EXTERNAL_MODE_DRIVER_MISSING              | External mode driver missing  |
| 718  | PI_CNTR_CONFIGURATION_FAILURE_EXTERNAL_MODE       | Missing or incorrect configuration of external mode                         |
| 719  | PI_CNTR_EXTERNAL_MODE_CYCLETIME_INVALID           | External mode cycletime invalid   |
| 720  | PI_CNTR_BRAKE_ACTIVATED                           | Brake is activated  |
| 731  | PI_CNTR_SURFACEDETECTION_RUNNING                  | Command not allowed while surface detection is running                      |
| 732  | PI_CNTR_SURFACEDETECTION_FAILED                   | Last surface detection failed   |
| 733  | PI_CNTR_FIELDBUS_IS_ACTIVE                        | Fieldbus is active and is blocking GCS control commands                     |
| 1000 | PI_CNTR_TOO_MANY_NESTED_MACROS                    | Too many nested macros  |
| 1001 | PI_CNTR_MACRO_ALREADY_DEFINED                     | Macro already defined   |
| 1002 | PI_CNTR_NO_MACRO_RECORDING                        | Macro recording not activated   |
| 1003 | PI_CNTR_INVALID_MAC_PARAM                         | Invalid parameter for MAC   |



| 1004 | PI_CNTR_RESERVED_1004                      | PI internal error code 1004   |
|------|--|---|
| 1005 | PI_CNTR_CONTROLLER_BUSY                    | Controller is busy with some lengthy operation (e.g. reference move, fast scan algorithm)       |
| 1006 | PI_CNTR_INVALID_IDENTIFIER                 | Invalid identifier (invalid special characters,)  |
| 1007 | PI_CNTR_UNKNOWN_VARIABLE_OR_ARGUMENT       | Variable or argument not defined  |
| 1008 | PI_CNTR_RUNNING_MACRO                      | Controller is (already) running a macro   |
| 1009 | PI_CNTR_MACRO_INVALID_OPERATOR             | Invalid or missing operator for condition. Check necessary spaces around operator.              |
| 1010 | PI_CNTR_MACRO_NO_ANSWER                    | No answer was received while executing WAC/MEX/JRC/   |
| 1011 | PI_CMD_NOT_VALID_IN_MACRO_MODE             | Command not valid during macro execution  |
| 1024 | PI_CNTR_MOTION_ERROR                       | Motion error: position error too large, servo is switched off automatically                     |
| 1025 | PI_CNTR_MAX_MOTOR_OUTPUT_REACHED           | Maximum motor output reached  |
| 1063 | PI_CNTR_EXT_PROFILE_UNALLOWED_CMD          | User Profile Mode: Command is not allowed, check for required preparatory commands              |
| 1064 | PI_CNTR_EXT_PROFILE_EXPECTING_MOTION_ERROR | User Profile Mode: First target position in<br>User Profile is too far from current<br>position |
| 1065 | PI_CNTR_PROFILE_ACTIVE                     | Controller is (already) in User Profile<br>Mode   |
| 1066 | PI_CNTR_PROFILE_INDEX_OUT_OF_RANGE         | User Profile Mode: Block or Data Set index out of allowed range                                 |
| 1071 | PI_CNTR_PROFILE_OUT_OF_MEMORY              | User Profile Mode: Out of memory  |
| 1072 | PI_CNTR_PROFILE_WRONG_CLUSTER              | User Profile Mode: Cluster is not assigned to this axis   |
| 1073 | PI_CNTR_PROFILE_UNKNOWN_CLUSTER_IDENTIFIER | Unknown cluster identifier  |
| 1090 | PI_CNTR_TOO_MANY_TCP_CONNECTIONS_OPEN      | There are too many open tcpip connections   |
| 2000 | PI_CNTR_ALREADY_HAS_SERIAL_NUMBER          | Controller already has a serial number  |
| 4000 | PI_CNTR_SECTOR_ERASE_FAILED                | Sector erase failed   |
| 4001 | PI_CNTR_FLASH_PROGRAM_FAILED               | Flash program failed  |
| 4002 | PI_CNTR_FLASH_READ_FAILED                  | Flash read failed   |
| 4003 | PI_CNTR_HW_MATCHCODE_ERROR                 | HW match code missing/invalid   |
| 4004 | PI_CNTR_FW_MATCHCODE_ERROR                 | FW match code missing/invalid   |
| 4005 | PI_CNTR_HW_VERSION_ERROR                   | HW version missing/invalid  |
| 4006 | PI_CNTR_FW_VERSION_ERROR                   | FW version missing/invalid  |
| 4007 | PI_CNTR_FW_UPDATE_ERROR                    | FW update failed  |
| 4008 | PI_CNTR_FW_CRC_PAR_ERROR                   | FW Parameter CRC wrong  |
| 4009 | PI_CNTR_FW_CRC_FW_ERROR                    | FW CRC wrong  |
| 5000 | PI_CNTR_INVALID_PCC_SCAN_DATA              | PicoCompensation scan data is not valid   |
| 5001 | PI_CNTR_PCC_SCAN_RUNNING                   | PicoCompensation is running, some actions can not be executed during scanning/recording         |
| 5002 | PI_CNTR_INVALID_PCC_AXIS                   | Given axis can not be defined as PPC axis   |



| 5003 | PI_CNTR_PCC_SCAN_OUT_OF_RANGE     | Defined scan area is larger than the travel range                |
|------|-----------------------------------|--|
| 5004 | PI_CNTR_PCC_TYPE_NOT_EXISTING     | Given PicoCompensation type is not defined                       |
| 5005 | PI_CNTR_PCC_PAM_ERROR             | PicoCompensation parameter error                                 |
| 5006 | PI_CNTR_PCC_TABLE_ARRAY_TOO_LARGE | PicoCompensation table is larger than maximum table length       |
| 5100 | PI_CNTR_NEXLINE_ERROR             | Common error in NEXLINE® firmware module                         |
| 5101 | PI_CNTR_CHANNEL_ALREADY_USED      | Output channel for NEXLINE® can not be redefined for other usage |
| 5102 | PI_CNTR_NEXLINE_TABLE_TOO_SMALL   | Memory for NEXLINE® signals is too small                         |
| 5103 | PI_CNTR_RNP_WITH_SERVO_ON         | RNP can not be executed if axis is in closed loop                |
| 5104 | PI_CNTR_RNP_NEEDED                | Relax procedure (RNP) needed                                     |
| 5200 | PI_CNTR_AXIS_NOT_CONFIGURED       | Axis must be configured for this action                          |
| 5300 | PI_CNTR_FREQU_ANALYSIS_FAILED     | Frequency analysis failed  |
| 5301 | PI_CNTR_FREQU_ANALYSIS_RUNNING    | Another frequency analysis is running                            |
| 6000 | PI_CNTR_SENSOR_ABS_INVALID_VALUE  | Invalid preset value of absolute sensor                          |
| 6001 | PI_CNTR_SENSOR_ABS_WRITE_ERROR    | Error while writing to sensor                                    |
| 6002 | PI_CNTR_SENSOR_ABS_READ_ERROR     | Error while reading from sensor                                  |
| 6003 | PI_CNTR_SENSOR_ABS_CRC_ERROR      | Checksum error of absolute sensor                                |
| 6004 | PI_CNTR_SENSOR_ABS_ERROR          | General error of absolute sensor                                 |
| 6005 | PI_CNTR_SENSOR_ABS_OVERFLOW       | Overflow of absolute sensor position                             |

# Schnittstellenfehler

| 0   | COM_NO_ERROR           | No error occurred during function call                |
|-----|------------------------|---|
| -1  | COM_ERROR              | Error during com operation (could not be specified)   |
| -2  | SEND_ERROR             | Error while sending data                              |
| -3  | REC_ERROR              | Error while receiving data                            |
| -4  | NOT_CONNECTED_ERROR    | Not connected (no port with given ID open)            |
| -5  | COM_BUFFER_OVERFLOW    | Buffer overflow                                       |
| -6  | CONNECTION_FAILED      | Error while opening port                              |
| -7  | COM_TIMEOUT            | Timeout error   |
| -8  | COM_MULTILINE_RESPONSE | There are more lines waiting in buffer                |
| -9  | COM_INVALID_ID         | There is no interface or DLL handle with the given ID |
| -10 | COM_NOTIFY_EVENT_ERROR | Event/message for notification could not be opened    |
| -11 | COM_NOT_IMPLEMENTED    | Function not supported by this interface type         |
| -12 | COM_ECHO_ERROR         | Error while sending "echoed" data                     |
| -13 | COM_GPIB_EDVR          | IEEE488: System error                                 |
| -14 | COM_GPIB_ECIC          | IEEE488: Function requires GPIB board to be CIC       |



| -15 | COM_GPIB_ENOL                           | IEEE488: Write function detected no   |
|-----|---|---|
| -13 | COM_GFIB_ENGE                           | listeners   |
| -16 | COM_GPIB_EADR                           | IEEE488: Interface board not addressed correctly  |
| -17 | COM_GPIB_EARG                           | IEEE488: Invalid argument to function call  |
| -18 | COM_GPIB_ESAC                           | IEEE488: Function requires GPIB board to be SAC   |
| -19 | COM_GPIB_EABO                           | IEEE488: I/O operation aborted  |
| -20 | COM_GPIB_ENEB                           | IEEE488: Interface board not found  |
| -21 | COM_GPIB_EDMA                           | IEEE488: Error performing DMA   |
| -22 | COM_GPIB_EOIP                           | IEEE488: I/O operation started before previous operation completed  |
| -23 | COM_GPIB_ECAP                           | IEEE488: No capability for intended operation   |
| -24 | COM_GPIB_EFSO                           | IEEE488: File system operation error  |
| -25 | COM_GPIB_EBUS                           | IEEE488: Command error during device call   |
| -26 | COM_GPIB_ESTB                           | IEEE488: Serial poll-status byte lost   |
| -27 | COM_GPIB_ESRQ                           | IEEE488: SRQ remains asserted   |
| -28 | COM_GPIB_ETAB                           | IEEE488: Return buffer full   |
| -29 | COM_GPIB_ELCK                           | IEEE488: Address or board locked  |
| -30 | COM_RS_INVALID_DATA_BITS                | RS-232: 5 data bits with 2 stop bits is an invalid combination, as is 6, 7, or 8 data bits with 1.5 stop bits |
| -31 | COM_ERROR_RS_SETTINGS                   | RS-232: Error configuring the COM port  |
| -32 | COM_INTERNAL_RESOURCES_ERROR            | Error dealing with internal system resources (events, threads,)   |
| -33 | COM_DLL_FUNC_ERROR                      | A DLL or one of the required functions could not be loaded  |
| -34 | COM_FTDIUSB_INVALID_HANDLE              | FTDIUSB: invalid handle   |
| -35 | COM_FTDIUSB_DEVICE_NOT_FOUND            | FTDIUSB: device not found   |
| -36 | COM_FTDIUSB_DEVICE_NOT_OPENED           | FTDIUSB: device not opened  |
| -37 | COM_FTDIUSB_IO_ERROR                    | FTDIUSB: IO error   |
| -38 | COM_FTDIUSB_INSUFFICIENT_RESOURCES      | FTDIUSB: insufficient resources   |
| -39 | COM_FTDIUSB_INVALID_PARAMETER           | FTDIUSB: invalid parameter  |
| -40 | COM_FTDIUSB_INVALID_BAUD_RATE           | FTDIUSB: invalid baud rate  |
| -41 | COM_FTDIUSB_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_ERASE | FTDIUSB: device not opened for erase  |
| -42 | COM_FTDIUSB_DEVICE_NOT_OPENED_FOR_WRITE | FTDIUSB: device not opened for write  |
| -43 | COM_FTDIUSB_FAILED_TO_WRITE_DEVICE      | FTDIUSB: failed to write device   |
| -44 | COM_FTDIUSB_EEPROM_READ_FAILED          | FTDIUSB: EEPROM read failed   |
| -45 | COM_FTDIUSB_EEPROM_WRITE_FAILED         | FTDIUSB: EEPROM write failed  |
| -46 | COM_FTDIUSB_EEPROM_ERASE_FAILED         | FTDIUSB: EEPROM erase failed  |
| -47 | COM_FTDIUSB_EEPROM_NOT_PRESENT          | FTDIUSB: EEPROM not present   |
| -48 | COM_FTDIUSB_EEPROM_NOT_PROGRAMMED       | FTDIUSB: EEPROM not programmed  |
| -49 | COM_FTDIUSB_INVALID_ARGS                | FTDIUSB: invalid arguments  |
| -50 | COM_FTDIUSB_NOT_SUPPORTED               | FTDIUSB: not supported  |
| -51 | COM_FTDIUSB_OTHER_ERROR                 | FTDIUSB: other error  |



| -52 | COM_PORT_ALREADY_OPEN     | Error while opening the COM port: was already open           |
|-----|---------------------------|--|
| -53 | COM_PORT_CHECKSUM_ERROR   | Checksum error in received data from COM port                |
| -54 | COM_SOCKET_NOT_READY      | Socket not ready, you should call the function again         |
| -55 | COM_SOCKET_PORT_IN_USE    | Port is used by another socket                               |
| -56 | COM_SOCKET_NOT_CONNECTED  | Socket not connected (or not valid)                          |
| -57 | COM_SOCKET_TERMINATED     | Connection terminated (by peer)                              |
| -58 | COM_SOCKET_NO_RESPONSE    | Can't connect to peer  |
| -59 | COM_SOCKET_INTERRUPTED    | Operation was interrupted by a nonblocked signal             |
| -60 | COM_PCI_INVALID_ID        | No device with this ID is present                            |
| -61 | COM_PCI_ACCESS_DENIED     | Driver could not be opened (on Vista: run as administrator!) |
| -62 | COM_SOCKET_HOST_NOT_FOUND | Host not found   |
| -63 | COM_DEVICE_CONNECTED      | Device already connected                                     |

## **DLL-Fehler**

| -1001 | PI_UNKNOWN_AXIS_IDENTIFIER | Unknown axis identifier  |
|-------|----------------------------|--|
| -1002 | PI_NR_NAV_OUT_OF_RANGE     | Number for NAV out of rangemust be in [1,10000]  |
| -1003 | PI_INVALID_SGA             | Invalid value for SGAmust be one of 1, 10, 100, 1000                                       |
| -1004 | PI_UNEXPECTED_RESPONSE     | Controller sent unexpected response  |
| -1005 | PI_NO_MANUAL_PAD           | No manual control pad installed, calls to<br>SMA and related commands are not<br>allowed   |
| -1006 | PI_INVALID_MANUAL_PAD_KNOB | Invalid number for manual control pad knob   |
| -1007 | PI_INVALID_MANUAL_PAD_AXIS | Axis not currently controlled by a manual control pad                                      |
| -1008 | PI_CONTROLLER_BUSY         | Controller is busy with some lengthy operation (e.g., reference move, fast scan algorithm) |
| -1009 | PI_THREAD_ERROR            | Internal errorcould not start thread   |
| -1010 | PI_IN_MACRO_MODE           | Controller is (already) in macro modecommand not valid in macro mode                       |
| -1011 | PI_NOT_IN_MACRO_MODE       | Controller not in macro modecommand not valid unless macro mode active                     |
| -1012 | PI_MACRO_FILE_ERROR        | Could not open file to write or read macro   |
| -1013 | PI_NO_MACRO_OR_EMPTY       | No macro with given name on controller, or macro is empty                                  |
| -1014 | PI_MACRO_EDITOR_ERROR      | Internal error in macro editor   |
| -1015 | PI_INVALID_ARGUMENT        | One or more arguments given to function is invalid (empty string, index out of range,)     |



| -1016 | PI_AXIS_ALREADY_EXISTS                    | Axis identifier is already in use by a connected stage                        |  |
|-------|---|---|--|
| -1017 | PI_INVALID_AXIS_IDENTIFIER                | Invalid axis identifier   |  |
| -1018 | PI_COM_ARRAY_ERROR                        | Could not access array data in COM server                                     |  |
| -1019 | PI_COM_ARRAY_RANGE_ERROR                  | Range of array does not fit the number of parameters                          |  |
| -1020 | PI_INVALID_SPA_CMD_ID                     | Invalid parameter ID given to SPA or SPA?                                     |  |
| -1021 | PI_NR_AVG_OUT_OF_RANGE                    | Number for AVG out of rangemust be >0   |  |
| -1022 | PI_WAV_SAMPLES_OUT_OF_RANGE               | Incorrect number of samples given to WAV                                      |  |
| -1023 | PI_WAV_FAILED                             | Generation of wave failed   |  |
| -1024 | PI_MOTION_ERROR                           | Motion error: position error too large, servo is switched off automatically   |  |
| -1025 | PI_RUNNING_MACRO                          | Controller is (already) running a macro                                       |  |
| -1026 | PI_PZT_CONFIG_FAILED                      | Configuration of PZT stage or amplifier failed                                |  |
| -1027 | PI_PZT_CONFIG_INVALID_PARAMS              | Current settings are not valid for desired configuration                      |  |
| -1028 | PI_UNKNOWN_CHANNEL_IDENTIFIER             | Unknown channel identifier  |  |
| -1029 | PI_WAVE_PARAM_FILE_ERROR                  | Error while reading/writing wave generator parameter file                     |  |
| -1030 | PI_UNKNOWN_WAVE_SET                       | Could not find description of wave form. Maybe WG.INI is missing?             |  |
| -1031 | PI_WAVE_EDITOR_FUNC_NOT_LOADED            | The WGWaveEditor DLL function was not found at startup                        |  |
| -1032 | PI_USER_CANCELLED                         | The user cancelled a dialog   |  |
| -1033 | PI_C844_ERROR                             | Error from C-844 Controller   |  |
| -1034 | PI_DLL_NOT_LOADED                         | DLL necessary to call function not loaded, or function not found in DLL       |  |
| -1035 | PI_PARAMETER_FILE_PROTECTED               | The open parameter file is protected and cannot be edited                     |  |
| -1036 | PI_NO_PARAMETER_FILE_OPENED               | There is no parameter file open   |  |
| -1037 | PI_STAGE_DOES_NOT_EXIST                   | Selected stage does not exist   |  |
| -1038 | PI_PARAMETER_FILE_ALREADY_OPENED          | There is already a parameter file open.<br>Close it before opening a new file |  |
| -1039 | PI_PARAMETER_FILE_OPEN_ERROR              | Could not open parameter file   |  |
| -1040 | PI_INVALID_CONTROLLER_VERSION             | The version of the connected controller is invalid                            |  |
| -1041 | PI_PARAM_SET_ERROR                        | Parameter could not be set with SPAparameter not defined for this controller! |  |
| -1042 | PI_NUMBER_OF_POSSIBLE_WAVES_EXCEEDED      | The maximum number of wave definitions has been exceeded                      |  |
| -1043 | PI_NUMBER_OF_POSSIBLE_GENERATORS_EXCEEDED | The maximum number of wave generators has been exceeded                       |  |
| -1044 | PI_NO_WAVE_FOR_AXIS_DEFINED               | No wave defined for specified axis  |  |
| -1045 | PI_CANT_STOP_OR_START_WAV                 | Wave output to axis already stopped/started                                   |  |



| -1046 | PI_REFERENCE_ERROR                     | Not all axes could be referenced  |  |  |
|-------|--|---|--|--|
| -1047 | PI_REQUIRED_WAVE_NOT_FOUND             | Could not find parameter set required by frequency relation   |  |  |
| -1048 | PI_INVALID_SPP_CMD_ID                  | Command ID given to SPP or SPP? is not valid  |  |  |
| -1049 | PI_STAGE_NAME_ISNT_UNIQUE              | A stage name given to CST is not unique   |  |  |
| -1050 | PI_FILE_TRANSFER_BEGIN_MISSING         | A uuencoded file transferred did not start with "begin" followed by the proper filename                     |  |  |
| -1051 | PI_FILE_TRANSFER_ERROR_TEMP_FILE       | Could not create/read file on host PC   |  |  |
| -1052 | PI_FILE_TRANSFER_CRC_ERROR             | Checksum error when transferring a file to/from the controller  |  |  |
| -1053 | PI_COULDNT_FIND_PISTAGES_DAT           | The PiStages.dat database could not be found. This file is required to connect a stage with the CST command |  |  |
| -1054 | PI_NO_WAVE_RUNNING                     | No wave being output to specified axis  |  |  |
| -1055 | PI_INVALID_PASSWORD                    | Invalid password  |  |  |
| -1056 | PI_OPM_COM_ERROR                       | Error during communication with OPM (Optical Power Meter), maybe no OPM connected                           |  |  |
| -1057 | PI_WAVE_EDITOR_WRONG_PARAMNUM          | WaveEditor: Error during wave creation, incorrect number of parameters                                      |  |  |
| -1058 | PI_WAVE_EDITOR_FREQUENCY_OUT_OF_RANGE  | WaveEditor: Frequency out of range  |  |  |
| -1059 | PI_WAVE_EDITOR_WRONG_IP_VALUE          | WaveEditor: Error during wave creation, incorrect index for integer parameter                               |  |  |
| -1060 | PI_WAVE_EDITOR_WRONG_DP_VALUE          | WaveEditor: Error during wave creation, incorrect index for floating point parameter                        |  |  |
| -1061 | PI_WAVE_EDITOR_WRONG_ITEM_VALUE        | WaveEditor: Error during wave creation, could not calculate value   |  |  |
| -1062 | PI_WAVE_EDITOR_MISSING_GRAPH_COMPONENT | WaveEditor: Graph display component not installed   |  |  |
| -1063 | PI_EXT_PROFILE_UNALLOWED_CMD           | User Profile Mode: Command is not allowed, check for required preparatory commands                          |  |  |
| -1064 | PI_EXT_PROFILE_EXPECTING_MOTION_ERROR  | User Profile Mode: First target position in<br>User Profile is too far from current<br>position             |  |  |
| -1065 | PI_EXT_PROFILE_ACTIVE                  | Controller is (already) in User Profile<br>Mode   |  |  |
| -1066 | PI_EXT_PROFILE_INDEX_OUT_OF_RANGE      | User Profile Mode: Block or Data Set index out of allowed range   |  |  |
| -1067 | PI_PROFILE_GENERATOR_NO_PROFILE        | ProfileGenerator: No profile has been created yet   |  |  |
| -1068 | PI_PROFILE_GENERATOR_OUT_OF_LIMITS     | ProfileGenerator: Generated profile exceeds limits of one or both axes                                      |  |  |
| -1069 | PI_PROFILE_GENERATOR_UNKNOWN_PARAMETER | ProfileGenerator: Unknown parameter ID in Set/Get Parameter command   |  |  |
| -1070 | PI_PROFILE_GENERATOR_PAR_OUT_OF_RANGE  | ProfileGenerator: Parameter out of allowed range  |  |  |
| -1071 | PI_EXT_PROFILE_OUT_OF_MEMORY           | User Profile Mode: Out of memory  |  |  |



| -1072 | PI_EXT_PROFILE_WRONG_CLUSTER                               | User Profile Mode: Cluster is not assigned to this axis   |  |
|-------|--|---|--|
| -1073 | PI_UNKNOWN_CLUSTER_IDENTIFIER                              | Unknown cluster identifier  |  |
| -1074 | PI_INVALID_DEVICE_DRIVER_VERSION                           | The installed device driver doesn't match the required version. Please see the documentation to determine the required device driver version. |  |
| -1075 | PI_INVALID_LIBRARY_VERSION                                 | The library used doesn't match the required version. Please see the documentation to determine the required library version.                  |  |
| -1076 | PI_INTERFACE_LOCKED  | The interface is currently locked by another function. Please try again later.  |  |
| -1077 | PI_PARAM_DAT_FILE_INVALID_VERSION                          | Version of parameter DAT file does not match the required version. Current files are available at www.pi.ws.                                  |  |
| -1078 | PI_CANNOT_WRITE_TO_PARAM_DAT_FILE                          | Cannot write to parameter DAT file to store user defined stage type.  |  |
| -1079 | PI_CANNOT_CREATE_PARAM_DAT_FILE                            | Cannot create parameter DAT file to store user defined stage type.  |  |
| -1080 | PI_PARAM_DAT_FILE_INVALID_REVISION                         | Parameter DAT file does not have correct revision.  |  |
| -1081 | PI_USERSTAGES_DAT_FILE_INVALID_REVISION                    | User stages DAT file does not have correct revision.  |  |
| -1082 | PI_SOFTWARE_TIMEOUT  | Timeout Error. Some lengthy operation did not finish within expected time.  |  |
| -1083 | PI_WRONG_DATA_TYPE   | A function argument has an unexpected data type.  |  |
| -1084 | PI_DIFFERENT_ARRAY_SIZES                                   | Length of data arrays is different.   |  |
| -1085 | PI_PARAM_NOT_FOUND_IN_PARAM_DAT_FILE                       | Parameter value not found in parameter DAT file.  |  |
| -1086 | PI_MACRO_RECORDING_NOT_ALLOWED_IN_THIS_MODE                | Macro recording is not allowed in this mode of operation.   |  |
| -1087 | PI_USER_CANCELLED_COMMAND                                  | Command cancelled by user input.  |  |
| -1088 | PI_TOO_FEW_GCS_DATA  | Controller sent too few GCS data sets   |  |
| -1089 | PI_TOO_MANY_GCS_DATA                                       | Controller sent too many GCS data sets  |  |
| -1090 | PI_GCS_DATA_READ_ERROR                                     | Communication error while reading GCS data  |  |
| -1091 | PI_WRONG_NUMBER_OF_INPUT_ARGUMENTS                         | Wrong number of input arguments.  |  |
| -1092 | PI_FAILED_TO_CHANGE_CCL_LEVEL                              | Change of command level has failed.   |  |
| -1093 | PI_FAILED_TO_SWITCH_OFF_SERVO                              | Switching off the servo mode has failed.  |  |
| -1094 | PI_FAILED_TO_SET_SINGLE_PARAMETER_WHILE_PERFOR<br>MING_CST | A parameter could not be set while performing CST: CST was not performed (parameters remain unchanged).                                       |  |
| -1095 | PI_ERROR_CONTROLLER_REBOOT                                 | Connection could not be reestablished after reboot.   |  |
| -1096 | PI_ERROR_AT_QHPA   | Sending HPA? or receiving the response has failed.  |  |
| -1097 | PI_QHPA_NONCOMPLIANT_WITH_GCS                              | HPA? response does not comply with GCS2 syntax.   |  |
| -1098 | PI_FAILED_TO_READ_QSPA                                     | Response to SPA? could not be received.   |  |



| -1099  | PI_PAM_FILE_WRONG_VERSION                                    | Version of PAM file cannot be handled (too old or too new)   |  |
|--------|--|--|--|
| -1100  | PI_PAM_FILE_INVALID_FORMAT                                   | PAM file does not contain required data in PAM-file format   |  |
| -1101  | PI_INCOMPLETE_INFORMATION                                    | Information does not contain all required data   |  |
| -1102  | PI_NO_VALUE_AVAILABLE  | No value for parameter available   |  |
| -1103  | PI_NO_PAM_FILE_OPEN  | No PAM file is open  |  |
| -1104  | PI_INVALID_VALUE   | Invalid value  |  |
| -1105  | PI_UNKNOWN_PARAMETER   | Unknown parameter  |  |
| -1106  | PI_RESPONSE_TO_QSEP_FAILED                                   | Response to SEP? could not be received.  |  |
| -1107  | PI_RESPONSE_TO_QSPA_FAILED                                   | Response to SPA? could not be received.  |  |
| -1108  | PI_ERROR_IN_CST_VALIDATION                                   | Error while performing CST: One or more parameters were not set correctly.   |  |
| -1109  | PI_ERROR_PAM_FILE_HAS_DUPLICATE_ENTRY_WITH_DIFF ERENT_VALUES | PAM file has duplicate entry with different values.  |  |
| -1110  | PI_ERROR_FILE_NO_SIGNATURE                                   | File has no signature  |  |
| -1111  | PI_ERROR_FILE_INVALID_SIGNATURE                              | File has invalid signature   |  |
| -10000 | PI_PARAMETER_DB_INVALID_STAGE_TYPE_FORMAT                    | PI stage database: String containing stage type and description has invalid format.  |  |
| -10001 | PI_PARAMETER_DB_SYSTEM_NOT_AVAILABLE                         | PI stage database: Database does not contain the selected stage type for the connected controller.                             |  |
| -10002 | PI_PARAMETER_DB_FAILED_TO_ESTABLISH_CONNECTION               | PI stage database: Establishing the connection has failed.   |  |
| -10003 | PI_PARAMETER_DB_COMMUNICATION_ERROR                          | PI stage database: Communication was interrupted (e.g. because database was deleted).  |  |
| -10004 | PI_PARAMETER_DB_ERROR_WHILE_QUERYING_PARAMET ERS             | PI stage database: Querying data failed.   |  |
| -10005 | PI_PARAMETER_DB_SYSTEM_ALREADY_EXISTS                        | PI stage database: System already exists.<br>Rename stage and try again.   |  |
| -10006 | PI_PARAMETER_DB_QHPA_CONTANS_UNKNOWN_PAM_I<br>DS             | PI stage database: Response to HPA? contains unknown parameter IDs.  |  |
| -10007 | PI_PARAMETER_DB_AND_QHPA_ARE_INCONSISTENT                    | PI stage database: Inconsistency between database and response to HPA?.  |  |
| -10008 | PI_PARAMETER_DB_SYSTEM_COULD_NOT_BE_ADDED                    | PI stage database: Stage has not been added.   |  |
| -10009 | PI_PARAMETER_DB_SYSTEM_COULD_NOT_BE_REMOVED                  | PI stage database: Stage has not been removed.   |  |
| -10010 | PI_PARAMETER_DB_CONTROLLER_DB_PARAMETERS_MIS<br>MATCH        | Controller does not support all stage parameters stored in PI stage database. No parameters were set.                          |  |
| -10011 | PI_PARAMETER_DB_DATABASE_IS_OUTDATED                         | The version of PISTAGES3.DB stage database is out of date. Please update via PIUpdateFinder. No parameters were set.           |  |
| -10012 | PI_PARAMETER_DB_AND_HPA_MISMATCH_STRICT                      | Mismatch between number of parameters present in stage database and available in controller interface. No parameters were set. |  |



| -10013 | PI_PARAMETER_DB_AND_HPA_MISMATCH_LOOSE                        | Mismatch between number of parameters present in stage database and available in controller interface. Some parameters were ignored.                 |
|--------|---|--|
| -10014 | PI_PARAMETER_DB_FAILED_TO_SET_PARAMETERS_CORRE CTLY           | One or more parameters could not be set correctly on the controller.   |
| -10015 | PI_PARAMETER_DB_MISSING_PARAMETER_DEFINITIONS_I<br>N_DATABASE | One or more parameter definitions are not present in stage database. Please update PISTAGES3.DB via PIUpdateFinder. Missing parameters were ignored. |



# 9 Anpassen von Einstellungen

## In diesem Kapitel

| Überblick über die Einstellungen des C-886    | 247 |
|---|-----|
| Parameterwerte des C-886-Master-Moduls ändern |     |
| Parameterwerte in Textdatei sichern           | 249 |
| Parameterühersicht                            | 250 |

# 9.1 Überblick über die Einstellungen des C-886

Für den C-886 können verschiedene Einstellungen als Standardwerte im permanenten Speicher hinterlegt werden, so dass sie beim Ausschalten oder Neustart des C-886 erhalten bleiben.

#### Einstellungen des Master-Moduls

Die Einstellungen des Master-Moduls bestimmen zentrale Eigenschaften und Funktionen des Systems. Die Standardwerte für die Einstellungen des Master-Moduls stammen aus verschiedenen Quellen:

- Konfigurationsdateien: nur für den Kundendienst (S. 267) zugänglich
- Schnittstellenparameter: Anpassung im permanenten Speicher mit dem Befehl IFS
   (S. 147) möglich, weitere Informationen in "Kommunikation über TCP/IP-Schnittstelle herstellen" (S. 57) und "Kommunikation über USB-Schnittstelle herstellen" (S. 64)
- Befehle für die Arbeit mit anwenderdefinierten Koordinatensystemen: weitere Informationen in "Koordinatensysteme" (S. 35)
- Parameter, die mit dem Befehl SPA (S. 196) geändert und mit dem Befehl WPA (S. 224) gespeichert werden können. Diese Parameter können in folgende Kategorien eingeteilt werden:
  - Geschützte Parameter, deren Werkseinstellung nicht geändert werden kann
  - Parameter, die zur Anpassung an die Anwendung vom Benutzer eingestellt werden können

Das Schreibrecht auf die Parameter wird durch Befehlsebenen (S. 129) festgelegt.

Weitere Informationen in "Parameterwerte des C-886-Master-Moduls ändern" (S. 248).

#### Einstellungen der Slave-Module für den parallelkinematischen Positionierer

Die Einstellungen der Slave-Module für den parallelkinematischen Positionierer sind bei Auslieferung des C-886 für den verwendeten Positionierer konfiguriert. Der Zugriff auf die Einstellungen der Module darf nur nach Rücksprache mit PI erfolgen.



## Einstellungen der Slave-Module für die optionalen Einzelachsen

Die Einstellungen der Slave-Module für die optionalen Einzelachsen können durch den Anwender konfiguriert werden, weitere Informationen in "Slave-Module für Einzelachsen konfigurieren" (S. 66) und in den Handbüchern der entsprechenden Module (S. 6).

## 9.2 Parameterwerte des C-886-Master-Moduls ändern

Jeder Parameter ist sowohl im flüchtigen als auch im permanenten Speicher des C-886-Master-Moduls vorhanden. Die Werte im permanenten Speicher werden als Standardwerte beim Einschalten oder Neustart des C-886 in den flüchtigen Speicher geladen. Die Werte im flüchtigen Speicher bestimmen das aktuelle Verhalten des Systems.

### Verfügbare Parameter ermitteln

Senden Sie den Befehl HPA? (S. 145), um eine Liste aller verfügbaren Parameter des Master-Moduls mit Kurzbeschreibung zu erhalten.

### Parameterwerte im flüchtigen Speicher ändern

### **INFORMATION**

Version: 1.0.0

Das Ändern von Parameterwerten kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.

- Legen Sie vor dem Ändern der Parametereinstellungen des C-886 eine Sicherungskopie auf dem PC an, siehe "Parameterwerte in Textdatei sichern" (S. 249). Sie können dann jederzeit die Originaleinstellungen wiederherstellen.
  - Senden Sie den Befehl SPA? (S. 197), um eine Liste der Parameterwerte im flüchtigen Speicher des Master-Moduls zu erhalten.
  - > Ändern Sie die Parameterwerte im flüchtigen Speicher:
    - a) Wenn für den Schreibzugriff auf die Parameterwerte notwendig, senden Sie den Befehl CCL 1 advanced, um auf die Befehlsebene 1 zu wechseln.
    - b) Ändern Sie die Parameterwerte im flüchtigen Speicher des Master-Moduls mit dem Befehl SPA (S. 196).



### Parameterwerte vom flüchtigen Speicher in den permanenten Speicher schreiben

#### **INFORMATION**

Für das Speichern von Parameterwerten im permanenten Speicher mit dem Befehl WPA ist die Eingabe eines Kennworts erforderlich. Verwendbare Kennwörter:

- Speichert die aktuell gültigen Werte aller Parameter und die aktuell gültigen Einstellungen für Koordinatensysteme
- Speichert die aktuell gültigen Werte aller Parameter. Parameter können einzeln ausgewählt werden.
- SKS Speichert die aktuell gültigen Einstellungen für Koordinatensysteme
  - Schreiben Sie die aktuellen Parameterwerte mit dem Befehl WPA (S. 224) in den permanenten Speicher des Master-Moduls.

Alternatives Vorgehen, wenn Sie mit PIMikroMove® arbeiten:

- a) Wählen Sie im Hauptfenster von PIMikroMove® den Menüeintrag *C-886 > Save* parameters to non-volatile memory. Der Dialog *Save Parameters to Non-Volatile Memory* öffnet sich.
- b) Geben Sie in das Auswahlfeld im Dialog *Save Parameters to Non-Volatile Memory* entweder das passende Kennwort ein, oder wählen Sie den passenden Eintrag.
- c) Klicken Sie auf **OK**, um das Speichern auszuführen und den Dialog zu schließen.

## 9.3 Parameterwerte in Textdatei sichern

## **INFORMATION**

Um die Einstellungen der Slave-Module für die optionalen Einzelachsen zu sichern, ist die direkte Kommunikation mit den Slave-Modulen erforderlich, siehe "Slave-Module für Einzelachsen konfigurieren" (S. 66) und "Kennungen für direkten Zugriff auf Slave-Module" (S. 26). Weitere Informationen zu den Einstellungen der Slave-Module finden Sie in den Handbüchern der entsprechenden Module (S. 6).

#### Voraussetzungen

- ✓ Sie haben die allgemeinen Hinweise zur Inbetriebnahme gelesen und verstanden (S. 53).
- ✓ Sie haben die Kommunikation zwischen dem C-886 und dem PC mit PIMikroMove® oder PITerminal über TCP/IP (S. 61) oder USB (S. 64) hergestellt.



#### Parameterwerte in Textdatei sichern

- 1. Wenn Sie PIMikroMove® verwenden, öffnen Sie das Fenster zum Senden von Befehlen:
  - Wählen Sie im Hauptfenster den Menüeintrag Tools > Command entry oder drücken Sie die Taste F4 auf der Tastatur.

In PITerminal ist nach dem Herstellen der Kommunikation automatisch das Hauptfenster geöffnet, aus dem Befehle gesendet werden können.

- 2. Fragen Sie mit dem Befehl SPA? die aktuellen Parameterwerte ab.
  - Die Antwort enthält standardmäßig die Parameterwerte des C-886-Master-Moduls.
  - Wenn Sie in PIMikroMove® direkt mit Slave-Modulen kommunizieren (S. 66), enthält die Antwort die Parameterwerte für das Slave-Modul, das im Fenster zum Senden von Befehlen ausgewählt ist.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Save....
  - Das Fenster Save content of terminal as textfile öffnet sich.
- 4. Speichern Sie im Fenster *Save content of terminal as textfile* die abgefragten Parameterwerte in einer Textdatei auf Ihrem PC.

## 9.4 Parameterübersicht

### **INFORMATION**

Version: 1.0.0

Der Schreibzugriff auf die Parameter des C-886 ist durch Befehlsebenen festgelegt. Nach dem Einschalten oder Neustart des Controllers ist die aktive Befehlsebene immer 0. Für bestimmte Parameter ist der Schreibzugriff nur auf der Befehlsebene 1 zugelassen. Auf Befehlsebenen > 1 besteht Schreibzugriff nur für PI-Servicepersonal.

- Wenn notwendig, senden Sie den Befehl CCL 1 advanced oder geben Sie das Kennwort advanced ein, um auf die Befehlsebene 1 zu wechseln.
- Wenn Sie Probleme mit Parametern der Befehlsebene 2 oder höher haben, wenden Sie sich an den Kundendienst (S. 267).

| Para-<br>meter-<br>ID (hexa-<br>dezimal) | Befehls-<br>ebene<br>für den<br>Schreib-<br>zugriff | Betroffener<br>Elementtyp | Daten-<br>typ | Parameter-<br>name<br>(Einheit) | Beschreibung  |
|--|---|---------------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 0x3C                                     | 0   | Positionierer-<br>Antrieb | CHAR          | Stage Name                      | Name des parallelkinematischen<br>Positionierers, für den das<br>Slave-Modul des Antriebs konfiguriert<br>ist |



| Para-<br>meter-<br>ID (hexa-<br>dezimal) | Befehls-<br>ebene<br>für den<br>Schreib-<br>zugriff | Betroffener<br>Elementtyp | Daten-<br>typ | Parameter-<br>name<br>(Einheit)                 | Beschreibung  |
|--|---|---------------------------|---------------|---|---|
| 0x72                                     | 0   | System                    | INT           | Ignore Macro<br>Error?                          | Makrofehler ignorieren? Legt fest, ob das Controllermakro gestoppt wird, wenn bei dessen Ausführung ein Fehler auftritt. 0 = Bei Fehler Makro anhalten (Standard) 1 = Makrofehler ignorieren  |
| 0x07030401                               | 0   | Positionierer-<br>Achse   | INT           | Behaviour<br>After<br>Reference<br>Move         | Verhalten der Bewegungsplattform<br>des Positionierers nach der<br>Referenzfahrt<br>Details siehe "Bewegungen des   |
| 0x07030402                               | 0   | Positionierer-<br>Achse   | FLOAT         | Target For<br>Motion After<br>Reference<br>Move | Positionierers" (S. 29).  |
| 0x0D000700                               | 2   | System                    | CHAR          | Device Name                                     | Produktbezeichnung des C-886  |
| 0x0D001000                               | 1   | System                    | CHAR          | Customer<br>Device Name                         | Frei wählbarer Namenszusatz für den C-886 Kann durch den Anwender angepasst werden, um mehrere C-886 im selben Netzwerk oder am selben PC unterscheiden zu können. Wird z. B. beim Herstellen der Kommunikation über TCP/IP in der Liste der gefundenen Controller angezeigt. |
| 0x0E000200                               | 3   | System                    | FLOAT         | Servo Update<br>Time                            | Zykluszeit des C-886 in Sekunden  |
| 0x0E000900                               | 0   | System                    | INT           | Pulse Length<br>Factor                          | Wird mit der Zyklusdauer<br>multipliziert<br>Produkt entspricht der Pulsweite des<br>Impulses<br>Standard: 5  |
| 0x13000004                               | 3   | System                    | INT           | Max Wave<br>Points                              | Gesamtanzahl der für Kurvenformen verfügbaren Punkte Details siehe "Funktionsgenerator" (S. 79).  |
| 0x1300010A                               | 3   | System                    | INT           | Number Of<br>Wave Tables                        | Anzahl der Kurventabellen zum<br>Speichern von Kurvenformen<br>Details siehe "Funktionsgenerator"<br>(S. 79).   |
| 0x16000000                               | 3   | System                    | INT           | Data<br>Recorder<br>Table Rate                  | Aufzeichnungsrate des<br>Datenrekorders (= 1)   |



| Para-<br>meter-<br>ID (hexa-<br>dezimal) | Befehls-<br>ebene<br>für den<br>Schreib-<br>zugriff | Betroffener<br>Elementtyp | Daten-<br>typ | Parameter-<br>name<br>(Einheit)                | Beschreibung   |
|--|---|---------------------------|---------------|--|--|
| 0x16000100                               | 3   | System                    | INT           | Max. Number<br>of Data<br>Recorder<br>Channels | Maximale Anzahl der<br>Datenrekordertabellen   |
| 0x16000200                               | 3   | System                    | INT           | Data<br>Recorder<br>Max. Points                | Maximale Anzahl aller Punkte der<br>Datenrekordertabellen  |
| 0x16000201                               | 0   | System                    | INT           | Data<br>Recorder<br>Points Per<br>Table        | Anzahl der Punkte pro<br>Datenrekordertabelle<br>1 bis 8192<br>Standard: 8192  |
| 0x16000300                               | 3   | System                    | INT           | Channel<br>Number                              | Anzahl der Datenrekordertabellen   |
| 0x19001500                               | 3   | System                    | FLOAT         | Maximum<br>System<br>Velocity<br>(mm/s)        | Maximale Systemgeschwindigkeit<br>Siehe Spezifikationen im<br>Benutzerhandbuch des Positionierers<br>und "Bewegungen des Positionierers"<br>(S. 29). |
| 0x19001501                               | 3   | System                    | FLOAT         | Minimum<br>System<br>Velocity<br>(mm/s)        | Minimale Systemgeschwindigkeit<br>Details siehe "Bewegungen des<br>Positionierers" (S. 29).  |
| 0x19001502                               | 3   | System                    | FLOAT         | Maximum<br>System<br>Acceleration<br>(mm/s²)   | Maximale Systembeschleunigung Details siehe "Bewegungen des Positionierers" (S. 29).   |
| 0x19001504                               | 3   | System                    | FLOAT         | Path Control<br>Step Size<br>(mm)              | Schrittweite für die Berechnung des<br>Dynamikprofils der<br>Plattformbewegung<br>Details siehe "Bewegungen des<br>Positionierers" (S. 29).          |
| 0x19001510                               | 0   | System                    | FLOAT         | Trajectory<br>Velocity<br>(Phys. Unit/s)       | Geschwindigkeit, Beschleunigung und<br>Ruck für die Bewegungsplattform des<br>Positionierers   |
| 0x19001511                               | 0   | System                    | FLOAT         | Trajectory<br>Acceleration<br>(Phys. Unit/s)   | Details siehe "Profilgenerator für<br>Punkt-zu-Punkt-Bewegungen" (S. 31).  |
| 0x19001512                               |   | System                    | FLOAT         | Trajectory<br>Jerk (Phys.<br>Unit/s)           |  |



| Para-<br>meter-<br>ID (hexa-<br>dezimal) | Befehls-<br>ebene<br>für den<br>Schreib-<br>zugriff | Betroffener<br>Elementtyp | Daten-<br>typ | Parameter-<br>name<br>(Einheit)              | Beschreibung   |
|--|---|---------------------------|---------------|--|--|
| 0x19001800                               | 0   | System                    | INT           | Coordination<br>Mode                         | Koordinationsmodus  0 = Multiachsenmodus  1 = Hexapod-Modus (= Parallelkinematik-Modus; Standard)  Der Parameterwert darf nicht geändert werden.   |
| 0x19001900                               | 0   | System                    | INT           | Trajectory<br>Source                         | Quelle des Dynamikprofils für MOV-Befehle  0 = Dynamikprofil wird durch Profilgenerator festgelegt (Standard)  1 = Dynamikprofil wird durch aufeinander folgende MOV-Befehle festgelegt Details siehe "Bewegungen des Positionierers" (S. 29). |
| 0x19001901                               | 0   | System                    | INT           | Trajectory<br>Execution                      | Ausführung des Dynamikprofils  0 = Dynamikprofil wird sofort ausgeführt (Standard)  1 = Dynamikprofil wird vor Ausführung in einem Zwischenspeicher abgelegt Details siehe "Zyklische Übertragung von Zielpositionen" (S. 33).                 |
| 0x19001902                               | 3   | System                    | INT           | Maximum<br>Number of<br>Trajectory<br>Points | Maximale Anzahl der<br>Dynamikprofilpunkte<br>Details siehe "Zyklische Übertragung<br>von Zielpositionen" (S. 33).   |
| 0x19001903                               | 0   | System                    | INT           | Threshold for<br>Trajectory<br>Execution     | Schwellenwert für Ausführung des<br>Dynamikprofils<br>Details siehe "Zyklische Übertragung<br>von Zielpositionen" (S. 33).   |
| 0x19001904                               | 3   | System                    | INT           | Current<br>Number of<br>Trajectory<br>Points | Zeigt die aktuelle Anzahl der<br>Dynamikprofilpunkte im<br>Zwischenspeicher an.<br>Details siehe "Zyklische Übertragung<br>von Zielpositionen" (S. 33).  |



| Para-<br>meter-<br>ID (hexa-<br>dezimal) | Befehls-<br>ebene<br>für den<br>Schreib-<br>zugriff | Betroffener<br>Elementtyp | Daten-<br>typ | Parameter-<br>name<br>(Einheit)            | Beschreibung  |
|--|---|---------------------------|---------------|--|---|
| 0x19002001                               | 0   | System                    | INT           | Start All<br>Hexapod<br>Wave<br>Generators | Startverhalten der Funktionsgeneratoren für die Achsen der Bewegungsplattform des Positionierers (X, Y, Z, U, V, W).  0 = Jeder Funktionsgenerator, der gestartet werden soll, muss im WGO-Befehl addressiert werden (Standard).  1 = Das Starten eines Funktionsgenerators startet alle Funktionsgeneratoren, die mit einer Kurventabelle verbunden sind. Diese Option ist nur aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. |
| 0x19003000                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Position<br>Vector A0_X         | Positions- und Richtungsvektoren für<br>die Antriebe und Gelenke des<br>Positionierers  |
| 0x19003001                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Position<br>Vector A0_Y         |   |
| 0x19003002                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Position<br>Vector A0_Z         |   |
| 0x19003010                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Joint Vector<br>A0_X            |   |
| 0x19003011                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Joint Vector<br>A0_Y            |   |
| 0x19003012                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Joint Vector<br>A0_Z            |   |
| 0x19003100                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Position<br>Vector BO_X         |   |
| 0x19003101                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Position<br>Vector B0_Y         |   |
| 0x19003102                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Position<br>Vector B0_Z         |   |
| 0x19003110                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Joint Vector<br>BO_X            |   |



| Para-<br>meter-<br>ID (hexa-<br>dezimal) | Befehls-<br>ebene<br>für den<br>Schreib-<br>zugriff | Betroffener<br>Elementtyp | Daten-<br>typ | Parameter-<br>name<br>(Einheit) | Beschreibung |
|--|---|---------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| 0x19003111                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Joint Vector<br>BO_Y |              |
| 0x19003112                               | 2   | Positionierer-<br>Antrieb | FLOAT         | Hexapod<br>Joint Vector<br>BO_Z |              |



# 10 Wartung

# In diesem Kapitel

| C-886 reinigen         | 257 |
|------------------------|-----|
| Firmware aktualisieren | 258 |

# **10.1 C-886** reinigen

### **HINWEIS**



## Kurzschlüsse oder Überschläge!

Der C-886 enthält elektrostatisch gefährdete Bauteile, die beim Eindringen von Reinigungsflüssigkeiten in das Gehäuse durch Kurzschlüsse oder Überschläge beschädigt werden können.

- > Trennen Sie vor dem Reinigen den C-886 von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Reinigungsflüssigkeit in das Gehäuse.
  - Wenn notwendig, reinigen Sie die Gehäuseoberflächen des C-886 mit einem Tuch, das leicht mit einem milden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel angefeuchtet wurde.



## 10.2 Firmware aktualisieren

#### **HINWEIS**



#### Schäden durch ungewollte Positionsänderungen!

Die maximale Haltekraft bei ausgeschaltetem Servomodus basiert auf der Selbsthemmung der Antriebe und kann geringer ausfallen als die maximale Belastbarkeit bei eingeschaltetem Servomodus (siehe Handbuch des Positionierers).

Wenn die tatsächliche Belastung des Positionierers die auf der Selbsthemmung der Antriebe basierende maximale Haltekraft überschreitet, können in folgenden Fällen ungewollte Positionsänderungen des Positionierers auftreten:

- Ausschalten des C-886
- Neustart des C-886
- Ausschalten des Servomodus für die Achsen derBewegungsplattform des Positionierers Dadurch sind Kollisionen zwischen Positionierer, zu bewegender Last und Umgebung möglich. Kollisionen können den Positionierer, die zu bewegende Last oder die Umgebung beschädigen.
- ➤ Stellen Sie sicher, dass die tatsächliche Belastung der Bewegungsplattform des Positionierers die auf der Selbsthemmung der Antriebe basierende maximale Haltekraft nicht überschreitet, bevor Sie den Servomodus ausschalten, den C-886 neu starten oder ausschalten.

#### **INFORMATION**

Die Firmware des C-886 besteht aus mehreren Komponenten, die separat aktualisiert werden können.

#### **INFORMATION**

Die Firmware der Slave-Module des C-886 kann **nicht** mit dem PIFirmwareManager aktualisiert werden.

Wenn eine Aktualisierung der Firmware der Slave-Module erforderlich ist, kontaktieren Sie unseren Kundendienst (S. 267).

#### **INFORMATION**

Für die Aktualisierung der Firmware müssen C-886 und PC über die TCP/IP-Schnittstelle kommunizieren.



## Ident-Bezeichnung des C-886

Der Befehl \*IDN? liest die Ident-Bezeichnung des C-886 aus, die unter anderem die Version der Firmware des Master-Moduls enthält.

Beispiel: (c)2011-2017 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG,C-886,117567891,2.3.3.30

- C-886 Gerätebezeichnung
- 117567891 Seriennummer des C-886, enthält verschlüsselt das Herstellungsdatum
- 2.3.3.30 Version der Firmware des Master-Moduls (Firmwarekomponente FW)

#### Firmwarekomponenten

Die Versionen der Firmwarekomponenten können mit dem Befehl VER? ausgelesen werden. Beispiel:

- Ident-Bezeichnungen aller Slave-Module des C-886, enthalten unter anderem jeweils die Version der Firmware des Slave-Moduls:
  - 2: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, E-873.10C885, 117004372, 02.012
  - 3: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, E-873.10C885, 117007103, 02.012
  - 4: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, E-873.10C885, 117004369, 02.012
  - 5: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, E-873.10C885, 117007100, 02.012
  - 6: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, E-873.10C885, 117007101, 02.012
  - 7: (c)2016 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, E-873.10C885, 117007102, 02.012
  - 8: (c)2014 Physik Instrumente(PI) Karlsruhe, E-861.11C885, 000000000, 00.012
- FW: V 2.3.3.30 Version der Firmware des Master-Moduls
- Macro: V 0.15.0.0 Version der Makrofunktionalität
- OS: V #13 SMP PREEMPT Fri Sep 29 09:53:55 CEST 2017 Version des Betriebssystems des C-886
- Hexdata: V 1.0.0.0 Version der Konfigurationsdatei mit den Geometriedaten für den parallelkinematischen Positionierer

Version: 1.0.0

C886: (c)2017 Physik Instrumente(PI) Karlsruhe, C-885.M2
Master Hardware des Master-Moduls



#### Aktuelle Firmware des C-886 beziehen

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst (S. 267), um aktuelle Versionen der Firmwarekomponenten zu erhalten.

#### Werkzeug und Zubehör für das Aktualisieren der Firmware

- PC mit Windows Betriebssystem, der wie folgt vorbereitet wurde:
  - Das Programm PIFirmwareManager ist installiert. Weitere Informationen siehe "PC-Software installieren" (S. 43).
  - Die aktuellen Dateien der Firmwarekomponenten, die Sie von unserem Kundendienst erhalten haben (Dateityp Update Package; Dateiendung IPK), liegen in einem Verzeichnis auf dem PC.

### Voraussetzungen für das Aktualisieren der Firmware

- ✓ Sie haben alle erforderlichen Vorbereitungen für die Kommunikation über die TCP/IP-Schnittstelle getroffen, siehe "Kommunikation über TCP/IP in der PC-Software herstellen" (S. 61).
- ✓ Der C-886 ist eingeschaltet, und der Startvorgang des C-886 ist beendet (S. 56).
- ✓ Der PC ist eingeschaltet.

Version: 1.0.0

#### Firmwarekomponenten des C-886 aktualisieren

1. Starten Sie das Programm PIFirmwareManager am PC über den Startmenü-Eintrag *Alle Programme > PI > PIFirmwareManager*.

Das Fenster **PIFirmwareManager** öffnet sich.





2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Next >.

Die Schaltfläche Search for controllers wird angezeigt.




3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Search for controllers.

Im Feld *Identification:* wird der gefundene C-886 angezeigt (Seriennummer, Port, IP-Adresse).

- 4. Markieren Sie die Zeile des C-886 im Feld *Identification:*.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Next >.

Die momentan aktiven Firmwarekomponenten des C-886 sowie einige auf dem PC installierte Software-Komponenten werden mit ihren Versionsnummern aufgelistet.



6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Next >.

Die Schaltfläche *Add new package* für die Auswahl der zu aktualisierenden Firmwarekomponenten wird angezeigt.



7. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Add new package*.

Ein Dateiauswahlfenster öffnet sich.



- 8. Wechseln Sie im Dateiauswahlfenster in das Verzeichnis, in dem die Dateien liegen, die Sie vom Kundendienst erhalten haben.
- 9. Wählen Sie im Dateiauswahlfenster die Dateien für die zu aktualisierenden Firmwarekomponenten aus, z. B.:
  - Komponente FW: hexapod-firmware c886 x.x.x.x.ipk
  - Komponente Macro: hexapod-macro-manager\_c886\_x.x.x.x.ipk
- 10. Klicken Sie im Dateiauswahlfenster auf die Schaltfläche *Öffnen*, um die Auswahl zu bestätigen.
- 11. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Update*, um die Aktualisierung der ausgewählten Firmwarekomponenten auf dem C-886 zu starten.

Das Fenster *Information* wird angezeigt.



12. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Der C-886 führt einen Neustart durch.

Die Aktualisierung der Firmwarekomponenten ist beendet.



# 11 Störungsbehebung

| Störung                                    | Mögliche<br>Ursachen  | Behebung  |
|--|---|---|
| Positionierer<br>bewegt sich nicht<br>oder | Kabel defekt oder<br>nicht korrekt<br>angeschlossen   | Prüfen Sie die Kabelanschlüsse.   |
| unkontrolliert                             | Falscher Befehl<br>oder falsche<br>Syntax<br>Falsche<br>Konfiguration                                   | Senden Sie den Befehl ERR? (S. 139) und prüfen<br>Sie den zurückgemeldeten Fehlercode.  |
|  |   | Die vom C-886 verwendeten Konfigurationsdaten müssen auf den Positionierer abgestimmt sein.  ➤ Prüfen Sie mit dem Befehl CST? (S. 131), auf welchen Positionierer der C-886 abgestimmt ist.  ➤ Wenn der Verstellertyp in der Antwort auf CST? nicht dem angeschlossenen Positionierer entspricht, kontaktieren Sie unseren Kundendienst (S. 267). Ändern Sie die Einstellungen der Slave-Module für die Antriebe des Positionierers nur nach Rücksprache mit PI.  |
|  | Fehler in einem Slave-Modul, z. B.:  Modul überhitzt  Antriebs- störung  Störung des Positions- sensors | <ol> <li>Bei Störungen schaltet ein Slave-Modul den Antrieb ab.</li> <li>Prüfen Sie die LEDs des Master-Moduls und der Slave-Module. Details siehe "Vorderwand" (S. 18).</li> <li>Senden Sie den Befehl ERR? (S. 139) und prüfen Sie den zurückgemeldeten Fehlercode.</li> <li>Schalten Sie den C-886 aus und lassen Sie ihn abkühlen.</li> <li>Überprüfen Sie das System und vergewissern Sie sich, dass alle Achsen gefahrlos bewegt werden können.</li> <li>Nehmen Sie den C-886 wieder in Betrieb, siehe "Inbetriebnahme" (S. 53).</li> <li>Wenn die Störung erneut auftritt: Kontaktieren Sie</li> </ol> |
|  |   | 6. Wenn die Störung erneut auftritt: Kontaktieren Sie unseren Kundendienst (S. 267).  |



| Störung  | Mögliche<br>Ursachen   | Behebung  |
|--|--|---|
| Verringerte<br>Genauigkeit des<br>Positionierers | Verspannte<br>Grundplatte  | <ul> <li>Montieren Sie den Positionierer auf ebener<br/>Grundfläche (siehe Benutzerhandbuch des<br/>Positionierers).</li> </ul>   |
|  | Verschleiß wegen<br>kleiner<br>Bewegungen über<br>einen langen<br>Zeitraum | Wenn über einen langen Zeitraum nur kleine<br>Bewegungen ausgeführt werden: Führen Sie in<br>regelmäßigen Abständen eine Wartungsfahrt über<br>den gesamten Stellweg durch. |

| Störung                                       | Mögliche<br>Ursachen                               | Behebung   |  |   |
|---|--|--|--|---|
| Kommunika-                                    | Falsches   | Prüfen Sie das Kabel.  |  |   |
| tion mit dem<br>C-886 funktio-<br>niert nicht | nktio- kabel wird                                  | <ul> <li>Verwenden Sie für die TCP/IP-Verbindung über<br/>einen Hub oder einen Router (mit<br/>DHCP-Server) ein<br/>Straight-Through-Netzwerkkabel.</li> </ul> |  |   |
|   |  | <ul> <li>Verwenden Sie für die direkte Verbindung mit<br/>der Ethernet-Anschlussbuchse des PC ein<br/>Crossover-Netzwerkkabel.</li> </ul>                      |  |   |
|   |  | Prüfen Sie gegebenenfalls, ob das Kabel an einem<br>fehlerfreien System funktioniert.  |  |   |
|   | Kommunikations-                                    | Bei Verwendung der TCP/IP-Verbindung:  |  |   |
|   | schnittstelle ist<br>nicht richtig<br>konfiguriert | Schließen Sie den Controller an das Netzwerk an,<br>bevor Sie ihn einschalten. Andernfalls müssen Sie<br>den Controller aus- und wiedereinschalten.            |  |   |
|   |  | Prüfen Sie die Netzwerk-Einstellungen (S. 57).   |  |   |
|   | Startvorgang des<br>C-886 ist noch                 |  | Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk nicht für<br>unbekannte Geräte gesperrt ist. |   |
|   |  |  |  | <ul> <li>Stellen Sie sicher, dass nicht mehrere</li> <li>PC-Software-Anwendungen gleichzeitig auf den</li> <li>C-886 zugreifen können.</li> </ul> |
|   |  |  |  |   |
|   |  | Wenn Sie die Probleme nicht beheben können,<br>wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.   |  |   |
|   |  | <ol> <li>Warten Sie nach dem Einschalten oder nach einem<br/>Neustart des C-886 einige Sekunden.</li> </ol>  |  |   |
|   | nicht beendet                                      | Versuchen Sie erneut, die Kommunikation aufzubauen oder Befehle zu senden.   |  |   |



| Störung | Mögliche<br>Ursachen  | Behebung  |
|---------|---|---|
|         | Ein anderes<br>Programm greift<br>auf die Schnitt-<br>stelle zu | Schließen Sie das andere Programm.  |
|         | Probleme mit<br>spezieller<br>PC-Software                       | <ul> <li>Prüfen Sie, ob das System mit einer anderen PC-Software, wie z. B. einem Terminal-Programm oder einer Entwicklungsumgebung, funktioniert.</li> <li>Sie können die Kommunikation testen, indem Sie ein Terminal-Programm (z. B. PI Terminal) starten und *IDN? oder HLP? eingeben.</li> <li>Achten Sie darauf, dass Sie Befehle mit einem LF</li> </ul> |
|         |   | (line feed) abschließen.<br>Ein Befehl wird erst ausgeführt, wenn der LF<br>empfangen wurde.  |

| Störung  | Mögliche<br>Ursachen                                  | Behebung  |
|--|---|---|
| Kunden-Soft-<br>ware läuft nicht<br>mit den<br>PI-Treibern | Falsche<br>Kombination der<br>Treiberroutinen/<br>VIs | <ul> <li>Prüfen Sie, ob das System mit einem Terminal-Programm läuft.</li> <li>Wenn ja:</li> <li>Lesen Sie die Angaben im Handbuch der zugehörigen PC-Software und vergleichen Sie den Beispielcode auf der C-886.CD mit Ihrem Programmcode.</li> </ul> |

Wenn die Störung Ihres Systems nicht in der Tabelle angeführt ist oder wenn sie nicht wie beschrieben behoben werden kann, kontaktieren Sie unseren Kundendienst (S. 267).



# 12 Kundendienst

Wenden Sie sich bei Fragen und Bestellungen an Ihre PI-Vertretung oder schreiben Sie uns eine E-Mail (mailto:service@pi.de).

- ➤ Geben Sie bei Fragen zu Ihrem System folgende Systeminformationen an:
  - Produkt- und Seriennummern von allen Produkten im System
  - Firmwareversion des Controllers (sofern vorhanden)
  - Version des Treibers oder der Software (sofern vorhanden)
  - PC-Betriebssystem (sofern vorhanden)
- Wenn möglich: Fertigen Sie Fotografien oder Videoaufnahmen Ihres Systems an, die Sie unserem Kundendienst auf Anfrage senden können.

Die aktuellen Versionen der Benutzerhandbücher stehen auf unserer Website zum Herunterladen (S. 7) bereit.



# 13 Technische Daten

# In diesem Kapitel

| Spezifikationen     | 269 |
|---------------------|-----|
| Systemanforderungen |     |
| Abmessungen         |     |
| Pinhelegung         |     |

# 13.1 Spezifikationen

## 13.1.1 Datentabelle

|                              | C-886.1   |
|------------------------------|---|
| Funktion                     | Controller für parallelkinematische Positionierer                                 |
| Achsen                       | 6 Optional: 2 zusätzliche Einzelachsen  |
| Bewegung und Regler          |   |
| Antriebsart                  | DC-Motor<br>Antriebsart Einzelachsen optional                                     |
| Motoranschluss               | D-Sub 15 (w)  |
| Reglertyp                    | PID-Regler  |
| Servozykluszeit Slave-Module | 50 μs   |
| Zykluszeit des C-886         | 10 ms   |
| Encodereingang               | A/B-Quadratur TTL-Pegel, einseitig geerdet oder differenziell gem. RS-422; 60 MHz |
| Blockiererkennung            | Regelung deaktiviert bei Überschreiten eines Positionsfehlers                     |
| Endschalter                  | 2 × TTL je Antrieb (Polarität programmierbar)                                     |
| Referenzschalter             | 1 × TTL je Antrieb  |
| Eigenschaften Einzelachsen   | Abhängig von der Antriebsart  |
| Elektrische Eigenschaften    |   |
| Ausgangsspannung             | 0 bis 24 VDC  |
| Strombegrenzung              | 3 A je Antrieb  |
| Eigenschaften Einzelachsen   | Abhängig von der Antriebsart  |
|                              |   |



|  | C-886.1   |
|--|---|
| Schnittstellen und Bedienung                   |   |
| Kommunikations-Schnittstelle n                 | TCP/IP: RJ45/Ethernet; USB: Mini-USB Typ B  |
| Befehlssatz                                    | PI General Command Set (GCS)  |
| Bedienersoftware                               | PIMikroMove®  |
| Schnittstellen zur<br>Anwendungsprogrammierung | API für C / C++ / C# / VB.NET / MATLAB / python, Treiber für LabVIEW  |
| Unterstützte Funktionen                        | Anwenderdefinierte Koordinatensysteme. Startup-Makro. Datenrekorder zur Aufnahme von Betriebsgrößen. Funktionsgenerator für periodische Bewegungen. |
| Umgebung                                       |   |
| Betriebsspannung                               | Externes Netzteil 24 V / 10 A im Lieferumfang enthalten   |
| Max. Stromaufnahme                             | 32 A  |
| Betriebstemperaturbereich                      | 10 bis 40 °C  |
| Masse  | 4,4 kg ohne Antriebsmodule für Einzelachsen   |
| Abmessungen                                    | 482,6 mm × 132,55 mm× 278,55 mm   |

|                              | C-886.2   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| Funktion                     | Controller für parallelkinematische Positionierer             |  |  |
| Achsen                       | 6<br>Optional: 2 zusätzliche Einzelachsen                     |  |  |
| Bewegung und Regler          |   |  |  |
| Antriebsart                  | 2-Phasen-Schrittmotor Antriebsart Einzelachsen optional       |  |  |
| Motoranschluss               | HD D-Sub 26 (w)   |  |  |
| Reglertyp                    | PID-Regler  |  |  |
| Mikroschrittauflösung        | 1/2048 Vollschritt  |  |  |
| Servozykluszeit Slave-Module | 50 μs   |  |  |
| Zykluszeit des C-886         | 10 ms   |  |  |
| Encodereingang               | A/B-Quadratur, TTL, RS-422; 60 MHz                            |  |  |
| Blockiererkennung            | Regelung deaktiviert bei Überschreiten eines Positionsfehlers |  |  |
| Endschalter                  | 2 × TTL je Antrieb (Polarität programmierbar)                 |  |  |
| Referenzschalter             | 1 × TTL je Antrieb  |  |  |
| Indexschalter                | 1 x RS-422 je Antrieb, für Indexpuls                          |  |  |
| Eigenschaften Einzelachsen   | Abhängig von der Antriebsart                                  |  |  |



|  | C-886.2   |
|--|---|
| Elektrische Eigenschaften                      |   |
| Max. Ausgangsspannung                          | 48 VDC  |
| Max. Leistungsaufnahme<br>Volllast             | 48 W je Antrieb   |
| Leistungsaufnahme Leerlauf                     | 3 W je Antrieb  |
| Max. Ausgangsleistung (< 2 ms)                 | 100 W je Antrieb  |
| Dauerausgangsleistung                          | < 48 W je Antrieb   |
| Strombegrenzung pro<br>Motorphase              | 2,5 A   |
| Eigenschaften Einzelachsen                     | Abhängig von der Antriebsart  |
| Schnittstellen und Bedienung                   |   |
| Kommunikations-Schnittstellen                  | TCP/IP: RJ45/Ethernet; USB: Mini-USB Typ B  |
| Befehlssatz                                    | PI General Command Set (GCS)  |
| Bedienersoftware                               | PIMikroMove®  |
| Schnittstellen zur<br>Anwendungsprogrammierung | API für C / C++ / C# / VB.NET / MATLAB / python, Treiber für LabVIEW  |
| Unterstützte Funktionen                        | Anwenderdefinierte Koordinatensysteme. Startup-Makro.<br>Datenrekorder zur Aufnahme von Betriebsgrößen.<br>Funktionsgenerator für periodische Bewegungen. |
| Umgebung                                       |   |
| Betriebsspannung                               | Externes Netzteil 24 V / 10 A im Lieferumfang enthalten   |
| Max. Stromaufnahme                             | 32 A  |
| Betriebstemperaturbereich                      | 10 bis 40 °C  |
| Masse  | 4,4 kg ohne Antriebsmodule für Einzelachsen   |
| Abmessungen                                    | 482,6 mm × 132,55 mm× 278,55 mm   |

|                     | C-886.31   |
|---------------------|--|
| Funktion            | Controller für parallelkinematische Positionierer                    |
| Achsen              | 6 Optional: 2 zusätzliche Einzelachsen                               |
| Bewegung und Regler |  |
| Antriebsart         | Q-Motion® Piezoträgheitsantrieb<br>Antriebsart Einzelachsen optional |
| Motoranschluss      | D-Sub 15 (w)   |
| Reglertyp           | PID-Regler   |



|  | C-886.31  |
|--|---|
| Servozykluszeit Slave-Module                   | 50 μs   |
| Zykluszeit des C-886                           | 10 ms   |
| Encodereingang                                 | Sin/Cos (differenziell), BiSS-Schnittstelle   |
| Blockiererkennung                              | Regelung deaktiviert bei Überschreiten eines Positionsfehlers   |
| Endschalter                                    | 2 × TTL je Antrieb (Polarität programmierbar)   |
| Referenzschalter                               | 1 × TTL je Antrieb  |
| Eigenschaften Einzelachsen                     | Abhängig von der Antriebsart  |
| Elektrische Eigenschaften                      |   |
| Ausgangsspannung                               | 0 bis 48 V  |
| Max. Ausgangsleistung                          | 30 W je Antrieb   |
| Eigenschaften Einzelachsen                     | Abhängig von der Antriebsart  |
| Schnittstellen und Bedienung                   |   |
| Kommunikations-Schnittstelle n                 | TCP/IP: RJ45/Ethernet; USB: Mini-USB Typ B  |
| Befehlssatz                                    | PI General Command Set (GCS)  |
| Bedienersoftware                               | PIMikroMove®  |
| Schnittstellen zur<br>Anwendungsprogrammierung | API für C / C++ / C# / VB.NET / MATLAB / python, Treiber für LabVIEW  |
| Unterstützte Funktionen                        | Anwenderdefinierte Koordinatensysteme. Startup-Makro. Datenrekorder zur Aufnahme von Betriebsgrößen. Funktionsgenerator für periodische Bewegungen. |
| Umgebung                                       |   |
| Betriebsspannung                               | Externes Netzteil 24 V / 10 A im Lieferumfang enthalten   |
| Max. Stromaufnahme                             | 32 A  |
| Betriebstemperaturbereich                      | 10 bis 40 °C  |
| Masse  | 4,4 kg ohne Antriebsmodule für Einzelachsen   |
| Abmessungen                                    | 482,6 mm × 132,55 mm× 278,55 mm   |



## 13.1.2 Bemessungsdaten

Der C-886 ist für folgende Betriebsgrößen ausgelegt:

| Eingang an:   | Maximale<br>Betriebsspannung | $\overline{\mathbb{V}}$ | Betriebs-<br>frequenz | $\triangle$ | Maximale<br>Stromaufnahme | $\overline{\mathbb{V}}$ |
|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| Durchführungs-<br>klemmen <b>GND</b> und<br><b>+24V</b> | 24 V                         |                         | <del>2022</del>       |             | 32 A                      |                         |

## 13.1.3 Umgebungsbedingungen und Klassifizierungen

Folgende Umgebungsbedingungen und Klassifizierungen sind für den C-886 zu beachten:

| Einsatzbereich            | Nur zur Verwendung in Innenräumen   |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Maximale Höhe             | 2000 m  |  |  |  |
| Luftdruck                 | 1100 hPa bis 0,1 hPa  |  |  |  |
| Relative Luftfeuchte      | Höchste relative Luftfeuchte 80 % für Temperaturen bis 31 °C<br>Linear abnehmend bis 50 % relativer Luftfeuchte bei 40 °C |  |  |  |
| Lagertemperatur           | 0 °C bis 70 °C  |  |  |  |
| Transporttemperatur       | −25 °C bis +85 °C   |  |  |  |
| Überspannungskategorie    | II  |  |  |  |
| Schutzklasse              | I   |  |  |  |
| Verschmutzungsgrad        | 2   |  |  |  |
| Schutzart gemäß IEC 60529 | IP20  |  |  |  |

# 13.2 Systemanforderungen

Für den Betrieb des Systems müssen folgende Systemanforderungen erfüllt sein:

- Geeigneter < parallelkinematischer Positionierer von PI</li>
- C-886 mit Netzteil
- PC mit mindestens 30 MB freiem Speicherplatz und einem der folgenden Betriebssysteme:
  - Windows: Vista Service Pack 1, Windows 7, 8 und 10 (32 Bit, 64 Bit)
  - Linux
- Kommunikationsschnittstelle zum PC:

USB-Schnittstelle am PC

oder


Ethernet-Anschluss im PC oder freier Zugangspunkt im Netzwerk, an das der PC über TCP/IP angeschlossen ist

- USB- oder Netzwerkkabel zur Verbindung des C-886 mit dem PC oder mit dem Netzwerk
- Produkt-CD mit PC-Software



# 13.3 Abmessungen

C-886, hier ohne Antriebsmodule. Abmessungen in mm.





# 13.4 Pinbelegung

# 13.4.1 Axis 1, Axis 2 (nur C-886.1)

D-Sub-Buchse, 15-polig, weiblich



| Pin | Funktion  |
|-----|---|
| 1   | Ausgang: Programmierbare Motorbremse (0 oder + 5 V)                             |
| 2   | Ausgang: Motor + (differentiell; Power PWM); für Versteller ohne PWM-Verstärker |
| 3   | Ausgang: PWM Magnitude (TTL); für Versteller mit PWM-Verstärker                 |
| 4   | Ausgang: +5 V   |
| 5   | Eingang: Positiver Endschalter  |
| 6   | GND Endschalter   |
| 7   | Eingang: Encoder: A ( - )   |
| 8   | Eingang: Encoder: B ( - )   |
| 9   | Ausgang: Motor – (differentiell; Power PWM); für Versteller ohne PWM-Verstärker |
| 10  | Power GND   |
| 11  | Ausgang: PWM Sign (TTL); für Versteller mit PWM-Verstärker                      |
| 12  | Eingang: Negativer Endschalter  |
| 13  | Eingang: Referenzschalter   |
| 14  | Eingang: Encoder: A (+) / ENCA  |
| 15  | Eingang: Encoder: B (+) / ENCB  |



# 13.4.2 Motor (nur C-886.2)

HD D-Sub 26 (w)

90000000001 18000000000010 2600000000019


| Pin | Signal  | Richtung      | Funktion   |  |
|-----|---------|---------------|--|--|
| 1   | OUT0a   | Ausgang       | Phase I, pos. (48 V, max. 2 A, 20 kHz PWM)       |  |
| 2   | OUT0b   | Ausgang       | Phase I, pos. (48 V, max. 2 A, 20 kHz PWM)       |  |
| 3   | OUT1a   | Ausgang       | Phase I, neg. (48 V, max. 2 A, 20 kHz PWM)       |  |
| 4   | OUT1b   | Ausgang       | Phase I, neg. (48 V, max. 2 A, 20 kHz PWM)       |  |
| 5   | OUT2a   | Ausgang       | Phase II, pos. (48 V, max. 2 A, 20 kHz PWM)      |  |
| 6   | OUT2b   | Ausgang       | Phase II, pos. (48 V, max. 2 A, 20 kHz PWM)      |  |
| 7   | OUT3a   | Ausgang       | Phase II, neg. (48 V, max. 2 A, 20 kHz PWM)      |  |
| 8   | OUT3b   | Ausgang       | Phase II, neg. (48 V, max. 2 A, 20 kHz PWM)      |  |
| 9   | -       | -             | reserviert                                       |  |
| 10  | REF     | Eingang       | Referenzschalter (5 V TTL Eingang, single-ended) |  |
| 11  | NLIM    | Eingang       | Negativer Endschalter (5 V TTL Eingang)          |  |
| 12  | PLIM    | Eingang       | Positiver Endschalter (5 V TTL Eingang)          |  |
| 13  | -       | -             | reserviert                                       |  |
| 14  | -       | -             | reserviert                                       |  |
| 15  | -       | -             | reserviert                                       |  |
| 16  | -       | -             | reserviert                                       |  |
| 17  | ID-Chip | Bidirektional | ID-Chip (vorgesehen für künftige Verwendung)     |  |
| 18  | VCC_ENC | Ausgang       | Versorgung Positionssensor (5 V, 200 mA)         |  |
| 19  | ENCA+   | Eingang       | Encoder-Eingang A+ (RS-422)                      |  |
| 20  | ENCA-   | Eingang       | Encoder-Eingang A- (RS-422)                      |  |
| 21  | ENCB+   | Eingang       | Encoder-Eingang B+ (RS-422)                      |  |
| 22  | ENCB-   | Eingang       | Encoder-Eingang B- (RS-422)                      |  |
| 23  | INDEX+  | Eingang       | Referenzschalter, differenziell                  |  |
| 24  | INDEX-  | Eingang       | Referenzschalter, differenziell                  |  |
| 25  | GND     |               | GND  |  |
| 26  | VCC_ENC | Ausgang       | Versorgung Positionssensor (5 V, 200 mA)         |  |

An reservierte Pins darf nichts angeschlossen werden.



# 13.4.3 Motor & Sensor (nur C-886.31)

## **Buchse D-Sub 15**



| Pin | Signal  | Funktion                            |  |  |
|-----|---------|-------------------------------------|--|--|
| 1   | REF-    | Referenzschalter, differenziell (-) |  |  |
| 2   | PIEZO-  | Motorsignal (-)                     |  |  |
| 3   | PIEZO+  | Motorsignal (+)                     |  |  |
| 4   | 5V      | Versorgungsspannung, +5V            |  |  |
| 5   | PLIM    | Positiver Endschalter               |  |  |
| 6   | ID_CHIP | ID-Chip-Daten                       |  |  |
| 7   | ENCA-   | Encoderkanal A, differenziell (-)   |  |  |
| 8   | ENCB-   | Encoderkanal B, differenziell (-)   |  |  |
| 9   | PIEZO-  | Motorsignal (-)                     |  |  |
| 10  | GND     | GND                                 |  |  |
| 11  | PIEZO+  | Motorsignal (+)                     |  |  |
| 12  | NLIM    | Negativer Endschalter               |  |  |
| 13  | REF+    | Referenzschalter, differenziell (+) |  |  |
| 14  | ENCA+   | Encoderkanal A, differenziell (+)   |  |  |
| 15  | ENCB+   | Encoderkanal B, differenziell (+)   |  |  |



# 14 Altgerät entsorgen

Nach geltendem EU-Recht dürfen Elektrogeräte in den Mitgliedsstaaten der EU nicht über den kommunalen Restmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Altgerät unter Beachtung der internationalen, nationalen und regionalen Richtlinien.

Um der Produktverantwortung als Hersteller gerecht zu werden, übernimmt die Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG kostenfrei die umweltgerechte Entsorgung eines PI-Altgerätes, sofern es nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

Falls Sie ein solches Altgerät von PI besitzen, können Sie es versandkostenfrei an folgende Adresse senden:

Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG Auf der Römerstr. 1 D-76228 Karlsruhe





# 15 EU-Konformitätserklärung

Für den C-886 wurde eine EU-Konformitätserklärung gemäß den folgenden europäischen Richtlinien ausgestellt:

**EMV-Richtlinie** 

RoHS-Richtlinie

Die zum Nachweis der Konformität zugrunde gelegten Normen sind nachfolgend aufgelistet.

EMV: EN 61326-1

Sicherheit: EN 61010-1

RoHS: EN 50581

